

采集期间不阻塞打印；导出期间停止监测；冻结后拒绝与环形覆盖均显式计数