			УТВЕРЖДАЮ
		Начальн	ик тех. отдела
			Xxxxxx X.X.
		<i>" "</i>	20
Конечный автомат для обрабоп	пки двух 8-бип	пных входн	ых сигналов
Программа и ме	етодика испыта	яний	
Лист yr	пверждения		
Э.	001.01		
		Руководит	гель разработк
			должност
		<i>" "</i>	20
СОГЛАСОВАНО	Отв	етственный	і исполнитель
Начальник XXXX			
Vananana V V			
Xxxxxxxxx X.X.			
		" " ———	20
		"	
		u "	
		u "	
		u "	
			Исполнител
			Исполнител
	202_		Исполнител
			Исполнител
			Исполнител


Подп. и дата

Взам. инв. Nº

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.



В данном программном документе приведена программа и методика испытаний программного изделия «Конечный автомат для обработки двух 8-битных входных сигналов», предназначенного для синтеза модуля аппаратного конечного автомата для целых неотрицательных чисел в прямом коде в составе макета на базе ПЛИС.

В данном программном документе, в разделе «Объект испытаний» указаны наименование, область применения и обозначение испытуемой программы.

В разделе «Цель испытаний» указана цель проведения испытаний.

В данном программном документе, в разделе "Требования к программе" указаны требования, подлежащие проверке во время испытаний.

В разделе "Требования к программной документации" указаны состав программной документации, предъявляемой на испытания.

В данном программном документе, в разделе "Средства и порядок испытаний" указаны технические и программные средства, используемые во время испытаний, а также порядок проведения испытаний, количественные и качественные характеристики, подлежащие оценке, и условия проведения испытаний.

В разделе "Методы испытаний" приведены описания используемых методов испытаний.

В разделе «Приложение» приведена методика испытаний программного изделия.

Листов

13

Оформление программного документа «Программа и методика испытаний»

Подп. и дата произведено по требованиям ЕСПД. Взам. инв. № Инв. Nº дубл. Подп. и дата Э.001.01 Изм. № докум. Подп. Лит Лит Лист Разраб. Конечный автомат для инв. № подп Пров. обработки двух 8-битных Т. контр. РТУ МИРЭА входных сигналов Н. контр. Утв.

СОДЕРЖАНИЕ

1	(Эбъект испытаний5
	1.1.	Наименование испытуемой программы5
	1.2.	Область применения испытуемой программы5
	1.3.	Обозначение испытуемой программы5
2	L	<i>Цель испытаний</i>
3	7	Гребования к программе5
4	7	ребования к программной документации5
	4.1.	Состав программной документации, предъявляемой на испытания5
5	(Средства и порядок испытаний5
	5.1.	Технические средства, используемые во время испытаний5
	<i>5.2.</i>	Программные средства, используемые во время испытаний6
	5.3.	Порядок проведения испытаний
	5.3	3.1. Перечень проверок проводимых на 1 этапе испытаний
	5.3	3.2. Перечень проверок проводимых на 2 этапе испытаний
	5.4.	Количественные и качественные характеристики, подлежащие оценке 6
	5.4	1.1. Количественные характеристики, подлежащие оценке 6
	5.4	1.2. Качественные характеристики, подлежащие оценке
	5.5.	Условия проведения испытаний
	5.5	5.1. Климатические условия
	5.5	5.2. Условия начала и завершения отдельных этапов испытаний7
	5.5	5.3. Ограничения в условиях испытаний
	5.5	5.4. Меры, обеспечивающие безопасность и безаварийность испытаний 7
	5.5	5.5. Порядок взаимодействия подразделений, участвующих в испытаниях 7
	5.5	5.6. Требования к персоналу, проводящему испытания
	5.6.	Перечень работ, проводимых после завершения испытаний
6	1	Иетоды испытаний
	6.1.	Методика проведения проверки комплектности программной документации 8
програм	6.2. имны	Методика проведения проверки комплектности и состава технических и х средств9
	6.3.	Методика проверки работоспособности программы и наличия сообщений 9
Пр	илож	сение. Методика проведения испытаний программного изделия

Инв. N<u>e</u> подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лт Изм. № докум. Подп.

Э.001.01

1 Объект испытаний

1.1. Наименование испытуемой программы

Программа «Конечный автомат для обработки двух 8-битных входных сигналов».

1.2. Область применения испытуемой программы

Программа предназначена для синтеза модуля аппаратного конечного автомата для обработки двух 8-битных входных сигналов для целых неотрицательных чисел в прямом коде в составе макета на базе ПЛИС.

1.3. Обозначение испытуемой программы

Наименование темы разработки— «Описание программы и методики проведения испытаний для учебного проекта».

2 Цель испытаний

Цель проведения испытаний — проверка соответствия характеристик разработанной программы (программного изделия) функциональным требованиям в соответствии с Техническим заданием на разрабатываемую программу.

3 Требования к программе

При проведении испытаний функциональные характеристики (возможности) программы подлежат проверке на соответствие требованиям, изложенным в Техническом задании на разрабатываемую программу.

4 Требования к программной документации

4.1. Состав программной документации, предъявляемой на испытания

Состав программной документации должен включать в себя:

- 1) текст программы;
- 2) программу и методику испытаний;
- 3) пояснительную записку;
- 4) формуляр;

и дата

Подп.

Ş

Взам. инв.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. Nº подп

5) руководство системного программиста.

Специальные требования

Специальные требования к программной документации не предъявляются.

5 Средства и порядок испытаний

5.1. Технические средства, используемые во время испытаний

Состав используемых во время испытаний технических средств:

- IBM PC совместимый с процессором Intel Core i5 и выше;
 - ОЗУ 4 Гб и выше;

L	_		_	_	_
Л ı т	Изм.	№ докум.	Подп.		

9.001.01

• Отладочная плата Digilent Nexys A7 на базе ПЛИС xc7a100tcsg324-1.

5.2. Программные средства, используемые во время испытаний

Системные программные средства, используемые программой:

- CATIP AMD Vivado Design Suite;
- OC Windows 10.

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания проводятся в два этапа:

- 1 этап ознакомительный;
- 2 этап испытания.
- 5.3.1. Перечень проверок проводимых на 1 этапе испытаний

Перечень проверок, проводимых на 1 этапе испытаний, должен включать в себя:

- а) проверку комплектности программной документации;
- б) проверку комплектности и состава технических и программных средств.

Методики проведения проверок, входящих в перечень по 1 этапу испытаний, изложены в данном программном документе, в разделе «Методы испытаний».

5.3.2. Перечень проверок проводимых на 2 этапе испытаний

Перечень проверок, проводимых на 2 этапе испытаний, должен включать в себя:

- а) проверку соответствия технических характеристик программы;
- б) проверку степени выполнения требований функционального назначения программы.

Методики проведения проверок, входящих в перечень по 2 этапу испытаний, изложены в данном программном документе, в разделе «Методы испытаний».

5.4. Количественные и качественные характеристики, подлежащие оценке

5.4.1. Количественные характеристики, подлежащие оценке

В ходе проведения испытаний оценке подлежат количественные характеристики, такие как:

- а) комплектность программной документации;
- б) комплектность состава технических и программных средств.
- 5.4.2. Качественные характеристики, подлежащие оценке

В ходе проведения испытаний оценке подлежат качественные (функциональные) характеристики программы. Проверке подлежит: работоспособность программы и наличие откликов отладочной платы.

Инв. № подп Подп. и дата Инв. № дубл. Взам. инв. № Подп.

и дата

Л и т	Изм.	№ докум.	Подп.	

5.5.1. Климатические условия

Испытания должны проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 22261-94. Условия проведения испытаний приведены ниже:

- температура окружающего воздуха, $^{\circ}$ C 20 \pm 5;
- относительная влажность, % от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106;
- частота питающей электросети, Гц 50 ± 0,5;
- напряжение питающей сети переменного тока, В 220 ± 4,4.

5.5.2. Условия начала и завершения отдельных этапов испытаний

Необходимым и достаточным условием завершения 1 этапа испытаний и начала 2 этапа испытаний является успешное завершение проверок, проводимых на 1 этапе (см. п. Перечень проверок, проводимых на 1 этапе испытаний).

Условием завершения 2 этапа испытаний является успешное завершение проверок, проводимых на 2 этапе испытаний (см. п. Перечень проверок, проводимых на 2 этапе испытаний).

5.5.3. Ограничения в условиях испытаний

Климатические условия эксплуатации, при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к техническим средствам в части условий их эксплуатации.

5.5.4. Меры, обеспечивающие безопасность и безаварийность испытаний

При проведении испытаний должно быть обеспечено соблюдение требований безопасности, установленных ГОСТ 12.2.007.0-75, «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.5.5. Порядок взаимодействия подразделений, участвующих в испытаниях

Разработчик извещает службу, ответственную за эксплуатацию, о готовности к проведению испытаний не позднее чем за 7 дней до намеченного срока проведения испытаний.

Приказом по подразделению (отделу, цеху), назначается срок проведения испытаний и приемочная комиссия, которая должна включать в свой состав представителей службы, ответственной за эксплуатацию и представителя подразделения, разработчика программного изделия.

Представитель службы, ответственной за эксплуатацию извещает сторонние организации, которые должны принять участие в испытаниях.

Представитель службы, ответственной за эксплуатацию, совместно с представителем подразделения, разработчика программного изделия, проводят все подготовительные мероприятия для проведения испытаний, а также проводят испытания в соответствии с настоящей Программой и методиками.

Инв. № подп Подп. и дата Инв. № дубл. Взам. инв.

Изм.

№ докум.

Подп.

и дата

Подп.

Š

Э.001.01

Представитель службы, ответственной за эксплуатацию осуществляет контроль проведения испытаний, а также документирует ход проведения проверок в Протоколе испытаний.

5.5.6. Требования к персоналу, проводящему испытания

Персонал, проводящий испытания, должен быть аттестован минимум на II квалификационную группу по электробезопасности (для работы с конторским оборудованием).

5.6. Перечень работ, проводимых после завершения испытаний

В случае успешного проведения испытаний в полном объеме, Разработчик, совместно с начальником службы, ответственной за эксплуатацию, на основании «Протокола испытаний» утверждают «Свидетельство о приемке» и производят запись в программном документе «Формуляр».

Представитель подразделения разработчика программного изделия передает службе (подразделению), ответственной за дальнейшую эксплуатацию, программное изделие, программную (эксплуатационную) документацию и т.д.

В случае выявления несоответствия разработанной программы отдельным требованиям «Технического задания» Разработчик проводит корректировку программы и программной документации по результатам испытаний.

По завершении корректировки программы и программной документации Разработчик совместно с представителем службы, ответственной за эксплуатацию, проводят повторные испытания согласно настоящей Программы и методик в объеме, требуемом для проверки проведенных корректировок.

Мелкие, несущественные недоработки могут быть устранены в рабочем порядке.

6 Методы испытаний

6.1. Методика проведения проверки комплектности программной документации

Проверка комплектности программной документации на программное изделие производится визуально представителем службы, ответственной за эксплуатацию. В ходе проверки сопоставляется состав и комплектность программной документации, представленной Разработчиком, с перечнем программной документации, приведенным в п. «Состав программной документации, предъявляемой на испытания» настоящего документа.

Проверка считается завершенной в случае соответствия состава и комплектности программной документации, представленной Разработчиком, перечню программной документации, приведенному в указанном выше пункте.

По результатам проведения проверки, представитель службы, ответственной за эксплуатацию вносит запись в Протокол испытаний — "Комплектность программной документации соответствует (не соответствует) требованиям п. «Состав программной документации, предъявляемой на испытания»" настоящего документа.

и дата

Подп.

Л**.**т Изм. № докум. Подп.

6.2. Методика проведения проверки комплектности и состава технических и программных средств

Проверка комплектности и состава технических и программных средств производится визуально представителем службы, ответственной за эксплуатацию. В ходе проверки сопоставляется состав и комплектность технических и программных средств, представленных Разработчиком, с перечнем технических и программных средств, приведенным в п. «Технические средства, используемые во время испытаний» и п. «Программные средства, используемые во время испытаний» настоящего документа.

Комплектность программных средств проводится также визуально. Загрузилась операционная система, высветился логотип, версия - соответствует/не соответствует заявленной в требованиях, приведенных в п. «Программные средства, используемые во время испытаний» настоящего документа и т.д.

Проверка считается завершенной в случае соответствия состава и комплектности технических и программных средств, представленных Разработчиком, с перечнем технических и программных средств, приведенных в п. «Технические средства, используемые во время испытаний» и п. «Программные средства, используемые во время испытаний» настоящего документа.

По результатам проведения проверки представитель службы, ответственной за эксплуатацию, вносит запись в Протокол испытаний - «Комплектность технических и программных средств соответствует (не соответствует) требованиям п. «Технические средства, используемые во время испытаний» и п. «Программные средства, используемые во время испытаний» настоящего документа».

6.3. Методика проверки работоспособности программы и наличия сообщений.

Проверка работоспособности программы и наличия сообщений выполняется в соответствии с последовательностью действий, указанных в разделе «п. Проверка программы» в Руководстве системного программиста, а также с методикой испытаний, представленной в разделе «Приложение» настоящего документа. Список выводимых в процессе проверки сообщений, а также набор событий, предшествующих выводу соответствующего сообщения, представлены в п. «Сообщения системному программисту» Руководства системного программиста.

Проверка считается завершенной в случае соответствия состава и последовательности действий, при выполнении данной проверки, указанной в разделе «Приложение» настоящего документа.

По результатам проведения проверки представитель службы, ответственной за эксплуатацию вносит запись в Протокол испытаний - «п. "Проверка работоспособности программы" выполнена».

и дата

Подп.

Л**.**т Изм. № докум. Подп.

1. Предварительная настройка ЭВМ для проведения испытаний

Перед проведением испытаний необходимо, чтобы в домашнем каталоге пользователя операционной системы существует папка с именем «fsm_8bit_shift_test», которая содержит набор файлов в формате «.v» с исходным кодом модулей на языке описания аппаратуры Verilog, файл проектных ограничений формата «.xdc», файл исполняемого в САПР AMD Vivado скрипта в формате «.tcl».

2. Сценарий проведения испытаний

Сценарий проведения испытаний проверки программного продукта состоит из трёх этапов:

- 1) Создание двоичного образа, с предварительным проведением синтеза, и имплементации устройства на основе программного изделия.
- 2) Загрузка двоичного образа на аппаратную платформу ПЛИС.
- 3) Проверка работоспособности синтезированного устройства на основе откликов отладочной платы на входные воздействия.
- 2.1. Создание двоичного образа.
- 1) Запустить САПР AMD Vivado 2022.2 в графическом режиме.
- 2) В верхнем меню выбрать пункт «Tools», в выпадающем меню выбрать пункт «Run Tcl Script...».
- 3) В открывшемся окне перейти в домашний каталог пользователя в папку «fsm_8bit_shift_test» и выбрать файл под названием «create.tcl».
 - 4) Дождаться появления окна с сообщением «Bitstream generation successfully completed».
 - 5) Закрыть САПР AMD Vivado 2022.2.

и дата

Подп.

Š

Взам. инв.

№ дубл.

Инв.

Подп. и дата

№ подп

2.2. Загрузка программного изделия на аппаратную платформу ПЛИС.

Данный этап включает в себя следующую последовательность действий:

- 1) Запустить САПР AMD Vivado 2022.2 в графическом режиме.
- 2) Выбрать пункт «Open Hardware Manager» в разделе «Tasks»
- 3) Нажать на кнопку "Open target", выбрать пункт "Auto Connect" в контекстном меню.
- 4) Дождаться подключения к ПЛИС. Индикатором станет появление в окне "Hardware" надписи "xc7a100t_0".
- 5) Нажать на кнопку "Program Device".
- 6) Нажать на кнопку "Program".
- 7) Дождаться, пока ПЛИС будет сконфигурирована. Индикатором станет появление надписи.

"INFO: [Labtools 27-1434] Device xc7a100t (JTAG device index = 0) is programmed with a design that has no supported debug core(s) in it." во вкладке "Tcl Console".

			- `	
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	

2.3. Проверка работоспособности программного изделия.

Данный этап может быть проведён с использованием отладочной платы. Требуется выполнить следующую последовательность действий:

- 1) При помощи движковых переключателей установить значения на входе устройства.
- 2) Убедиться в корректности соответствующих выходных данных, визуально оценивая результат индикации при помощи светодиодов. Эталонные наборы выходных данных для соответствующих наборов входных данных приведены в таблице 1 в разделе «Приложение».

Таблица 1 – Таблица с указанием наборов входных и выходных данных для тестирования

N <u>º</u> mecma	Описание входных воздействий	Описание реакции системы
1	Кнопка BTN_RST нажата, все остальные сигналы находятся в выключенном состоянии.	Модуль переходит в состояние IDLE, на выходе формируется нулевое значение, все светодиоды находятся в выключенном состоянии, сигнал вывода валидного состояния неактивен.
2	В верхнем положении находятся движковые переключатели под номерами: 0, 2, 5, 7 (формируют data_in1 = 8'b10100101) и 8, 10, 13, 15 (формируют data_in2 = 8'b10101010). Нажаты кнопки BTN1 и BTN2 (сигналы data_in1_valid и data_in2_valid активны).	Модуль принимает входные данные и переходит через состояния SHIFT и COMBINE. На выходе формируется значение data_out = 16'b1010010110101010. Загораются светодиоды под номерами: 0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15. Сигнал output_valid активен, соответствующий светодиод LED_VALID горит.
3	В верхнем положении находятся переключатели под номерами: 0—7 (все включены, data_in1 = 8'b11111111). Переключатели 8—15 находятся в нижнем положении (data_in2 = 8'b00000000). Нажата только кнопка BTN1, кнопка BTN2 не нажата.	Поскольку сигнал data_in2_valid неактивен, модуль остаётся в состоянии IDLE. Выходное значение не меняется, все светодиоды остаются в прежнем состоянии, сигнал output_valid также неактивен, светодиод LED_VALID не горит.
4	В верхнем положении находятся переключатели под номерами: 0—7 (все включены, data_in1 = 8'b11111111), 8—15 (все включены, data_in2 = 8'b11111111). Нажаты кнопки BTN1 и BTN2.	Модуль принимает входные данные и выполняет операции SHIFT и COMBINE. На выходе формируется значение data_out = 16'b11111111111111111. Загораются все светодиоды LED0-LED15. Сигнал output_valid активен, светодиод LED_VALID горит.
5	В верхнем положении находятся переключатели под номерами: 0 и 1 (data_in1 = 8'b00000011), 8 и 9	После обработки на выходе формируется значение data_out = 16'b0000001100000011. Загораются светодиоды под номерами 0, 1, 8, 9.

Л ı т	Изм.	№ докум.	Подп.	

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. Nº подп

(data_in2 = 8'b00000011). Нажаты	Сигнал output_valid активен, светодиод
кнопки BTN1 и BTN2.	LED_VALID горит.
После выполнения предыдущего теста нажата кнопка BTN_RST (сброс). Все переключатели находятся в нижнем положении.	Модуль возвращается в состояние IDLE. На выходе формируется нулевое значение, все светодиоды LEDO—LED15 и LED_VALID гаснут.

\Box								Э.001.0)1		\neg	Лист 12
	Изм.	Изм. № докум.	Изм. № докум. Подп.			Э.001.01		Э.001.01				

	1			aciii peeacii	прации изме	енении			
Изм	изменен-	новых				№ документа		Подпись	Дрта
	ных	ных	новых	изъятых	(страниц) в докум.		тельного документа и дата		
-									
╀									
┞									_
\vdash									
									H
_									\vdash
╀									\vdash
\vdash		<u> </u>	\Box						Лис
						Э.001.01			1