

Ejercicio 2:




Ejercicio 3: Análisis de laminado



Con los ajustes establecidos en la guía como "valores bajos", la impresión nos toma 2 horas y 20 minutos y nos cuesta 19.5g de PLA. Los parámetros "altura de capa" y "velocidad de impresión" a niveles bajos consume mayor tiempo. Asimismo, la altura de capa menor implica un mayor consumo de material a cambio de un mayor nivel de detalle. Sin embargo, la densidad de relleno a nivel bajo nos ahorra material y tiempo.

Por otro lado, con una mayor altura de capa, se ahorra ligeramente algo de material, pero sobre todo tiempo. Una mayor velocidad de impresión acelera el proceso a costa de un mayor riesgo de fallas en el equipo. Finalmente, a mayor densidad se consume material y tiempo en favor de una mayor resistencia en el imprimible. En este caso, con los establecidos "valores altos".



Para la selección de parámetros en la impresión durante el desarrollo de nuestro proyecto, deberemos enfocarnos en los factores de: el peso que soporta la pieza, como estos valores afecta la biocompatibilidad y el presupuesto que hemos acordado.

Correo

