
fit, $R = -1$, knee at 10^7
fit, $R = 0.1$, knee at 10^7
failures, $R = -1$
failures, $R = 0.1$
run-outs
stress amplitude (MPa)
300
250
200
150
100
10^4
2×10^4
5×10^4
10^5
2×10^5
5×10^5
10^6
2×10^6
5×10^6
10^7
2×10^7
5×10^7
10^8
cycles to failure N