SPRÁVA O SERVISNEJ A ODBORNEJ PREHLIADKE PLYNOVÉHO ZARIADENIA

v zmysle Vyhl.č.508/2009 Z.z. A Zákona 124 z r. 2006

Dátum vykonania: 29.3.2023

Zákazka: OMIDA ,spol.s.r.o. Požiarnicka 6, Košice

Prevádzka:

Klas Potraviny - Podhradová

Cesta pod Hradovou 26

Košice

Servis:

MUROSERVIS s.r.o. Omská 1, 040 01 Košice

Evidenčné číslo osvedčenia:

0059-IKO/2018 PZ RT Bf,g,h 0029-IKO/2018 TZ RT Ab Ba,b,f1

Evidenčné číslo oprávnenia:

033/3/2011 -PZ-O(OU,R,M)-Bg,h1,h2

Teplovodný kotol: Použité prístroje:

Kotol: Buderus analyzátor spalín TESTO 355 v.č.: 01614969

Typ: GB112-43 detektor úniku TESTO Výkon kW: 39,3 kW penotvorný roztok

Výrobné číslo: 3290-109-000002 8747003

Rok výroby:

Celkový maximálny výkon: 42,9 kW Prevádzkový pretlak plynu: 1,8kPa

Médium: Zemný plyn Bh - spotreba plynu spaľovaním

Údaje o meraní a skúškach:

•		min-výkon	max-výkon
_	Teplota spalín	51°C	76,3°C
_	Obsah CO v spalinách	10 ppm	33 ppm
_	Obsah CO neriedeny	15 ppm	44 ppm
_	Teplota okolia	20,3°C	20,3° C
_	Obsah O2 v spalinách	6,6%	5,5%
_	Komínová strata	1,7%	2,8%
_	Obsah CO₂ v spalinách	8,22%	8,78%
_	účinnosť	98,4%	97,2%
-	Lambda	1,44	1,35



Celkové zhodnotenie zariadenia:

Na základe vykonanej odbornej prehliadky plynového kotla je kotol schopný bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. V súlade s požiadavkami výrobcu je potrebné mať k dispozícii priestorový termostat, ktorý bol pri prehliadke nezistený. Vzhľadom na životnosť batérie v termostate je potrebné mať na pamäti, že jeho nefunkčnosť môže ovplyvniť správnu funkciu kotla a viesť k prekurovaniu alebo nedokurovaniu priestoru. Stav kotla zodpovedá jeho veku

v Košiciach dňa: 12.4.2023 Pečiatka a podpis