## Máquina de estado: Proyecto 1

A continuación, se muestran los elementos que constituyen la representación de una máquina de estado de tipo Moore para generar una onda cuadrada, tal que su frecuencia y amplitud sean configurables en tiempo de ejecución.

1. Entradas: q

2. Salidas: dos

3. Estados: tres

4. Transiciones: cuatro

5. Determinación de salidas

