

TRANSPORTES PITIC S.A. DE C.V.

REVISÓ: A.A.L.S. Coord. De Calidad

PROCEDIMIENTO PARA TRACTOS SIN ACTUALIZACIÓN DE POSICIÓN

APROBÓ: A.C.Q. Dir. de Transporte

1.0 OBJETIVO

Asegurar la reacción oportuna del departamento de tráfico en caso de peligro de robo de un tracto.

2.0 ALCANCE

Este procedimiento aplica desde que el jefe de flotilla detecta que un tracto tiene más de dos horas sin dar posición, hasta que se obtiene la posición del tracto o se da aviso a las autoridades correspondientes y al cliente.

3.0 CAMPO DE APLICACION

Este procedimiento es aplicable a todos los tractos de Transportes Pitic, Extras y Socios.

4.0 DEFINICIONES

NA

5.0 REFERENCIAS

NA

6.0 RESPONSABILIDADES Y POLITICAS

*Es responsabilidad del jefe de flotilla y turno nocturno verificar los mensajes de alerta de omnitracs y enviar mensaje solicitando posición en caso de haber pasado más de 2 horas.

7.0 DESARROLLO- Ver diagrama de flujo en las siguientes diapositivas

8.0 MEDICION

Se llevará la medición por medio de auditorías internas

9.0 REGISTROS

NA

10. ANEXOS

NA

 $DT/ODDDOCA7D_{a-1}O/OAOC$

