1. מטרה

1.1. הגדרת אופן הדיווח והטיפול במקרה של חריגה סביבתית או תלונה על מטרדים אקולוגים.

1.2. הגדרת אופן ביצוע תחקיר למקרה של תקלה בהיבטי סביבה, חריגה סביבתית ואירוע סביבתי.

2. היקף וחלות

2.1. תחום המפעל בתוך הגדר ומחוצה לו.

2.2. אחריות מנהל המפעל ונציגי המחלקה לטיפול ודיווח בחריגות סביבתיות.

2.3. אחריות מנהל אבטחת איכות, ואחראי איכות סביבה למעקב ודיווח להנהלה על חריגות סביבתיות והטיפול בהן.

2.4. אחריות אחראי איכות סביבה לעדכן נוהל זה.

3. הגדרות

3.1. **חריגה סביבתית** – הינה תקרית בה:

3.1.1. מעורב חומר מסוכן, כגון התאיידות, דליקה, שפך ,דליפה או פיצוץ והעלולה לגרום נזק לאדם או לסביבה וכן תקלה או תאונה ברכב המוביל חומר מסוכן העלולה לגרום נזק.

3.1.2. פינוי פסולת שלא כחוק.

3.1.3. זיהום אוויר חריג ו/או פליטה של עשן שחור בגוון מס'1 בלוח מיקרורינגלמן או גוון כהה ממנו מארובות העסק למעלה מ- 5 דקות מצטברות בשעתיים.

3.1.4. כל פעולה החורגת ממהלך הפעילות הרגילה או המבוקרת הגורמת להשפעה שלילית על הסביבה.

3.1.5. מצב חירום-מצב חריג ,לא שגרתי היכול לנבוע מאירוע פתאומי שעלול לפגוע בבטיחותם או בריאותם של העובדים או עלול לפגוע בסביבה. דוגמאות: שריפה, קריסה, אירוע חומרים מסוכנים (דליפה, שפך, פיזור, פיצוץ או דליקה של כימיקלים), רעידת אדמה, פיצוץ, שיטפון, אירוע פגיעה בעבודה ,פגיעה בתשתית ביוב חיה, התפרצות מחלה או מצב שלגביו ישנה התראה מוקדמת המחייבת בפעולות חירום. מצב חירום הוא מצב המחייב התערבות של מנהל המפעל והחברה ו/או גורמי הצלה חיצוניים על מנת לצמצם ככל האפשר פגיעה בנפש

3.2 תקלות

4. מסמכים ישימים

4.1. נוהל היערכות ותגובה למצבי חירום נוהל 26

4.2. תיק שטח תיעוד 26.01

4.3. טופס דיווח חריגות סביבתיות 30.01

4.4. נוהל שיפור פעולה מתקנת ומונעת 06

4.5. בקרת מסמכים ורשומות איכות 02

4.6. נוהל דיווח תקלות במתקן טיפול שפכים 199

5. שיטה

5.1. מנהל המפעל אחראי לתורנות / כוננות מתמדת של עובדים מיומנים ומתודרכים שבאחריותם לקבל פניות על חריגות סביבתיות ולטפל בכל תלונה מגורם חוץ או פנים בכל שעות היום והלילה, בימי חול, סופי שבוע, בחגים ובחופשות מרוכזות.

5.2. באחריות מנהלי משמרת להוות כתורנים במפעל לתחומי הבב"ת והסביבה ולדווח למנהל איכות סביבה ובטיחות על הליקויים והחריגות.

5.3. במקרה והתגלתה חריגה סביבתית ידווח מגלה האירוע מיידית למנהל המשמרת ומנהל הייצור, ומנהל אבטחת האיכות והסביבה במפעל.

5.4. במקרה של אירוע חומרים מסוכנים יש להרחיק אנשים מהמקום ולטפל באירוע ע"פ נוהל היערכות ותגובה למצבי חירום 26, וכן תיק שטח 26.01 במקביל יש למנוע מהשפך להתפשט.

5.5. במקרה של אירוע סביבתי ואירוע חומרים מסוכנים באחריות מנהל אבטחת איכות והסביבה לדווח למשרד להגנת הסביבה באופן מיידי, ובשום אופן לא יאוחר מ-15 דקות ומתחילת האירוע.

5.6. במסגרת תרחישי החירום, תינתן הדעת גם למחזיקי עניין רלוונטיים אשר עלולים להיות מעורבים במקרה של אירוע חירום, בדגש על עובדי קבלן ועל מפעלים שכנים או מבנים וגורמים סמוכים אחרים. בהתאם, תרגול תרחישי החירום יביא בחשבון גם את אותם גורמים וישלב אותם בתרגול ובהדרכות רלוונטיות במידת הצורך.

5.7. על מנהל אבטחת איכות ואחראי איכות הסביבה חלה חובה לברר: את פרטי האירוע/חריגה סביבתית, כולל הגורמים, הנסיבות, והמשתתפים באירוע, ובמידת הצורך עליו לגבות עדויות ממשתתפים או מעדי ראיה. תיעוד תחקיר האירוע וממצאיו יישמרו בתיק מיוחד לצורך זה לפרק זמן המוגדר בנוהל בקרת מסמכים ורשומות איכות 02.

5.8. בסיום האירוע יפנה המפעל את המפגע ובמידת הצורך ישקם את האזור שנפגע באירוע.

5.9. פסולת חומרים מסוכנים תיאסף ותפונה לאתר פסולת מאושר.

5.10. כל עובד חברה המקבל במישרין תלונה הנוגעת למפגע סביבתי, יפנה אותה מיד למנהל אבטחת איכות ואחראי איכות הסביבה במפעל ובהיעדרו לשער המפעל.

5.11. ממונה בטיחות במפעל אחראי על כך שחדר החירום יהיה ערוך ומוכן בכל עת באמצעות ביקורת חודשית על ציוד החירום באמצעות ביקורת חודשית על ציוד החירום.

5.12. במקרה של בדיקת תלונה שהתקבלה, עם הגעתו למקום ממנו נובע המטרד מצויד ב"טופס דווח חריגות סביבתיות 30.01", המטפל בתלונה יבצע את הבדיקות הבאות:

5.12.1. בדיקה מקיפה בתוך המפעל, ובמקרה חריג פניה למקום מחוץ למפעל הנחשד כגורם למטרד.

5.12.2. במידת האפשר יש להפעיל סיורים ממונעים לעזרה באיתור מקור הפליטה, לרבות באזורים לא מאוישים.

5.12.3. בדיקה סביבת האזור בו, לטענת הפונה, קיים המטרד.

5.12.4. הממצאים יירשמו ע"ג טופס "דווח חריגות סביבתיות 30.01".

5.13. במידה ואותרה הסיבה לתלונה, יודיע המטפל בתלונה בדחיפות על קיום המפגע לבעל תפקיד / גורם אחראי במחלקה בתחום אחריות בה קיים המטרד.

5.14. בעל התפקיד שקיבל ההודעה על המפגע מחויב לטפל מידית כדי להפסיק המטרד, כולל ביטול מוחלט של גורם התקלה, לרבות הפסקת מתקן / תהליך.

5.15. במידה ומתברר למטפל בתלונה שאין בסיס לתלונה, יודיע המטפל בתלונה בהקדם למתלונן ולרשות המקומית את תוצאות הבדיקה.

5.16. במידה והמפגע הסביבתי משמעותי, מטפל בתלונה יבקש מהשער להודיע על האירוע למשטרת שדרות , מרכז מידע חומ"ס, שירותי כיבוי והצלה שדרות, מוקד עירוני, היחידה איכות הסביבה מחוז דרום, משרד להגנת הסביבה מחוז דרום, מד"א שדרות .

5.17. הטופס דווח חריגות סביבתיות 30.01" יועבר למנהל המפעל לאישור, ויופץ לסמנכ"ל תפעול ולממונה הבטיחות ומנהל אבטחת האיכות והסביבה לא יאוחר מ- 12 שעות לאחר סיום הטיפול בתלונה.

5.18. באחריות מנהל אבטחת איכות וסביבה לבצע תחקיר לברור סיבות השורש לאירוע. בהתאם למסקנות תחקיר זה יופקו לקחים ויומלצו המלצות לתיקון הליקויים והמפגעים ומניעת הישנות אירועים דומים.

5.18.1. טיפול בממצאי התחקיר ובהמלצותיו יתבצע בהתאם לנוהל שיפור פעולה מתקנת ומונעת 06.

5.18.2. בכל מקרה של תקרית וחריגה סביבתית ינקטו פעולות הסברה והדרכה לכלל עובדי החברה במטרה למנוע הישנות האירוע.

5.19. ריכוז חריגות סביבתיות ופעולות מתקנות שננקטו בעטיין ידווחו במסגרת סקר הנהלה .

6. נספחים

6.1. טופס דווח חריגות סביבתיות טופס 30.01

6.2. טופס תחקיר אירוע 06.04

6.3. טבלת טלפונים לגורמי הצלה חיצוניים לשדרות תיעוד 30.01

6.4. לוח מיקרו- רינגלמן תיעוד 30.02

אושר ע"י: מורן גניש	תפקיד: מנהלת איכות	תאריך: 09/04/24	חתימה: