ПРОТОКОЛ No: 0000190

за предаване и приемане на пожарогасители, за които е установено невъзможност да се възстановят

Днес 09.12.2021 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Администратор на "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД, гр. София, обл Софийска, ж.к "Люлин-10" ул. Ген. Н. Генев 14, ЕИК: 201 775 049, предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, за които е установено следното:

No: по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка модел, сериен номер и др.)	Кате- гория съгла- сно т.4.3.2.2 от БДС ICO 11602 -2:2002	Маса на за- реде- ния по- жаро- гаси- тел, kg,I	Пожаро- гасите- лно ве- щество (вода, прах , СО2 или др.)	Основание за бракуване
1	Пожарогасител 0006826	1	9 л	Воден	Корозия на съда
2	Пожарогасител 0006825	1	9 л	Воден	Корозия на съда
3	Пожарогасител 0006824	1	9 л	Воден	Корозия на съда
1	Пожарогасител 0006826	1	9 л	Воден	Корозия на съда
2	Пожарогасител 0006825	1	9 л	Воден	Корозия на съда
3	Пожарогасител 0006824	1	9 л	Воден	Корозия на съда
1	Пожарогасител 0006826	1	9 л	Воден	Корозия на съда
2	Пожарогасител 0006825	1	9 л	Воден	Корозия на съда
3	Пожарогасител 0006824	1	9 л	Воден	Корозия на съда
1	Пожарогасител 0006826	1	9 л	Воден	Корозия на съда
2	Пожарогасител 0006825	1	9 л	Воден	Корозия на съда
3	Пожарогасител 0006824	1	9 л	Воден	Корозия на съда
1	Пожарогасител 0006826	1	9 л	Воден	Корозия на съда
2	Пожарогасител 0006825	1	9 л	Воден	Корозия на съда
3	Пожарогасител 0006824	1	9 л	Воден	Корозия на съда

Да бъде бракуван / бъдат бракувани. Общо пожарогасители за брак - 3 бр.

Собственик на пожарогасителя/ите ДГ №135"Мое детство" МОЛ: Силвия Лилкова

тел: 0879043173 град Нови Искър адрес ул. "Варна"№1

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

Предал:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат) (собственик/предста-

Преставител на организацията, вител на собственика)

извършила обслужването) Георги Ильов Приел: Силвия Лилкова ,МОЛ

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.