
ideal gain = 1
Recovery gain
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Cross-talk RMS (nm)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
Tilt X
Tilt Y
Defocus
Astig 45
Astig 0
Coma X
Coma Y
Trefoil X
Trefoil Y
Sph.