SVEUČILIŠTE U SPLITU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

ZAVRŠNI RAD

IZRADA APLIKACIJE ZA OBRADU REZULTATA 3D SKENIRANJA IZ OBLAKA TOČAKA I PRIPREMA MODELA ZA 3D ISPIS

Mijo Jurić-Pešić



ZADATAK ZAVRŠNOG RADA

NASLOV: Izrada aplikacije za obradu rezultata 3D skeniranja iz oblaka točaka i priprema modela za 3D ispis

ZADATAK: Objasniti postupak 3D skeniranja strukturiranim svjetlom. Objasniti postupak 3D ispisa FFF tehnologijom te oblik potrebne datoteke (stl,...) za postojeće aplikacije za generiranje g-koda. Za jedan primjer napraviti postupak 3D skeniranja i dobivanje 3D geometrije kao oblaka točaka. Napisati skriptu za pripremu oblaka točaka te izvoz u prikladni geometrijski format za 3D ispis.



Datum obrane: 17.09.2024.

SADRŽAJ

- 1. UVOD
 - 1.1 Općenito o 3D skeniranju
 - 1.2 STL format datoteke
- 2. IZRADA SOFTVERA
 - 2.1 Izrada softvera za plotanje STL datoteke
 - 2.2 Izrada softvera za detekciju šupljina u STL datoteci
- 3. PLOTANJE STL DATOTEKE SA PRONAĐENIM ŠUPLJINAMA
- 4. ZAKLJUČAK



1.1 Općenito o 3D skeniranju

- Koristimo 3D skener sa strukturnim svjetlom i 2 kamere
- Prije samog skeniranja potrebno je pravilno pripremiti predmet
- · Skeniranje obavljamo u više mjerenja
- Nakon skeniranja slijedi proces poligonizacije





1.2 STL format datoteke

- STL → Standard Triangle Language ili STereoLithography)
- · Format trokutastih poligona
- ASCII ili binarni format
- Sastoji se od 3 vrha (3D koordinate) i vektora normale

```
solid name

\begin{cases}
\text{facet normal } n_i \ n_j \ n_k \\
\text{outer loop} \\
\text{vertex } vl_x \ vl_y \ vl_z \\
\text{vertex } v2_x \ v2_y \ v2_z \\
\text{vertex } v3_x \ v3_y \ v3_z \\
\text{endloop} \\
\text{endfacet} \\
\text{endsolid } name
\end{cases} +
```

2.1 Izrada softvera za plotanje STL datoteke

- Provjeravamo da li je STL datoteka pravilno skenirana izradom kratke Python skripte za 3D ploting
- Koraci izrade kôda:
- 1. Uključivanje biblioteka
- 2. Kreiranje novog 3D plota
- 3. Učitavanje STL datoteke (cijelog mesha i svih vektora)
- 4. Skaliranje koordinatnih osi
- 5. Prikaz plota

```
# Kreiranje novog plot-a
figure = pyplot.figure()
axes = figure.add_subplot(projection='3d')

# Učitavanje STL filea i dodavanje vektora u plot
vijak_mesh = mesh.Mesh.from_file('STL files/vijak2_2_8_zakrpano.stl')
axes.add_collection3d(mplot3d.art3d.Poly3DCollection(vijak_mesh.vectors))


# Skalranje predmeta sa osima
scale = vijak_mesh.points.flatten()
axes.auto_scale_xyz(scale, scale, scale)

# Prikaz plota na ekran
pyplot.show()
```



2.1 Izrada softvera za plotanje STL datoteke

Rezultat dane napisane skripte





2.2 Izrada softvera za detekciju šupljina u STL datoteci

- Glavni dio ovog završnog rada
- Cilj: pronaći sve nepravilnosti tj. šupljine u danoj STL datoteci
- Šupljine ćemo pronaći koristeći svojstvo zatvorenosti predmeta u STL datoteci
- Svojstvo zatvorenosti svaki rub se nalazi između točno dva trokuta, što znači da nema nigdje ruba koji bi okruživao šupljinu
- Detekciju šupljina obavljamo iteriranjem po svim rubovima svakog trokuta i brojimo koliko se puta određeni rub pojavio
- Ako je broj ponavljanja 2 rub se nalazi između 2 trokuta
- Ako je broj ponavljanja 1 taj rub okružuje šupljinu
- Kroz iduće slajdove ćemo detaljno proučiti kôd



2.2 Izrada softvera za detekciju šupljina u STL datoteci

- Definiramo funkciju za pronalazak šupljina čije će ulazni kojoj ćemo proslijediti sve trokute iz STL datoteke, a kao rezultat vraća sve rubove koji okružju šupljinu (bound_edges)
- 2. Definiramo rječnik edges{} u koji ćemo pohraniti sve rubove
- 3. Iteriramo po svim rubovima te ih spremamo sortirane radi mogućnosti pronalaska

```
# Funkcija za detekciju šupljina

| Vertification | Wester | Weste
```

2.2 Izrada softvera za detekciju šupljina u STL datoteci

- 4. Kada naiđemo na novi rub, spremamo ga u rječnik sa brojem ponavljanja 1 (linija 23)
- Ako iterirajući naiđemo na neki rub više od jednom, njegov broj ponavljanja povećamo za 1 (linija 21)
- Definiramo bound_edges tj. sve rubove koji se ponavljaju jednom na način da prođemo kroz sve rubove te ih spremimo u bound_edges ako je count (broj ponavljanja) tog ruba jednak 1

3. PLOTANJE STL DATOTEKE SA PRONAĐENIM ŠUPLJINAMA

- Kada smo pronašli sve rubove koji okružuju šupljinu, potrebno je nacrtati 3D plotati originalnu STL datoteku (metalni vijak) sa pronađenim šupljinama
- Originalan vijak ćemo prikazati u plavoj, a sve rubove koji okružuju šupljine u crvenoj boji
- Funkcija plot_screw_and_holes(triangles, holes) će imati 2 argumenta
- Triangles svi učitani trokuti iz STL datoteke
- Holes rezultat funkcije find_holes() tj. svi rubovi koji okružuju šupljinu
- Koraci:
- 1. Definiranje novog 3D plota
- 2. Crtanje svih trokuta u plavoj boji
- 3. Iteriramo po svim rubovima koje prikazujemo u crvenoj boji izvlačeći njihove X, Y I Z koordinate
- 4. Odradimo skaliranje kako bismo cijeli vijak prikazali u proporcijama


3. PLOTANJE STL DATOTEKE SA PRONAĐENIM ŠUPLJINAMA

Prikaz kôda funkcije plot_screw_and_holes()

```
def plot screw and holes(triangles, holes):
    fig = plt.figure()
    ax = fig.add subplot(111, projection='3d')
    ax.add collection3d(Poly30Collection(triangles, color='blue', alpha=0.3, linewidths=0.2, edgecolor='b'))
    for edge in holes:
        edge = np.array(edge)
        ax.plot(edge[:, 0], edge[:, 1], edge[:, 2], color='red', linewidth=2)
    # Podesavanje koordinatnih osiju
    ax.set xlabel('x')
    ax.set ylabel('Y')
    ax.set zlabel('Z')
    # Skaliranje
    scale = triangles.flatten(order= C )
    ax.auto scale xyz(scale, scale, scale)
   plt.show()
# Prikazivanje modela sa vijka sa šupljinama
plot screw and holes(triangles, holes)
```

3. PLOTANJE STL DATOTEKE SA PRONAĐENIM ŠUPLJINAMA

Rezultat funkcije plot_screw_and_holes()



4. ZAKLJUČAK

- Koristeći 3D skener sa strukturnim svjetlom i dvije kamere moguće je precizno skeniranje jednostavnijih i složenijih modela
- STL format datoteke je format u kojem je 3D objekt pohranjen kao niz trokuta definiran sa 3 vrha i vektorom normale
- STL datoteku daljnjom obradom možemo pripremiti za ispis
- Koristeći svojstvo zatvorenosti STL datoteke, jednostavnim iteriranjem po rubovima objekta možemo pronaći šupljine koje su ostale kao posljedica nepravilnog skeniranja ili su svojstvo tog objekta
- 3D skeniranje i ispis su danas često korištene tehnologije čiji se alati i tehnike neprestano razvijaju i primjenu pronalaze u sve više sfera ljudskog života



HVALA NA PAŽNJI! Imate li pitanja?

