
0.15
2.42
0.15
1.40
0.15
3.20
0.15
0.15
3.50
0.15
0.60
0.95
0.80
0.60
1,62x1,20
0,90
0.15
1.80
0,50x0,40
1,70
0.15
1,40x1,70
0,70
0.15
3.50
0.15
2.42
0.15
1.40
0.40
2.00
0.80
0.15
2.00
5.05