

# CURSO:

# GENERATIVE AEROSPACE SHEETMETAL DESIGN FUNCION SHM\_AERO

MANUAL DEL ALUMNO



# **CURSO:**

# GENERATIVE AEROSPACE SHEETMETAL DESIGN FUNCION SHM\_AERO

PREPARADO POR: REVISADO POR:

A. Navarro

Fecha: 10-06-1999

PROPIEDAD DE CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS, S.A. Este documento no puede ser utilizado ni reproducido total o parcialmente sin la previa autorización escrita de la Dirección de CASA.

CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS, S.A. PROPERTY. This document shall neither be used nor completely or partially reproduced without previous written authorization by CASA Direction.



# **INDICE**

1 '	JENEKAL	4
2	ENTORNO SHM_AERO	4
3	PROCESO DE CONSTRUCCION	5
3.1	Generación de la geometría auxiliar	6
3.2	Definición de las características de la pieza (Part)	
3.3	Creación de la cara de referencia (Web)	
3.4	Creación de una faldilla (Flange)	
3.4.1	Faldilla apoyada sobre plano o superficie	9
3.4.2	Faldilla con un contorno como límite	10
3.4.3	Faldilla con un ángulo determinado	10
3.4.4	Características	11
3.5	Escotaduras (Flange cutout)	
3.6	Recorte de una esquina entre faldillas (Corner Relief)	14
3.7	Creación de un estaje sencillo (Joggle)	
3.8	Creación de un estaje doble (Twin joggle)	17
3.9	Creación de un bordón (Bead)	18
3.10	Creación de aligeramientos	20
3.10.	6	
3.10.	$\mathcal{C}$	
3.11	Creación de taladros (Holes)	22
3.12	Creación de orejetas y creces (Tab)	
	FUNCIONES DEL EDITOR DE PARTE	
5	FUNCIONES DE LA VENTANA WORKMODE	27
6	MODIFICACIONES	28
7	CREACION DE UNA VISTA AUXILIAR	29
8	EJEMPLOS DE MODELIZACION	
8.1	Modelización de piezas de chapa	
8.2	Modelización de una familia de piezas	
8.2.1	Proceso	
9	PROBLEMAS DE MODELIZACIÓN	37



### 1 GENERAL

La función SHM\_AERO genera piezas de chapa características del diseño aeronáutico. Con esta función logramos generar tanto la pieza acabada como la pieza desarrollada y sus proyecciones sobre una vista de dibujo realizada con AUXVIEW2.


Mediante SHM\_AERO se crean todos los elementos necesarios de definición de la pieza de chapa, como son faldillas, estajes, bordones, aligeramientos, etc., así como el desarrollo sobre un plano, de cada uno de estos elementos.

Las variables principales con las que trabaja la función SHM\_AERO son el material de la pieza, espesor, el procedimiento de conformado a usar, el radio de plegado y el valor de definición de la línea neutra.

# 2 ENTORNO SHM\_AERO

El entorno desde donde se desarrolla la función SHM\_AERO tiene dos escenarios, la ventana gráfica de CATIA, donde se ven los elementos gráficamente y la ventana del editor de parte, donde aparecen los elementos como nodos de una estructura. Esta ventana tiene bastante similitud con la ventana del editor de sólidos de la función SOLIDE.

En las imágenes siguientes se muestra la correspondencia entre ambos escenarios:




Ventana del editor de parte


Ventana gráfica de CATIA

El acceso a cualquier elemento de la parte se puede realizar indistintamente desde la ventana del editor de parte o desde la ventana gráfica de CATIA.



En la ventana gráfica de CATIA, cuando hay una parte activa y una cara de referencia definida (Web), nos aparecen los siguientes menús de iconos y ventanas de opciones:






Iconos para la creación de elementos

Icono de manejo de la parte

Al seleccionar el icono de Workmode se abre la siguiente ventana de opciones sobre la pieza doblada o sobre la pieza desarrollada:



Ventana de Workmode

### 3 PROCESO DE CONSTRUCCION

Los pasos generales que hay que seguir para la realización de un sólido de chapa, usando la función SHM\_AERO son los que se enumeran a continuación:

- Generar la geometría auxiliar
- Crear el conjunto de elementos (Part)
- Crear el alma de la pieza (Web)
- Añadir los elementos necesarios, faldillas, recortes de esquina, estajes, etc.




# 3.1 Generación de la geometría auxiliar

Previo al uso de la función SHM\_AERO es necesario disponer en el modelo de una serie de elementos como son:

- El contorno de la cara de referencia de la pieza y el plano que lo define
- Los planos o superficies de apoyo de faldillas
- Los puntos de los taladros, tanto previos como de aligeramientos etc.
- El plano de inicio de los estajes
- La espina de los bordones, definida con una línea o curva
- El contorno de los aligeramientos no estandares
- Los contornos de recortes de faldillas y esquinas

En la figura siguiente se muestra una geometría auxiliar típica para modelizar con SHM\_AERO.




Geometría auxiliar

### 3.2 Definición de las características de la pieza (Part)

A partir de la geometría auxiliar se puede iniciar la generación del conjunto de elementos que agrupa a todos los componentes (alma, faldilla, estajes, etc.) de la pieza de chapa.

Proceso para la creación del conjunto de elementos:

- Seleccionar la función SHM\_AERO, si no tenemos ninguna parte creada, nos aparece directamente la siguiente ventana:



Ventana para la creación del conjunto de elementos



- Escribir el nombre del conjunto de elementos en la línea **Part name:** (este nombre será el identificador de la pieza)
- Abrir la ventana de material, seleccionando el icono **Samples....** y elegir el tipo de material (Según el programa de avión)
- Escoger si hiciera falta otro radio de plegado en Min. Bend radius
- Escoger el tipo de proceso de plegado a usar en el icono de Manuf. Process.
- Aplicar pulsando **OK**

Una vez elegidas todas las opciones y haber seleccionado OK, se habrá creado el conjunto de elementos (Part) y por tanto la base para ir incluyendo los elementos que constituyan la pieza sólida de chapa.

### 3.3 Creación de la cara de referencia (Web)


La función SHM\_AERO necesita obligatoriamente de una cara de referencia o cara principal, esta cara estará apoyada sobre un plano y delimitada por un contorno cerrado, para generarla, una vez realizada la parte, se abre automáticamente la siguiente ventana:



Ventana para la creación de la cara de referencia (Web)

- Seleccionar el plano del alma de la pieza, en este plano se indica la dirección del material.
- Verificar si es adecuada la dirección del material, sino cambiarla seleccionando el vector
- Seleccionar los elementos que constituyan el contorno de la misma
- Aplicar pulsando OK

Después de haber creado la cara de referencia (Web), la pantalla CATIA aparece según esta imagen, siempre que el modo de visualización sea el modo sombreado:




Representación gráfica de la cara de referencia (Web)



Una vez creado el conjunto de elementos (Part) y la cara de referencia (Web), se puede iniciar la creación de los demás componentes de la pieza de chapa (faldillas, aligeramientos, bordones, estajes, etc.)

### 3.4 Creación de una faldilla (Flange)

Para crear una faldilla mediante SHM\_AERO seleccionar el icono de crear faldilla, en la ventana de creación de elementos, y se abre la siguiente ventana:




Ventana de creación de faldillas

Existen tres tipos de faldilla que se pueden realizar mediante SHM\_AERO:

- Faldilla apoyada en un plano o superficie
- Faldilla con un contorno como limite
- Faldilla con un ángulo determinado

En la imagen siguiente se observa un esquema con los tres casos de faldillas






# 3.4.1 Faldilla apoyada sobre plano o superficie

Para crear este tipo de faldillas seguir los siguientes pasos:

- Seleccionar el plano o superficie de apoyo de la faldilla
- Elegir el tipo de aproximación de la faldilla a la superficie, existen dos tipos:
  - Exact: Realiza la faldilla exacta a la superficie
  - Approxim: Aproxima la superficie a una reglada para generar la faldilla


En la imagen siguiente se muestra un esquema con los diferentes tipos de aproximación:



Cuadro de tipos de aproximación

- Indicar la longitud de la faldilla en el apartado Length
- Si hay radios en las esquinas de la faldilla o hubiera un limite diferente a la normal en la misma, seleccionar **Flange sides...** e indicar el valor del radio y el elemento que limita la faldilla. Estos datos se pueden dar para cualquiera de los dos lados de la faldilla.

Una vez indicadas todas las variables, seleccionar el icono OK y aparecerá la faldilla.



Representación gráfica de la faldilla




### 3.4.2 Faldilla con un contorno como límite

Otro tipo de faldilla que se puede realizar, es aquella faldilla que tiene un contorno como límite

Para realizar este tipo de faldilla seguir los pasos siguientes:

- Seleccionar el plano o superficie de apoyo
- Seleccionar en la ventana de crear faldilla la opción **Element** en el menú del tipo de longitud de faldilla
- Seleccionar el elemento que define el límite de la faldilla
- Verificar las direcciones de la faldilla, del material y de la cara de referencia.
- Aplicar pulsando **OK**

En las imágenes siguientes se observan gráficamente los pasos para la creación de la faldilla:



Pasos para la creación de faldilla con un contorno como limite


### 3.4.3 Faldilla con un ángulo determinado

Para crear una faldilla con un ángulo determinado con respecto a la cara de referencia de la pieza, hay que seguir los mismos pasos que en los tipos de faldilla anteriores:

- Seleccionar en la ventana de crear faldilla como elemento de apoyo (**Support geometry**) la arista de la cara de referencia sobre la que se quiere crear la faldilla
- Introducir el valor del ángulo de la faldilla, existe la posibilidad de introducir una ley de ángulos o de dos valores diferentes para cada uno de los extremos de la arista
- Aplicar pulsando **OK**



En las imágenes siguientes se observan gráficamente los pasos para la creación de la faldilla:



Pasos para la creación de faldilla con un ángulo determinado


### 3.4.4 Características

Existen una serie de características para la creación de faldillas, estas características afectan a la longitud de la faldilla, a los limites de la faldilla y a los radios de esquina de las mismas.


### Longitud

Se da la posibilidad de generar la longitud de la faldilla de varios modos:

En la ventana de crear faldilla existe el menú de longitud de faldilla con las siguientes opciones:




**From OML:** La longitud de la faldilla está medida desde la intersección con la cara de referencia y sobre la superficie o plano de apoyo , usando esta opción sobre una superficie hay que calcular la desviación entre la superficie y la faldilla, para ello introducir el valor de la longitud de la faldilla y aplicar **Compute** 






**From BTL:** Igual que en el caso anterior la longitud de la faldilla está medida sobre la superficie o plano de apoyo aunque la dimensión esta tomada desde el final del radio de plegado.

**Fastener:** La longitud de la faldilla viene definida dependiendo de los remaches a usar en ella, se introducen los datos del tipo de remache, y mediante una formula previamente definida, se calcula la longitud de la faldilla



**Element:** En este caso la longitud de la faldilla la define un elemento determinado, en el caso de que la faldilla se apoye sobre superficie habría que calcular la desviación de la faldilla sobre la superficie, igual que en el caso de la opción **From OML** 


En la figura siguiente se muestra un esquema con las diferentes opciones de longitud que hay:



### • Límites laterales de faldilla


Al construir una faldilla, por defecto, los limites laterales de ésta los realiza normales a la intersección con la cara de referencia, si se necesita un límite diferente a éste, hay que usar la opción **Flange sides** 





### • Radio de esquinas

Otra opción disponible en la generación de faldillas, es la de crear los radios de las esquinas, para realizar estos radios, en la misma ventana anterior, seleccionar en el apartado Relimit, Corner, y escribir el valor del radio en las dos esquinas y aplicar.




# 3.5 Escotaduras (Flange cutout)

Para realizar una escotadura en una faldilla, como por ejemplo el paso de un larguerillo sobre un panel de cuaderna, existe la opción (Flange cutout)

Para crear esta escotadura hay que seguir los siguientes pasos:

- Seleccionar el icono de crear escotaduras de faldilla en la ventana de crear elementos, se abre la ventana siguiente de recorte:




Ventana de escotaduras de faldilla



- Introducir el contorno de la escotadura
- Si queremos una envolvente al contorno, introduciremos el valor en el recuadro Clearance
- Si la dirección de recorte no es normal a la cara de referencia, seleccionar en el apartado **Direction** la opción **Specific** e indicar la dirección adecuada
- Aplicar pulsando **OK**

El resultado de la escotadura se observa en esta imagen




Escotadura de faldilla)

### 3.6 Recorte de una esquina entre faldillas (Corner Relief)

La función SHM\_AERO tiene la opción de recortar la esquina formada entre dos faldillas para aliviar el doblado de ambas. Para generar este tipo de recorte seguir los pasos que se muestran a continuación:


- Seleccionar el icono de crear recorte en la ventana de creación de elementos y aparecerá la ventana siguiente:



Ventana de creación de Corner


Si sólo existen dos faldillas, estas aparecen directamente en la ventana, si existieran más de dos faldillas seleccionar las faldillas que se quieran recortar, indicando los elementos donde se basan.

En la imagen siguiente se observa el esquema de la operación de recorte, tanto en la pieza doblada como en la desarrollada.



Esquema de creación de Corner

- Seleccionar el contorno de recorte
- Aplicar pulsando OK




Recorte de esquina entre dos faldillas




# 3.7 Creación de un estaje sencillo (Joggle)

Para crear un estaje sencillo mediante SHM\_AERO seleccionar el icono en la ventana de creación de elementos y aparecerá la ventana siguiente:




- Seleccionar el plano de inicio
- Verificar la dirección del estaje
- Seleccionar la faldilla sobre la que se va a realizar el estaje, si solo hay una faldilla, esta se selecciona automáticamente
- Verificar la dirección de la deformación
- Introducir los datos de la altura del estaje en el apartado **Depth**
- Aplicar pulsando **OK**

La figura siguiente muestra un esquema con la operación de estaje.





En la imagen siguiente se muestra el resultado de la operación de estaje, sobre una faldilla:



Estaje sobre faldilla

# 3.8 Creación de un estaje doble (Twin joggle)

La creación de un estaje doble se realizará de un modo parecido al del estaje sencillo,


- Seleccionar el icono de estaje doble en la ventana de creación de elementos y aparecerá la ventana siguiente:



- Indicar el plano de inicio del estaje, y el plano del final
- Marcar la altura del estaje en el apartado Depth
- Una vez seleccionados todos los elementos y datos necesarios, finalizar pulsando **OK.**




En la imagen siguiente se muestra el resultado de la operación de estaje doble, sobre una faldilla:



Estaje doble sobre faldilla


# 3.9 Creación de un bordón (Bead)

La creación de un bordón se realiza mediante la selección del icono de bordón en la ventana de creación de elementos




En la ventana siguiente se observa un esquema con los parámetros de las variables del bordón





- Indicar la espina del bordón
- Seleccionar un bordón de la lista de **Standard** o elegir los valores de sus variables
- Aplicar pulsando **OK**

En la imagen siguiente se muestra el resultado de generar bordones:





### 3.10 Creación de aligeramientos

Otro de los elementos que se pueden generar mediante la función SHM\_AERO, son los aligeramientos, en este tipo de elementos hay que destacar que se dividen en dos tipos, aligeramientos con faldilla y aligeramientos sin faldilla, en los dos siguientes apartados se explican estos dos tipos de aligeramientos.

# 3.10.1 Aligeramiento con faldilla (Flanged Cutout)

El aligeramiento con faldilla tiene a su vez tres subtipos

- Aligeramiento redondo
- Aligeramiento alargado
- Aligeramiento de un contorno dado.


Todos los aligeramientos con faldilla se crean siguiendo los mismos pasos:

- Seleccionar el icono de aligeramiento con faldilla en la ventana de creación de elementos y aparecerá una ventana con los tres tipos de aligeramiento con faldilla



Tipos de aligeramientos con faldilla

- Seleccionar el que se desee y aparecerá la ventana siguiente:






- Seleccionar el lugar de aplicación del aligeramiento:

Para un aligeramiento redondo indicar un punto Dos puntos para un aligeramiento alargado Un contorno para el tipo de aligeramiento de un contorno dado.

- Seleccionar los parámetros de la faldilla
- Aplicar pulsando **OK**

En la imagen siguiente se muestra el resultado de la operación:




### 3.10.2 Aligeramiento sin faldilla (Cutouts)

Los aligeramientos sin faldilla también se divide a su vez en cinco tipos diferentes

- Aligeramiento alargado
- Aligeramiento rectangular redondeado
- Aligeramiento rectangular
- Aligeramiento con contorno
- Aligeramiento normalizado


Todos los aligeramientos sin faldilla se crean siguiendo los mismos pasos

- Seleccionar el icono de aligeramiento sin faldilla (Cutouts) en la ventana de creación de elementos y aparecerá una ventana con todos los tipos de aligeramiento sin faldilla




- Seleccionar el que se desee y aparecerá la ventana siguiente:





- Seleccionar el lugar de aplicación del aligeramiento, dependiendo del tipo de aligeramiento elegido
- Aplicar pulsando **OK**

En la imagen siguiente se muestra el resultado de la operación:




### 3.11 Creación de taladros (Holes)

Otro tipo de elemento que se puede generar con la función SHM\_AERO, es el taladro.


Existen cuatro tipos de taladros,

- Taladro normal (Clearance)
- Taladro de utillaje (Tool)
- Taladro de índice (Index)
- Taladro de remache (Fastener)
- Seleccionar el icono de taladros (Holes) en la ventana de creación de elementos y aparecerá una ventana con todos los tipos de taladros posibles






- Seleccionar el que se desee y aparecerá la ventana siguiente:



- Indicar el centro, seleccionando un punto (o varios puntos si se quieren mas taladros)
- Aplicar pulsando **OK**




# 3.12 Creación de orejetas y creces (Tab)

Otros de los elementos que se generan mediante la función SHM\_AERO son las orejetas y las creces de material para fabricación.

Para la creación de las orejetas o creces (Tab), seguir las siguientes operaciones:


- Seleccionar el icono de orejetas y creces (Tab) en la ventana de creación de elementos y aparecerá una ventana con dos opciones diferentes:





- Dependiendo del icono que se seleccione se abrirá una ventana diferente:





Ventana de creación de orejetas

Ventana de creación de creces


Las orejetas y creces solamente aparecerán sobre la pieza desarrollada



### 4 FUNCIONES DEL EDITOR DE PARTE

El editor de parte es uno de los escenarios desde donde se desarrolla la función SHM\_AERO, en el editor de parte aparecen los elementos como nodos de una estructura, con bastante similitud con la ventana del editor de sólidos de la función SOLIDE.

Existe en el editor de parte una serie de menús y de iconos que albergan a su vez comandos que realizan operaciones sobre el conjunto de elementos, la cara de referencia o sobre cualquier componente.



### • Barra de menús


En la tabla siguiente se muestran los diferentes menús que aparecen en la Barra de menús, sus diferentes comandos, así como una descripción de cada uno de ellos.

MENU	COMANDO	DESCRIPCION	
File	Print	Captura e imprime imágenes del editor de parte	
	Exit	Realiza la salida del editor de parte	
Edit	Cut	Corta una selección de nodos	
	Сору	Copia una selección de nodos	
	Paste	Pega en el árbol una selección de nodos copiada	
	Delete	Borra nodos	
	Duplicate	Duplica nodos	
	Translation options	Cambia la posicion de un elemento	
	Rename	Cambia el nombre de un nodo	
	Show Geometry	Visualiza la geometría del elemento	
	Properties	Edita las características de un elemento	
View	Collapse	Comprime el árbol de la parte	
	Expand	Descomprime el árbol de la parte	
	Options	Opciones sobre la representación del árbol	




### • Barra de iconos

En la imagen siguiente aparece la Barra de iconos, con la descripción de cada uno de los iconos:



### • Nodos

Al seleccionar un nodo determinado y pulsar el botón derecho del ratón, nos aparece el menú de opciones del nodo, que son las mismas que aparecen en los diferentes menús de la Barra de menús.






### 5 FUNCIONES DE LA VENTANA WORKMODE

En el menú de manejo de parte, está el icono que abre la ventana de Workmode, esta ventana tiene una serie de opciones sobre el modo de representación del conjunto de elementos Part.

Estas opciones son las siguientes:

- **Visualización:** Puede ser como Skin o como Solide, es aconsejable mantener durante el proceso de modelizado, el tipo de visualización Skin, ya que es más rápido
- **Modo de actualización**: Tanto de la parte doblada como de la desarrollada, este tipo de actualización puede ser automática o manual
- Show o Hide: El resultado puede ser visible o no
- **Joggle compensation**: Esta opción realiza una compensación del estaje, dependiendo de la distancia al limite de la faldilla

En la imagen siguiente se muestra la ventana de Workmode con las diferentes opciones sobre la pieza doblada o sobre la pieza desarrollada:



Ventana de Workmode



### **6 MODIFICACIONES**

Cuando existe una parte creada y hay la necesidad de modificar las características o datos geométricos de la parte o de un elemento determinado, se actuará del siguiente modo:

# Modificación de la parte

- Seleccionar el nodo de la parte en el editor de parte, pulsar con el botón derecho del ratón, para abrir el menú de opciones, y elegir Properties. También se puede acceder a través del comando Part en el menú CATIA de la función
- Se abre la ventana de **Modified Part**, cambiar las características a modificar
- Aplicar pulsando **OK**

### Modificación de un elemento


- Seleccionar el nodo del elemento a modificar en el editor de parte, pulsar con el botón derecho del ratón, para abrir el menú de opciones, y elegir **Properties**.
- Se abre la ventana de Modify ...., cambiar las características a modificar
- Aplicar pulsando **OK**




### 7 CREACION DE UNA VISTA AUXILIAR

Otra de las posibilidades de la función SHM\_AERO es la de generar mediante la función AUXVIEW2 de una vista auxiliar de dibujo, con la pieza desarrollada, teniendo la posibilidad de actualizarla a requerimiento del usuario. Para generar esta vista :

- Seleccionar en la función **AUXVIEW2** crear una vista nueva, y aparece la lista de tipos de vista que se pueden realizar, si existe una **Part** creada, en esa lista estará incluida la opción **Unfolded View**.



- Una vez seleccionada el tipo de vista a crear, indicar la posición en dibujo, donde se colocará la vista, aplicar y la vista estará creada




Vista auxiliar de una pieza desarrollada




### 8 EJEMPLOS DE MODELIZACION

# 8.1 Modelización de piezas de chapa










CREAR LOS BORDONES	×	<ul> <li>Seleccionar la espina del bordón (Elegir varias espinas si hay bordones iguales)</li> <li>Elegir en la lista de bordones el que se va a incluir</li> <li>Verificar la dirección del bordón</li> <li>Aplicar</li> </ul> Repetir el proceso para el otro bordón si son diferentes
CREAR LOS TALADROS	+ +	- Seleccionar los puntos de los taladros - Seleccionar el tamaño de los taladros - Aplicar  Repetir el proceso para los demás tipos de taladros
CREAR LA VISTA DE DIBUJO	A SERVICE OF THE PARTY OF THE P	- Crear una nueva vista con AUXVIEW2 del tipo <b>Unfolded View</b> - Aplicar



### 8.2 Modelización de una familia de piezas


Cuando se vaya a modelizar una pieza perteneciente, a una familia que tienen una misma filosofía de diseño (p.e. las costillas de BA) se tendrá en cuenta, a la hora de generar los elementos auxiliares, los aspectos comunes entre ellas

El objetivo es que a partir de la pieza inicial, cambiando el plano de la cara de referencia, y modificando los parámetros de algún elemento, se puedan generar todas las piezas de la misma familia.



Familia de piezas

En la imagen siguiente se muestra la geometría auxiliar que debe llevar el modelo:







### 8.2.1 Proceso

A continuación se muestra mediante un ejemplo el proceso a seguir para crear una pieza perteneciente a una familia:

- Crear la cara de referencia usando como contorno elementos planos y superficiales \*PLN, \*FAC, \*SUR, etc., que contengan a todas las piezas de la misma familia, no usar elementos líneas o curvas \*CRV, \*CCV, \*LN, etc.




- Crear las faldillas, apoyadas sobre la superficie o los planos de referencia







- Crear los recortes de faldillas, usando como contorno, el corte del plano de la costilla con las superficies de definición de los recortes



- Crear los estajes, usando los planos de definición




- Crear el aligeramiento, usando el punto de intersección entre el plano de la costilla y la línea de definición de centros.





Una vez creada la primera pieza se puede iniciar la creación del resto de las piezas que componen la familia:


- Abrir el modelo de la costilla 1 y ficharlo con el nombre de la costilla 2
- Cambiar el nombre del conjunto de elementos, y si fuese necesario el espesor y el material
- Cambiar el plano de apoyo de la cara de referencia, por el plano de la costilla 2, se actualiza toda la pieza, salvo el taladro de aligeramiento y los recortes.



- En el editor de parte:

**Modificar los recortes**: cambiando el contorno inicial por el contorno resultante del corte del plano de la costilla 2 con las superficies de definición de los recortes.

**Modificar el aligeramiento**: cambiando el punto inicial por el punto de intersección entre el plano de la costilla 2 y la línea de definición de centros.





# 9 PROBLEMAS DE MODELIZACIÓN

