Krótka historia o debugowaniu laptopa, który nie budził się z uśpienia

0 mnie

- Wicekapitan @ <u>Dragon Sector</u> CTF team
- Researcher @ <u>Invisible Things Lab</u>
- Inżynieria wsteczna, IT sec, kryptografia
- Współautor "Praktycznej Inżynierii Wstecznej"
- [dodane po prelekcji] Inna moja prezentacja, na podobny temat:

https://www.youtube.com/watch?v=FpaBnJO9a0w





Intro

- Znajomemu nie działa suspend w laptopie
- Usypia się poprawnie, ale hard reset przy próbie obudzenia
- Thinkpad x230, Qubes OS (z Xenem jako hypervisorem)


Standardowe sprawdzenia

- Update BIOS-u, firmware'u i sterowników
- Reset BIOS-u do ustawień fabrycznych
- Przełożenie dysku do innego Thinkpada x230
- Zmiana BIOS-u na coreboota
- Zmiana OS-a na inny


Nie widać żadnej oczywistej przyczyny → pora na debugowanie!

Ale najpierw, jak to wszystko działa?


Jak działa komputer: BIOS, ACPI, OS...




Boot




Boot




Boot




Przejście w S3



Budzenie z S3



Qubes OS / Xen



management domain (VM)

Debugowanie

Sposoby na debugowanie

- Ekran wyłączony/gpu wyłączone
- Serial port nie mamy stacji dokującej
- while (1) {}
- RTC timer

pm_trace

Ficzer Linuxa do debugowania ACPI

```
static int device resume_noirq(struct device *dev, pm_message_t state, bool async);
   pm callback t callback;
   const char *info;
   bool skip resume;
   int error = 0;
   TRACE DEVICE(dev);
   TRACE RESUME(*);
   if (dev->power.syscore | dev->power.direct complete)
        goto Out;
```

pm_trace

```
    w Dom0:
    echo 1 > /sys/power/pm_trace
    suspend → resume → auto reboot → dmesg:
```

```
Magic number: 0:848:178

hash matches

[snip]/linux-4.14.74/drivers/base/power/main.c:1143
```

pm_trace

```
    w Dom0:
        echo 1 > /sys/power/pm_trace
        suspend → resume → auto reboot → dmesg:
        Magic number: 0:848:178
        hash matches
        [snip]/linux-4.14.74/drivers/base/power/main.c:1143
```

• Czyli:

```
Complete:
          complete_all(&dev->power.completion);
          TRACE_SUSPEND(error);
          return error;
```

Suspend się powiódł, ale do resume w ogóle nie dotarło

pm_trace w Xenie?

- Nie ma, ale...
- ... przeportowanie z Linuxa do Xena okazało się dość proste
- Setup: netboot przez PXELINUX

Dokąd dociera wykonanie?

arch/x86/boot/wakeup.S#L152:

```
$MSR EFER, %ecx
movl
rdmsr
       * EFER LME, %eax /* Long Mode
btsl
       " EFER SCE, %eax /* SYSCALL/SYSRET */
btsl
                      /* No Execute?
          ,%edi
                                         */
btl
jnc
      1f
       $ EFER MX,%eax /* No Execute
btsl
                                         */
wrmsr
```

NX?

- Niewłączanie NX naprawia problem
- Ale dlaczego NX nie daje się włączyć?

NX

Intel SDM, Volume 3:

If the execute-disable capability is not available, a write to set IA32_EFER.NXE produces a #GP exception.

Ale procesor w tym laptopie wspiera NX....

NX

IA32_MISC_ENABLE MSR:

34	XD Bit Disable (R/W)
	When set to 1, the Execute Disable Bit feature (XD Bit) is disabled and the XD Bit extended feature flag will be clear (CPUID.80000001H: EDX[20]=0).
	When set to a 0 (default), the Execute Disable Bit feature (if available) allows the OS to enable PAE paging and take advantage of data only pages.
	BIOS must not alter the contents of this bit location, if XD bit is not supported. Writing this bit to 1 when the XD Bit extended feature flag is set to 0 may generate a #GP exception.

BIOS!

- BIOS na Thinkpadach x230 domyślnie ma wyłączony NX
- Xen przy starcie komputera nadpisuje wyłączenie NX i z powrotem go włącza (najpierw w IA32_MISC_ENABLE a potem w EFER.NXE)
- Ale przy resume robi tylko to drugie

Naprawa

- Zmiana ustawień BIOS-u naprawia problem
- Patch do Xena też nie zaszkodzi

Pytania?

Email: <u>redford@dragonsector.pl</u>

Twitter: @dsredford

IRC: Redford @ freenode.net

