

Informe Técnico: Código P0777

Jeep Compass 2009 (Transmisión CVT JF011E)

Descripción del Código

P0777: Pressure Control Solenoid 'B' Stuck On

Este código de falla es una confirmación de un problema mecánico directo en el **cuerpo de válvulas**.

Aclaración técnica importante:

- El fallo **NO** es causado por el solenoide.
- El solenoide puede estar operando eléctricamente de manera correcta.
- El origen del problema es la incapacidad mecánica del sistema del cuerpo de válvulas para regular la presión adecuadamente.