Podstawy Systemów Mikroprocesorowych

Lab. 6. Magistrala szeregowa SPI. v.0.1

Dariusz Tefelski

2020-11-08

Spis treści

Laboratorium 6.	3
Magistrala szeregowa SPI	3
Wykonanie:	3


Laboratorium 6.

Magistrala szeregowa SPI.


Ćwiczenie ma na celu zapoznanie użytkownika z magistralą szeregową SPI oraz metodami jej obsługi w mikrokontrolerach AVR. Zadanie polega na napisaniu programów wykorzystujących sprzętowe rozwiązanie interfesjsu SPI w mikrokontrolerze ATmega32 do komunikacji z 12-bitowym przetwornikiem A/C MCP3202 firmy Microchip oraz wyświetlanie wyniku konwersji A/C na wyświetlaczu alfanumerycznym LCD.

Wykonanie:

- 1. Zapoznać się z peryferium interfejsu **SPI** w mikrokontrolerze **ATmega32**. Skorzystać z noty katalogowej mikrokontrolera. Określić wyprowadzenia mikrokontrolera potrzebne dla sygnałów:
 - MOSI
 - MISO
 - SCK
 - SS
- 2. Zapoznać się z notą katalogową przetwornika A/C MCP3202.
- 3. Podłączyć układ przetwornika **MCP3202** do mikrokontrolear na płycie EvB 5.1 wg schematu rys. 1.



Rysunek 1: MPC3202 - schemat ideowy.



Rysunek 2: MCP3202 - połączenie na płytce prototypowej (Bread Board).

Przetwornik powinien mierzyć napięcie z jednego z potencjometrów dostępnych na płycie uruchomieniowej EvB 5.1, np. **POT1**.



Uwaga: Do podłączeń pomiędzy płytą EvB 5.1 a płytką prototypową z umieszczonym układem **MCP3202** należy wykorzystać przewody męsko-żeńskie **M-Ż**.

4. Napisać bibliotekę obsługi magistrali SPI.

W pliku nagłówkowym **spi.h** powinny znaleźć się deklaracje funkcji:

```
void SPI_MasterInit(void);
uint8_t SPI_MasterTransmit(uint8_t);
```

oraz makra do ustawiania linii SS (CS):

```
#define SS_ENABLE() {PORTB&=~(1<<SS);}
#define SS_DISABLE() {PORTB|=(1<<SS);}</pre>
```

- Mikrokontroler pracować będzie w trybie Master;
- Zwróć uwagę na ustawienie właściwego preskalera zegara magistrali SPI. Sprawdź maksymalną częstotliwość w nocie katalogowej układu MCP3202.
- 5. Do projektu dołączyć utworzoną na wcześniejszych zajęciach bibliotekę obsługi wyświetlacza LCD;
- 6. Podłączyć wyświetlacz LCD do mikrokontrolera (Domyślnie wykorzystywany był port **PORTA**).
- 7. Napisać program główny, który będzie wyświetlał na wyświetlaczu LCD odczytany stan konwersji w postaci liczby oraz zmierzone napięcie w woltach [V] w postaci liczby zmiennoprzecinkowej (z 3 miejscami po przecinku).
 - Konwersja napięcia może być zrealizowana w pętli głównej funkcji main() albo cyklicznie w obsłudze przerwania jednego z Timer'ów co 100 ms.
 - Przeliczyć wartość konwersji na wartość napięcia (liczba zmiennoprzecinkowa) i przedstawić na wyświetlaczu LCD
- 8. Zaobserwować działanie przetwarzania analogowo/cyfrowego poprzez regulację potencjometru **POT1** za pomocą małego śrubokręta.
- 9. Wzbogacić program o wyznaczanie wartości średniej z np. 20 pomiarów i wyświetlanie jej pod mierzoną wartością chwilową. Można przygotować procedurę wyznaczania średniej kroczącej (liczona w każdym momencie bufor cykliczny), albo wyznaczana i wyświetlana po zebraniu 20 próbek za każdym razem od początku.



Uwaga! Tuż po zaprogramowaniu mikrokontrolera może nie zadziałać magistrala SPI (objawiać się to będzie kodem 0xfff - same jedynki (4095) odczytanym z rejestru SPDR. Jest to najwyraźniej związane z procesem programowania, który odbywa się także po magistrali SPI.

W takim przypadku zaleca się wyłączenie i ponowne włączenie zasilania płytki EVB 5.1. Samo naciśniecie RESET nie rozwiązuje problemu.