CN101-105はハンダ面側から部品を実装してください 部品面側から見て左上が1番ピン、ハンダ面から見て右上が1番ピンです

