## **Fehlerschranken**

Messungen sind leider immer mit Fehlern behaftet. Wir müssen deshalb abschätzen, wie gross dieser Fehler ist und dann auch die Auswirkung auf das Resultat angeben.

## Beispiel:

Fritzli misst die Stromstärke. Er schreibt auf:  $I = (0.47 \pm 0.01)$  A. Das heisst, dass die Stromstärke zwischen 0.46 A und 0.48 A liegt.

## Beachte:

- Die Fehlerschranke wird mit einer, maximal zwei signifikanten Ziffern angegeben.
- Der Messwert wird auf die gleiche Zehnerstelle gerundet.

Für die Spannung hat er weniger genaue Messwerte, nämlich:  $U = (5.4 \pm 0.2)$  V. Die Spannung liegt also zwischen 5.2 V und 5.6 V.

Jetzt muss er die Genauigkeit der Widerstandes bestimmen. Dazu berechnet er den Widerstand zuerst «normal» (d.h. ohne Fehler):

$$R = \frac{U}{I} = \frac{5.4 \text{ V}}{0.47 \text{ A}} = 11.4893617 \Omega$$
 (noch nicht runden!)

Dann wählt er die Fehlerschranken so, dass das Resultat (hier: der Widerstand) möglichst gross wird.

## Beachte:

Manchmal muss man die Fehlerschranke addieren, manchmal subtrahieren!

Damit ein Bruch möglichst gross wird, muss der Zähler möglichst gross sein und der Nenner möglichst klein. Im Zähler wird die Fehlerschranke addiert und im Nenner wird sie subtrahiert:

$$R_{\text{max}} = \frac{U}{I} = \frac{(5.4 + 0.2) \text{ V}}{(0.47 - 0.01) \text{ A}} = 12.17391304 \Omega$$
 (noch nicht runden!)

$$\Delta R = R_{\text{max}} - R = 12.17391304 - 11.4893617 \Omega = 0.6845513 \Omega$$

auf 1 Ziffer gerundet:  $\Delta R = 0.7 \Omega$ 

Jetzt kann Fritzli sein Resultat korrekt mit Fehlerschranke angeben:

$$R = (11.5 \pm 0.7) \Omega$$

(Auch hier gilt: Fehlerschranke mit einer, maximal 2 Ziffern. Resultat auf die gleiche Zehnerstelle runden.)