



## Guia de procedimento

Página 1 de 1

## **Procedimento**

Instalação do SAT Dimep em ambiente Linux

## Pré requisitos

- SAT da marca DIMEP conectado através de porta USB.
- Acesso à conta root no Linux

## **Procedimento Linux**

1- Ao conectar o SAT DIMEP ao Linux, é criada uma interface SERIAL em /dev/ttyACMX que pode ser verificada através do comando dmesg: [root@localhost eposlin32]5\_EP\_v1.3.1\_20150608\_DIMEP]# dmesg | grep tcdc\_acm 4-1:2.0: ttyACMO: USB ACM device

Neste caso foi criada a interface /dev/ttyACM0

- 2- Diferentemente do SAT da Tanca, com o SAT Dimep não é necessário criar link simbólico ou mapeamento de interface, a interface usada pela lib é a /dev/ttyACMX
- 3- O SAT Dimep não acompanha aplicativo de teste de conectividade para Linux até o momento, a única forma de se testar a conectividade com o SAT é com nosso ePos até o momento, ao se configurar um ePos, é possível verificar a conectividade com o SAT através do sinal de vida.