

Final Project

เทอร์โมมิเตอร์แจ้งเตือนตามเกณฑ์อุณหภูมิโดยไฟ LED และเสียง

จัดทำโดย

นาย สัณหณัฐ พรมจรรย์ 63070501069

นาย สิรวิชญ์ ศาสนกุล 63070501072

เสนอ

ผศ. สุรพนธ์ ตุ้มนาค

ดร. ประพงษ์ ปรีชาประพาหวงศ์

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

CPE328 Embedded Systems

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่มาและความสำคัญ

ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ผู้คนเริ่มให้ความสำคัญการควบคุมอุณหภูมิห้องที่ใช้ทำการขุดเหมือง
Cryptocurrency มากขึ้น เนื่องจากการใช้งานเครื่องมือเหล่านั้น ต้องใช้พลังงานที่สูง หากไม่อยู่ในอุณหภูมิที่เย็น พอที่จะให้เครื่องจักรทำงานได้ จะทำให้เกิดความเสียหายตามมาได้ พวกเราจึงได้ลองคิดที่จะทำ Project เล็ก ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมา ไม่ได้เจาะจงเฉพาะห้องขุดเหมือง แต่เป็นการตรวจจับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมเล็ก ๆ หรือ ห้องส่วนตัวของผู้ใช้งาน เพื่อควบคุมอุณหภูมิของสิ่งต่าง ๆ บริเวณนั้น ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สิ่งของ หรือแม้กระทั่ง อุณหภูมิของห้องขณะที่เรากำลังอยู่ในห้อง เพื่อที่จะให้อยู่ในอากาศที่เราต้องการ

การดำเนินงาน

โดย Final Project ของเราได้ทำการวางแผนการดำเนินงาน ไว้ดังนี้

- 1. การคิดหัวข้อของ Final Project
- 2. คิดหลักการทำงานของ Project ว่าจะให้สามารถทำไรได้บ้าง ประโยชน์การใช้งาน
- 3. ศึกษารายละเอียดของการทำ Final Project เช่น Datasheet ของอุปกรณ์ที่ใช้ เป็นต้น
- 4. ลองทำ Simulation ในการต่อวงจรกับ ATMega328p เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากความผิดพลาดใน การต่อของจริง
- 5. นำอุปกรณ์ที่ใช้มาต่อเข้าในวงจร และเชื่อมเข้ากับ ATMega328p ให้ตรงตาม Proposal
- 6. เขียนโปรแกรม ให้วงจรสามารถทำงานได้ ตามที่เรา Simulate ไว้
- 7. แก้ไข ปรับปรุง และอาจปรับเปลี่ยนหลักการทำงานตามที่วางแผน หากมีปัญหาด้านโปรแกรม

รายชื่ออุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์	จำนวน	หมายเหตุ
Arduino Uno R3(ATMega328p)	1 ชิ้น	อ่านอินพุตจากเซ็นเซอร์ต่างๆ และควบคุม
		อุปกรณ์ภายนอกผ่านขาเอาต์พุต
TMP36	1 ชิ้น	ตัววัดอุณหภูมิ
Piezo	1 ชิ้น	ตัวแสดงสัญญาณเสียงเตือน
สายไฟ	38 เส้น	(จำนวนเส้นที่ใช้ใน Tinkercad)
Breadboard	2 บอร์ด	ตัวสร้างการเชื่อมต่อวงไฟฟ้าสำหรับการ
		ออกแบบหรือการทดสอบวงจร
LCD 16*2	1 ชิ้น	ตัวแสดงผลบนหน้าจอ
หลอดไฟ LED RGB	1 หลอด	ตัวแสดงสัญญาณไฟ
ตัวต้านทาน 330 โอห์ม	2 ชิ้น	ตัวที่ต้านการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า
Multimeter	1 ชิ้น	ใช้วัดว่ามีค่า ADC เข้าไปไหม เพื่อใช้
		คำนวณค่า TMP

โดยความรู้ที่เราได้นำมาใช้ใน Final Project นี้คือความรู้ของวิชา Embedded System ในเรื่องของ
ATMega328p ในการควบคุมการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ นั่นก็คือ LCD, Temperature Sensor (TMP36),
Piezo และ LED RGB สำหรับการแสดง Output เพื่อเป็นตัวกำหนดและตัวบอกอุณหภูมิ เป็นตัวแสดง
สัญญาณเสียงเสมือนลำโพงและแสดงไฟให้กับผู้ใช้งาน โดยหลักการทำงานที่เราได้คิดไว้คร่าว ๆ มีดังนี้

- การแจ้งเตือนไฟระดับ 0 คือ อุณหภูมิปกติ
- การแจ้งเตือนไฟระดับที่ 1 คือ อุณหภูมิสูงกว่าปกติแต่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้
- การแจ้งเตือนไฟระดับที่ 2 คือ อุณหภูมิสูงผิดปกติ
- การแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียง คือ สัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงผิดปกติและจะหยุดเมื่ออุณหภูมิลดลง อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้

หลักการทำงานของ Final Project

โดยเราจะอ้างอิงจากอุณหภูมิที่ตัว TMP36 วัดได้จากสภาพแวดล้อมนั้น ๆ โดยแบ่งเป็นกรณีดังนี้

- การแจ้งเตือนไฟระดับ 0 คือ อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศา จะขึ้นเป็นไฟสีเขียว ซึ่งบ่งบอกได้ว่าอุณหภูมิขณะนี้ เป็นอุณหภูมิปกติ
- การแจ้งเตือนไฟระดับที่ 1 คือ อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาแต่ไม่ถึง 50 องศา จะขึ้นเป็นไฟสีเหลือง บ่งบอก ได้ว่าขณะนี้อุณหภูมิสูงกว่าปกติในเกณฑ์ที่ให้ผู้ใช้งานพิจารณาว่าจะทำการเปิดอุปกรณ์เพิ่มความเย็น เช่น พัดลม หรือแอร์ หรือไม่
- การแจ้งเตือนไฟระดับที่ 2 คือ อุณหภูมิสูงตั้งแต่ 50 องศา ขึ้นไป จะขึ้นเป็นไฟสีแดงพร้อมมีเสียงแจ้งเตือน บ่งบอกได้ว่าอุณหภูมิขณะนี้สูงกว่าปกติในเกณฑ์ควรลดอุณหภูมิด่วน เช่น เปิดเครื่องทำความเย็นเพื่อลด อุณหภูมิ
- การแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียง คือ อุณหภูมิสูงตั้งแต่ 50 องศา ขึ้นไป จะสัญญาณเตือนเป็นคลื่นเสียง
 ออกมาเรื่อย ๆ และสัญญาณเสียงจะหยุดดังได้ก็ต่อเมื่อ มีอุณหภูมิที่ลดลงจนถึง 40 องศา หรือต่ำกว่า

โดยอุณหภูมิที่ไม่ได้กำหนดไว้ตามสิ่งที่เราคิดไว้ สามารถตั้งค่าเองได้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการใช้งานอุปกรณ์ นี้ของผู้ใช้งาน ซึ่งตัวอย่างที่เราคิดไว้ใช้สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่ใช้ในห้องส่วนตัว

การใช้ ATMega328p

ใน Final Project นี้ มีการใช้ module ของ AVR ได้แก่ AVR I/O และ AVR ADC โดยจะมีการใช้ AVR I/O ในการให้สัญญาณ Input Output แก่วงจร เช่น การให้สัญญาณไฟสีเขียว เหลือง แดง กับหลอดไฟ LED และ การให้สัญญาณเพื่อให้ buzzer (Piezo) ส่งเสียงแจ้งเตือน ในส่วนของ AVR ADC มีการใช้รับสัญญาณ Analog แปลงเป็นสัญญาณ Digital เพื่อใช้ค่าในการทำงานต่อไป โดยจะมีรับสัญญา Analog จาก TMP36 ที่เป็นการวัดค่า อุณหภูมิ

หลักการทำงานของ Code

ส่วนของโค้ดภายในวงจร สามารถแบ่งอธิบายได้ดังนี้

1.) activatePiezo()

```
void activatePiezo(uint8_t on) {
    // Set the appropriate pin for the Piezo buzzer as an output
    // Assuming the pin connected to the Piezo buzzer is PORTCO
    DDRC |= (1 << DDCO);

    // Control the Piezo buzzer based on the 'on' parameter
    if (on) {
        // Turn on the Piezo buzzer by setting the pin high
        PORTC |= (1 << PORTCO);
    } else {
        // Turn off the Piezo buzzer by setting the pin low
        PORTC &= ~(1 << PORTCO);
    }
}</pre>
```

เป็นการเปิดใช้งานตัว buzzer ของเรา โดยจะตั้งค่า pin ที่เชื่อมกับ buzzer ให้เป็นโหมด output และ ควบคุมสถานะของ pin นั้นตามค่าพารามิเตอร์ ถ้า on เป็นค่าที่ไม่เท่ากับศูนย์ จะตั้งค่าพินใน PORTC เป็น 1 เพื่อ ใช้งาน buzzer ถ้า on เป็น 0 จะเป็นการปิดการใช้งาน buzzer

2.) ledRGB()

```
void ledRGB(float temp) {
    static float prevTemp = 0.0; // Variable to store the previous
    if (temp <= 30.0) {
        PORTD |= (1 << PORTD0);
       PORTD &= ~(1 << PORTD1) & ~(1 << PORTD2);
    } else if (temp > 30.0 && temp < 50.0) {
       PORTD |= (1 << PORTD0) | (1 << PORTD2);
        PORTD &= \sim (1 << PORTD1);
    } else {
        PORTD |= (1 << PORTD2);
        PORTD &= ~(1 << PORTD0) & ~(1 << PORTD1);
    // Check if the temperature has crossed 50.0 degrees
    if (prevTemp <= 50.0 && temp > 50.0) {
        activatePiezo(1); // Activate Piezo for 1 second when ter
    } else if (prevTemp > 40.0 && temp <= 40.0) {
        activatePiezo(0); // Deactivate Piezo when temperature go
    // Store the current temperature as the previous temperature
    prevTemp = temp;
```

เป็นการสร้าง condition ให้กับตัว TMP36 ของเรา โดยหลังจากที่รับอุณหภูมิมาแล้วจะทำการส่ง
Output ไปที่จอ LCD และเปลี่ยนสีของ LED ตาม condition ที่เรากำหนดไว้ แต่ในกรณีที่อุณหภูมิเกิน 50 องศา
ขึ้นมา จะส่งสัญญาณให้ buzzer แจ้งเตือนจนกว่าอุณหภูมิจะลงมา 40 องศาหรือต่ำกว่า จึงจะหยุดการทำงาน

```
void initLCD() {
    DDRB |= 0x0F; // set pins 8-11 as output
PORTB &= 0xF0; // set pins 4-7 as low (not used)
    // set pins 0-2 as output for ledRGB1()
    DDRD |= (1 << DDD0) | (1 << DDD1) | (1 << DDD2);
    // set pins 5-7 as output for ledRGB2()
    DDRD |= (1 << DDD5) | (1 << DDD6) | (1 << DDD7);
    DDRD \mid = (1 << DDD3) \mid (1 << DDD4); // set pins 3-4 as output
    PORTD &= \sim (1 << PORTD3) & \sim (1 << PORTD4); // set pins 3-4 as
   sendLCDCommand(0x33);
    sendLCDCommand(0x32);
    sendLCDCommand(0x28);
    sendLCDCommand(0x0E);
    sendLCDCommand(0x01);
    sendLCDCommand(0x80); // Cursor start line 1
void initADC() {
      / Set reference voltage to AVcc
    ADMUX \mid = (1 << REFS0);
    // Enable ADC with prescaler 128
    ADCSRA |= (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << I
void setup() {
   initLCD();
   initADC();
```

ในส่วนนี้จะเป็นการรับค่ามาแสดงผลบนจอ LCD รวมถึงการเคลียร์หน้าจอหากมีการเปลี่ยนข้อมูล เพื่อรอ แสดงผลข้อมูลต่อไป และรวมไปถึงการตั้งค่า ADC ซึ่งเป็นการรับค่าอุณหภูมิที่มาจาก TMP36

4.) loop()


```
sendLCDCommand(0x01); // Clear Display
sendLCDCommand(0x80); // Show results at the beginning
uint16_t adcValue;
 // Start conversion
ADMUX \mid = (1 << MUX0);
ADCSRA |= (1 << ADSC);
 // Wait for ADIF
while (ADCSRA & (1 << ADSC)); // or \rightarrow while (!(ADCSRA &
adcValue = ADC / 1024.0 * 5000.0; // adcValue/1024.0*5 = Volt
float Vout = adcValue;
float temp = (Vout - 500) / 10.0;
sprintf(buffer, "Temp = ");
lcdDisplayString(buffer);
dtostrf(temp, 0, 2, buffer);
lcdDisplayString(buffer);
ledRGB(temp);
 _delay_ms(1000);
```

ในส่วนของฟังก์ชัน loop จะทำงานวนไปเรื่อย ๆ โดยจะเป็นการรับค่าที่มาจากตัว TMP36 แล้วนำมาก คำนวณพร้อมแสดงผลออกมาผ่านจอ LCD


ผลลัพธ์ของ Final Project

หลังจากที่เราได้วางแผนการทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ทำงานเปิดใช้งานตัวเครื่องมือของเรา ซึ่งผลลัพธ์ ที่เราได้ออกแบบเอาไว้ทั้งหมด 3 กรณีมีผลลัพธ์ดังนี้


กรณีที่ 1: อุณหภูมิน้อยกว่า 30 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิปกติ) หลอดไฟ LED สีเขียวและ buzzer ไม่ทำงาน



กรณีที่ 2: อุณหภูมิมากกว่า 30 องศาเซลเซียส แต่ไม**่ถึง** 50 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิสูงกว่าปกติแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ รับได้) หลอดไฟ LED สีเหลืองและ buzzer ไม่ทำงาน



กรณีที่ 3: อุณหภูมิมากกว่า 50 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิสูงผิดปกติ) หลอดไฟ LED สีแดงและ buzzer ทำงาน และ buzzer หยุดทำงานหลังจากอุณหภูมิลงมาต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส



Project Demo: Circuit design Final-Project | Tinkercad