
+5V
+5V
1
16
C1+
V+
C1-
C2+
C2-
V-
T2 out
R2 IN
Vcc
GND
T1 out
R1 IN
R1 out
T1 IN
T2 IN
R2 out
8
9
TX1
RX1
RS232, +12V
RX1
TX1
ARM1
TX2
RX2
ARM2
TX2
RX2
RS232
Port SW
WÓW
TX
RX
5V
GND