گزارش کار نمایش دما با سنسور روی LCD

نام و نام خانوادگی:مبینا اسحاقی

نام استاد: اقای دکتر عباسی

آزمایش:آزمایش نمایش دما با سنسور روی LCD

هدف آزمایش:

آشنایی با نحوه خواندن دادههای سنسور دما (مانند LM35) توسط آردوینو و نمایش مقدار دما به صورت لحظهای روی نمایشگر LCD 16x2.

وسایل مورد نیاز

برد آردوینو UNO

سنسور دما LM35

نمایشگر LCD 16x2

پتانسیومتر برای تنظیم کنتراست نمایشگر

برد بورد و سیم جامپر

کابل USB برای اتصال به کامپیوتر

شرح آزمایش:

در این مدار، خروجی آنالوگ سنسور دما به یکی از پایههای آنالوگ آردوینو (مثلاً AO) متصل شده است. آردوینو با استفاده از ADC مقدار ولتاژ را خوانده و آن را به دما (بر حسب سانتی گراد) تبدیل می کند. سپس مقدار دما روی نمایشگر LCD نمایش داده می شود. یک پتانسیومتر برای تنظیم کنتراست نمایشگر استفاده شده است تا وضوح نوشته ها بهتر شود.