

DICTAMEN TÉCNICO

Folio: C385/2026
Xalapa, Ver. a 27/08/2026

Envío para su atención el siguiente dictamen técnico para que se le dé el trámite correspondiente.

Usuario: Lic. Roberto Gómez Sánchez
Área: Dirección de Servicios Jurídicos
Reporte: Help Desk #: 1452

Equipo	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU)		
Marca	DELL	Modelo	OPTIPLEX 7070
Serie	8HJ9KL2	Inventario	51100004-004521

Diagnóstico: El equipo presenta fallas críticas en el arranque e inestabilidad operativa, mostrando pantallas azules intermitentes (Inaccessible Boot Device) y detención en BIOS con el mensaje "No Bootable Device Found".

Tras la revisión técnica de hardware, se identificaron sectores dañados irreparables en el disco duro mecánico principal (HDD 1TB), lo que impide la lectura de los archivos de arranque del sistema operativo y genera riesgo inminente de pérdida total de información.

Asimismo, se identificó sobrecalentamiento del procesador (88 °C) debido a la degradación de la pasta térmica y acumulación de polvo en el disipador.

Sugerencia:

1. Reemplazo de la unidad de disco duro por una unidad de estado sólido (SSD M.2 NVMe 500GB) para restablecer la operatividad y mejorar el desempeño del equipo.
2. Mantenimiento preventivo integral y aplicación de nueva pasta térmica de alta conductividad.
3. Reinstalación limpia del sistema operativo institucional y software autorizado.
4. En caso de no contar con refacción disponible, se sugiere su trámite de baja por obsolescencia.

Observaciones: Se realizó respaldo preventivo de los archivos de usuario recuperables. El equipo permanece bajo resguardo en la Coordinación de Informática en espera de refacciones.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

NOTA: ESTE DICTAMEN DEBERÁ ADJUNTARSE A SU SOLICITUD DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

Ing. Johan Montes Ceballos
Técnico

Ing. José Cruz Ruiz Mirón
Coordinador de Informática

Lic. Roberto Gómez Sánchez
Recibe de conformidad