| | | | W | ORK INSTRUCTI | ON (วิธีการปฏิบัติ | งาน) | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|--|---|---|---|-------------------|--------------|----------|--|
| เรื่อง | | | ้เครื่อง | CONVEYOR TUBE | อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE) | | สัญลักษณ์ (SYMBOL) | | เวลาทำงานรวม | | |
| หน่วยงาน เครื่องจักร | PRODUCTION CONVY YORS TUBE | เลขที่เอกสาร แก้ไขครั้งที่ | PD-W-104 00 | | ✓ หมวกนิรภัย✓ แว่นตา | ✓ รองเท้านิรภัย✓ ถูงมือผ้า | S = ความปลอดภัย(Safety) Q = คุณภาพ | | 1 Hrs. / I | | |
| | | | ช้ 14/08/2566 ลำดับ | | ๔ ผ้าปิดจมูก | 🗵 หน้ากากนิรภัย | E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม | เวลาทำงาน (วินาที | | (วินาที) | |
| รูปภาพ 1 กดปุ่ม S3 เพื่อเปิดหน้าจอ ระบบเครื่องอบสี S ก่อนทำการเปิดใช้งาน ต้องตรวจสอบว่าเครื่องจักรอยู่ในสะ E เครื่องอาจชำรุดหรือมีกระแสไฟฟ้ารั่วอาจทำให้ไฟช็อต Q มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครื่องก่อนการบ | | | | | ภักรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ <mark>ไไฟชื่อต</mark> | มาตรการป้องกันและการแก้ไข - แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันที เมื่อเกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข - ต่อสายดินที่เครื่อง | กน1 | เครื่อง - | เดิน - | | |
| 2.2 | | | 2.1 | เมื่อเปิดหน้าจอแล้ว กดปุ่ม F3,F4,F5,F6,F7,F8 ตรวจเช็คว่า โต๊ะเขยาะทำงานปกติหรือไม่ ตรวจเช็คว่าเครื่อง ทำงานปกติหรือไม่ ตรวจเช็คว่า โต๊ะเขยาะทำงานปกติหรือไม่ S ก่อนทำการเปิดใช้งาน ต้องตรวจสอบว่าเครื่องจักรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ E เครื่องอาจชำรุดหรือมีกระแสไฟฟ้ารั่วอาจทำให้ไฟช็อต | | | แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันที เมื่อเกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข ต่อสายดินที่เครื่อง | 1 | 1 | | |
| 3.1 | 3.2 | | 3.1 | | ทำงาน | วักรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ | แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันที เมื่อเกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข ต่อสายดินที่เครื่อง | 1 | - | - | |

| | | | WORK INSTRUCTI | ON (วิธีการปฏิบัติ | โงาน) | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|---------------------------|---|--------------|--|----|
| เรื่อง วิธีการใช้เ | | | ครื่อง CONVEYOR TUBE | อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE) | | สัญลักษณ์ (SYMBOL) | เวลาทำงานรวม | | |
| หน่วยงาน | PRODUCTION | เลขที่เอกสาร | PD-W-104 | ☑ หมวกนิรภัย | 🗹 รองเท้านิรภัย | S = ความปลอดภัย(Safety) | | | |
| เครื่องจักร | CONVY YORS TUBE | แก้ไขครั้งที่ | 00 | 🗹 แว่นตา 🗹 ถูงมือผ้า | | Q = คุณภาพ | 1 Hrs. / Da | | ay |
| รหัส | N/A | วันที่บังคับใช้ | 14/08/2566 | 🗹 ผ้าปิดจมูก | 🗵 หน้ากากนิรภัย | E = ผลของการใม่ปฏิบัติตาม | | | |
| รูปภาพ | | | ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติง [:] | มาตรการป้องกันและการแก้ไข | เวลาทำงาน (วินาที) กน เกรือง เดิน | | | |
| | | | 4 ตรวจสอบว่าสายพานทำงาน S ห้ามนำมือเข้าไปใ E เครื่องหนีบมือ | นเครื่องขณะที่เครื่องทำงาน | | แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันที เมื่อเกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข - ต่อสายดินที่เครื่อง | | | |