

บริษัท สาลี่คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Work Intruction


หมายเลข : SM-W-019-00-27/02/57

หน้าที่ :1

แก้ไขครั้งที่ : 0

ชื่อเอกสาร : งานเจียร์ (Grinding work)

วันที่เริ่มใช้ : 27-02-57



No.	จุดอันตราย		Hazard Point (English)	
1	ต้องให้ผู้ที่มีวุฒิบัตรเป็นผู้เปลี่ยนหินเจียรหรือทคลองเดินเครื่อง		Only qualified workmen are permitted to replace a grindstone and test-run a	
			grinding machine.	
2	ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบก่อนปฏิบัติงานว่า หินเจียหรือรอยแตก		The operator shall check a grindstone for damages such as cracks and scratches	
	หรือตำหนิใดบ้าง		before starting the operation.	
3	ให้ต่อเครื่องเจียเข้ากับชุคสายไฟที่มีตัวกันไฟรั่ว		The machine shall be connected to a cord reel that is equipped with a	
			ground-fault circuit interrupter.	
4	ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบเครื่องและทคลองก่อนเดินเครื่อง		The operator shall inspect and test-drive before starting the operation.	
5	ผู้ปฏิบัติงานต้องติดตั้งฝากรอบเพื่อกวามปลอดภัยที่หินเจีย		The operator shall attach a safety cover to a grindstone.	
6	ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดการไม่ให้เสษผงเจียกกระเด็นไปไกล		The operator shall take measures to prevent a ground work piece from flying in	
			all directions.	
7	ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมแว่นกันฝุ่น		The operator shall wear dust-proof glasses.	
8	ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากกันฝุ่น		The operator shall wear a dust mask.	
9	ผู้ปฏิบัติงานต้องป้องกันไม่ให้ลูกไฟกระเด็น		The operator shall prevent sparks from flying.	
ผู้จัดทำ ผู้ทบ		ทวน	ผู้อนุมัติ	