## WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)



	WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)									
	เรื่อง	วิธีการทำความสะอาดเครื่องเป่าแห้ง			ลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)	17	รวม		
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร		PD-W-090	หมวกนิรภัย	✓ รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย( Safety)			
เครื่องจักร	MOTAN DRYING UNIT Type : LUXOR swift 250	แก้ไขครั้งที่		00	🗹 แว่นตา	🗹 ถุงมือยาง	Q = กูณภาพ		1 Hrs. / D	ay
รหัส	21DRYU900-1	วันที่บังคับใช้		27/03/2566	🗹 ผ้าปิดจมูก	🗵 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม			
	รูปภาพ		ลำดับ	<b>ข</b> ั้นตอ	นการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ใข	เว <b>ล</b> คน	าทำงาน (วิ เครื่อง	วินาที) เดิน
1.8			1 1 1 1 1 1 1 1 1	วิธีการทำความสะอาดระบบเติมเม็ด  1.1 ปิดระบบการทำงานของเครื่องฯ.  1.2 ปลดลี้อกฝาปิดกรองอากาส  1.3 ดึงซีลกันลมรั่วออก  1.4 กลายนี้อตเพื่อเปิดฝากรอบกรองฯ  1.5 ใช้ลมเป่าทำความสะอาดตามรูป  1.6 นำผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดภายใน ถึงใส่กร  1.8 ปลดลี่อกฝาถังคักฝุ่น  1.9 ดึงซีลกันลมรั่วออก  1.10 นำผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดภายใน  1.11 ประกอบเครื่องจักรทันที หลังทำความส  1.12 ใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดภายนอ  S ควรสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยตามร  Q สวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยตามร  E ผุ้นเข้าสู่ร่างกาย	อง ฉังคักฝุ่น (ะอาคเสร็จ กเครื่องจักรทั้งหมคอีกครั้ง กามสภาพหน้างานทุกครั้งใ		<ul> <li>หากเกิดปัญหา ให้แจ้งหัวหน้างานรับทราบและแก้ใขทันที</li> <li>ผ้าแห้งและสะอาดเท่านั้น</li> <li>ลมเป่าจะต้องแห้งไม่มีไอน้ำ</li> </ul>			

				WORK INSTRUC	TION (วิธีการเ	ปฏิบัติงาน)				
เรื่อง วิธีก			วิธีการทำความสะอาดเครื่องเป่าแห้ง อุปกรณ์ความปลอดภัย (РРЕ			ปลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม		รวม
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร		PD-W-090	หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย( Safety)			
เครื่องจักร	MOTAN DRYING UNIT Type: LUXOR swift 250	แก้ไขครั้งที่		00	🗹 แว่นตา	🗹 ถุงมือยาง	Q = คูลเภาพ	:	1 Hrs. / D	ay
รหัส	21DRYU900-1	วันที่บังคับใช้	ที่บังคับใช้ 27/03/2566 🗹 ผ้าปิดจมูก			🗷 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม			
	รูปภาพ		ลำดับ	ข <b>ั้</b> นตอ	นการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ใข	เวล คน	าทำงาน (วิ เครื่อง	มนาท) เดิน
2.3		an swift		วิธีการทำความสะอาดระบบเป่าแห้ง 2.1 ปิดระบบการทำงานของเครื่องฯ. 2.2 ปลดล็อกฝาปิดกรองอากาศ 2.3 ปลดล็อกชุดกรองอากาศออก 2.4 คึงชื่ลกันลมรั่วและกรองอากาศออก 2.5 ใช้ลมเป่าทำความสะอาดภายในถังใส้กรเ 2.6 นำผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดภายในถัง 2.7 ประกอบเครื่องจักรทันที หลังทำความสะ 2.8 ใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดภายนอก	งกรองและฝาปัคฯ. งอาคเสร็จ เครื่องจักรทั้งหมคอีกครั้ง		<ul> <li>หากเกิดปัญหา ให้แจ้งหัวหน้างานรับทราบและแก้ไขทันที</li> <li>ผ้าแห้งและสะอาดเท่านั้น</li> <li>ลมเป่าจะต้องแห้งไม่มีไอน้ำ</li> </ul>			
				S ควรสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยตามม Q สวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยตามม E ผู้นเข้าสู่ร่างกาย		นขณะปฏิบัติหน้าที่				

				WORK INSTRUC	CTION (วิธีการเ	ปฏิบัติงาน)					
เรื่อง วิธีกา			ารทำ	ความสะอาดเครื่องเป่าแห้ง	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม		
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร		PD-W-090	หมวกนิรภัย		S = ความปลอดภัย( Safety)				
เครื่องจักร	MOTAN DRYING UNIT Type: LUXOR swift 250	แก้ไขครั้งที่		00	🗹 แว่นตา	🗹 ถุงมือยาง	Q = กุณภาพ	1 Hrs. / D		ay	
รหัส	21DRYU900-1	วันที่บังคับใช้		27/03/2566	🗹 ผ้าปิดจมูก	🗵 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม				
	รูปภาพ		ลำดับ	ง ข้นตอ	นการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ใข	เว <b>ล</b> คน	าทำงาน (วิ เครื่อง		
3.1	3.3		3	วิธีการทำความสะอาดถังเป่าแห้ง 3.1 ใช้บันไดเทียบ เพื่อขึ้นฝาถังอบ 3.2 ปลดลี่อกฝาปิด Loader 3.3 ใช้ลมเป่าทำความสะอาดตะแกรงกรองแล	ละภายในถึง Loader		<ul> <li>หากเกิดปัญหา ให้แจ้งหัวหน้างานรับทราบและแก้ไขทันที</li> <li>ผ้าแห้งและสะอาดเท่านั้น</li> <li>ลมเป่าจะต้องแห้งไม่มีไอน้ำ</li> </ul>				

				WORK INSTRUC	CTION (วิธีการเ	ปฏิบัติงาน)				
เรื่อง วิธีกา				ความสะอาดเครื่องเป่าแห้ง	อุปกรณ์ความ:	ปลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานร		รวม
หน่วยงาน				PD-W-090	✓ หมวกนิรภัย	✓ รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย( Safety)			
เครื่องจักร	MOTAN DRYING UNIT Type: LUXOR swift 250	แก้ไขครั้งที่		00	🗹 แว่นตา	<ul><li>✓ ถุงมือยาง</li></ul>	Q = กุณภาพ	1	l Hrs. / Da	ay
รหัส	21DRYU900-1	วันที่บังคับใช้	ลำดับ	27/03/2566	☑ี ผ้าปิดจมูก	🗷 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการใม่ปฏิบัติตาม	เวล	เท้างาน (วิ	า วันาที)
	รูปภาพ			บ <b>ขันตอ</b> 3.4 ปลดล็อกฝาปิดช่อง Service Loader ใช้ส	นการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ไข	คน	เครื่อง	
3.5	3.6			3.5 ใช้กุญแจปลดลี่อกฝาถังอบเม็ดให้ครบ 3     3.6 นำผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดฝาตู้อบ เ     3.7 ใช้ลมเป่าทำความสะอาดภายในถังอบเม็ญ	และกรอบประคู ค ณ์เข็มขัดนิรภัย และสภาพร่	างกายที่พร้อมจะทำงาน				

## WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน) เรื่อง วิธีการทำความสะอาดเครื่องเป่าแห้ง อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE) สัญลักษณ์ (SYMBOL) เวลาทำงานรวม เลขที่เอกสาร 🗹 รองเท้านิรภัย หน่วยงาน หมวกนิรภัย S = ความปลอดภัย( Safety) PRODUCTION PD-W-090 เครื่องจักร แก้ไขครั้งที่ 🗹 แว่นตา 🗹 ถุงมือยาง 00 Q = คุณภาพ MOTAN DRYING UNIT Type: LUXOR swift 250 1 Hrs. / Day รหัส วันที่บังคับใช้ 🗹 ผ้าปิดจมูก 🗷 หน้ากากนิรภัย E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม 21DRYU900-1 27/03/2566 เวลาทำงาน (วินาที) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันและการแก้ไข ลำดับ ฐปภาพ เครื่อง เดิน วิธีการทำความสะอาคถังบรรจุ - หากเกิดปัญหา ให้แจ้งหัวหน้างานรับทราบและแก้ไขทันที 4.1 ปิคระบบการทำงานของเครื่องฯ. และใช้บันไคเทียบ เพื่อขึ้นฝาถังบรรจุ - ผ้าแห้งและสะอาดเท่านั้น 4.2 ปลดล็อคฝาปิด Loader - ลมเป่าจะต้องแห้งไม่มีไอน้ำ 4.3 ใช้ลมเป่าทำความสะอาดตะแกรงกรองและภายในถึง Loader

				WORK INSTRUC	CTION (วิธีการเ	ปฏิบัติงาน)				
เรื่อง วิธีกา			รทำค′	วามสะอาดเครื่องเป่าแห้ง	อุปกรณ์ความเ	Jลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม		วม
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร		PD-W-090	พมวกนิรภัย	รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย( Safety)			
เครื่องจักร	MOTAN DRYING UNIT Type: LUXOR swift 250	แก้ไขครั้งที่		00	🗹 แว่นตา	🗹 ถุงมือยาง	Q = คุณภาพ	1	Hrs. / Da	ıy
รหัส	21DRYU900-1	วันที่บังคับใช้		27/03/2566	🗹 ผ้าปิดจมูก	🗵 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการใม่ปฏิบัติตาม			a
	รูปภาพ		ลำดับ		นการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ใข	เ <b>วสา</b> คน	ทำงาน (วิเ เครื่อง	น เพา เดิน
4.5	4.7 4.7 hamos ()		4	<ul> <li>4.4 ปลดล็อกฝาปิดช่อง Service Loader ใช้ส</li> <li>4.5 ปลดล็อกฝาถึงบรรจุ</li> <li>4.6 นำผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดภายนอก</li> <li>4.7 ใช้สมเป้าทำความสะอาดภายในถึงบรรจุ</li> <li>4.8 เปิดวาล์วใต้ถึง</li> <li>4.9 ใช้สมเป้าผ่านช่อง Hopper Metel Detecte</li> <li>4.10 นำผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดภายนอ</li> <li>4.11 ปิดวาล์วใต้ถึงและประกอบเครื่องจักรท์</li> <li>4.11 ปิดวาล์วใต้ถึงและประกอบเครื่องจักรท์</li> <li>Q ใช้เครื่องมือตามที่กำหนด</li> <li>E พนักงานตกจากที่สูงเนื่องจากไม่ได้</li> </ul>	or กถัง ในที่ หลังทำความสะอาดเสร็	ร <b>่ง</b> างกายที่พร้อมจะทำงาน				

				WORK INSTRUC	TION (วิธีการเ	ปฏิบัติงาน)				
เรื่อง วิธีกา				ามสะอาดเครื่องเป่าแห้ง	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงาน		รวม
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร		PD-W-090	หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย( Safety)			
เครื่องจักร	MOTAN DRYING UNIT Type: LUXOR swift 250	แก้ไขครั้งที่		00	🗹 แว่นตา	🗹 ถุงมือยาง	Q = กุณภาพ	:	Hrs. / Da	ay
รหัส	21DRYU900-1	วันที่บังคับใช้		27/03/2566	🗹 ผ้าปิดจมูก	🗷 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม			
รูปภาพ			ลำดับ	<ul> <li>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</li> </ul>			มาตรการป้องกันและการแก้ใข	เวลาทำงาน (วินา คน เครื่อง		วินาที) เดิน
	5.2		5.	<ul> <li>1 นำผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาด</li> <li>2 ใช้สมเป่าทำความสะอาด</li> <li>3 นำถุงพลาสติกคลุมท่อดูดเม็ดหลังจากทำ</li> <li>S ระมัดระวังในการใช้ปืนลม</li> <li>Q ต้องทำความสะอาดเครื่องให้สะอาด</li> <li>E พนักงานอาจได้รับบาดเจ็บจากแรงส</li> </ul>	1		<ul> <li>- ผ้าแห้งและสะอาดเท่านั้น</li> <li>- ลมเป่าจะต้องแห้ง ไม่มี ไอน้ำ</li> </ul>			