				WORK	INSTRUCTION (วิธีก	ารปฏิบัติงาน)	ต้นฉบับ			
	เรื่อง	การใช้งาน	รถแฮนด์	จ์ลิฟท์ไฟฟ้า-สแตกเกอร์	อุปกรณ์คว	ามปลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวล	าทำงาน	เรวม
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร		PD-W-052	☑ หมวกนิรภัย	☑ รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย(Safety)			
เครื่องจักร	รถแฮนค์ลิฟท์ไฟฟ้า	แก้ไขครั้งที่		02	🗹 เสื้อสะท้อนแสง	🗵 ถุงมือผ้า	Q = คุณภาพ	24	Hrs./	Day
รหัส	21SEP120-2	วันที่บังคับใช้		14/08/2566	ี ผ้าปิดจมูก	🗵 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม			
	รูปภาพ		ลำดับ		ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ไข		ทาน (เครื่อง	
And the second			1 9 	รวจสอบสภาพรถแฮนท์ลิฟท์ใฟฟ้าเบื้อ 8 ตรวจสอบ สภาพรถในจุคต่างๆ 1. ตรวจดูสภาพของงา ทั้งสองข้ 2.ตรวจดูสภาพของล้อยาง ต้องไ 3.ตรวจดูชุคแบตเตอรี่ว่าฝาครอบ และระคับน้ำกลั่น อยู่ในระดับที่ 4.ตรวจดูชุคแฮนค์ขับ ว่าอยู่ในส	ของรถ ว่าอยู่ในสภาพพร้อม ่างต้องไม่บิดงอ ความกว้าง ไม่แตก,ฉีกขาด หรือมีเศษ บอยู่ในสภาพปกติ ไม่มีน้ำห ใช้งานได้ ภาพปกติไม่มีการแตก,บิด	ด้องขนานเท่ากัน วัสคุติคที่บริเวณล้อและช่องล้อ เลั่นรั่วไหลออกมา หรือหักงอ	- ต้องตรวจสภาพรถก่อนการใช้งานทุกครั้ง เมื่อพบสิ่งผิดปกติให้แจ้ง หัวหน้างานให้ทราบทันทีเพื่อดำเนินการแจ้งช่างมาตรวจสอบและแก้ใข - ห้ามใช้งานรถโดยเด็ดขาดเมื่อรถอยู่ในสภาพผิดปกติ และควรมี ป้ายแขวนเดือนว่าห้ามใช้งาน	1	-	-
	Parketanian Parket	and the local section of the l		6.ตรวจดูชุดโซ่ สายไฟ สายน้ำมิ สายไฮดรอลิกไม่ขาดหรือมีรอย ชุดโซ่ไม่หย่อนหรือตึงเกินไป มี 7.ไม่มีน้ำหรือของเหลว รั่วไหล,	ันไฮครอลิก ว่าอยู่ในสภาพ รั่ว บริเวณข้อต่อไม่มีรอยรั่ การหล่อรื่นค้วยน้ำมันหรือ ซึม ออกจากบริเวณตัวรถ	สมบูรณ์ สายไฟไม่มีรอยขาด วของน้ำมัน				
	et shot		_	Q รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสม 1.ช่วยยืดอายุการใช้งานของรถ 2.ผู้ใช้งานมีเครื่องอุปกรณ์เครื่อง		ารทำงาน				
	Was 1/19			E รถอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์แล้วนั้ 1.อายุการใช้งานของรถอาจสั้นศ 2.รถอาจเกิดปัญหาเสียอยู่บ่อยๆ 3.เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้งานและสิ	าว่าปกติที่กำหนดไว้	ก็เหตุ				

				WORI	K INSTRUCTION (วิธีก	ารปฏิบัติงาน)			
	เรื่อง	การใช้งาน	รถแฮ	นด์ลิฟท์ไฟฟ้า-สแตกเกอร์	อุปกรณ์ควา	มปลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลา	ทำงานรวม
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร		PD-W-052	☑ หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย(Safety)		
ครื่องจักร	รถแฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า	แก้ไขครั้งที่		02	🗹 เสื้อสะท้อนแสง	🗵 ถุงมือผ้า	Q = คูณภาพ	24 1	Hrs. / Day
รหัส	21SEP120-2	วันที่บังคับใช้		14/08/2566	— ☑ ผ้าปิดจมูก	🗵 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม		
	รูปภาพ		ลำดับ				มาตรการป้องกันและการแก้ไข		างาน (วินาทิ
7	,		1		***			คน	เครื่อง เดิา
		1	-	S ตรวงคูสภาพของล้อรถ					
-				· ·	ขวา ข้างละ 1 ล้อ และอยู่ตรง				
				Q 1.ล้อทั้ง 3 ล้อ ต้องไม่แตก-บิ่น					
norm (my)				2.ไม่มีเศษกระคาษหรือสติ๊กแ	า กอร์ติดอยู่ที่ถ้อ เพราะเวลาวิ่งจ	ะเกิดกระ โดดหรือขย่มได้			
				E 1.ถ้าล้ออยู่ในสภาพไม่สมบูรถ	์เจะทำการวิ่งของรถผิดปกติ เว	นเกิดการขย่ม เมื่อทำการเคลื่	อน		
		Control of		ย้ายงาน งานก็จะมีอาการเหมือ		านล่วงหล่นได้			
				2.อาจส่งผลไปยังชิ้นส่วนอื่นๆ	ให้ชำรุคเสียหายมากขึ้น				
ALL SEE		B			<i>y</i> .				
			1	ตรวจสอบสภาพรถแฮนท์ลิฟท์ไฟฟ้าเว่					
				S ตรวจดูสภาพของชุดแบตเตอรื่		d a o d	4		
A COL					ลมายังภายนอกของฝาปิดแบตแ	าอรีหรือบริเวณอื่นของแบตเตอ่	<u> </u>		
				2.สภาพของสายไฟต้องไม่มีร 3.ฝาครอบของชุดน้ำกลั่นต้อง			_		
				-	บศถนท เมเบพหวยย เยยก บฅเฅอรี่กับรถต้องติคกันสนิท				
		The state of the s		Q 1.สภาพของชุดแบตเตอรี่ต้องเ		ะได้ง่ายต่อการตรวจสองเ	_		
Val					 ไได้เต็ม100%ใช้งานรถได้นาเ		_		
				S 1.ถ้าแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่					
25		-		2.ต้องเสียเงินซื้อแบตเตอรี่ใหม	ม่ก่อนเวลาอันสมควร				
				3.อาจเกิดไฟฟ้าชื่อตเกิดอันตร	ายกับรถและคนขับได้				
	O 6200254 EAR OF MANUFACTURE 2012		2	ป้าย NAME PLATE บอกคุณสมบัติข			- ควรจะอ่านป้าย NAME PLATE ก่อนการใช้งานในรถกันที่เราใช้งาน		
	FTHEIGHT ACTUAL CAPACITY			Q (NAME PLATE) คือแผ่นป้าย			(กรณี ไปขับรถคันอื่น ไม่ใช่คันประจำของเรา) ทุกครั้ง เพราะรถแต่ละคัน		
	nm) (kg)			รถยี่ห้อ BT รุ่น RWE 120	หมายเลข 6200254		จะมีข้อ กำหนดแตกต่างกัน		
	3350 1125 900			ปีที่ผลิตคือ ปีค.ศ. 2012					
				ความสูงของงานที่ยกได้ คือ 3			_		
	LOAD CENTRE 800			รับน้ำหนักได้ที่ 1,250 กก. ตรง			_		
	THE TRUCK MUST ALWAYS BE DRIVEN WITH LOWERED FORKS AND RETRACTED MAST EXCEPT WHEN PLACING OR REMOVING 1 AND			รับน้ำหนักได้ที่ 900 กก. ตรงจุ	ุคความยาวงา 800 มม.(วัคจา เ	เโคนงาออกมาที่ปลายงา)			

	เรื่อง	## 14 เก็บ	ກາທຳ ຈານ ເຮັດຄ						
หน่วยงาน	PRODUCTION		าวยแอนง		,		·	1 16	111111111111111111111111111111111111111
เครื่องจักร	รถแฮนค์ลิฟท์ไฟฟ้า				_		•		
	รถแฮนคลพท เพพา			02				24	Hrs. / Day
รหัส	21SEP120-2	วันที่บังคับใช้		14/08/2566	☑ ผ้าปิดจมูก	🗵 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม		
	รูปภาพ		ลำดับ		ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ใข		
			2 ป้	าย NAME PLATE บอกคุณสมบัติขอ	องรถ ในการใช้งาน				
	(R)								
				รถยี่ห้อ BT รุ่น RWE 120 า	ามายเลข 6200254				
	NDUSTRIAL TRUCK			ปีที่ผลิตคือ ปีค.ศ. 2012					
	NO 6			น้ำหนักในการบรรทุก คือ 1,2	00 กิโลกรัม				
	RATED CAPACITY								
	WEIGHT WITHOUT BATTERY	1340 kg		น้ำหนักแบตเตอรี่ อยู่ระหว่าง	240-300 กิโลกรัม				
	BATTERY WEIGHT MAX			แรงคันไฟฟ้าของแบตเตอรื่อยู่	ที่ 24 โวลต์				
	MIN			แบตเตอรี่เป็นแบบชนิด E					
	MODEL NO YEAR OF MANUFACTURE RATED CAPACITY WEIGHT WITHOUT BATTERY BATTERY WEIGHT BATTERY VOLTAGE BATTERY TYPE: E CLASS ACC TO UL583 RWE 120 6200254 2012 1200kg WEIGHT WITHOUT BATTERY 1340 kg BATTERY VOLTAGE 24 V BATTERY TYPE: E CLASS ACC TO UL583 ANSUTS			CLASS ACC TO UL583					
	SCHOOL SECTION SECTION	<u> </u>	3 fi	 ารสตาร์ทรถ			- เมื่อไม่ได้ใช้งานรถแล้วควรปิดระบบการทำงานโดยกดปุ่มสีแดง	1	-
		Tio y		S 1. กดตัวเลขรหัสสตาร์ทรถ แล้	า ้วกคปุ่มสีเขียว เพื่อสตาร์ทรถ	(ติดเครื่อง)	เพื่อปิดเครื่องและยังเป็นการประหยัดแบตเตอรี่ของรถด้วย		
				2. กดปุ่มสีแดง เพื่อปิดเครื่อง					
	0.2 8 0.5 6 7.0 0			Q - เมื่อกดปุ่มสีเขียว (ติดเครื่อง)	ไฟแสดงสถานะแบตเตอรื่จะ	ทำงาน และไฟจะคับเมื่อกด			
3	8			ปุ่มสีแคง (คับเครื่อง)ไฟแสคง	าสถานะแบตเตอรี่จะดับลง				
viv.	0.010			4 4		o al la al			
	rest and	2905.05.20 10.11		E - เมื่อกดตัวเลขรหัสเปิดเครื่อง	แล้วใม่กดปุ่มสีเขียว จะไม่ส	ามารถใช้งานรถใค้			
	SHOOM STAND	3							

					WORK	INSTRUCTION (วิธีกา	รปฏิบัติงาน)			
	เรื่อง	การใช้งาน	รถแฮ	นด์ถิฟ	ท์ไฟฟ้า-สแตกเกอร์	อุปกรณ์ความ	ปลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)	138	าทำงานรว
หน่วยงาน เครื่องจักร	PRODUCTION รถแฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า	เลขที่เอกสาร แก้ไขครั้งที่			PD-W-052 02	✓ หมวกนิวภัย✓ เสื้อสะท้อนแสง	✓ รองเท้านิรภัย✓ ถูงมือผ้า	S = ความปลอดภัย(Safety) Q = คุณภาพ	24	Hrs. / Day
รหัส	21SEP120-2	วันที่บังคับใช้		ı	14/08/2566	🗹 ผ้าปิดจมูก	🗵 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม	1222	ກຳຈານ (ວີນ
	รูปภาพ		ลำดับ			ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ใข		เครื่อง เ
		4	4	การขึ้น S Q	บุงับรถอย่างปลอดภัย 1. ขึ้นห่างจากตัวรถพอประมาณ 2. ใช้มือทั้งสองข้างคึงแท่นเหยีย 3. ก้าวเท้าขวาขึ้นมาที่แท่นพร้อม 4. คึงแฮนค์ขับเข้าหาตัวเตรียมพ - เมื่อทำการบิคกุญแจไปทางขว ดังรูป B - และ ไฟจะคับเมื่อบิคกุญแจไป ดังรูป D - ทำค้วยความระมัคระวังไม่รีบ - ให้ขึ้นบนแท่นปกติ ไม่กระโค	บกับเหยียบแท่น ร้อมขับรถ ภามือ (รูป Aเพื่อเปิด) ไฟแสด ไทางซ้ายมือ(รูป C เพื่อปิด) ขึ้นจนเกินไป อาจเกิดอุบัติเห	ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะ ดิได้	- ทำการขึ้น-ลงรถด้วยความระมัคระวัง เพราะแท่นยืนอาจฟาด โดนอวัยวะ(เท้า,ขา) ได้ขณะทำการขึ้น - ลงรถ	1	
Park hard control of the control of	A B B B	A	5	การบัง S	คับรถเดินหน้า - ถอยหลัง 1.ใช้นิ้วหัวแม่มือวางไว้ที่แป้นดั 2.ดันแป้นไปด้านหน้าเพื่อให้รถ 3.ใช้นิ้วหัวแม่มือวางไว้ที่แป้นดั 4.ดันแป้นไปด้านหลัง(ด้านล่าง) - ดันสวิตซ์ด้วยความนุ่มนวล เท	วิ่งไปด้านหน้า ดังรูป B ังรูป A เพื่อให้รถวิ่งไปด้านหลัง(วิ่ง พราะถ้ <mark>าดันด้วยความรวดเร็ว</mark>		-ทำการทดลองการทำงานของรถก่อนการใช้งานจริง ด้วยการเดินหน้า-ถอยหลัง ก่อนทุกครั้งเพื่อดูว่ารถอยู่ในสภาพปกติ - ถ้ามีการบรรทุกสินค้าอยู่ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวัง ในการออกตัวของรถ เพราะ อาจเกิดแรงกระชากและทำให้สินค้า หรืองานที่วางอยู่บนพาเลท ร่วงลงมาได้	1	-

					WORK	INSTRUCTION (วิธีก	ารปฏิบัติงาน)				
	เรื่อง	การใช้งาน	รถแฮา	เด็ลิฟา	ท์ไฟฟ้า-สแตกเกอร์	อุปกรณ์ควา	มปลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวล	าทำงาเ	นรวม
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร			PD-W-052	✓ หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย(Safety)			
เครื่องจักร	รถแฮนค์ลิฟท์ไฟฟ้า	แก้ไขครั้งที่			02	🗹 เสื้อสะท้อนแสง	🗵 ถุงมือผ้า	Q = คูณภาพ	24	Hrs./	Day
รหัส	21SEP120-2	วันที่บังคับใช้			14/08/2566	- ☑ ผ้าปิดจมูก	🗵 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม			
	รูปภาพ		ลำดับ			<u> </u> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ไข			(วินาที)
	32000		6	การหย	ครถให้รถนิ่งอยู่กับที่มี 2 แบบ คื			- การหยุครถควรจะทำด้วยความนิ่มนวลและซ้ำๆเพราะการที่รถจะหยุด	คน	เครื่อง	ง เดิน
		(B)	- 0	S	รูป A คือลักษณะองศาปกติในจ			การทอุทรถทารจะทาพายทาวเมนมนาดและชาวแพราะการทายขะหอุท เร็วหรือช้า นั้นขึ้นอยู่กับความเร็วและการคันแฮนค์ขับให้สุดในแต่ละค้าน	1	-	-
					รูป B ทำการคึ้งแฮนด์ขับเข้าหา		หัรกหยุดแบบราดเร็ว	នៃរ ។ (១០០) មក ០ភូមិ ប្រជាពី ។ អស់ របស់ ប្រជាពី មក សេស ១១ ។ មេ ពី រ ។ (១០០) មក ០ភូមិ ប្រជាពី ។ អស់ របស់ ប្រជាពី មក សេស ១១ ។ មេ			
ES II					รูป C ทำการคันแฮนค์ขับไปข้า		· ·				
		120			รวคเร็ว		,				
		(c)		Q	ควรคึงแฮนด์ขับให้สุดเพื่อให้ร _ั	 ถหยุดนิ่ง					
Character (1974)				Е	- การหยุครถอย่างรวคเร็วอาจท่		เงายหลังได้และถ้ามีสิน				
					ค้าอยู่ขณะทำการหยุครถสินค้าผ						
	Maria Cara	Militari Co.			- ต้องมั่นใจว่ารถหยุดนิ่งแล้วจึ	งทำการเปลี่ยนระดับแฮนด์จ่	ับมาดังรูป A				
			7	การบัง	ı คับรถ เลี้ยวซ้าย-ขวา			- การเลี้ยวรถจะสัมพันธ์กับการใช้แป้นบังคับเดินหน้าถอยหลังค้วย	1	-	-
	A	D		S	รูป A คือรูปขณะรถวิ่งในทางต	รง					
1					รูป B คือการดึงแฮนค์ขับของรเ						
					รูป C คือการคึ่งแฮนค์ขับของรถ		<u>ว</u> ับเพื่อให้รถเลี้ยวขวา				
-49	with the state of	and to the to		Q	- หลักการคือ ดึงแฮนด์ขับมาด้		a.				
	A	(C)		Е	- ควรลดความเร็วของรถให้รถ						
-					เหวี่ยงสูงมากถ้ารถขับมาด้วยคว						
					หรือสินค้าอาจจะกระเด็นตกจา	กพาเลทที่ใส่สินค้านั้นมาก็ไ	ค้ 				
	and vib										_
			8	การใช้	งานแตรรถ	o	المراجع	- ไม่ควรกดปุ่มแตรเล่นเมื่อไม่ใช้งาน เพราะ จะทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรึ่	1	-	-
				S	, ,	น้าของแฮนค์รถคั้งรูป เมื่อต้	องการใช้งานก็ใช้นิวกคลงใปที่	และก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ร่วมงาน			
					ปุ่มคั้งกล่าว(ตามรูปภาพ)			्राच्या विश्व व विश्व विश्व वि			
								- ใช้แตรเป็นสัญญาณในการแจ้งเคือนขณะทำการขับขี่รถเช่น ขณะจะทำการเลี้ยว เพื่อให้คนที่อยู่ด้านหน้ารู้ตัว หรือจะถอยรถออก			
		OG KERNE)						างแรงรถ การแอง เพอ เทคนทอยูทานกนามูท ร หรองรถออรถออก ก็จะมีการกดแจ้งเตือน ให้คนที่อยู่ รอบข้างรับทราบ			
	markets Even							 เมษายน ()			

เรื่อง การใช้งานรถแฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า-สแตกเกอร์ อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE) หน่วยงาน PRODUCTION เลขที่เอกสาร PD-W-052 ✓ หมวกนิรภัย ✓ รองเท้านิรภัย เครื่องจักร รถแฮนต์ลิฟท์ไฟฟ้า แก้ไขครั้งที่ 02 ✓ เสื้อสะท้อนแสง ☒ ถูงมือผ้า รหัส 21SEP120-2 วันที่บังคับใช้ 14/08/2566 ✓ ผ้าปิดจมูก ☒ หน้ากากนิรภัย	สัญลักษณ์ (SYMBOL) $S = ความปลอดภัย(Safety)$ $Q = คุณภาพ$	เวลาทำงานรวม
เครื่องจักร รถแฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า แก้ไขครั้งที่ 02 🗹 เสื้อสะท้อนแสง 🗵 ถูงมือผ้า		1
	Q = คุณภาพ	
รหั ช 21SEP120-2 วันที่บังกับใช้ 14/08/2566 ☑ ผ้าปิดจมูก ☒ หน้ากากนิรภัย		24 Hrs. / Day
	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม	
รูปภาพ ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกันและการแก้ไข	เวลาทำงาน (วินาที คน เครื่อง เดิน
	เมื่อยกงาขึ้นสุดแล้วต้องคูด้วยว่างาทั้งสองข้างยกตัวขึ้นสูงในระคับ	1
	ยวกัน ไม่มีข้างหนึ่งข้างใดต่ำกว่าอีกข้างหรือมีอาการบิดงอ	
	ากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัว หน้างานทันที	
การยกงาลงทำ โดยการกดปุ่มลง ดังรูป C		
E ทดสอบการขึ้น-ลง ของงา ว่างาสามารถขึ้นสุด - ลงสุด ได้ปกติไม่มีอาการติดขัด		
E ทคสอบการขึ้น-ลง ของงา ว่างาสามารถขึ้นสุค - ลงสุด ได้ปกติ ไม่มีอาการติดขัด ก่อนทำการใช้งานรถทุกครั้ง หากพบสิ่งผิดปกติด้องแจ้งหัวหน้างานทันทีและห้ามใช้งานรถ		
โดยการกดปุ่มสีแดง เพื่อดับเครื่อง		

				WORK	INSTRUCTION (วิธีก				
	เรื่อง	การใช้งาน	รถแฮ า	เด็ลิฟท์ไฟฟ้า-สแตกเกอร์	อุปกรณ์คว	ามปลอดภัย (PPE)	ตัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลา	าทำงานรวม
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร		PD-W-052	☑ หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย(Safety)		
เครื่องจักร	รถแฮนค์ลิฟท์ไฟฟ้า	แก้ไขครั้งที่		02	🗹 เสื้อสะท้อนแสง	🗵 ถุงมือผ้า	Q = คุณภาพ	24	Hrs. / Day
รหัส	21SEP120-2	วันที่บังคับใช้		14/08/2566	🗹 ผ้าปิดจมูก	🗵 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม		
	รูปภาพ		ลำดับ		ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ใข		ทำงาน (วินาที) เครื่อง เดิน
100			10	การเลื่อนงา ไปข้างหน้าและถอยกลับ (เ	ม้า - ออก)		- เมื่อเลื่อนงาออกสุดแล้วต้องดูด้วยว่างาทั้งสองข้างขนานกัน	1	
12	(A)			ร การเลื่อนงาไปข้างหน้าโดยใช้กั	•	าะมีรูปสัญลักษณ์คังรูป A	ไม่มีข้างหนึ่ง ข้างใดมีอาการบิดงอ หากพบสิ่งผิดปกติ		
		71/4		การเลื่อนงาไปด้านหน้าทำโดย เ			ให้แจ้งหัวหน้างานทันที		
6	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	В		การเลื่อนงาถอยกลับโดยใช้ก้าน					
		<u> </u>		การเลื่อนงาถอยกลับ โคยการคึง	ก้านคัน โยกเข้าหาตัวคังรูป 	D	_		
				S ทคสอบการเลื่อนเข้า-ออกของง		~ 1210211500002000	_		
				S ทคสอบการเถือนเข้า-ออกของง ก่อนทำการใช้งานรถทุกครั้ง หา			n		
				โดยการกดปุ่มสีแดง เพื่อดับเครื่		911 K 14 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K			
				4.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0			-		
	ed eo es eo es e	Prefest Sixe							
	C	D							
	Workers Shot	and other country							

				WORK	INSTRUCTION (วิธีกา	ารปฏิบัติงาน)			
	เรื่อง	การใช้งาน	รถแฮา	ูเด็ลิฟท์ไฟฟ้า-สแตกเกอร์	อุปกรณ์ความ	มปลอดภัย (PPE)	ตัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลา	ทำงานรวม
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร		PD-W-052	☑ หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย(Safety)		
เครื่องจักร	รถแฮนค์ลิฟท์ไฟฟ้า	แก้ไขครั้งที่		02	🗹 เสื้อสะท้อนแสง	🗵 ถุงมือผ้า	Q = คูณภาพ	24	Hrs. / Day
รหัส	21SEP120-2	วันที่บังคับใช้		14/08/2566	☑ ผ้าปิดจมูก	🗵 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม		
	รูปภาพ		ลำดับ		ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ไข		างาน (วินาที) เครื่อง เดิน
	3 Uniw	B Price and an open		การบังคับปลายงาขึ้น โดยใช้กั การบังคับปลายงาให้ปลายงาคัง การบังคับปลายงาให้ปลายงาลง การบังคับปลายงาให้ปลายงาลง 8 ทดสอบการขึ้น-ลงของปลายงา ก่อนทำการใช้งานรถทุกครั้ง ห	นคันโยกลงคังลูกศรชี้ และมี นขึ้นค้านบน โดยการกคปุ่ม เ นคันโยกลงคังลูกศรชี้ และมี เค้านล่าง โดยการกคปุ่ม คังรู	รังรูป B รูปสัญลักษณ์คังรูป C ป D ด้ปกติไม่มีอาการติดขัด	- เมื่อยกปลายงาขึ้นสุดแล้วต้องดูด้วยว่าปลายงาทั้งสองข้างยกตัวขึ้นสูง ในระดับเดียวกัน ไม่มีข้างหนึ่งข้างใดต่ำกว่าอีกข้างหรือมีอาการบิดงอ หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัว หน้างานทันที	าน	เครื่อง เดิน--

				WORK	X INSTRUCTION (วิธี f	ารปฏิบัติงาน)				
	เรื่อง	การใช้งาน	รถแฮเ	เด็ลิฟท์ไฟฟ้า-สแตกเกอร์	อุปกรณ์คว	มปลอดภัย (PPE)	ตัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวล	าทำงา	นรวม
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร		PD-W-052	☑ หมวกนิรภัย	☑ รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย(Safety)			
เครื่องจักร	รถแฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า	แก้ไขครั้งที่		02	🗹 เสื้อสะท้อนแสง	🗵 ถุงมือผ้า	Q = คูณภาพ	24	Hrs./	Day
รหัส	21SEP120-2	วันที่บังคับใช้		14/08/2566	_ ☑ ผ้าปิดจมูก	🗵 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม			
	รูปภาพ		ลำดับ		<u>เ</u> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ไข			(วินาที) ง เดิน
			12	การเข้าตักงาน-เคลื่อนย้ายงาน			- ไม่ใช่มือขับข้างเดียวหรือยืนด้วยขาข้างเดียวเพราะอากตกลงมา	1	-	- 1 14117
	(A)			 S 1.ขับรถเข้ามาด้านหน้าของงาน 	เที่เราจะทำการเคลื่อนย้ายดัง		จากรถได้			
				2.เลื่อนงาเข้าเสียบใต้งานคังรูป	В	<u> </u>				
				3.ยกงา(ยกงาน)ขึ้น คังรูป C						
	SV and			4.เลื่อนงานเข้าด้านในของตัวร	กคังรูป D					
92 NO 85	•	P		5.ขับรถเคลื่อนย้ายงานออก เพื่		JE	-			
		D		Q - ถ้างาสูงกว่าช่องของงานหรือ			_			
				ในตำแหน่งกึ่งกลางของช่องที่						
				จะเสียบเข้ากับงานหรือสิ่งที่เรา	าจะทำการยก และงาจะเกิดก	ารเสียหาย				
	vine VIII Part fock Smith	#96 OS 28 OP SE		- ในการเคลื่อนย้ายงานทุกครั้ง						
				รถ วางหรือเคลื่อนที่อยู่บริเวณ	ค้านหลังของเราเป็นอันขาค	เพราะเมื่อเรา				
100				ขับรถถอยหลังออกมา รถของเ	ราอาจทับหรือเฉี่ยวชนได้					
				-หรือเมื่อเราเห็นว่ากำลังมีคนห						
				เพื่อเป็นการให้สัญญาณแก่เขาเ		ถึงสัญญาณแตรของ				
union No Prior Force	end desirable de constitue de c			เราแล้วเราจึงทำการเคลื่อนย้าย	งานออกไป					
		D				ทีที่เราเบรค เพราะยังมีแรงเฉื่อย	ē			
				รถอาจวิ่งชนพาเลทหรืองานที่เ	รากำลังจะทำการตักก็ได้แล	ะเกิดควมเสียหายต่อทรัพย์สิน				
	New V19 Perifect State	dhenabhi ata Cré 60								
	E									

					WORK	INSTRUCTION (วิธีก	ารปฏิบัติงาน)			
	เรื่อง	การใช้งาน	รถแฮ	นด์ลิฟ	ท์ไฟฟ้า-สแตกเกอร์	อุปกรณ์ควา	มปลอดภัย (PPE)	ตัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวล	าทำงานรวม
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร			PD-W-052	🗹 หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย(Safety)		
เครื่องจักร	รถแฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า	แก้ไขครั้งที่			02	🗹 เสื้อสะท้อนแสง	🗵 ถุงมือผ้า	Q = คูณภาพ	24	Hrs. / Day
รหัส	21SEP120-2	วันที่บังคับใช้			14/08/2566	่ ี ผ้าปิดจมูก	🗵 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม		
		L	ลำดับ			 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ไข		ทำงาน (วินาที)
			13	การเคล็	ลื่อนย้ายงานที่มีความสูงและมองา			- ไม่ขับรถด้วยความเร็วสูงเพราะอยู่ในท่าที่ไม่ถนัด	คน 1	เครื่อง เดิน
		PE		S	1.ให้ทำการวิ่งรถแบบถอยหลังค์		โอเคลื่อนที่ไปข้างหน้า)	- ไม่ใช่มือขับข้างเดียวหรือยืนด้วยขาข้างเดียวเพราะอากตกลงมา		
					2.ตามองทางข้างหน้าที่เราจะไป	-		! จากรถได้		
					3.มือสองข้างยังคงจับที่แฮนค์ขั	บของรถและเอียงตัวไปด้าน	หน้า			
1997	and VIS Straight Stool	- Marina at Lanca								
				Q	1.การขับแบบนี้จะขับง่ายกว่ามีจ	เองอยู่ด้านหน้าเพราะมองเห็	ร์นทางที่จะไปได้ง่ายกว่า			
				S	1.หากมีการเฉี่ยว-ชน ผู้ที่ขับขี่จะ					
					เพราะไม่มีสิ่งของป้องกันด้านห	น้าแต่เป็นตัวคนขับที่ต้องป	ะทะกับสิ่งที่ชนเอง 100%			
			14	ตัวอย่า	 งการวางสินค้าที่ถูกและผิค ในฝ่า	ยผลิต		- หัวหน้างานในแต่ละพื้นที่ต้องบริหารจัดการพื้นที่ของตัวเองให้ดี	1	
A					รูป A คือการวางสินค้ำทับเส้นซึ่			โดยต้องจัดวาง สินค้าให้อยู่ในเส้นและเป็นระเบียบ		
	Abbitan and an all all all all all all all all all	ody Metri			รูป B คือการวางสินค้าอยู่ในเส้น	เซิ่งถูก		รวมถึงเรื่องของความสะอาด ในพื้นที่ด้วย ต้องไม่มีเศษขยะหรือผงฝุ่น		
	Abdration Avidament Control of Assessment As	Colle Mental						และน้ำเลอะที่บริเวณพื้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากพนักงานเดินลื่นล้ม		
	Application Applic	AND STREET		Q	- การวางสินค้าให้อยู่ในเส้นหรื			หรือรถที่ขับลื่นแล้วเฉี่ยวชน		
					ป้องกันการเฉี่ยวชนเพราะ ไม่มีง		เละยังใช้พื้นที่ได้กุ้มค่า			
1	49.12				ตามปริมาณพื้นที่ที่มีการคำนวณ	เการวางไว้แล้ว				
				Е	- การวางงานไม่เป็นระเบียบทำ	ให้มีผื้นที่ในอาราวาสินล้ำใ	9 9 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
1000				E	- การ ภาพาน เมเบนระเบยบทา ความเสียหายจากการเฉี่ยวชนได้		มหิดดยง แยะด เภนเม			
	Andrew Andrew Co.	a Loss Mett			II a 1998FIGHT IO 6 HILL 1988C a D & SF	<u> </u>				
and the same	Application (Application	A PolyMent								
	Abdahlar W Abdahlar Abdahlar W	A polyhlent								
	About	Bolystein								
	^									