## ต้นฉบับ

		รหัสเอกสาร : WH-W-030		
	มาตรฐานตรวจสอ	วันที่เริ่มใช้งาน : 12/06/2023		
	Raw Material &	ครั้งที่แก้ใข : 00		
	บริเ	หน้าที่ : 1/09		
ลำดับ	รายการตรวจรับ	ภาพตัวอย่างประกอบ	หมายเหตุ	การตัดสินใจ
No.	(Raw Material &	(Preview Photo)	(Remark)	(Decision)
	Compound in Normal Bag)			
1	ตรวจสอบ Tag Label ว่า		ที่ถุงต้องระบุ Grade name / Tag ที่ถูกต้อง	คี
	ถูกต้องหรือไม่	DSM India Private Limited. DSM		(Good) ✓
		Grade : T06202 Gross Wt.  Colour : NATURAL 25.160Kgs	તું મા પ્ર	·
		Colour Code: 99.99.99. Tare Wt. 0.160Kgs	เมื่อ Grade name / Tag ไม่ถูกต้อง	รับไม่ได้
		Bag No : 020258 Net Wt. 25.00Kgs		(Off-spec)
2	ตรวจสอบ Wrapping Film		Wrapping Film ต้องพันรอบถุงอย่าง	
2	ที่พันรอบถุง Normal Bag	Section State of Section 2004	เรียบร้อยโดยพันครอบมาจนถึง Pallet	(Good)
	ว่าขาดหรือไม่	SERVICE SUCA SPEARING \$20A	STOLISON SHOWER TO THE WATER TO THE STOLE	(G000a) ✓
		14 Propie SPEUvert 2004 SPEUvert 3204	Wrapping Film ฉีกขาคจนทำให้วัตถุคิบ	รับไม่ได้
		A GUILLE TO A STATE OF	เสียหาย	(Off-spec)
		PER TIME A CONTROL OF CHEMICAL STATE OF CHEMICAL		×
3	ตรวจสอบว่ามีสิ่งสกปรก /	A SAULA Y	มีแมลงคราบมูลสัตว์และสิ่งสกปรกสามารถ	ยอมรับได้
	สิ่งแปลกปลอม / แมลง ปนเปื้อน / มูลสัตว์	ในเปื้อน / มูลสัตว์	ทำความสะอาดได้	(Acceptable)
				Δ
	ปนเปื้อน อาทิ มูลนก /		มีแมลงหรือสิ่งสกปรกอยู่ภายในถุงบรรจุ	รับไม่ได้
	หรือไม่		ภัณฑ์ กรณีเป็นถุงใส	(Off-spec)
				X
4	ตรวจสอบว่าถุง Normal	de in Gerri 0697A12T	กุง Normal Bag ต้องไม่มีความเสียหายฉีก	ବି
	Bag มีความเสียหาย ฉีกขาด แตก หรือไม่		ขาดหรือแตก	(Good) ✓
		3	<u> </u>	
		The state of the s	ถุง Normal Bag เสียหายฉีกขาคหรือแตก	รับไม่ได้ (Off-spec)
				(OII-spec)
5			 ถุงไม่เปียกหรือพบคราบน้ำ	<u></u> ବି
	หรือไม่		d	(Good)
		多的多价值。		✓
6	ตรวจสอบว่ามีเศษไม้หรือ		ตะปูจากPallet ไม้เสียบหรือเกี่ยวถุงทะลุ แต่	ยอมรับได้
	ตะปูที่ถุงหรือไม่		ตะปูยังเสียบติดคาถุงให้ดึงออกแล้วใช้เทป	(Acceptable)
			กาวปิดรูให้สนิททันที	Δ
			ตะปูจากPallet ใม้เสียบถุงทะลุและตะปูหลุด	รับไม่ได้
			เข้าไปในถุง	(Off-spec)
				×

	รหัสเอกสาร : WH-W-030			
	วันที่เริ่มใช้งาน : 12/06/2023			
	ครั้งที่แก้ไข : 00			
	บริเ	หน้าที่ : 2/09		
ลำดับ	รายการตรวจรับ	ภาพตัวอย่างประกอบ	หมายเหตุ	การตัดสินใจ
No.	(Raw Material &	(Preview Photo)	(Remark)	(Decision)
7	Compound in Normal Bag) ตรวจสอบว่ามีคราบน้ำมัน		คราบจาระบีสามารถทำความสะอาดแล้ว	ยอมรับได้
,	หรือจาระบี	TALC	คราบหลุดออกหรือมีคราบเล็กน้อย	(Acceptable)
	113001301	WADE IN INDIA	แง เบนย์มดดแนงอุทแง เกรเแชดด	(Acceptable)
		WOOD IN INDIA	 คราบจาระบีหรือคราบน้ำมันที่ทำความ	รับไม่ได้
			สะอาดแล้วคราบไม่ออก	(Off-spec)
				×
	คราบสกปรกทั่วไป เช่น		ทำความสะอาคแล้วไม่เหลือคราบหรือมี	ยอมรับได้
	ฝุ่น		คราบเล็กน้อย	(Acceptable)
				Δ
		103385-28		
		nova and n		
8	ตรวจสอบถุงที่ติดกับพา		พาเลทไม้สะอาด แห้ง ไม่มีร่องรอยความชื้น	คี
	เลทไม้ว่าเกิดเชื้อราหรือไม่		หรือเป็นที่อาศัยของแมลง	(Good)
			al .	<b>√</b>
			พาเลทไม้เป็นเชื้อราแต่ไม่ลามถึงถุง	ยอมรับได้
		Alpan . The state of the state	ผลิตภัณฑ์	(Acceptable)
				<u> </u>
9	ตรวจสอบว่ามีรังของแมลง		มีรังของแมลงหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	รับไม่ได้
	หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆอาศัยอยู่			(Off-spec)
	ที่พาเลทหรือบรรจุภัณฑ์ หรือไม่	4/0/4		~
	นาดเท			
10	ตรวจสอบว่าปากถุงปิด		บริเวณปากถุงปิดสนิทโดยใช้ความร้อน	คี
	สนิทมีรอยรั่วหรือไม่ เช่น	EX. BB (S)	(Heat seal) หรือปิดปากถุงด้วยวิธีการเย็บ	(Good)
	Heat seal	SIA SON L'COMPI LAYSIA.	หรือรัคด้วยสาย (Cable Tie)	✓
		EVEN AS USTRIALINA IN MAIL IN OF I		
		Sobuc		

	รหัสเอกสาร : WH-W-030			
	วันที่เริ่มใช้งาน : 12/06/2023			
	ครั้งที่แก้ไข : 00			
	หน้าที่ : 3/09			
ลำดับ	รายการตรวจรับ	ภาพตัวอย่างประกอบ หมายเหตุ		การตัดสินใจ
No.	(Raw Material &	(Preview Photo)	(Remark)	(Decision)
	Compound in Normal Bag		-1 01	
1	ตรวจสอบ Tag Label ว่า ถูกต้องหรือไม่	D-BASE 00240 1700 Database Dat	ที่ถุงต้องระบุ Grade name / Tag ที่ถูกต้อง	ดี (Good) ✓
		The state of the s	เมื่อ Grade name / Tag ไม่ถูกต้อง	รับไม่ได้ (Off-spec) 🗴
2	ตรวจสอบว่าเชือกรัคปาก ถุงรัคแน่นหรือไม่		เชือกรัดปากถุงแน่นหนาดี	ดี (Good) ✓
			ไม่มีเชือกรัคปากถุงหรือเชือกหลุดออก ทำ ให้สิ่งสกปรกหลุดลอดเข้าไปได้	รับไม่ได้ (Off-spec) 🗶
3	ตรวจสอบว่าตะเข็บของถุง ด้านบนและด้านหลังขาด หรือไม่(เมื่อตะเข็บขาดจะ		ตะเข็บ โคยรอบสภาพเรียบร้อยไม่มีรอยฉีก ขาดหรือหถุดถุ่ย	ดี (Good) ✓
	ทำให้มีสิ่งไม่พึงประสงค์ เข้าไปปะปนได้)		ตะเข็บหลุดลุ่ย ฉีกขาค	รับไม่ได้ (Off-spec) 🗶
4	ตรวจสอบลักษณะของถุง ชั้นในและชั้นนอกขาด หรือไม่		ถุงชั้นนอกและชั้นในฉีกขาดทำให้วัตถุดิบ รั่วไหลปนเปื้อนหรือเกิดความชื้น	รับไม่ได้ (Off-spec) 🗶
			ถุงชั้นนอกขาดแต่ถุงรองด้านในไม่ขาด ให้ใช้เทปกาวปิดรูให้สนิททันที	ยอมรับได้ (Acceptable) △
5	ตรวจสอบว่าถุงเปียกน้ำ หรือไม่		ถุงไม่เปียกหรือพบคราบน้ำ	ดี (Good) ✓

STANDARD				รหัสเอกสาร : WH-W-030
	วันที่เริ่มใช้งาน : 12/06/2023			
Raw Material & Compound in Big Bag appearance checking standard				ครั้งที่แก้ไข : 00
	หน้าที่ : 4/09			
ลำดับ	รายการตรวจรับ	บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัค(มหาชน) และในเครื่อ รายการตรวจรับ ภาพตัวอย่างประกอบ หมายเหตุ		
No.	(Raw Material &	(Preview Photo)	(Remark)	(Decision)
	Compound in Normal Bag)			
6	ตรวจสอบว่ามีเศษไม้หรือ		ตะปูจากPallet ไม้เสียบทะลุ ตะปู จากPallet	ยอมรับได้
	เศษตะปูที่ถุงหรือไม่		ไม้เสียบถุงทะลุ แต่ตะปูยังเสียบติดคาถุงให้	(Acceptable)
			ดึงออกแล้วใช้เทปกาวปิดรูให้สนิททันที ตะปูจากPallet ไม้เสียบถุงทะลูและตะปูหลุด	∆ รับไม่ได้
			เข้าไปในถุง	รบเมเด (Off-spec)
			រព្ធរព្ធរក្ស	(On-spec)
7	ตรวจสอบว่ามีคราบน้ำมัน			ยอมรับได้
	หรือจาระบี		คราบหลุดออกหรือมีคราบเล็กน้อย	(Acceptable)
				Δ
			คราบจาระบีหรือคราบน้ำมันที่ทำความ	รับไม่ได้
			สะอาดแล้วกราบไม่ออก	(Off-spec)
	คราบสกปรกทั่วไป เช่น		ทำความสะอาดแล้วไม่เหลือคราบหรือมี	<b>Х</b> ~ Ŋ У
	คราบสกบรกทว เบ เชน ฝุ่น		ทากวามสะอาดแลว เมเหลอกราบหรอม กราบเล็กน้อย	ยอมรับได้
	พุน		คร เกเฉมหิดถ	(Acceptable)
				_
8	ตรวจสอบถุงที่ติดกับพา		พาเลทไม้สะอาค แห้ง ไม่มีร่องรอยความชื้น	ବି
	เลทไม้ว่าเกิดเชื้อราหรือไม่		หรือเป็นที่อาศัยของแมลงและสัตว์ที่เป็น	(Good)
			พาหะ	<b>√</b>
			พาเลทไม้เป็นเชื้อราแต่ไม่ลามถึงถุง	ยอมรับได้
			ผลิตภัณฑ์	(Acceptable)
9	ตรวจสอบว่ามีรังของแมลง		มีรังของแมลงหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นสัตว์ที่	รับไม่ได้
	หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆอาศัยอยู่		เป็นพาหะ	(Off-spec)
	ที่พาเลทหรือบรรจุภัณฑ์			×
	หรือไม่	40,272		
			10 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10 of
10	ตรวจสอบบริเวณ Pallet ที่		พาเลทสะอาคไม่มีคราบสิ่งสกปรกปนเปื้อน	ยอมรับได้
	วางวัตถุดิบว่ามีกระดาษ รอง Pallet หรือไม่		ถุงวัตถุคิบ หรือมีคราบสิ่งสกปรกแต่ สามารถทำความสะอาดได้ไม่ปนเปื้อน	(Acceptable)
	งดง เพาะเ พงะ เท		สามารถพาความสะอาดาเดามบนเบอน วัตถุดิบ	$\Delta$
			พาเลทสกปรกปนเปื้อนบรรจุภัณฑ์และ	รับไม่ได้
			วัตถุดิบ	(Off-spec)
				×

	STANDARD					
	มาตรฐานตรวจสอบสภาพถุงบรรจุภัณฑ์ประเภทเม็ดพลาสติก (Big Bag)					
	Raw Material & Compound in Big Bag appearance checking standard					
	บริเ	ษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัค(มหาชน) แล	ะในเครือ	หน้าที่ : 5 / 09		
ลำดับ	รายการตรวจรับ	การตัดสินใจ				
No.	(Raw Material &	(Preview Photo)	(Remark)	(Decision)		
	Compound in Normal Bag)					
11	ตรวจสอบบริเวณหูถุง ด้านบนว่ามีรอยขาคหรือไม่		หูถุงมีลักษณะเปื่อยหรือขาด	รับไม่ได้ (Off-spec) <b>x</b>		

## STANDARD มาตรฐานตรวจสอบสภาพถุงบรรจุภัณฑ์ประเภทสีผง (Box)

Raw Material & Pigment in Box appearance checking standard บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด(มหาชน) และในเครือ

รหัสเอกสาร : WH-W-030

วันที่เริ่มใช้งาน : 12/06/2023

ครั้งที่แก้ไข : 00

หน้าที่ : 6/09

	บริษัท สาลี คัลเล่อร์ จำกัด(มหาชน) และในเครือ			หน้าที : 6 / 09
ลำดับ	รายการตรวจรับ	ภาพตัวอย่างประกอบ	หมายเหตุ	การตัดสินใจ
No.	(Raw Material &	(Preview Photo)	(Remark)	(Decision)
	Compound in Normal Bag)			
1	ตรวจสอบ Tag Label ว่า		ที่ถุงต้องระบุ Grade name / Tag ที่ถูกต้อง	คี
	ถูกต้องหรือไม่	NOVASOL BLUE 97		(Good)
		(SOLVENT BLUE 97) N.W.:25KGS		✓
		G.W.:26.5KGS	เมื่อ Grade name / Tag ไม่ถูกต้อง	รับไม่ได้
		LOT NO.:22600502 MADE IN CHINA		(Off-spec)
				×
2	ตรวจสอบ Wrapping Film	100 V V V V V V V V V V V V V V V V V V	Wrapping Film ต้องพันรอบกล่องอย่าง	คื
	ที่พันรอบกล่องว่าขาด 	1.37 (1994) 1.190 (1.114-1.114)	เรียบร้อยโดยพันครอบมาจนถึง Pallet	(Good)
	หรือไม่			✓
			ไม่มี Wrapping Film แต่สภาพกล่องและ	ยอมรับได้
			สินค้าด้านในสมบูรณ์ไม่แตกชำรุดหรือบุบ	(Acceptable)
				Δ
3			มีคราบมูลสัตว์หรือสิ่งสกปรกสามารถทำ	 ยอมรับได้
5	สิ่งแปลกปลอม / แมลง		ความสะอาดได้หรือทำความสะอาดได้	(Acceptable)
	ปนเปื้อน / มูลสัตว์	V	บางส่วน	Δ
	ปนเปื้อน อาทิ มูลนก /		มีแมลงหรือสัตว์พาหะเจาะบริเวณกล่องทำ	รับไม่ได้
	หรือไม่		ให้กล่องหรือวัตถุดิบเสียหาย	(Off-spec)
	1100 888		เนเเดงนาจามตุ้นกรถอน เอ	(On-spec)
	ตรวจสอบว่ากล่องมีความ 		กล่องต้องไม่มีความเสียหายฉีกขาดหรือบุบ	ยอมรับได้
4	ตรางลอบาเกลองมหานม เสียหาย ฉีกขาดแตก		แตก แต่ในกรณีที่กล่องบุบแต่สภาพวัตถุดิบ	
	- เลยหาย นกาบาทแตก - หรือไม่		แตก แต เนกรนทกลองบุบแตลภาพ มคบุคบ ด้านในไม่แตกหรือสียหาย	(Acceptable)
	ุ เมอดเท			
		ISTAB NB 328	กล่องเสียหายบุบหรือแตกจนวัตถุดิบด้านใน	รับไม่ได้
		Lot.20211008	แตก	(Off-spec)
	, , d, y	Packing 20 kgs.	e la este de 2	
5	ตรวจสอบว่ากล่องเปียกน้ำ		กล่องไม่เปียกหรือพบคราบน้ำ	ନି
	หรือไม่	BSAJ LABOR		(Good)
		TJ8 Erußeluntagen XO81,11081		<b>√</b>
		1798 CLINES!		
6	ตรวจสอบว่ามีเศษไม้หรือ		ตะปูจากPallet ไม้เสียบหรือเกี่ยวกล่องทะลุ	ยอมรับได้
	ตะปูที่กล่องหรือไม่	ปูที่กล่องหรือไม่	แต่ตะปูยังเสียบติดคากล่องให้ดึงออกแล้วใช้	(Acceptable)
			เทปกาวปิดรูกล่องให้สนิททันที(แต่สินค้า	Δ
			ภายในกล่องห้ามแตกเสียหาย)	
			ตะปูจากPallet ไม้เสียบกล่องทะลุและตะปู	รับไม่ได้
			หลุดเข้าไปในกล่อง	(Off-spec)
				×

	รหัสเอกสาร : WH-W-030			
	วันที่เริ่มใช้งาน : 12/06/2023			
	ครั้งที่แก้ไข : 00			
		ial & Pigment in Box appearance cl ษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัค(มหาชน) แล		หน้าที่ : 7/09
ลำดับ	รายการตรวจรับ	ภาพตัวอย่างประกอบ	หมายเหตุ	การตัดสินใจ
No.	(Raw Material &	(Preview Photo)	(Remark)	(Decision)
	Compound in Normal Bag)			
7	ตรวจสอบว่ามีคราบน้ำมัน หรือจาระบี	คราบจาระบีสามารถทำความสะอาดแล้ว คราบออกหรือมีคราบเล็กน้อย	ยอมรับได้ (Acceptable) 🛆	
			คราบจาระบีหรือคราบน้ำมันที่ทำความ สะอาดแล้วคราบไม่ออก	รับไม่ได้ (Off-spec) 🗴
8	คราบสกปรกทั่วไป เช่น ฝุ่น	FRANCE	ทำความสะอาดแล้วไม่เหลือคราบหรือมี คราบเล็กน้อย	ยอมรับได้ (Acceptable) $\Delta$
9	ตรวจสอบกล่องที่ติดกับพา เลทไม้ว่าเกิดเชื้อราหรือไม่		พาเลทไม้สะอาด แห้ง ไม่มีร่องรอยความขึ้น หรือเป็นที่อาศัยของแมลงและสัตว์ที่เป็น พาหะ	ดี (Good) ✓
			พาเลทไม้เป็นเชื้อราแต่ไม่ลามถึงถุง ผลิตภัณฑ์	ยอมรับได้ (Acceptable) <u>^</u>
10	ตรวจสอบว่ามีรังของแมลง หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆอาศัยอยู่ ที่พาเลทหรือบรรจุภัณฑ์ หรือไม่	40010	มีรังของแมลงหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นสัตว์ที่ เป็นพาหะ	รับไม่ได้ (Off-spec) 🗴
11	ตรวจสอบบริเวณ Pallet ที่ วางวัตถุดิบว่ามีกระคาษ รอง Pallet หรือไม่	HEVOLXONAC Resident parado 1796 Perek primado	พาเลทสะอาดไม่มีคราบสิ่งสกปรกปนเปื้อน ถุงวัตถุดิบ หรือมีคราบสิ่งสกปรกแต่ สามารถทำความสะอาดได้ไม่ปนเปื้อน วัตถุดิบ พาเลทสกปรกปนเปื้อนบรรจุภัณฑ์และ	ยอมรับได้ (Acceptable) △ รับไม่ได้
			พาเลทสกบรกบนเบอนบรรจุภณฑและ วัตถุดิบ	รบเมเด (Off-spec) 🗴

		STANDARD		รหัสเอกสาร : WH-W-030		
	มาตรฐานตรวจสอบสภาพถุงบรรจุภัณฑ์ประเภท STRETCHHOOD					
		stretch hood checking standard	d	ครั้งที่แก้ไข : 00		
	บริ	ษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัค(มหาชน) แล	ะในเครื่อ	หน้าที่ : 8/09		
ลำดับ	รายการตรวจรับ	ภาพตัวอย่างประกอบ	หมายเหตุ	การตัดสินใจ		
No.	(Raw Material &	(Preview Photo)	(Remark)	(Decision)		
	Compound in Normal Bag)					
1	ตรวจสอบ Tag Label ว่า	A book of Sales	ที่ถุงต้องระบุ Grade name / Tag ที่ถูกต้อง	ดี		
	ถูกต้องหรือไม่	TPBI Public Company Limited Production Tag		(Good)		
		The right of the control of the cont		✓		
			เมื่อ Grade name / Tag ไม่ถูกต้อง	รับไม่ได้		
			•	(Off-spec)		
				x		
2	ตรวจสอบสายรัค stretch		มีสายรัค stretch hood อย่างแน่นหนาไม่			
		No. of the Control of	เลื่อนหรือใหลออกจากพาเลท	(Good)		
	hood ว่ามีรัคมาหรือไม่			✓		
	เพื่อป้องการการลื่นไหล					
		092 092				
3	ตรวจสอบบริเวณ Pallet ที่		พาเลทสะอาดไม่มีคราบสิ่งสกปรกปนเปื้อน	ยอมรับได้		
	วางวัตถุดิบว่ามีกระดาษ		ถุงวัตถุดิบ หรือมีคราบสิ่งสกปรกแต่	(Acceptable)		
	รอง Pallet หรือไม่		สามารถทำความสะอาดได้ไม่ปนเปื้อน	Δ		
			วัตถุดิบ			
			พาเลทสกปรกปนเปื้อนบรรจุภัณฑ์ฟิล์ม	รับไม่ได้		

(Off-spec)

## **STANDARD**

ตรวจสอบขณะเปิดถังใน

กรณีที่เป็นลักษณะถังที่ใช้

กิ๊บล็อกต้องไม่มีกราบสนิม หรือวัตถุดิบจับกลุ่มเป็น

3

ก้อน

	วันที่เริ่มใช้งาน : 12/06/2023					
	tank checking standard					
	บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด(มหาชน) และในเครือ					
ลำดับ	รายการตรวจรับ	ภาพตัวอย่างประกอบ	หมายเหตุ	การตัดสินใจ		
No.	(Raw Material &	(Preview Photo)	(Remark)	(Decision)		
	Compound in Normal Bag)					
1	ตรวจสอบ Tag Label ว่า ถูกต้องหรือไม่	JAYFLEX DINP TTC9152302	ที่ถังต้องระบุ Grade name / Tag ที่ถูกด้อง	คี (Good) ✓		
			เมื่อ Grade name / Tag ไม่ถูกต้อง	รับไม่ได้ (Off-spec) 🗶		
2	ตรวจสอบบริเวณรอบถัง และรอยเชื่อมของถังว่ามี รอยรั่วหรือรอบซึมของ		ที่ถังต้องไม่มีรอยรั่วหรือรอยซึมของวัตถุคิบ รั่วไหลออกมา	ดี (Good) ✓		
	วัตถุดิบหรือไม่		ที่ถังมีวัตถุดิบรั่วไหลหรือซึม	รับไม่ได้ (Off-spec) 🗴		
3	ฝาถังต้องมีฝาปิดแน่น มิดชิดหรือต้องมีกิ๊บลี่อลฝา ถังให้เรียบร้อย	ฝาถังปิดหนาแน่นหรือมีกิ๊บถือกเรียบร้อย หนาแน่นไม่ชำรุด	ดี (Good) ✓			
			ฝาถังปิดไม่สนิทจนวัตถุดิบรั่วไหลหรือได้ กลิ่มการระเหยของวัตถุดิบ	รับไม่ได้ (Off-spec) 🗶		

ฝาถังไม่มีคราบสนิมหรือคราบวัตถุคิบจับ

กลุ่มเป็นก้อน

รหัสเอกสาร : WH-W-030

ดี

(Good)