บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด(มหาชน)	รหัสเอกสาร PD – W – 012	ครั้งที่แก้ไข : 00
เอกสารวิธีการทำงานเรื่อง : การดูแลรักษาแม่เหล็ก	วันที่เริ่มใช้ : 01 / 04 / 54	หน้า 1 จาก 1

การดูแล รักษา และ ตรวจเช็คแม่เหล็ก การใช้งาน

- 1. แม่เหล็กที่ใช้ในการตรวจจับโลหะ บริเวณ Blower Feed ของเครื่อง Dump Extruder กำหนดให้มี ความหนาแน่นฟลักซ์ / ความเหนี่ยวนำ ของแม่เหล็ก ไม่น้อยกว่า 7000 เกาส์ (Gauss)
- 2. วางแม่เหล็กให้ถูกต้อง โดยชุดแรกให้วางภายในโครงชุดวางแม่เหล็ก และชุดที่ 2ให้วางอยู่ด้านบนของ โครงชุดวางแม่เหล็ก

การตรวจเช็ค

การตรวจเช็คแรงดึงดูดของแม่เหล็ก ให้มีการตรวจเช็คอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

<u>การดูแล รักษา</u>

ให้ทำความสะอาด **ชั่วโมงละ 1 ครั้ง**

ข้อควรระวัง

- 1. อย่าวางแม่เหล็กซ้อนกัน เพราะจะทำให้แรงดูดของแม่เหล็กเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด
- 2. อย่าให้แม่เหล็กหล่นกระแทกพื้น เพระจะทำให้แท่งแม่เหล็กคด งอ แรงดูดของแม่เหล็กเสื่อมสภาพเร็ว กว่ากำหนด