			WO	ORK INSTRUCTI	ON (วิธีการปฏิบัติ	งาน)	ต้นฉบับ				
เรื่อง		ข ้ นผ	ทอนก	าารล้าง Dryer	อุปกรณ์ความ	ปลอดภัย (PPE)			เวลาทำงานรวม		
หน่วยงาน เครื่องจักร	PRODUCTION Buss	เลขที่เอกสาร แก้ไขครั้งที่	PD-W-101 00		✓ หมวกนิรภัย✓ แว่นตา	✓ รองเท้านิรภัย✓ ถุงมือผ้า	S = ความปลอดภัย(Safety) Q = คุณภาพ	1 Hrs. / Da		Day	
รหัส	23MX105-1, 23MX105-2	วันที่บังคับใช้	<u> </u>		✓ ผ้าปิดจมูก	🗵 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม	เวลาทำงาน		วินาที)	
3	Salanw Delay Action Rey Exchange Castell Rent In a Rey Contraction Rey Exchange Contraction Rey Exchange Contraction Rey Exchange Contraction Rest In a Rey Contraction Rest		2	นำกุญแจ SAFETY KEY C นำกุญแจ SAFETY KEY C	•	สียบที่ Key Exchange	มาตรการป้องกันและการแก้ไข - แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข	กน 1	1 4		
4				แล้วนำลูกกุญแจทั้ง 3 ดอกต์ เพื่อปลดลี่อกประตู Dryer ทั้	าขณะปฏิบัติงาน	កុល្ហូរេទ	- แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข	1	-	-	

			WC	ORK INSTRUCTI	ON (วิธีการปฏิบัติ	งาน)					
เรื่อง		ขั้นตอนการถ้าง Dryer			อุปกรณ์ความ	เปลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม			
หน่วยงาน เครื่องจักร	PRODUCTION Buss	เลขที่เอกสาร แก้ไขครั้งที่			✓ หมวกนิรภัย✓ รองเท้านิรภัย✓ ถุงมือผ้า		S = ความปลอดภัย(Safety) Q = คุณภาพ	1 Hrs. / Day		ay	
รหัส	23MX105-1, 23MX105-2	วันที่บังคับใช้		14/08/2566	🗹 ผ้าปิดจมูก	🗵 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการใม่ปฏิบัติตาม				
รูปภาพ			ลำดับ	ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			มาตรการป้องกันและการแก้ใข		เวลาทำงาน (วินาที คน เครื่อง เดิ		
	5		5	ปล่อยน้ำออกจากอ่าง GALA	\ ให้หมด		- แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข	1	-	-	
					ขณะปฏิบัติงาน และใช้คนย จากน้ำในอ่าง แล ไอน้ำ	กมากกว่า โคน					
6			6	นำตะแกรงออกมาทั้งหมดเท่	ขื่อนำมาล้างทำกวามสะอาด -		- แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข	1	-	-	
				E ความร้อน จาก ตะ	ขณะปฏิบัติงาน และใช้คนย แกรง ทับเท้าและหนีบมือ	กมากกว่า 1คน					

			WO	ORK INSTRUCT	TION (วิธีการปฏิบัติ	งาน)						
เรื่อง ขั้นเ			ขั้นตอนการถ้าง Dryer อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)			สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม		เรวม			
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร		PD-W-101	✓ หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย(Safety)					
เครื่องจักร	Buss	แก้ไขครั้งที่		แก้ไขครั้งที่		00		🗹 ถุงมือผ้า	Q = คูณภาพ	1 Hrs. / Day		ay
รหัส	23MX105-1, 23MX105-2	วันที่บังคับใช้		14/08/2566	— ☑ ผ้าปิดจมูก	🗷 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม					
รูปภาพ					• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ใง	เว ลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน				
7			7		J Dryer ให้สะอาค ผ้าขณะปฏิบัติงาน และใช้คนย น้ำร้อนโคนร่างกาย	กมากกว่า 1คน	- แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข	1	-	-		