WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน) Uncontrolled if print out เรื่อง ขั้นตอนการรับและสุ่มตรวจเช็ควัตถุดิบ อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE) สัญลักษณ์ (SYMBOL) เวลาทำงานรวม ☑ หมวกนิรภัย เลขที่เอกสาร หน่วยงาน PRODUCTION PD-W-100 S = ความปลอดภัย(Safety) แก้ไขครั้งที่ เครื่องจักร 🗹 แว่นตา 🗹 ถุงมือผ้า 00 Buss Q = คุณภาพ 1 Hrs. / Day รหัส วันที่บังคับใช้ ๔ ผ้าปิดจมูก 🗵 หน้ากากนิรภัย E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม 23MX105-1, 23MX105-2 14/08/2566 เวลาทำงาน (วินาที) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันและการแก้ไข ฐปภาพ ลำดับ เครื่อง สวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน 1,แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข 1.1 หมวก 2.ใส่อุปกรณ์PPEทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน 1.2 แว่นตา 1.3 ผ้าปิดจมูก หรือ อุปกรณ์กันฝุ่น 1.4 เสื้อจราจร 1.2 1.5 ถุงมือ ต้องสวมใส่ถุงมือผ้าและแว่นตาขณะปฏิบัติงาน อาจมีฝุ่นหรือสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย

WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)							Uncontrolled if print out			
เรื่อง ขั้นตอน		ขั้นตอน _์	มการรับและสุ่มตรวจเช็ควัตถุดิบ		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม	
หน่วยงาน	น่วยงาน PRODUCTION เลขที่เอกสาร		PD-W-100		🗹 หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย(Safety)			
เครื่องจักร	Buss	แก้ไขครั้งที่		00	🗹 แว่นตา	🗹 ถุงมือผ้า	Q = กุณภาพ	1 Hrs. / Day		ay
รหัส 23MX105-1, 23MX105-2 วันที่บังคับใช้			14/08/2566	🗹 ผ้าปิดจมูก	🗵 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม				
รูปภาพ			ลำดับ	ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			มาตรการป้องกันและการแก้ใข	เวลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน		
2.1 N50 Plus 2019 Plus 2019 P			2	ตรวจสอบใบเบิกวัตถุคิบ(MIS)ก่อนทุ 2.1 แจ้งทางหน่วยงานRMส่งมอบวัตถุ 2.2 เรียงวัตถุคิบให้ตามถำคับตัวเลขถุง 2.3 นำวัตถุคิบสุ่มชั่งทวนน้ำหนัก			1.แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข 2.ใส่อุปกรณ์PPEทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน	1	-	-
				S ต้องสวมใส่ถุงมือผ้าและแว่นตาขณะปฏิบัติงาน E อาจมีฝุ่นหรือสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย			ให้ถ่ายสินค้าแยกออก			
TELING SO W. MINISTON W. MINIS	STEM STEM STEM STEM STEM STEM STEM STEM		3	โหลดวัตถุดิบลงถังให้ถูกต้อง ตามถังที			 แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ใข ใส่อุปกรณ์PPEทุกครั้งขณะปฎิบัติงาน รรงเช็คสภาพ รอก/เครน ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน 	1	-	-
			S ต้องสวมใส่ถุงมือผ้าและเ E อาจมีฝุ่นหรือสารเคมีเข้าเ E ถุงวัตถุดิบตกหล่นทับ	•						