## DO NOT COPY

## Work Instruction

EN-W-019-00-01/12/59
----------------------


ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ	

## วิธีการใช้เครื่อง Hydraulic press

หมายเลขเครื่องจักร	:	-	ผู้ปฏิบัติงาน	:	แผนกวิศวกรรม
จุดประสงค์	:	เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	อุปกรณ์เครื่องมือ	:	-
ขอบเขต	:	ใช้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานเท่านั้น	อุปกรณ์ความปลอดภัย	:	แว่นตานิรภัย หรือ หมวกที่มีกระบังหน้า - รองเท้านิรภัย
		ขั้นตอนการทำงาน			รปภาพประกอบ

## ขั้นตอนการทำงาน

- 1. ตรวจเช็คสภาพลวดสลิงปรับระดับ และ จึงทำการปรับระดับแท่นรองรับชิ้นงาน ให้ได้ระยะตามความเหมะสมกับชิ้นงาน
- 2. สวมแท่งสลักรับแท่นทั้งสองข้าง และ ต้องแน่ใจว่าสลักได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- 3. หมุนตัวล็อควาล์วปิดน้ำมันให้สนิทก่อนทำการ Press
- 4. โยกคันโยกอัด Press ชิ้นงานโดยมี 2 ระดับ คือแบบหนัก และ แบบเบา
- 5. ในขณะทำการอัด Press ชิ้นงานต้องระวังชิ้นงานหล่นลงพื้น หรือ ควรมีภาชนะรองรับ
- 6. เมื่อทำการอัด Press ชิ้นเสร็จแล้วควรปลดล็อควาล์วปิดน้ำมันทุกครั้ง เพื่อป้องกันแรงดัน ที่ยังคงค้างในระบบ



ข้อควรระวัง

 ควรสวมแว่นตา หรือ หน้ากากที่มีกระบังหน้าเพื่อป้องกัน การแตกกระจายของชิ้นงาน

แจ้งหัวหน้างานทันที เมื่อพบสิ่งผิดปกติ