#### ต้นฉบับ


รหัสเอกสาร : PD-W-022
 วันที่เริ่มใช้ : 01/02/65
 ครั้งที่แก้ไข : 02
 หน้าที่ : 1 / 7

## คู่มือการใช้ Programs AX (ขั้นตอนการออก GR)

ให้เปิดโปรแกรม Microsoft Dynamics AX 2009 ขึ้นมาแล้วเปิดเข้าหน้าหลักของผลิตสาลี่



>SLC>Production>Production Area กดที่ใอคอน เลือกบริษัทที่จะทำการออกสินค้าสำเร็จรูป (GR) จากนั้นให้เข้าไปกดเลือกที่ Menu Production Order Details ซึ่งจะอยู่ในส่วนของ Common Forms



# คู่มือการใช้ Programs AX (ขั้นตอนการออก GR)


 รหัสเอกสาร
 : PD-W-022

 วันที่เริ่มใช้
 : 01/02/65


 ครั้งที่แก้ไข
 : 02

 หน้าที่
 : 2 / 7

คลิก Production Order Details ใส่ Batch Number ที่ช่อง Batch Number เช่น FS65-000581 แล้วกด Enter



ตรวจสอบ Batch Number อีกครั้งว่าตรงตามที่ต้องการออก GR หลังจากตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



### คู่มือการใช้ Programs AX (ขั้นตอนการออก GR)

 รหัสเอกสาร
 : PD-W-022


 วันที่เริ่มใช้
 : 01/02/65

 ครั้งที่แก้ไข
 : 02

 หน้าที่
 : 3 / 7


#### ขั้นตอนการเช็ค Picking list (รายละเอียดการบรรจุสินค้า)

กคที่ Menu Inquiries(b) > Picking list details เพื่อตรวจสอบ Picking list



ตรวจสอบ Picking list การบรรจุสินค้าให้ถูกต้อง

- ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้องแล้วกด Save ที่ไอคอน
- ถ้าถูกต้องไม่เปลี่ยนแปลงให้กด No change confirm?(b) เพื่อยืนยันความถูกต้อง



### คู่มือการใช้ Programs AX (ขั้นตอนการออก GR)

 รหัสเอกสาร
 : PD-W-022


 วันที่เริ่มใช้
 : 01/02/65

 ครั้งที่แก้ไข
 : 02


 หน้าที่
 : 4 / 7

## ขั้นตอนการเช็ค Picking list (ใบเบิกวัตถุดิบ MIS)

กดที่ Menu Journals(b) > ALL เพื่อตรวจสอบใบเบิกวัตถุดิบ MIS



- ตรวจสอบยอด MIS ทั้งหมด ก่อนทำการออก GR



- ถ้า MIS ยังไม่โพส แจ้งทาง WH ทำการโพส MIS
- ถ้า MIS โพสทั้งหมดแล้ว ตรวจสอบยอด MIS ก่อนออก GR

# คู่มือการใช้ Programs AX (ขั้นตอนการออก GR)

 รหัสเอกสาร
 : PD-W-022


 วันที่เริ่มใช้
 : 01/02/65

 ครั้งที่แก้ไข
 : 02


 หน้าที่
 : 5 / 7

# ขั้นตอนการออก ใบรับสินค้า (GR)

กดที่ Menu Journals > Report as finished



กคที่ Menu Create new(b) เพื่อทำการออกใบรับสินค้า (GR)



### คู่มือการใช้ Programs AX (ขั้นตอนการออก GR)

รหัสเอกสาร : PD-W-022

วันที่เริ่มใช้ : 01/02/65

ครั้งที่แก้ไข : 02

หน้าที่ : 6 / 7

#### ลงรายละเอียดการออก GR ที่ต้องการให้เรียบร้อย

1. Date วันที่

2. Goods quantity น้ำหนักสินค้า

3. Unit หน่วย

4. Batch number เลขที่รันนัมเบอร์


5. Finish pack กดยืนยันการบรรจุสินค้ำ

6. Warehouse คลังสินค้า


7. Location พื้นที่จัดเก็บ

8. Packing details รายละเอียดการบรรจุ

9. Remark รายละเอียดเพิ่มเติม



หลังจากใส่ข้อมูลครบแล้ว ปิดหน้ารายละเอียด และกลับไปหน้า Report as finished เพื่อทำการปริ้น GR กดที่ Menu Pint(b)



### คู่มือการใช้ Programs AX (ขั้นตอนการออก GR)

รหัสเอกสาร	:	PD	-W-	022
วันที่เริ่มใช้	:	0	1/02/	65
ครั้งที่แก้ไข	:	02		
หน้าที่		7	/	7

#### ตัวอย่าง ใบรับส่งสินค้า GR

PD - F - 012 - 01 - 25/02/52

ใบรับสินค้า (GR)

858 Moo 2, Soi 1C/1 Bangpu Industrial Estate, Bangpumai,

Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280, Thailand. โทรศัพท์ (66)0-2323-2601-8 โทรสาร (66)0-2323-2227-8

SALEE COLOUR PUBLIC CO.,LTD.

เลขที่: PJ65001649 วันที่: 27/01/2022

วันที่พิมพ์: 27/01/2022 ชนิดใบรับสินค้า: FG-COLOUR

คลังสินค้ำ: FG Location: PD POST

ลูกค้า :	SO65000011 บจ. วีไอ วีอินเตอร์เคม		ใบสังผลิต : PD65000124
รหัสสินค้า :	MVBR13206		เลขที่การผลิต : FS65-000205
ชื่อสินค้า :	Brown MB		จำนวน : 500.000
Order batch :			
หมายเหตุ :	LO บรรจุพาเลทไม้ 500 กก. เรียง 5 ขา	รายละเฮียดการบรรจุ : บรรจุถุงสานขาวไม่พิมพ์โลโก้ W-32 ถุงละ 20 กก.จำนวน(ถุง)= 20X25.0	

#### PACKING LIST DETAILS

Package number : BA25WOGYLA32

ถุงสาน ถุงละ 25 กก. สีเทา มิโลโก้ ความ

Package remark :

Need COA: Yes Standard label: Yes File attach: No Photo attach: No

#### STICKER LABEL DETAILS

#### PALLET DETAILS

Pallet number:

Pallet type: None Pallet sort:

Stretch hood : No

Pallet warpping: No

Label pallet :

Pallet container weight:

#### PACKAGE SUMMARY

Total packages: 21.00 Total pallets:

ฝ้ายผลิต	สโตร์