5	♣ PolyMerit	WORK	K INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)			ผู้จัดการ	ผู้ควบคุมงาน	SAFETY		จัดทำ			
Salee Colour*		เรื่อง	การล้างถึง Vacuum Pump										
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร	PD-W-050			อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม			
เครื่องจักร	Vacuum Pump	แก้ไขครั้งที่	00			หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย(Safety)					
รหัส	N/A	วันที่บังคับใช้			16/09/56	🗹 แว่นตา	🗹 ถุงมือยาง	Q = คุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติดาม			24 Hrs.Day		
รูปภาพ				ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			มาตรการป้องกันและการแก้ใข		เวลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน				
			1	ปิดการทำงานของมอเตอร์ปั๊ม			- แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข - ต่อสายดินที่เครื่อง		1	-	-		
				S	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
				E โดนไฟฟ้าช็อต									
								DO NOT	COPY				
			2	ถอดข้อต่อยูเนี่ยนออก			- แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข		1	-	-		
			S ใส่ถุงมือผ้าขณะปฏิบัติงานและระมัดระวังในการปฏิบัติงานเนื่องจากเครื่องมีความร้อน										
			E โตนความร้อนจากตัวเครื่อง										
			3	เปิดวาล์ว Blow อากาศที่งให้หมดก่อน คลายตัวล็อกเปิดฝาด้านข้างออก			- แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข		1	-	-		
			S ต้อง Blow ทิ้งทุกครั้งที่มีการถ่ายถัง										
				E ทำให้ฝุ่นสีฟุ้งกระจาย									
	วาล์ว												
			4	ใช้ถุงสานเก่าหรือพลาสติกรองตรงปากถังด้านล่าง			- แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข		1	-	-		
the state of the s			S สวมใส่อุปกรณ์ PPE. ขณะปฏิบัติงาน										
				E สารเคมีต่างๆเข้าสู่ร่างกายและหกลงพื้น Q โกยเอาฝุ่นและเศษสีที่ตกค้างอยู่ในถังออกให้หมด									
				Е	ถังมีฝุ่นค้างทำให้การคูดความชื้นไม่ดี								
	No.												

6	DolvMonit	WORK	INSTR	UCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)	ผู้จัดการ	ผู้ควบคุมงาน	SAFETY		จัดทำ		
SaleeColour	PolyMerit Making better tomorrow	เรื่อง		การถ้างถึง Vacuum Pump							
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร		PD-W-050	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)	ตัญตักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม			
เครื่องจักร	Vacuum Pump	แก้ใขครั้งที่		00	หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย(Safety) Q = คุณภาพ		247			
รหัส	N/A	วันที่บังกับใช้	16/09/56		🗹 แว่นตา 🔽 ถูงมือยาง	Q = พุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม			24 Hrs.Day		
รูปภาพ				ขั้นตอ	มาตรการป้องกันและการแก้ใข		เวลา คน	เวลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน			
น้อกลื่อก			6	E ผุ้นหกองพื้น คลายน๊อตล็อคบนฝาถังกรองฟิลเตอร์เพื่อยกออกม S สวมใส่ถุงมือผ้าในการปฏิบัติงานและระ		- แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข - แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข		1	-	-	
				Е ฝุ่นหกลงพื้น	สานเก่าหรือกระคาษที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาปูรองพื้น						
			7	ถอดกรองฟิลเตอร์ออกมาทำความสะอาดและเปลี่ย S สวมใส่อุปกรณ์ PPE ขณะปฏิบัติงาน E ตะแกรงบาดมือ Q ต้องเปลี่ยนกรองทุกครั้งในระยะเวลาที่กำ E การดูดเอาความชื้นออกไม่ดีพอ	- แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อห	าแนวทางแก้ไข	1	-	-		
			8 ทำความสะอาดถังด้านในให้สะอาดโดยใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด S สวมใส่อุปกรณ์ PPE ขณะปฏิบัติงาน E ฝุ่นผงสารเคมีต่างๆฟุ้งเข้าสู่ร่างกาย			- แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อห	าแนวทางแก้ไข	1	-	-	