HR - S - 061 - 00 - 01/03/61

DO NOT COPY สารขัญ >>> ४४४

ลำดับ	รายการ	หน้า
1	สารบัญ	1
2	หัวข้อการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเฉพาะงานและความรู้ในงาน	2
3	หัวข้อการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเฉพาะงานและความรู้ในงาน ตำแหน่งงาน / เป้าหมาย	14



							J.			ตำ	แหน่งง	าน	- 4								
ลำดับ	หัวข้อการฝึกอบรม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	กรรมการผู้ขัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค	หัวหน้าแผนกขาย	ผู้แทนขายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	หู๊ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	ผู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	ผู้ควบคุมจัดเตรียม	ผู้ควบคุมขนส่ง	พนักงานบันทึกข้อมูลคลังสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
1	ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)																				
1.1	กรรมการผู้จัดการ	HR-S-031	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 นาที	
1.2	ผู้ควบคุมแจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค	HR-S-033		✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 นาที	
1.3	หัวหน้าแผนกขาย	HR-S-036	-	1	✓	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	30 นาที	
1.4	ผู้แทนงายต่างประเทศ	HR-S-036	-	1	-	✓	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	30 นาที	
1.5	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	HR-S-033	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 นาที	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
1.6	ผู้ควบกุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	HR-S-033	-	1	-	1	-	>	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	30 นาที	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
1.7	ผู้ควบกุมเกรื่อง Twin / Twin 58	HR-S-033	1	1	-	1	-	1	<	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	30 นาที	ศึกษาด้วยตนเอง
1.8	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	HR-S-033	-	1	-	1	-	-	1	✓	-	-	-	-	-	1	-	-	-	30 นาที	
1.9	พนักงานเครื่อง Twin 58	HR-S-033	-	1	-	1	-	-	ı	ı	✓	-	-	-	-	1	-	-	-	30 นาที	
1.10	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	HR-S-037	-	1	-	1	-	1	-1	- 1	-	✓	-	-	1	1	-	-	-	30 นาที	
1.11	ผู้ควบกุมควบกุมกุณภาพ	HR-S-037	-	1	-	1	-	ı	1	1	-	1	✓	-	1	1	-	-	-	30 นาที	
1.12	หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ	HR-S-017	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	30 นาที	
1.13	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	HR-S-044	-	ı	-	1	-	ı	1	1	-	-	-	ı	✓	1	-	-	-	30 นาที	
1.14	ผู้ควบคุมจัดเศรียม	HR-S-044	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	30 นาที	
1.15	ผู้ควบคุมขนส่ง	HR-S-044	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	30 นาที	
1.16	พนักงานบันทึกข้อมูลคลังสินค้า	HR-S-044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	30 นาที	
1.17	ช่างเครื่องกล	HR-S-032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	30 นาที	J

										ตำเ	แหน่งง	าน									
ลำดับ	หัวข้อการฝึกอบรม	เอกสารที่เกียวข้อง	กรรมการผู้ชัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิเ	หัวหน้าแผนกขาย	ผู้เทนขายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู้ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	หู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	ผู้ควบคุมจัดเตรียม	ผู้ควบคุมขนส่ง	พนักงานบันทึกข้อมูลคลังสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
2	ความรู้เกี่ยวกับระบบบูรณาการ																				
2.1	การควบคุมเอกสารและบันทึก	SD-P-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.2	การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนคำเนินงาน	SD-P-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.3	การทบทวนของฝ่ายบริหาร	SD-P-003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.4	การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง	SD-P-004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.5	การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน	SD-P-005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.6	การตรวจติดตามบูรณาการภายใน	SD-P-006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.7	การติดต่อสื่อสารและรับข้อร้องเรียน	SD-P-007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.8	การซึ้บ่งกฎหมาย	SD-P-008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.9	การตรวจสอบและทคสอบความปลอดภัยและสิ่งแวคล้อม	SD-P-009	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.10	การจัดการสารเคมี	SD-P-010	✓	>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	>	>	✓	>	✓	✓	30 นาที	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
2.11	การจัดการ การเปลี่ยนแปลง	SD-P-011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
2.12	การควบคุมระบบ IT	IT-P-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	ศึกษาด้วยตนเอง
2.13	การจัดซื้อ จัดจ้าง	PA-P-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.14	การสอนงาน/ฝึกอบรม	HR-P-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.15	การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน	HR-P-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.16	การสำรวจความพึงพอใจ	SA-P-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.17	การออกแบบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง	LA-P-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.18	การควบคุมคุณภาพ	LA-P-003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	\	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	

							ע	a g		ตำเ	แหน่งง	าน	a)								
ลำดับ	หัวข้อการฝึกอบรม	เอกสารที่เกียวซ้อง	กรรมการผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิเ	หัวหน้าแผนกขาย	ผู้เทนบายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู้ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	หู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ	หู้ควบคุมคลังสินค้า	ผู้ควบคุมจัดเตรียม	ผู้ควบคุมขนส่ง	พนักงานบันทึกช้อมูลคลังสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
2.19	การควบคุมสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์	LA-P-004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.20	การพัฒนาผลิตภัณฑ์	RD-P-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.21	การพัฒนาวัตถุดิบ	RD-P-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.22	การตรวจสอบขึ้นขันคุณภาพสินค้ำ	RD-P-003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.23	การจัดการของเสีย	EM-P-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.24	การควบคุมน้ำเสีย	EM-P-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.25	การซึ้บ่งลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	EM-P-003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.26	การจัดการคลังสินค้า	WH-P-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.27	การควบคุมการผลิต	PD-P-003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	\	✓	✓	✓	✓	\	✓	✓	30 นาที	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
2.28	การสอบเทียบเครื่องมือ	MT-P-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
2.29	การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร	MT-P-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	ศึกษาด้วยตนเอง
2.30	การระบุปัญหาและการประเมินความเสี่ยง	SM-P-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.31	การเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน และการตอบโต้	SM-P-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.32	การรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุและวิเคราะห์อุบัติการณ์	SM-P-003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.33	การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเกมีและทางกายภาพ	SM-P-004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.34	คู่มือการใช้ลิฟท์โดยสาร อย่างถูกต้องและปลอดภัย	SM-W-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.35	ความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับแผนกต่างๆ	MO-S-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.36	โครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์	SMP-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.37	โครงการอนุรักษ์การใต้ขิน	SMP-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	

										ตำเ	แหน่งง	าน									
ลำดับ	หัวข้อการฝึกอบรม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	กรรมการผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิเ	หัวหน้าแผนกขาย	ผู้แทนขายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู้ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	หู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	ผู้ควบคุมจัดเตรียม	ผู๊ควบคุมขนส่ง	พนักงานบันทึกข้อมูลคลังสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
2.41	ข้อบังกับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	SAFETY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.30 ຮ.ມ.	
3	ความรู้ในงาน																				
3.1	วิธีการใช้เครื่องตัดเม็ด	PD-W-001	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.2	การผลิตด้วยเกรื่อง TWIN 96	PD-W-003	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.3	ขั้นตอนการบรรจุสินค้า(ถุงจัมโบ้)	PD-W-004	-	✓	-	1	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	1	1	1	-	✓	✓	1 ชั่วโมง	
3.4	การล้างเครื่อง TWIN 96	PD-W-005	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.5	วิธีการใช้งานเครื่อง TWIN 96	PD-W-008	-	✓	1	1	✓	✓	✓	1	1	-	ı	1	1	-	1	1	,	1 ชั่วโมง	
3.6	การผลิตด้วยเครื่อง AUTO PACK	PD-W-009	-	✓	1	1	✓	✓	✓	1	✓	-	,	1	1	-	1	1	1	1 ชั่วโมง	
3.7	การผลิตด้วยเครื่อง BUSS	PD-W-010	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
3.8	วิธีการใช้ตู้อบ OVEN (210V60-1)	PD-W-011	-	✓	-	1	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
3.9	การดูแลรักษาแม่เหล็ก	PD-W-012	-	✓	-	1	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ศึกษาด้วยตนเอง
3.10	ขั้นตอนในการ Check Packing	PD-W-013	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.11	ขั้นตอนการปรับแต่งหน้า DIE และลับคมใบมีค	PD-W-014	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.12	การบันทึกข้อมูล Production Data Report (Extruder)	PD-W-015	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.13	การบันทึกชั่วโมงการผลิตและ Breakdown Time ในระบบ AX	PD-W-016	-	-	-	-	✓	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.14	การใช้ Programs AX (ขั้นตอนการเบิกวัตถุดิบ)	PD-W-017	-	-	-	-	✓	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.15	การใช้ Programs AX (ขั้นตอนการ Print Planning)	PD-W-018	-	-	-	-	✓	-	-	-	-		-	-	-	_	-	-	-	1 ชั่วโมง	

										ตำเ	แหน่งง	าน									
ลำดับ		เอกสารที่เกี่ยวข้อง	กรรมการผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิเ	หัวหน้าแผนกขาย	ผู้แทนขายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู้ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	หู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกจัดเดรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	ผู้ควบคุมจัดเตรียม	ผู้ควบคุมขนส่ง	พนักงานบันทึกข้อมูลคลังสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
3.16	การใช้ Programs AX (ขั้นตอนการ Adjustment)	PD-W-019	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.17	การใช้ Programs AX (ขั้นตอนการกีนวัตถุดิบ)	PD-W-020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.18	การใช้ Programs AX (ขั้นตอนการ Print Job Card)	PD-W-021	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.19	เอกสารการสอนการทำงาน การออก GR และการ Post GR	PD-W-022	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.20	เอกสารการสอนการทำงาน การปิด Process	PD-W-023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.21	เอกสารการสอนการทำงานวิธีการPrint Porduction Data Report	PD-W-024	-	✓	-	ı	✓	✓	✓	-	-	ı	-	-	ı	ı	ı	ı	ı	1 ชั่วโมง	
3.22	เอกสารการสอนการทำงาน วิธีการเบิกถุงบรรจุสินค้าในระบบ AX	PD-W-025	1	✓	1	1	✓	✓	✓	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1 ชั่วโมง	
3.23	เอกสารการสอนการทำงาน วิธีการเบิกพลาสติกล้างเครื่องในระบบ AX	PD-W-026	1	✓	1	1	✓	✓	✓	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1 ชั่วโมง	
3.24	การผลิตด้วยเครื่อง FARREL	PD-W-027	-	✓	1	1	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	1	-	1 ชั่วโมง	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
3.25	Packing Standard(มาตรฐานการบรรจุ)	PD-W-028	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
3.26	วิธีการใช้งานเครื่องบดก้อนพลาสติก	PD-W-029	-	✓	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	-	1	-	-	-	-	1	-	1 ชั่วโมง	ศึกษาด้วยตนเอง
3.27	ขั้นตอนการ Start เครื่อง TWIN 75 mm.	PD-W-030	-	✓	-	1	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 ชั่วโมง	
3.28	วิธีการถอด / ประกอบเครื่องร่อน	PD-W-031	-	✓	-	1	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.29	การประกอบสกรู	PD-W-032	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.30	การล้างเครื่อง Buss	PD-W-033	-	✓	-	1	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 ชั่วโมง	
3.31	วิธีการถ้างเครื่องขัดสกรู	PD-W-034	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.32	วิธีการทำ Spam และ Calibrate	PD-W-035	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.33	การใช้งานลิฟท์ขนส่ง	PD-W-036	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	_	_	-	-	-	1 ชั่วโมง	

										ตำเ	แหน่งง	าน									
ลำดับ	หัวข้อการฝึกอบรม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	กรรมการผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิเ	หัวหน้าแผนกขาย	ผู้แทนขายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู๊ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	ผู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	หู้ควบคุมจัดเตรียม	ผู้ควบคุมขน ล่ ง	พนักงานบันทึกข้อมูลคลังสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
3.34	การใช้งาน X-lift (เอ็กซ์ลิฟท์)	PD-W-037	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.35	การผลิตด้วยเครื่อง HIGH SPEED MIXER	PD-W-038	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.36	วิธีประกอบใบพัค	PD-W-039	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.37	การผลิตด้วยเกรื่อง Tumbler mixer 2 arms (P39)	PD-W-040	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.38	การผลิตด้วยเกรื่อง TUMBLE MIXER 500L	PD-W-041	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.39	การใช้ปืนลม	PD-W-042	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.40	วิธีการใช้งานเครื่องอัคขยะ	PD-W-043	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.41	การใช้งานเครื่องบคพลาสติก	PD-W-044	-	✓	ı	ı	✓	✓	✓	-	-	ı	-	-	ı	ı	ı	-	•	1 ชั่วโมง	
3.42	การฉีดเม็ดพลาสติก	PD-W-045	-	✓	ı	ı	✓	✓	✓	-	-	ı	-	ı	ı	ı	ı	-	ı	1 ชั่วโมง	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
3.43	วิธีการถ่ายถังดูคฝุ่น Dust Collector	PD-W-046	1	✓	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	-	1	-	1	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
3.44	การล้างเครื่อง Twin 75	PD-W-047	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ศึกษาด้วยตนเอง
3.45	วิธีการถ้างเครื่องโต๊ะเขย่า	PD-W-048	1	✓	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	-	1	-	1	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.46	การล้างถัง Feerder	PD-W-049	-	✓	ı	ı	✓	✓	✓	✓	✓	_	-	-	-	-	-	_	-	1 ชั่วโมง	
3.47	การล้างถึง Vacuum Pump	PD-W-050	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	_	-	_	-	_	_	_	_	1 ชั่วโมง	
3.48	การใช้งานรถแฮนค์ลิฟท์ไฟฟ้าในฝ่ายผลิต	PD-W-051	-	✓	-	1	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	1	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.49	การใช้งานรถแฮนค์ลิฟท์ไฟฟ้า สแตกเกอร์	PD-W-052	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	_	-		-	-	-	_	_	1 ชั่วโมง	
3.50	การตรวจเช็คการรั่วไหลของแคลเซี่ยมในไซโล	PD-W-053	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	1 ชั่วโมง	
3.51	การตรวจรับสติ๊กเกอร์จาก QC	PD-W-054	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	ı	-	-	1 ชั่วโมง	

										ตำ	แหน่งง	าน									
ลำดับ	หัวข้อการฝึกอบรม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	กรรมการผู้ชัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดกับในการทำงาน ระดับเทคนิเ	หัวหน้าแผนกขาย	ผู้แทนงายดำงประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู้ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	หู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ 	หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	ผู้ควบคุมจัดเตรียม	ผู้ควบคุมขนส่ง	พนักงานบันทึกชื่อมูลคลั้งสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
3.52	ขั้นตอนการบรรจุสินค้าในฝ่ายผลิต	PD-W-055	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.53	เครื่องมือการใช้เครื่อง Twin Screw Extruder	PD-W-056	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.54	การใช้งานเครื่องบด 25MF600-1 (Pulverizer MF600)	PD-W-057	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.55	การถ้างเครื่องบด 25MF600-1 (Pulverizer MF600)	PD-W-058	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.56	การซ้อนพาเลท	PD-W-059	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	ı	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.57	คู่มือการใช้ท่อรับ-ส่งตัวอย่าง	LA-W-028	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.58	การสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบกุณภาพ	LA-W-037	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.59	วิธีการตรวจสอบเครื่องชั่ง	WH-W-003	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	ı	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.60	การใช้งานเครื่องพันพาเลท	WH-W-008	-	✓	-	1	✓	✓	✓	✓	✓	ı	-	-	1	ı	ı	ı	ı	1 ชั่วโมง	
3.61	การใช้งานจักรเย็บถุง/กระสอบ (แบบมือถือ)	WH-W-009	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	ı	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
3.62	การใช้งานเครื่องขัด/ปัดเงาพื้น	WH-W-011	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	ı	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
3.63	คู่มือการใช้ลิฟท์โดยสาร อย่างถูกต้องและปลอดภัย	SM-W-001	-	<	1	1	<	<	✓	✓	<	1	-	-	1	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ศึกษาด้วยตนเอง
3.64	หลักในการเปิด-ปิด วาล์ว รางน้ำฝนและวาล์วบำบัดน้ำเสีย	SM-W-005	-	~	1	1	✓	✓	✓	✓	~	1	-	-	1	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.65	ขั้นตอนการตดำเนินงานกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงาน	SM-W-006	_	\	-	-	✓	✓	\	✓	\	-	-	_	-	-	_	-	_	1 ชั่วโมง	
3.66	ขั้นตอนการตรวจสภาพแวคล้อมในการทำงาน	SM-W-007	-	~	-	1	~	~	✓	-	-	-	-	-	1	-	ı	-	-	1 ชั่วโมง	
3.67	วิธีการปรับสูตรและการเปรียบเทียบ	LA-W-001		-	-	-	-	-	_	-	-	>	✓	_	-		_		_	1 ชั่วโมง	
3.68	การใช้เครื่อง Two Rolls Mill	LA-W-002	-	-	-	-	-	-	_	-	-	>	✓	-	-	_	_	_	_	1 ชั่วโมง	
3.69	การใช้เครื่อง Hydraulic Press	LA-W-003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	

										ตำ	แหน่งง	าน									
ลำดับ	หัวข้อการฝึกอบรม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	กรรมการผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิเ	ห้วหน้าแผนกขาย	ผู้แทนขายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู้ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	ผู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ	ห้วหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	หู้ควบคุมจัดเตรียม	ผู้ควบคุมขน ล่ ง	พนักงานบันทึกข้อมูลคลังสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
3.70	การใช้ตู้อบ (L15)	LA-W-004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.71	การใช้เครื่อง Test Density	LA-W-005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.72	การใช้เครื่อง Test Bulk Density	LA-W-006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.73	การใช้เครื่อง Melt Flow Index (EL11)	LA-W-007	-	-	-	-	ı	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.74	การวัด Shore Hardness	LA-W-008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.75	การใช้เครื่อง Filter Test	LA-W-009	-	-	-	-	ı	-	-	-	-	\	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.76	การใช้เครื่องทคสอบ Munsell Color	LA-W-010	-	1	-	1	1	1	1	1	-	✓	✓	-	1	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.77	การใช้ Gross Meter	LA-W-012	-	1	-	1	1	1	1	1	-	✓	✓	-	1	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.78	การใช้เครื่อง Opac Reflectometer	LA-W-013	-	1	-	1	1	-	1	1	-	✓	✓	-	1	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
3.79	การควบคุม (Operational Control)	LA-W-014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
3.80	การใช้เครื่อง High Speed Mixer	LA-W-015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ศึกษาด้วยตนเอง
3.81	การใช้เครื่อง Injection Moulding L4,L18	LA-W-016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.82	การใช้เครื่อง Resistance Meter	LA-W-017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.83	การใช้เครื่อง Electric Oven	LA-W-018	-	-	-	-	-	-	-	i	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.84	การใช้เครื่องพิมพ์ Sticker	LA-W-019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.85	วิธีการใช้เครื่อง Spectrophotometer	LA-W-020	-	-	-	ı	-	i	i	i	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.86	การใช้เครื่องเป่าฟิล์ม (L6)	LA-W-021	-	-	-	ı	-	-	i	i	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.87	การใช้เครื่องเป้าขวด	LA-W-022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\	✓	-	-	_	-	-	_	1 ชั่วโมง	J

										ตำ	แหน่งง	าน									
ลำดับ		เอกสารที่เกี่ยวข้อง	กรรมการผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดกับในการทำงาน ระคับเทคนิเ	หัวหน้าแผนกขาย	ผู้แทนขายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู้ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	ผู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกจัดเดรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	ผู้ควบคุมจัดเตรียม	ผู้ควบคุมขนส่ง	พนักงานบันทึกข้อมูลคลังสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
3.88	การใช้เครื่อง Universal Testing	LA-W-023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.89	การใช้ Zoom Stero Microscope	LA-W-025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.90	การใช้เครื่อง Furnace และการ Ash Content	LA-W-026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	1	-	-	1 ชั่วโมง	
3.91	การใช้เครื่อง UV2000 Fluorescent	LA-W-027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	ı	-	-	1 ชั่วโมง	
3.92	คู่มือการใช้ท่อรับ-ส่งตัวอย่าง	LA-W-028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.93	Dispersion Index	LA-W-030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\	✓	-	-	-	ı	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
3.94	การทดสอบ Dispersion Index	LA-W-031	-	-	-	-	-	1	-	-	-	✓	✓	-	1	1	-	1	-	1 ชั่วโมง	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
3.95	วิธีการสอบเทียบเครื่อง Microscope	LA-W-033	-	-	-	-	-	1	-	-	-	✓	✓	-	1	1	-	1	-	1 ชั่วโมง	ศึกษาด้วยตนเอง
3.96	การสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบเพื่อตรวจสอบคุณภาพ	LA-W-036	-	-	-	-	-	1	-	-	-	✓	✓	-	1	1	-	1	-	1 ชั่วโมง	
3.97	การสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบคุณภาพ	LA-W-037	-	-	-	-	-	1	-	-	-	✓	✓	-	1	1	-	1	-	1 ชั่วโมง	
3.98	การวัด Pellet Size, Pellet Diameter	LA-W-039	-	-	-	-	-	1	-	-	-	✓	✓	-	1	1	-	1	-	1 ชั่วโมง	
3.99	ขั้นตอนการ Test Homogeneity	LA-W-040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.100	ขั้นตอนการ Test Contamination	LA-W-041	-	-	-	-	-	1	-	-	-	✓	✓	-	1	1	-	1	-	1 ชั่วโมง	
3.101	Desination of Standard Raw Material Code	LA-S-001	-	-	-	-	-	1	-	-	-	✓	✓	-	1	1	1	1	-	1 ชั่วโมง	
3.102	Designation of finished Product Code	LA-S-002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.103	Raw Material Testing	LA-S-003	-	_	_	_	_	-	_	-	-	>	✓	_	-	-	-	-	_	1 ชั่วโมง	
3.104	คู่มือการใช้ Clean Fume Hood (CFH 2in1)	LA-S-004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	1	ı	1	_	1 ชั่วโมง	
3.105	การทยอด White Oil	LA-S-005	-	_	_	-	_	-	_	-	-	\	✓	-	-	-	-	-	_	1 ชั่วโมง .	

							ข	∞ 9		ตำ	แหน่งง	าน	u								
ลำดับ	หัวข้อการฝึกอบรม	เอกสารที่เกียวข้อง	กรรมการผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิเ	หัวหน้าแผนกขาย	ผู้แทนขายก่ายประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู้ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	พาณมาเนยกลายุมคุมคุมภาพ	หู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	หู้ควบคุมชัดเตรียม	ผู้ควบคุมขนส่ง	พนักงานบันทึกข้อมูลคลังสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
3.106	การปรับเครื่อง Injection	LA-S-006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.107	การตั้งอุณหภูมิเครื่องเป่า Film	LA-S-007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.108	การดั้งอุณหภูมิเครื่องเป่าขวด	LA-S-008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.109	การดั้งอุณหภูมิเครื่อง 2 Rolls และ Hydraulic Press	LA-S-009	-	-	-	-	-	-	-	-	,	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.110	การเลือกใช้ Resin สำหรับ QC.	LA-S-010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.111	คู่มือการใช้งาน Mettler Toledo STARe System DSC 1 Module	LA-S-011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.112	การใช้เครื่อง Test Melt Flow Index	LA-S-012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.113	คู่มือการใช้งานเครื่อง Melt Flow Indexer	LA-S-013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.114	การใช้งานเครื่องหาปริมาณน้ำในตัวอย่างรุ่น DL39D	LA-S-014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
3.115	การใช้เครื่องชั่งทศนิยม 2 และ 4 ตำแหน่ง	LA-S-015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	🍃 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
3.116	Pellet Appearance Test Method (SCG)	LA-S-016	-	-	-	-	-	-	-	-	1	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ศึกษาด้วยตนเอง
3.117	การใช้เครื่อง Test Moisture Content	LA-S-017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.118	วิธีการใช้เครื่องเครื่องฉีด LE25-30/CV and LE25-30/C (LE30-30/C)	LA-S-018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.119	Standard Test Methods for Carbon Black (ASTM D1509-95)	LA-S-019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.120	ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งมอบให้ทางฝ่ายจัดส่ง	WH-W-001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	1 ชั่วโมง	
3.121	วิธีการจัดเตรียมวัตถุดิบ	WH-W-002	-	_	-	_	_	_	_	_	-	-	-	✓	✓	✓	_	_	_	1 ชั่วโมง	
3.122	วิธีการตรวจสอบเครื่องชั่ง	WH-W-003	_	-	-	-	-	_	_	-	-	_	-	✓	✓	✓	✓	-	_	1 ชั่วโมง	
3.123	คู่มือการโอนย้ายวัตถุดิบ(Transfer)	WH-W-004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	1 ชั่วโมง	
3.124	คู่มือการรับวัตถุดิบเข้าในระบบ AX	WH-W-005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	1 ชั่วโมง	

							U			ตำ	แหน่งง	าน									
ลำดับ	หัวข้อการฝึกอบรม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	กรรมการผู้บัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิเ	หัวหน้าแผนกขาย	ผู้แทนขายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู้ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	ผู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	ผู้ควบคุมขัดเตรียม	ผู้ควบคุมขนส่ง	พนักงานบันทึกข้อมูลคลังสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
3.125	คู่มือการตัดใบเบิกวัตถุดิบระบบ AX	WH-W-006	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	✓	✓	✓	✓	✓	1	1 ชั่วโมง	
3.126	คู่มือการรับติดบวกเข้าและติดลบออก (Movement)	WH-W-007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ı	-	✓	✓	✓	✓	✓	ı	1 ชั่วโมง	
3.127	การใช้งานเครื่องพันพาเลท	WH-W-008	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	✓	✓	✓	✓	-	1	1 ชั่วโมง	
3.128	การใช้งานจักรเย็บถุง/กระสอบ (แบบมือถือ)	WH-W-009	1	1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	>	>	\	>	✓	1	1 ชั่วโมง	
3.129	การใช้งานเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม	WH-W-010	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	✓	<	✓	<	✓	1	1 ชั่วโมง	
3.130	การใช้งานเครื่องขัด/ปัดเงาพื้น	WH-W-011	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	✓	✓	✓	<	✓	1	1 ชั่วโมง	
3.131	ขั้นตอนการขึ้นสินค้าและจัคส่งเพื่อความปลอดภัย	WH-W-012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	✓	✓	✓	✓	- 1	1 ชั่วโมง	
3.132	ขั้นตอนและแผนงานวิธีการทำความสะอาด	WH-W-013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	✓	✓	✓	✓	✓	1	1 ชั่วโมง	
3.133	รายการตารางข้อมูลคลังสินค้า	WH-S-001	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	✓	<	✓	✓	✓	1	1 ชั่วโมง	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
3.134	คู่มือ การขนถ่าย เคลื่อนย้าย และจัดเก็บ	WH-S-002	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	✓	✓	✓	<	✓	1	1 ชั่วโมง	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
3.135	มาตรฐานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยการใช้รถยก	WH-S-003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	✓	✓	✓	✓	✓	1	1 ชั่วโมง	ศึกษาด้วยตนเอง
3.136	วิธีการใช้งานสำหรับแท่นปรับระดับชนิดถุงลมเท่านั้น	WH-X-001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	1 ชั่วโมง	
3.137	การใช้งานลิฟท์ขนส่ง	PD-W-036	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	✓	✓	✓	✓	✓	1	1 ชั่วโมง	
3.138	การใช้งาน X-lift (เอ็กซ์ลิฟท์)	PD-W-037	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	✓	✓	✓	<	✓	1	1 ชั่วโมง	
3.139	ความปลอคภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย	EM-S-001	ı	1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	>	>	>	>	✓	1	1 ชั่วโมง	
3.140	วิธีการสั่งวัตถุดิบโดยโปรแกรม AX (เปิด PR)	PL-W-001	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	1 ชั่วโมง	
3.141	ปุ่มการทำงานต่างๆ ของเครื่องพันพาเลท	MT-W-002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	1 ชั่วโมง	
3.142	การสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบเพื่อตรวจสอบคุณภาพ	LA-W-036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	1 ชั่วโมง	
3.143	วิธีการตรวจรับการลับคมใบมีดหมุน (D200 และ D120)	MT-W-005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	1 ชั่วโมง	

							-U			ตำ	แหน่งจ	าน	q.								
ຄຳ ຕັບ	หัวข้อการฝึกอบรม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	กรรมการผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิเ	หัวหน้าแผนกขาย	ผู้แทนขายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู้ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	ผู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุติบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	ผู้ควบคุมจัดเตรียม	ผู้ควบคุมขนส่ง	พนักงานบันทึกช้อมูลคลังสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
3.144	การติด Tag OUT	MT-W-006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	✓	1 ชั่วโมง	
3.145	ขั้นตอนการทำใบขอชื้อในระบบ	MT-W-007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.146	ขั้นตอนการรับสินค้าเข้าระบบ	MT-W-008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1 ชั่วโมง	
3.147	ขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจรับสินค้า	MT-W-009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.148	ขั้นตอนการขึ้ม-คืนเครื่องมือและอุปกรณ์	MT-W-010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.149	Calibration เครื่องชั่งพิกัด 60 kg และ 150 kg	MT-W-011	-	-	1	1	-	•	•	•	-	-	-	-	1	-	ı	-	-	1 ชั่วโมง	
3.150	การเปลี่ยนใช้งาน Compresser C แทนเครื่องหลัก A,B ของ Chiller	MT-W-012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	1 ชั่วโมง	\ -
3.151	การถอดเปลี่ยน ENCODER MOTOR FEEDER	MT-W-013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
	การ Calibration Auto Pack	MT-W-014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
	วิธีการใช้เครื่องมิลลิ่ง	MT-W-015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	1 ชั่วโมง	ศึกษาด้วยตนเอง
	วิธีการใช้เครื่องกลึง	MT-W-016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	1 ชั่วโมง	
	วิธีการใช้เครื่องเจียยระ ในแบบแท่น	MT-W-017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	1 ชั่วโมง	
3.156	วิธีการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	MT-W-018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	1 ชั่วโมง	
3.157	วิธีการใช้เครื่อง Hydraulic press	MT-W-019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	1 ชั่วโมง)

									ต่ำ	าแหน่ง	เงาน / เ	ป้าหม	าย								
ลำดับ	หัวข้อการฝึกอบรม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	กรรมการผู้ขัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระคับเทคนิค	หัวหน้าแผนกขาย	ผู้แทนขายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	หูควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	ผู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	ผู้ควบคุมจัดเตรียม	ผู้ควบคุมขนส่ง	พนักงานบันทึกช้อมูลคลังสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
1	ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)																				
1.1	กรรมการผู้จัดการ	HR-S-031	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 นาที	
1.2	ผู้ควบคุมแจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค	HR-S-033		✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 นาที	
1.3	หัวหน้าแผนกขาย	HR-S-036	-	-	✓	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	30 นาที	
1.4	ผู้แทนงายต่างประเทศ	HR-S-036	-	-	-	✓	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	30 นาที	
1.5	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	HR-S-033	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 นาที	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
1.6	ผู้ควบกุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	HR-S-033	-	-	-	-	-	>	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	30 นาที	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
1.7	ผู้ควบกุมเครื่อง Twin / Twin 58	HR-S-033	1	-	-	-	-	1	~	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	30 นาที	ศึกษาด้วยตนเอง
1.8	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	HR-S-033	-	-	-	1	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 นาที	
1.9	พนักงานเครื่อง Twin 58	HR-S-033	-	-	-	1	-	-	1	1	✓	-	-	-	-	-	-	-	1	30 นาที	
1.10	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	HR-S-037	1	-	-	-	-	1	-1	-1	-	✓	1	-	1	-	-	-	-1	30 นาที	
1.11	ผู้ควบกุมควบกุมกุณภาพ	HR-S-037	-	-	-	-	-	ı	1	1	-	1	✓	-	1	-	-	-	1	30 นาที	
1.12	หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ	HR-S-017	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	1	30 นาที	
1.13	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	HR-S-044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	30 นาที	
1.14	ผู้ควบคุมจัดเศรียม	HR-S-044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	30 นาที	
1.15	ผู้ควบคุมขนส่ง	HR-S-044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	30 นาที	
1.16	พนักงานบันทึกข้อมูลคลังสินค้า	HR-S-044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	30 นาที	
1.17	ช่างเครื่องกล	HR-S-032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	30 นาที	J

				ข	99				ตำ		งาน / เ	ป้าหม	าย								
ลำดับ	หัวข้อการฝึกอบรม	ទេ កិច្ចក្រុក នេះក្រុក នេះក្រុ	กรรมการผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิเ	หัวหน้าแผนกขาย	ผู้แทนบายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู้ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	ผู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	ผู้ควบคุมจัดเตรียม	ผู้ควบคุมขนส่ง	พนักงานบันทึกช้อมูลคลังสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
2	ความรู้เกี่ยวกับระบบบูรณาการ																				
2.1	การควบคุมเอกสารและบันทึก	SD-P-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.2	การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนคำเนินงาน	SD-P-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.3	การทบทวนของฝ่ายบริหาร	SD-P-003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.4	การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง	SD-P-004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.5	การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน	SD-P-005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.6	การตรวจดิดตามบูรณาการภายใน	SD-P-006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.7	การดิคต่อสื่อสารและรับข้อร้องเรียน	SD-P-007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.8	การซึ่บ่งกฎหมาย	SD-P-008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.9	การตรวจสอบและทคสอบความปลอดภัยและสิ่งแวคล้อม	SD-P-009	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.10	การจัดการสารเคมี	SD-P-010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
2.11	การจัดการ การเปลี่ยนแปลง	SD-P-011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	ผู้ที่ใด้รับมอบหมาย /
2.12	การควบคุมระบบ IT	IT-P-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	ศึกษาด้วยตนเอง
2.13	การจัดซื้อ จัดจ้าง	PA-P-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.14	การสอนงาน/ฝึกอบรม	HR-P-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.15	การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน	HR-P-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.16	การสำรวจความพึงพอใจ	SA-P-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.17	การออกแบบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง	LA-P-001	✓	\	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	\	\	✓	\	✓	\	30 นาที	
2.18	การควบคุมคุณภาพ	LA-P-003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	

				a)	49				ตำ		งาน / เ	ป้าหม	าย								
ลำดับ	หัวข้อการฝึกอบรม	ខេត្តការការការការការការការការការការការការការក	กรรมการผู้ชัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิเ	หัวหน้าแผนกษาย	ผู้เทนบายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู้ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	หู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	หู้ควบคุมจัดเตรียม	ผู้ควบคุมขนส่ง	พนักงานบันทึกชื่อมูลคลังสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
2.19	การควบคุมสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์	LA-P-004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.20	การพัฒนาผลิตภัณฑ์	RD-P-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.21	การพัฒนาวัตถุดิบ	RD-P-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.22	การตรวจสอบยืนยันคุณภาพสินค้า	RD-P-003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.23	การจัดการของเสีย	EM-P-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.24	การควบคุมน้ำเสีย	EM-P-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.25	การซึ่บ่งถักษณะปัญหาด้านสิ่งแวคล้อม	EM-P-003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.26	การจัดการคลังสินค้า	WH-P-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.27	การควบคุมการผถิต	PD-P-003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
2.28	การสอบเทียบเครื่องมือ	MT-P-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
2.29	การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร	MT-P-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	ศึกษาด้วยตนเอง
2.30	การระบุปัญหาและการประเมินความเสี่ยง	SM-P-001	✓	<	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<	✓	<	<	30 นาที	
2.31	การเตรียมความพร้อมกรณีถุกเฉิน และการตอบโต้	SM-P-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.32	การรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุและวิเคราะห์อุบัติการณ์	SM-P-003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.33	การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและทางกายภาพ	SM-P-004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.34	คู่มือการใช้ลิฟท์โดยสาร อย่างถูกต้องและปลอดภัย	SM-W-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.35	ความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับแผนกต่างๆ	MO-S-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.36	โครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์	SMP-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 นาที	
2.37	โครงการอนุรักษ์การได้ยิน	SMP-002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	\	✓	>	30 นาที	

									ต่ำ	าแหน่ง	- เงาน / เ	ป้าหม	าย								
ลำดับ	หัวข้อการฝึกอบรม	ខេត្តពាទ់វាវិតិរាទ័ខរ	กรรมการผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดกับในการทำงาน ระดับเทคนิเ	หัวหน้าแผนกขาย	หู้แทนขายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู้ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	ผู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	ผู้ควบคุมจัดเตรียม	ผู้ควบคุมขนส่ง	พนักงานบันทึกชื่อมูลคลังสินค้า	ษามเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
2.41	ข้อบังลับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวคล้อมในการทำงาน	SAFETY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.30 ຮ.ນ.	
3	ความรู้ในงาน																				
3.1	วิธีการใช้เครื่องตัดเม็ด	PD-W-001	-		-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.2	การผลิตด้วยเครื่อง TWIN 96	PD-W-003	-		-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.3	ขั้นตอนการบรรจุสินค้ำ(ถุงจัมโบ้)	PD-W-004	-		-	-						ı	-	1	1	1	-			1 ชั่วโมง	
3.4	การล้างเครื่อง TWIN 96	PD-W-005	-		-	-				-	-	ı	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.5	วิธีการใช้งานเครื่อง TWIN 96	PD-W-008	-		-	-				1	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1 ชั่วโมง	
3.6	การผลิตด้วยเครื่อง AUTO PACK	PD-W-009	-		-	-				1		1	-	1	1	-	1	-	1	1 ชั่วโมง	
3.7	การผลิตด้วยเครื่อง BUSS	PD-W-010	-		-	-					-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
3.8	วิธีการใช้ตู้อบ OVEN (210V60-1)	PD-W-011	-		-	-				-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
3.9	การดูแลรักษาแม่เหล็ก	PD-W-012	-		-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ศึกษาด้วยตนเอง
3.10	ขั้นตอนในการ Check Packing	PD-W-013	-		-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.11	ขั้นตอนการปรับแต่งหน้า DIE และลับคมใบมีค	PD-W-014	-		-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.12	การบันทึกข้อมูล Production Data Report (Extruder)	PD-W-015	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.13	การบันทึกชั่วโมงการผลิตและ Breakdown Time ในระบบ AX	PD-W-016	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.14	การใช้ Programs AX (ขั้นตอนการเบิกวัตถุดิบ)	PD-W-017	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1 ชั่วโมง	
3.15	การใช้ Programs AX (ขั้นตอนการ Print Planning)	PD-W-018	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	

									ตํ	าแหน่ง	- เงาน / เ	ป้าหม	าย								
ลำดับ	หัวข้อการฝึกอบรม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	กรรมการผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิเ	หัวหน้าแผนกขาย	ผู้แทนขายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู้ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	ผู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกจัดเดรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	ผู้ควบคุมจัดเตรียม	ผู้ควบคุมขนส่ง	พนักงานบันทึกช้อมูลคลั้งสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
3.16	การใช้ Programs AX (ขั้นตอนการ Adjustment)	PD-W-019	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.17	การใช้ Programs AX (ขั้นตอนการคืนวัตถุดิบ)	PD-W-020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.18	การใช้ Programs AX (ขั้นตอนการ Print Job Card)	PD-W-021	-		-	_				-	-	-	-	-	-	-	-	-	ı	1 ชั่วโมง	
3.19	เอกสารการสอนการทำงาน การออก GR และการ Post GR	PD-W-022	-		-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.20	เอกสารการสอนการทำงาน การปิด Process	PD-W-023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.21	เอกสารการสอนการทำงานวิธีการPrint Porduction Data Report	PD-W-024	-		-	-				-	-	ı	1	1	-	1	1	-	ı	1 ชั่วโมง	
3.22	เอกสารการสอนการทำงาน วิธีการเบิกถุงบรรจุสินค้ำในระบบ AX	PD-W-025	-		-	-				-	-	ı	-	-	-	-	-	-	ı	1 ชั่วโมง	
3.23	เอกสารการสอนการทำงาน วิธีการเบิกพลาสติกล้างเครื่องในระบบ AX	PD-W-026	-		-	-				-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.24	การผลิตด้วยเครื่อง FARREL	PD-W-027	-		-	-				-		1	1	-	-	-	-	-	1	1 ชั่วโมง	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
3.25	Packing Standard(มาตรฐานการบรรจุ)	PD-W-028	-		-	-						1	1	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
3.26	วิธีการใช้งานเครื่องบดก้อนพลาสติก	PD-W-029	-		-	-						1	1	-	-	-	-	_	1	1 ชั่วโมง	ศึกษาด้วยตนเอง
3.27	ขั้นตอนการ Start เครื่อง TWIN 75 mm.	PD-W-030	-		-	-				-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.28	วิธีการถอด / ประกอบเครื่องร่อน	PD-W-031	-		-	-						-	1	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.29	การประกอบสกรู	PD-W-032	-		-	-				-	-	-	ı	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.30	การล้างเครื่อง Buss	PD-W-033	-		-	-					-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.31	วิธีการถ้างเครื่องขัดสกรู	PD-W-034	-		-	-				-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.32	วิธีการทำ Spam และ Calibrate	PD-W-035	-		_	_						-	-	-	_	_	-	_	_	1 ชั่วโมง	
3.33	การใช้งานลิฟท์ขนส่ง	PD-W-036	-		-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	

									ต่	าแหน่ง	เงาน / เ	ป้าหม	าย								
ลำดับ	หัวข้อการฝึกอบรม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	กรรมการผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิเ	หัวหน้าแผนกขาย	ผู้แทนบายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู้ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	ผู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	หู้ควบคุมจัดเตรียม	ผู้ควบคุมขนส่ง	พนักงานบันทึกข้อมูลคลังสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
3.34	การใช้งาน X-lift (เอ็กซ์ลิฟท์)	PD-W-037	-		-	-				Н		-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.35	การผลิตด้วยเครื่อง HIGH SPEED MIXER	PD-W-038	-		-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.36	วิธีประกอบใบพัค	PD-W-039	-		-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.37	การผลิตด้วยเกรื่อง Tumbler mixer 2 arms (P39)	PD-W-040	-		-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.38	การผลิตด้วยเกรื่อง TUMBLE MIXER 500L	PD-W-041	-		-	-	Ш			Н		-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.39	การใช้ปืนลม	PD-W-042	-		-	-				Н		ı	-	-	1	ı	-	ı	ı	1 ชั่วโมง	
3.40	วิธีการใช้งานเครื่องอัดขยะ	PD-W-043	-		-	-				-	-	ı	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.41	การใช้งานเครื่องบคพลาสติก	PD-W-044	-		-	-				-	-	ı	-	-	ı	ı	ı	ı	ı	1 ชั่วโมง	
3.42	การฉีดเม็ดพลาสติก	PD-W-045	-		-	-				_	-	ı	-	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1 ชั่วโมง	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
3.43	วิธีการถ่ายถังดูคฝุ่น Dust Collector	PD-W-046	-		-	-						ı	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
3.44	การล้างเครื่อง Twin 75	PD-W-047	-		-	-				-	-	ı	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ศึกษาด้วยตนเอง
3.45	วิธีการถ้างเครื่องโต๊ะเขย่า	PD-W-048	-		-	-						1	-	-	1	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.46	การถ้างถัง Feerder	PD-W-049	-		_	_						-	-	-	-	-	_	-	-	1 ชั่วโมง	
3.47	การล้างถึง Vacuum Pump	PD-W-050	-		_	_					-	-	-	_	-	_	_	_	_	1 ชั่วโมง	
3.48	การใช้งานรถแฮนค์ลิฟท์ไฟฟ้าในฝ่ายผลิต	PD-W-051	-		-	-						-	-	-	1	-	ı	-	-	1 ชั่วโมง	
3.49	การใช้งานรถแฮนค์ลิฟท์ไฟฟ้า สแตกเกอร์	PD-W-052			_	_				_	-	-	-	-	-	_	ı	_	_	1 ชั่วโมง	
3.50	การตรวจเช็คการรั่วไหลของแคลเชี่ยมในไซโล	PD-W-053	-		_	_				-	-	-	-	-	-	_	-	_	_	1 ชั่วโมง	
3.51	การตรวจรับสติ๊กเกอร์จาก QC	PD-W-054	-		-	-						ı	-	-	-	-	ı	-	-	1 ชั่วโมง	

				ข	≪9				ตํ	าแหน่ง	- เงาน / เ	เป้าหม	าย								
ลำดับ	หัวข้อการฝึกอบรม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	กรรมการผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดกัยในการทำงาน ระดับเทคนิเ	หัวหน้าแผนกขาย	ผู้เทนขายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู้ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	หู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	หู้ควบคุมจัดเตรียม	หู้ควบคุมขน <i>ส่</i> ง	พน้กงานบันทึกข้อมูลคลังสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
3.52	ขั้นตอนการบรรจุสินค้าในฝ่ายผลิต	PD-W-055	-		-	-				Н		-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.53	เครื่องมือการใช้เครื่อง Twin Screw Extruder	PD-W-056	-		-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.54	การใช้งานเครื่องบค 25MF600-1 (Pulverizer MF600)	PD-W-057	-		-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.55	การล้างเครื่องบค 25MF600-1 (Pulverizer MF600)	PD-W-058	-		-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.56	การซ้อนพาเลท	PD-W-059	-		-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.57	คู่มือการใช้ท่อรับ-ส่งตัวอย่าง	LA-W-028	-		-	-				Н	Н	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.58	การสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบคุณภาพ	LA-W-037	-		-	-				Н		-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.59	วิธีการตรวจสอบเครื่องชั่ง	WH-W-003	-		-	-						-	1	-	-	-	-	_	-	1 ชั่วโมง	
3.60	การใช้งานเครื่องพันพาเลท	WH-W-008	-		-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.61	การใช้งานจักรเย็บถุง/กระสอบ (แบบมือถือ)	WH-W-009	-		-	-						-	1	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
3.62	การใช้งานเครื่องขัด/ปัดเงาพื้น	WH-W-011	-		-	-						-	1	-	-	-	-	_	-	1 ชั่วโมง	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
3.63	คู่มือการใช้ถิฟท์โดยสาร อย่างถูกต้องและปลอดภัย	SM-W-001	-		-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ศึกษาด้วยตนเอง
3.64	หลักในการเปิด-ปิด วาล์ว รางน้ำฝนและวาล์วบำบัดน้ำเสีย	SM-W-005	-		-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.65	ขั้นตอนการตดำเนินงานกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงาน	SM-W-006	-		-	-						-	-	-	-	-	-	_	-	1 ชั่วโมง	
3.66	ขั้นตอนการตรวจสภาพแวคล้อมในการทำงาน	SM-W-007	-		_	-				_	-	-	_	-	_	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.67	วิธีการปรับสูตรและการเปรียบเทียบ	LA-W-001	-	_		_	_	_	_	_	-			_			_	_	_	1 ชั่วโมง	
3.68	การใช้เครื่อง Two Rolls Mill	LA-W-002	-	_	_	-	-	_	_	_	-			-	_	_	_	-	_	1 ชั่วโมง	
3.69	การใช้เครื่อง Hydraulic Press	LA-W-003	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง]

				a)	9 9				ตำ	าแหน่ง	- เงาน / เ	ป้าหม	าย								
ลำดับ	หัวข้อการฝึกอบรม	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	กรรมการผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิเ	หัวหน้าแผนกขาย	ผู้แทนขายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู๊ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	หู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ 	หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	ผู้ควบคุมจัดเตรียม	ผู้ควบคุมขนส่ง	พนักงานบันทึกข้อมูลคลังสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
3.70	การใช้คู้อบ (L15)	LA-W-004	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.71	การใช้เครื่อง Test Density	LA-W-005	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.72	การใช้เครื่อง Test Bulk Density	LA-W-006	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.73	การใช้เครื่อง Melt Flow Index (EL11)	LA-W-007	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.74	การวัด Shore Hardness	LA-W-008	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.75	การใช้เครื่อง Filter Test	LA-W-009	-	1	-	-	1	-	-	-	-			1	-	-	ı	-	ı	1 ชั่วโมง	
3.76	การใช้เครื่องทคสอบ Munsell Color	LA-W-010	1	1	-	-	1	-	-	1	-			1	-	-	1	1	1	1 ชั่วโมง	
3.77	การใช้ Gross Meter	LA-W-012	1	1	-	1	1	1	1	1	-			ı	-	-	-	1	-	1 ชั่วโมง	
3.78	การใช้เครื่อง Opac Reflectometer	LA-W-013	-	1	-	1	1	-	-	1	-			1	-	-	-	1	-	1 ชั่วโมง	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
3.79	การควบคุม (Operational Control)	LA-W-014	-	1	-	-	1	-	-	-	-			1	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
3.80	การใช้เครื่อง High Speed Mixer	LA-W-015	-	1	-	-	1	-	-	-	-			1	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ศึกษาด้วยตนเอง
3.81	การใช้เครื่อง Injection Moulding L4,L18	LA-W-016	-	1	-	-	1	-	-	-	-			1	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.82	การใช้เครื่อง Resistance Meter	LA-W-017	-	1	-	-	1	-	-	-	-			1	-	-	1	-	-	1 ชั่วโมง	
3.83	การใช้เครื่อง Electric Oven	LA-W-018	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.84	การใช้เครื่องพิมพ์ Sticker	LA-W-019	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.85	วิธีการใช้เครื่อง Spectrophotometer	LA-W-020	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.86	การใช้เครื่องเป้าฟิล์ม (L6)	LA-W-021	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.87	การใช้เครื่องเป้าขวด	LA-W-022	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	

									ต่ำ	าแหน่ง	เงาน / เ	ป้าหมา	าย								
ลำดับ		เอกสารที่เกี่ยวข้อง	กรรมการผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิเ	หัวหน้าแผนกขาย	ผู้แทนขายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู้ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	หู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ -	หัวหน้าแผนกจัดเดรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	ผู้ควบคุมจัดเตรียม	ผู้ควบคุมขนส่ง	พนักงานบันทึกข้อมูลคลังสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
3.88	การใช้เครื่อง Universal Testing	LA-W-023	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.89	การใช้ Zoom Stero Microscope	LA-W-025	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.90	การใช้เครื่อง Furnace และการ Ash Content	LA-W-026	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.91	การใช้เครื่อง UV2000 Fluorescent	LA-W-027	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	ı	-	-	1 ชั่วโมง	
3.92	คู่มือการใช้ท่อรับ-ส่งตัวอย่าง	LA-W-028	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.93	Dispersion Index	LA-W-030	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	ı	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
3.94	การทดสอบ Dispersion Index	LA-W-031	-	-	-	-	-	1	1	1	-			1	-	-	-	1	1	1 ชั่วโมง	ผู้ที่ใด้รับมอบหมาย /
3.95	วิธีการสอบเทียบเครื่อง Microscope	LA-W-033	-	-	-	-	-	1	1	1	-			ı	-	-	-	1	1	1 ชั่วโมง	ศึกษาด้วยตนเอง
3.96	การสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบเพื่อตรวจสอบคุณภาพ	LA-W-036	-	-	-	-	-	1	1	1	-			1	-	-	-	-	1	1 ชั่วโมง	
3.97	การสุ่มตัวอย่างผถิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบคุณภาพ	LA-W-037	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.98	การวัด Pellet Size, Pellet Diameter	LA-W-039	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.99	ขั้นตอนการ Test Homogeneity	LA-W-040	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.100	ขั้นตอนการ Test Contamination	LA-W-041	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.101	Desination of Standard Raw Material Code	LA-S-001	-	-	-	-	-	1	1	1	-			1	-	-	-	-	1	1 ชั่วโมง	
3.102	Designation of finished Product Code	LA-S-002	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.103	Raw Material Testing	LA-S-003	-	-	-	-	-	1	i	i	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.104	คู่มือการใช้ Clean Fume Hood (CFH 2in1)	LA-S-004	-	-	-	-	-	1	i	i	-			-	-	-	ı	-	-	1 ชั่วโมง	
3.105	การทยอด White Oil	LA-S-005	-	_	-	-	_	-	-	-	-			-	-	_	-	-	-	1 ชั่วโมง .	

				ข	9 9				ตํ	าแหน่ง	<u>-</u> เงาน / เ	เป้าหม	าย								
ลำดับ	หัวข้อการฝึกอบรม	เอกสารที่เกียงข้อง	กรรมการผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิ	หัวหน้าแผนกขาย	ผู้แทนขายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู้ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	ห้วหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	หู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	ผู้ควบคุมจัดเตรียม	ผู้ควบคุมขนส่ง	พนักงานบันทึกช้อมูลคลังสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
3.106	การปรับเครื่อง Injection	LA-S-006	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.107	การตั้งอุณหภูมิเครื่องเป่า Film	LA-S-007	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.108	การตั้งอุณหภูมิเครื่องเป่าขวด	LA-S-008	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.109	การตั้งอุณหภูมิเครื่อง 2 Rolls และ Hydraulic Press	LA-S-009	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.110	การเลือกใช้ Resin สำหรับ QC.	LA-S-010	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.111	คู่มือการใช้งาน Mettler Toledo STARe System DSC 1 Module	LA-S-011	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.112	การใช้เครื่อง Test Melt Flow Index	LA-S-012	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.113	คู่มือการใช้งานเครื่อง Melt Flow Indexer	LA-S-013	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.114	การใช้งานเครื่องหาปริมาณน้ำในตัวอย่างรุ่น DL39D	LA-S-014	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
3.115	การใช้เครื่องชั่งทศนิยม 2 และ 4 ตำแหน่ง	LA-S-015	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
3.116	Pellet Appearance Test Method (SCG)	LA-S-016	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ศึกษาด้วยตนเอง
3.117	การใช้เครื่อง Test Moisture Content	LA-S-017	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.118	วิธีการใช้เครื่องเครื่องฉีด LE25-30/CV and LE25-30/C (LE30-30/C)	LA-S-018	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.119	Standard Test Methods for Carbon Black (ASTM D1509-95)	LA-S-019	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.120	ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งมอบให้ทางฝ่ายจัดส่ง	WH-W-001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	1 ชั่วโมง	
3.121	วิธีการจัดเตรียมวัตถุดิบ	WH-W-002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.122	วิธีการตรวจสอบเครื่องชั่ง	WH-W-003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	1 ชั่วโมง	
3.123	คู่มือการโอนย้ายวัตถุดิบ(Transfer)	WH-W-004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-		-	1 ชั่วโมง	
3.124	คู่มือการรับวัตถุดิบเข้าในระบบ AX	WH-W-005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	1 ชั่วโมง	

									ตํ	าแหน่ง	- เงาน / เ	เป้าหม	าย								
ลำดับ	หัวข้อการฝึกอบรม	មេពជាវក្សាកំខាវ៉ាមាន	ระบบระนี้จักการ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิเ	หัวหน้าแผนกขาย	ผู้แทนขายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู้ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	พานมาแนกควาคุมคุมพ	หู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินค้า	ผู้ควบคุมจัดเตรียม	ผู้ควบคุมขนส่ง	พนักงานบันทึกข้อมูลคลังสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
3.125	คู่มือการตัดใบเบิกวัตถุดิบระบบ AX	WH-W-006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						1	1 ชั่วโมง	
3.126	คู่มือการรับติดบวกเข้าและติดลบออก (Movement)	WH-W-007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						ı	1 ชั่วโมง	
3.127	การใช้งานเครื่องพันพาเลท	WH-W-008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	1	1 ชั่วโมง	
3.128	การใช้งานจักรเย็บถุง/กระสอบ (แบบมือถือ)	WH-W-009	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-						ı	1 ชั่วโมง	
3.129	การใช้งานเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม	WH-W-010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						1	1 ชั่วโมง	
	การใช้งานเครื่องขัด/ปัคเงาพื้น	WH-W-011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						1	1 ชั่วโมง	
3.131	ขั้นตอนการขึ้นสินค้าและจัดส่งเพื่อความปลอคภัย	WH-W-012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				Н	-	1 ชั่วโมง	
3.132	ขั้นตอนและแผนงานวิธีการทำความสะอาค	WH-W-013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						1	1 ชั่วโมง	
3.133	รายการตารางข้อมูลคลังสินค้า	WH-S-001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						1	1 ชั่วโมง	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
3.134	คู่มือ การขนถ่าย เกลื่อนย้าย และจัดเก็บ	WH-S-002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						1	1 ชั่วโมง	 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
3.135	มาตรฐานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยการใช้รถยก	WH-S-003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	1 ชั่วโมง	ศึกษาด้วยตนเอง
3.136	วิธีการใช้งานสำหรับแท่นปรับระดับชนิดถุงลมเท่านั้น	WH-X-001	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-						ı	1 ชั่วโมง	
3.137	การใช้งานลิฟท์ขนส่ง	PD-W-036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						1	1 ชั่วโมง	
3.138	การใช้งาน X-lift (เอ็กซ์ลิฟท์)	PD-W-037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						1	1 ชั่วโมง	
3.139	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย	EM-S-001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	1 ชั่วโมง	
3.140	วิธีการสั่งวัตถุดิบโดยโปรแกรม AX (เปิด PR)	PL-W-001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	1 ชั่วโมง	
	ปุ่มการทำงานต่างๆ ของเครื่องพันพาเลท	MT-W-002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						ı	1 ชั่วโมง	
3.142	การสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบเพื่อตรวจสอบคุณภาพ	LA-W-036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	1 ชั่วโมง	
3.143	วิธีการตรวจรับการลับคมใบมีคหมุน (D200 และ D120)	MT-W-005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 ชั่วโมง	

									ต่ำ	แหน่ง	งาน / เ	ป้าหม	าย								
តំ ំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំ	หัวข้อการฝึกอบรม	ទេ ្ឋាក់ នាក់នៅកំនុង នេះ	รเบษดูหูรเบทรรบ	เจ้าหน้าที่ความปลอดกับในการทำงาน ระดับเทคนิเ	หัวหน้าแผนกขาย	ผู้แทนขายต่างประเทศ	หัวหน้าแผนกโรงผลิต 2	ผู้ควบคุมเครื่อง Buss 10 / Buss 20	ผู้ควบคุมเครื่อง Twin / Twin 58	พนักงานเครื่อง Buss 10 / Buss 20	พนักงานเครื่อง Twin 58	พากมายกากคุมคุณคุณทาง	ผู้ควบคุมควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ	ผู้ควบคุมคลังสินคำ	หู้ควบคุมจัดเตรียม	ผู้ควบคุมขนส่ง	พนักงานบันทึกข้อมูลคลังสินค้า	ช่างเครื่องกล	ระยะเวลาประมาณการ	ผู้รับผิดชอบ
3.144	การคิด Tag OUT	MT-W-006	ı	-	-	-	ı	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1		1 ชั่วโมง	
3.145	ขั้นตอนการทำใบขอซื้อในระบบ	MT-W-007	-	-	-	-	ı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ı	-	-	1 ชั่วโมง	
3.146	ขั้นตอนการรับสินค้าเข้าระบบ	MT-W-008	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ı	-	-	1 ชั่วโมง	
3.147	ขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจรับสินค้า	MT-W-009	-	-	-	-	ı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ı	-	-	1 ชั่วโมง	
3.148	ขั้นตอนการขึ้ม-คืนเครื่องมือและอุปกรณ์	MT-W-010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	
3.149	Calibration เครื่องชั่งพิกัต 60 kg และ 150 kg	MT-W-011	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1 ชั่วโมง	
3.150	การเปลี่ยนใช้งาน Compresser C แทนเครื่องหลัก A,B ของ Chiller	MT-W-012	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 ชั่วโมง	
3.151	การถอดเปลี่ยน ENCODER MOTOR FEEDER	MT-W-013	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน /
3.152	การ Calibration Auto Pack	MT-W-014	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ชั่วโมง	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /
3.153	วิธีการใช้เครื่องมิลลิ่ง	MT-W-015	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 ชั่วโมง	ศึกษาด้วยตนเอง
	วิธีการใช้เครื่องกลึง	MT-W-016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 ชั่วโมง	
	วิธีการใช้เครื่องเจียยระในแบบแท่น	MT-W-017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 ชั่วโมง	
3.156	วิธีการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	MT-W-018	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 ชั่วโมง	
3.157	วิธีการใช้เครื่อง Hydraulic press	MT-W-019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 ชั่วโมง)