WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)									ต้นฉบับ		
เรื่อง การทำค			ทำควา	มสะอาคพื้นที่บรรจุสินค้า	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม			
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร PD-W-089			🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย(Safety)				
เครื่องจักร		แก้ไขครั้งที่	รั้งที่ 00		🗵 แว่นตา	🗷 ถุงมือผ้า	Q = คุณภาพ	15 Minute. / Da		/ Day	
รหัส		วันที่บังคับใช้	ใช้ 27/03/2566		🗹 ผ้าปิดจมูก	🗹 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม				
รูปภาพ		ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			มาตรการป้องกันและการแก้ใข	เวลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน					
				 1.1 ใช้ผ้าสะอาดเช็ตภาชนะตักสินค้า 1.2 ใช้เครื่องคูดฝุ่นดูดเม็ดสีหรือฝุ่นบริเวณเครื่องชั่ง เครื่องซื้ล และจักรเย็บถุง 1.3 ใช้ไม้กวาดทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอีกครั้ง 							
				E สูดคมฝุ่นอาจเกิดการระกายเลื่องต่อระบบทางเดินหายใจ							
				Q ต้องทำความสะอาดเครื่องให้สะอาด							
				Q ต้องไม่มีสินค้าที่เครื่องบรรจุและพื้า							