การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล ต้นฉบับ

รหัสเอกสาร	:	M)-P-(017
วันที่เริ่มใช้	:	02	2/03/	63
ครั้งที่แก้ไข	:		00	
หน้าที่	:	01	/	05

สารบัญ

รายละเอียด	หน้า
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)	2
2. ขอบเขต (Scope)	2
3. คำจำกัดความ (Definition)	2
4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Reference)	2
5. ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)	3-5
6. ประวัติการแก้ไข (History Record)	5

การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล

รหัสเอกสาร	:	MO)-P-(017
วันที่เริ่มใช้	:	02	2/03/	63
ครั้งที่แก้ไข	:		00	
หน้าที่	:	02	/	05

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผู้ต้องเข้าไปภายในบริเวณที่ผลิตจะไม่ทำให้เกิดการ ปนเปื้อนลงสู่ผลิตภัณฑ์

2. ขอบเขต (Scope)

ขั้นตอนการดำเนินงานนี้ ครอบคลุมถึงการรักษาความสะอาดส่วนบุคคล และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในลักษณะที่ เหมาะสม ทั้งพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารโดยตรงและผู้เข้าเยี่ยมชม

3. คำจำกัดความ (Definition)

เยี่ยมชม หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการผลิต และเข้าสู่บริเวณการผลิตเป็นครั้งคราวเท่านั้น เช่น ผู้บริหาร, ลูกค้าของโรงงาน , ผู้รับเหมา เป็นต้น

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Reference)

บันทึกคุณภาพ	รหัสเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	ดัชนีในการ	ระยะเวลาจัดเก็บ
			จัดเก็บ	
4.1 ใบประเมินความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน/ ปลอมปนสู่ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เยี่ยมชม	MO-F-050	IMR.	ตามรหัสเอกสาร	2 ปี
4.2 บันทึกผลการตรวจสุขลักษณะส่วน บุคคล	MO-F-051	IMR.	ตามรหัสเอกสาร	2 ปี

การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล

รหัสเอกสาร	:	MO-P-017		
วันที่เริ่มใช้	:	02	2/03/	63
ครั้งที่แก้ไข	:		00	
หน้าที่	:	03	/	05
หน้าที	:	03	/	05

5. ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)

5.1 การประเมิน และแบ่งพื้นที่ผลิต รวมทั้งการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล

- 5.1.1 QMR.ประเมินและแบ่งพื้นที่การผลิตออกเป็นดังนี้
 - High risk Area เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อน / ปลอมปนสู่ผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารโดยตรง ในพื้นที่ที่ทำการบรรจุสินค้าของกระบวนการผลิต
 - Low risk Area เป็นพื้นที่ที่นอกเหนือจากส่วนของ High risk Area ทั้งหมด
- 5.1.2 ฝ่ายบุคคลจัดให้พนักงานที่เข้าใหม่ที่เข้ามาร่วมงานทั้งหมด ต้องได้รับการตรวจสุขภาพก่อนโดยมีใบรับรอง
 แพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และสำหรับพนักงาน High risk Area บริษัท ๆ กำหนดให้มีการตรวจ
 สุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งพนักงาน ต้องไม่เป็นโรคติดต่อตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 พ.ศ.2522
 ประกอบด้วย โรคเรื้อนวัณโรคในระยะอันตราย โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเท้าช้างไวรัสตับอักเสบบี
 และโรคผิวหนังน่ารังเกียจ เป็นต้น
- 5.1.3พนักงานฝ่ายผลิต หากมีการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือมีบาดแผล จะต้องแจ้งให้หัวหน้าทราบทันที เพื่อเปลี่ยนย้ายบริเวณปฏิบัติงานที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
- 5.1.4พนักงานต้องแต่งกายตามระเบียบของบริษัทฯ และปฏิบัติตนตามข้อกำหนดหรือข้อกวรปฏิบัติของแต่ละพื้นที่ที่ กำหนดไว้ในกฎข้อบังกับและข้อกวรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายควบคุมคุณภาพ ทำการควบคุมพนักงาน โดยผ่านการตรวจสอบจาก QMR. เป็นผู้สุ่มตรวจสอบพนักงานเป็นประจำทุกเดือน ลงในบันทึกผลการตรวจสุขลักษณะส่วนบุคคล (MO-F-051)
 - การแต่งกายสวมชุดแบบฟอร์มที่ทางบริษัทฯจัดให้ และพนักงานที่อยู่บริเวณพื้นที่บรรจุสินค้า และ
 ควบคุมเครื่องผลิตควรสวมเน็ทโดยเก็บรวบเส้นผมไว้ให้หมด ก่อนที่พนักงานจะเข้าพื้นที่ผลิต
 - เปลี่ยนรองเท้าตามที่บริษัทฯจัดให้ และเก็บรองเท้าที่เปลี่ยนในที่จัดเก็บให้เรียบร้อยโดย ต้องมีการ
 เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องน้ำทุกครั้ง
 - การล้างมือ ต้องมีการล้างก่อนเข้าพื้นที่การผลิตและหลังออกจากห้องน้ำ
 - ห้ามสวมเครื่องประดับบางชนิด สร้อยคอแบบสั้นหรืออุปกรณ์ที่มีโอกาสปลอมปนเข้าใลน์การผลิต ควรเก็บไว้ในLocker ห้องแต่งตัว ยกเว้น สวมใส่สร้อยคอที่แขวนพระแบบยาวได้
 - เล็บต้องตัดสั้น ห้ามทาเล็บ ห้ามใช้เครื่องสำอาง
 - ห้ามรับประทานอาหาร/ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าบริเวณผลิต
 - 🔾 ห้ามสูบบุหรี่ บ้วนน้ำลาย ไอ/จามสั่งน้ำมูกในบริเวณผลิต ควรสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น
 - 🔾 ห้ามนำอุปกรณ์/โทรศัพท์ / เครื่องใช้ส่วนตัวเข้าบริเวณผลิตควรเก็บไว้ในLocker ห้องแต่งตัว

การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล

รหัสเอกสาร	:	M()-P-(017
วันที่เริ่มใช้	:	02	2/03/	63
ครั้งที่แก้ไข	:		00	
หน้าที่	:	04	/	05

ยกเว้นในส่วนสำนักงานของโรงงานและคลังสินค้าและหัวหน้างานตั้งแต่ระดับผู้ควบคุมงาน (Supervisor) ขึ้นไปให้ใช้โทรศัพท์ได้ ตามกฎระเบียบข้อบังคับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัทสาลี่ คัลเลอร์ จำกัด(มหาชน)ได้กำหนดไว้

- ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าโรงงาน
- พนักงานที่เข้าปฏิบัติงานถ้ามีบาดแผล/มีอาการเจ็บป่วยต้องแจ้งให้หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากะทราบทุก ครั้งเสมอ
- ห้ามพนักงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่บริเวณผลิต (กรณีจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจาก หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากะก่อนเสมอ)
- พนักงานต้องมีการทำความสะอาดดูแลพื้นที่บริเวณผลิต และบริเวณพื้นที่ทำงาน/วางงานสินค้าให้ สะอาดอยู่เสมอ

การล้างมือและฆ่าเชื้อบนมือ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

- O หลังจากการเข้าห้องน้ำ
- O หลังจากจับต้องสิ่งสกปรก
- O หลังจากการแคะ เกา ตามร่างกาย
- O หลังจากเอามือป้องปาก เมื่อไอ/จาม
- O หลังจากการหยุดพัก
- O ล้างมือตามระยะเวลาที่กำหนด

กรณีเป็นพนักงานอยู่ในพื้นที่ High risk Area บริเวณที่ทำการบรรจุสินค้า พนักงานควรล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และใช้ภาชนะที่ใช้ตัก ในขณะที่ทำการบรรจุสินค้าทุกครั้ง และพนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวควรปฏิบัติตาม กฎระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ก่อนเข้าพื้นที่ผลิต เช่น

- เปลี่ยนรองเท้าตามที่บริษัทฯจัดให้
- เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องน้ำทุกครั้ง
- ล้างมือก่อนเข้าพื้นที่การผลิตและหลังออกจากห้องน้ำ
- 5.1.5 กำหนดให้บุคคลภายนอก เช่น ผู้เยี่ยมชม ผู้รับเหมาภายนอก เดินในเส้นทางเดินของผู้เยี่ยมชมและปฏิบัติตนตาม กฎข้อบังคับและข้อควรปฏิบัติ โดยต้องมีการดำเนินการดังต่อไปนี้สำหรับพื้นที่ High risk Area
 - สวมหมวกที่บริษัทฯจัดให้ โดยเก็บรวบเส้นผมไว้ให้หมด
 - สวมรองเท้าหุ้มส้นที่สุภาพหรือเปลี่ยนรองเท้าตามที่บริษัทฯจัดให้
 - ต้องล้างมือก่อนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตทุกครั้ง
 - เดินชมเฉพาะพื้นที่ที่กำหนด
 - ไม่อนุญาตให้สวมเครื่องประดับบางชนิด หรืออุปกรณ์ที่มีโอกาสปลอมปนเข้าไลน์การผลิต

การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล

รหัสเอกสาร	:	MO-P-017		
วันที่เริ่มใช้	:	02	2/03/	63
ครั้งที่แก้ไข	:		00	
หน้าที่	:	05	/	05

- ฝ่ายบุคคลจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน / ปลอมปนสู่ผลิตภัณฑ์ ตามหัวข้อในใบ ประเมินความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน / ปลอมปนสู่ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เยี่ยมชม (MO -F-050)

5.2 นำมาตรการในการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคลที่วางไว้ไปปฏิบัติ

- 5.2.1 ฝ่ายบุคคล ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้เข้าใจถึง กฎข้อบังคับและข้อควรปฏิบัติ
- 5.2.2 ผู้จัดการฝ่าย / หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำการฝึกอบรมและแจ้งให้พนักงานของแผนกตนทราบถึงมาตรการการ ควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล และกฎข้อบังคับและข้อควร ปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติตน ได้อย่างถูกต้อง
- 5.2.3 ผู้จัดการฝ่าย / หัวหน้าฝ่ายผลิตควบคุมและดูแลให้พนักงานในพื้นที่ของหน่วยงานตนปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และข้อควรปฏิบัติในขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

5.3 ติดตามผลการปฏิบัติตามการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล

ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายควบคุมคุณภาพ จะผ่านการตรวจสอบจาก QMR. เป็นผู้สุ่มตรวจสอบพนักงานเป็น ประจำทุกเดือน บันทึกผลการตรวจสุขลักษณะส่วนบุคคล (MO-F-051) หากพบว่าบกพร่อง ต้องแก้ไขให้เรียบร้อย ก่อนอนุญาตให้ปฏิบัติงานตามปกติ

6. ประวัติการแก้ไข (History Record)

ครั้งที่แก้ใข	วันที่แก้ไข	รายละเอียด	
00	02/03/63	ยกร่างเอกสารระเบียบปฏิบัติใหม่	