
หัวข้อเรื่อง

DO NOT COPY

หมายเลขเครื่องจักร	:	การตรวจรับสติ๊กเกอร์จาก QC	ผู้ปฏิบัติงาน : พนักงานในฝ่ายผลิต
จุดประสงค์	:	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสติ๊กเกอร์ก่อนนำไปใช้งาน	อุปกรณ์เครื่องมือ : -
ขอบเขต	:	สติ๊กเกอร์ทุกชนิดที่ใช้ในการผลิต	อุปกรณ์ความปลอดภัย : -
		รูปภาพประกอบ	ขั้นตอนการทำงาน

สติ๊กเกอร์ปกติ





ข้อควรระวัง ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดในจุดต่างๆ ของสติ๊กเกอร์ให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหัวข้ออื่น ๆ

หัวข้อเรื่อง

หมายเลขเครื่องจักร	:	การตรวจรับสติ๊กเกอร์จาก QC	ผู้ปฏิบัติงาน : พนักงานในฝ่ายผลิต
จุดประสงค์	:	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสติ๊กเกอร์ก่อนนำไปใช้งาน	อุปกรณ์เครื่องมือ : -
ขอบเขต	:	สติ๊กเกอร์ทุกชนิดที่ใช้ในการผลิต	อุปกรณ์ความปลอดภัย : -
		รูปภาพประกอบ	ขั้นตอนการทำงาน

สติ๊กเกอร์พิเศษ



ข้อควรระวัง : ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดในจุดต่างๆ ของสติ๊กเกอร์ให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน หากพบว่าสติ๊กเกอร์พิมพ์มาไม่ถูกต้อง ห้ามใช้งานและแจ้งหัวหน้างานทันที

หัวข้อเรื่อง

หมายเลขเครื่องจักร	:	การตรวจรับสติ๊กเกอร์จาก QC	ผู้ปฏิบัติงาน : พนักงานในฝ่ายผลิต
จุดประสงค์	:	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสติ๊กเกอร์ก่อนนำไปใช้งาน	อุปกรณ์เครื่องมือ : -
ขอบเขต	:	สติ๊กเกอร์ทุกชนิดที่ใช้ในการผลิต	อุปกรณ์ความปลอดภัย : -
รูปภาพประกอบ			ขั้นตอนการทำงาน

งาน NCP

งาน NCP ลูกเต็ม

October13,2014

PEARL PINK MASTERBACTH

MEPK2363

NOT OK.(NCP.) F57-004115 25KGS.

3

งาน NCP ลูกเศษ

October13,2014

PEARL PINK MASTERBACTH

MEPK2363

NOT OK.(NCP.) F57-004115

22.70KGS.

4

ข้อควรระวัง

ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดในจุดต่างๆ ของสติ๊กเกอร์ให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน

การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหัวข้ออื่น ๆ

หัวข้อเรื่อง

หมายเลขเครื่องจักร	:	การตรวจรับสติ๊กเกอร์จาก QC	ผู้ปฏิบัติงาน : พนักงานในฝ่ายผลิต
จุดประสงค์	:	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสติ๊กเกอร์ก่อนนำไปใช้งาน	อุปกรณ์เครื่องมือ : -
ขอบเขต	:	สติ๊กเกอร์ทุกชนิดที่ใช้ในการผลิต	อุปกรณ์ความปลอดภัย : -
รูปภาพประกอบ			ขั้นตอนการทำงาน

งาน NOT OK

งาน NOT OK ลูกเต็ม

October 13,2014

BLACK MASTERBACTH

MEBK236

NOT OK F57-004444

25.00KGS.

งาน NOT OK ลูกเศษ

October 14,2014

BLACK MASTERBACTH

MEBK236

NOT OK

F57-004444

22.70KGS.

5

ข้อควรระวัง :

ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดในจุดต่างๆ ของสติ๊กเกอร์ให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน

การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหัวข้ออื่น ๆ

หัวข้อเรื่อง

หมายเลขเครื่องจักร	:	การตรวจรับสติ๊กเกอร์จาก QC	ผู้ปฏิบัติงาน : พนักงานในฝ่ายผลิต
จุดประสงค์	:	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสติ๊กเกอร์ก่อนนำไปใช้งาน	อุปกรณ์เครื่องมือ : -
ขอบเขต	:	สติ๊กเกอร์ทุกชนิดที่ใช้ในการผลิต	อุปกรณ์ความปลอดภัย : -
รูปภาพประกอบ			ขั้นตอนการทำงาน

งาน SEMI



ข้อควรระวัง : ทารจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหัวข้ออื่น ๆ ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดในจุดต่างๆ ของสติ๊กเกอร์ให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน หากพบว่าสติ๊กเกอร์พิมพ์มาไม่ถูกต้อง ห้ามใช้งานและแจ้งหัวหน้างานทันที

หัวข้อเรื่อง

หมายเลขเครื่องจักร	:	การตรวจรับสติ๊กเกอร์จาก QC	ผู้ปฏิบัติงาน : พนักงานในฝ่ายผลิต
จุดประสงค์	:	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสติ๊กเกอร์ก่อนนำไปใช้งาน	อุปกรณ์เครื่องมือ : -
ขอบเขต	:	สติ๊กเกอร์ทุกชนิดที่ใช้ในการผลิต	อุปกรณ์ความปลอดภัย : -
รูปภาพประกอบ			ขั้นตอนการทำงาน

งาน สีผง



November 18,2014

Green Pigment

PXGN16507

F57 - 004782

5.00 KGS.

สีผง กล่องเศษ

November 18,2014

Green Pigment

PXGN16507

F57 - 004782

4.90 KGS.

ข้อควรระวัง ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดในจุดต่างๆ ของสติ๊กเกอร์ให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหัวข้ออื่น ๆ

หัวข้อเรื่อง

หมายเลขเครื่องจักร	:	การตรวจรับสติ๊กเกอร์จาก QC	ผู้ปฏิบัติงาน : พนักงานในฝ่ายผลิต
จุดประสงค์	•	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสติ๊กเกอร์ก่อนนำไปใช้งาน	อุปกรณ์เครื่องมือ : -
ขอบเขต	:	สติ๊กเกอร์ทุกชนิดที่ใช้ในการผลิต	อุปกรณ์ความปลอดภัย : -
		รูปภาพประกอบ	ขั้นตอนการทำงาน

หลักการอ่านรหัสสติ๊กเกอร์

หลักที่ 1



หลักที่ 1

- A Additives Masterbatch สารเติมแต่ง สีมาสเตอร์แบทช์
- B Bead type masterbatch ประเภทสีมาสเตอร์ที่เป็นเม็ดลูกปัด
- C Compound ผสม,สิ่งที่เกิดจากส่วนประกอบสองส่วนขึ้นไป
- F Fillers Masterbatch ฟิลเลอร์สีมาสเตอร์แบทช์
- L Liquid color สีของเหลว
- M Color Masterbatches (all form) สีมาสเตอร์แบทช์ (แบบทั้งหมด)
- P Pigments (drycolorants) สีผง
- R Resales (all type of raw materials) (ทุกประเภทของวัสดุดิบ)
- S Semi Products ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
- T Transfer product (Transfer from F/G to R/M) Put "T" behind the product code สินค้าที่โอน (โอนจาก F/G กับ R/M) ใส่ "T" หลังรหัสสินค้า
- X Special product ผลิตภัณฑ์พิเศษ

ข้อควรระวัง

ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดในจุดต่างๆ ของสติ๊กเกอร์ให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน

การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหัวข้ออื่น ๆ

หัวข้อเรื่อง

หมายเลขเครื่องจักร	:	การตรวจรับสติ๊กเกอร์จาก QC	ผู้ปฏิบัติงาน : พนักงานในฝ่ายผลิต
จุดประสงค์	:	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสติ๊กเกอร์ก่อนนำไปใช้งาน	อุปกรณ์เครื่องมือ : -
ขอบเขต	:	สติ๊กเกอร์ทุกชนิดที่ใช้ในการผลิต	อุปกรณ์ความปลอดภัย : -
รูปภาพประกอบ			ขั้นตอนการทำงาน

หลักที่ 2

หลักที่ 3 4



A – ABS, SAN (AS) B – PBT

C – PC (Polycarbonate) **E** – LLDPE, LDPE, MDPE, TE

G-PETG **H**-HDPE

K – K Resin **M** – PMMA (Acrylic)

N – PA (Nylon6) O – POM (Acetal)

P – Polypropylene **Q** – TPE, PU, PUR

R – Rubber S – PS, HIPS
T – PETE U – EVA, EMA

V-PVC X-No Resin (Pigments, Resales and MB in bead form)

Y – Ethylene acrylic acid copolymer Z – Other Engineering plastics

OB — Optical brightening แสงสดใส

WH – White, White blue ถึงาว, ถึงาวถีฟ้า

YE – Yellow, Cream, Gold, Pearl Yellow, Fluorescent Yellow, Ivory

สีเหลือง, ครีม, ทอง, สีเหลืองใข่มุก, สีเหลืองเรื่องแสง, สีงาช้าง

BL – Blue, Pearl Blue สีน้ำเงิน, สีฟ้าไข่มูก

GN – Green, Fluorescent Green, Pearl Green

สีเขียว, สีเขียวสะท้อนแสง, สีเขียวไข่มุก

VL – Violet, Pearl Violet, Fluorescent Violet

สีม่วง, สีม่วงใช่มุก, สีม่วงเรื่องแสง

RD – Red, Pearl Red, Fluorescent Red, Pink สีแดง, สีแดงใช่มูก, สีแดงเรื่องแสง, สีชมพู

OR— Orange, FluorescentOrange, PearlOrange สีส้ม, สีส้มเรื่องแสง, สีส้มใช่มุก

PL - Pearl สีใช่มูก

BR – Brown, Pearl Brown, Bronze, Beige

สีน้ำตาล, สีน้ำตาลไข่มุก, สีบรอนซ์, สีเบจ

BK – Black สีคำ

GY - Grey, Pearl Grey สีเทา, สีเทาไข่มุก

PK - Pink สีชมพู SV - Silver เงิน

NA – No color ไม่มีสิ

ข้อควรระวัง

ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดในจุดต่างๆ ของสติ๊กเกอร์ให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน

การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหัวข้ออื่น ๆ

หัวข้อเรื่อง

หมายเลขเครื่องจักร	:	การตรวจรับสติ๊กเกอร์จาก QC	ผู้ปฏิบัติงาน : พนักงานในฝ่ายผลิต
จุดประสงค์	:	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสติ๊กเกอร์ก่อนนำไปใช้งาน	อุปกรณ์เครื่องมือ : -
ขอบเขต	•	สติ๊กเกอร์ทุกชนิดที่ใช้ในการผลิต	อุปกรณ์ความปลอดภัย : -
		รูปภาพประกอบ	ขั้นตอนการทำงาน

หลักที่ 5 6 7 8 9

เดือน

หลักที่ 5 6 7 8 9

เป็นหมายเลขเบอร์สี เช่น MTBR14046 14046 คือ = เบอร์ของสินค้า January = มกราคม

February = กุมภาพันธ์

March = มีนาคม

April = เมษายน

May = พฤษภาคม

June = มิถุนายน

July = กรกฎาคม

August = สิงหาคม

September = กันยายน

October = ศุลาคม

November = พฤศจิกายน

December = ธันวาคม

ข้อควรระวัง ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดในจุดต่างๆ ของสติ๊กเกอร์ให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน

การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหัวข้ออื่น ๆ

หัวข้อเรื่อง

หมายเลขเครื่องจักร	:	การตรวจรับสติ๊กเกอร์จาก QC	ผู้ปฏิบัติงาน : พนักงานในฝ่ายผลิต
จุดประสงค์	:	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสติ๊กเกอร์ก่อนนำไปใช้งาน	อุปกรณ์เครื่องมือ : -
ขอบเขต	:	สติ๊กเกอร์ทุกชนิดที่ใช้ในการผลิต	อุปกรณ์ความปลอดภัย : -
รูปภาพประกอบ			ขั้นตอนการทำงาน

แบบฟอร์มขอสติ๊กเกอร์เพิ่ม(ที่ลงข้อมูลแล้ว)

PD - F - 018 - 02 - 15/11/57 แบบฟอร์มขอสติ๊กเกอร์เพิ่ม วันที่ 7 11/ 2557 Batch Number. F57-4593 Item Number....MTBR14046 (เบอร์สินค้า) (เลขที่สินค้า) Quantity (kg).....22.90..... Customer..... (ลูกค้า) ปริมาณ (กก.) 🕡 สั้น Sticker size (ขนาดสติ้กเกอร์) (🕽 ปกติ Description/Code (ลักษณะ) / รหัส (พิเศษ ผลิตขอสติ๊กเกอร์เวลา......10:45.....น. QC ส่งสติ๊กเกอร์เวลา.....น

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ตามที่ขอ



ข้อควรระวัง : ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดในจุดต่างๆ ของสติ๊กเกอร์ให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหัวข้ออื่น ๆ หากพบว่าสติ๊กเกอร์พิมพ์มาไม่ถูกต้อง ห้ามใช้งานและแจ้งหัวหน้างานทันที

หัวข้อเรื่อง

หมายเลขเครื่องจักร	:	การตรวจรับสติ๊กเกอร์จาก QC	ผู้ปฏิบัติงาน : พนักงานในฝ่ายผลิต
จุดประสงค์	:	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสติ๊กเกอร์ก่อนนำไปใช้งาน	อุปกรณ์เครื่องมือ : -
ขอบเขต	:	สติ๊กเกอร์ทุกชนิดที่ใช้ในการผลิต	อุปกรณ์ความปลอดภัย : -
รูปภาพประกอบ			ขั้นตอนการทำงาน

แบบฟอร์มขอสติ๊กเกอร์เพิ่ม(ที่ลงข้อมูลแล้ว)

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ตามที่ขอ

	แบบฟอร์มของ		PD – F – 018 – 02 – 15/11/57
			วันที่.14./10 2 557
Item Number	MEBK236	Batch Number	F57-4444
(เบอร์สินค้า)	-	(เลขที่สินค้า)	25
Customer (ลูกค้า)		Quantity (kg) ปริมาณ (กก.)	
Sticker size	🛡 สั้น	จำนวน (ใบ)	5
(ขนาคสติกเกอร์)	() ยาว	หมายเลขรันนิ่ง	1-5
Description/Code (ลักษณะ) / รหัส	🔾 ปกติ	หมายเหตุ ใบที่	5 22.70 KGS
(61111261902) / 4 1/161	ป พิเศษ	1	NOT OK
ผลิตขอสติ๊กเกอร์เวลา	11.00น.	QC ส่งสติ๊กเกอร์เวลา	u.
ลงชื่อสุรศักดิ์.	ผู้ขอสติ๊กเกอร์	ลงชื่อ	ผู้ออกสติ๊กเกอร์



ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดในจุดต่างๆ ของสติ๊กเกอร์ให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน

ข้อควรระวัง

การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหัวข้ออื่น ๆ

หัวข้อเรื่อง

หมายเลขเครื่องจักร	:	การตรวจรับสติ้กเกอร์จาก QC	ผู้ปฏิบัติงาน : พนักงานในฝ่ายผลิต
จุดประสงค์	:	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสติ๊กเกอร์ก่อนนำไปใช้งาน	อุปกรณ์เครื่องมือ : -
ขอบเขต	:	สติ๊กเกอร์ทุกชนิดที่ใช้ในการผลิต	อุปกรณ์ความปลอดภัย : -
	รูปภาพประกอบ ขั้นตอนการทำงาน		

แบบฟอร์มขอสติ๊กเกอร์เพิ่ม(ที่ลงข้อมูลแล้ว)

PD - F - 018 - 02 - 15/11/57 แบบฟอร์มขอสติ๊กเกอร์เพิ่ม วันที่ 13 /10 /2557 MEPK2363 F57-4115 Item Number.... Batch Number. ... (เลขที่สินค้า) (เบอร์สินค้า) Quantity (kg)......25..... (ลูกค้า) ปริมาณ (กก.) Sticker size (ขนาดสติ๊กเกอร์) หมายเลขรันนิ่ง......1_4... Description/Code หมายเหตุ......ใบที่ 4...22.70...KGS..... (ลักษณะ) / รหัส NOT OK (NCP) ผลิตขอสติ๊กเกอร์เวลา...... QC ส่งสติ๊กเกอร์เวลา......น.

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ตามที่ขอ

งาน NCP ลูกเต็ม							
	October13,2014						
	PEARL PINK MASTERBACTH MEPK2363						
	NOT OK.(NCP.) F57-004115 25KGS.						

ข้อควรระวัง

ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดในจุดต่างๆ ของสติ๊กเกอร์ให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน

การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหัวข้ออื่น ๆ

หัวข้อเรื่อง

หมายเลขเครื่องจักร	:	การตรวจรับสติ้กเกอร์จาก QC	ผู้ปฏิบัติงาน : พนักงานในฝ่ายผลิต
จุดประสงค์	:	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสติ๊กเกอร์ก่อนนำไปใช้งาน	อุปกรณ์เครื่องมือ : -
ขอบเขต	:	สติ๊กเกอร์ทุกชนิดที่ใช้ในการผลิต	อุปกรณ์ความปลอดภัย : -
		รูปภาพประกอบ	ขั้นตอนการทำงาน

แบบฟอร์มขอสติ๊กเกอร์เพิ่ม(ที่ลงข้อมูลแล้ว)

PD - F - 018 - 02 - 15/11/57 แบบฟอร์มขอสติ๊กเกอร์เพิ่ม วันที่..6./11./2557. Item Number....MEBL13281..... Batch Number. F57-4626 (เบอร์สินค้า) (เลขที่สินค้า) Customer....ม.จ..เอ็มซี Quantity (kg).....22.70 (ลูกค้า) ปริมาณ (กก.) Sticker size (ขนาดสติ๊กเกอร์) Description/Code (ลักษณะ) / รหัส ผลิตขอสติ๊กเกอร์เวลา.....10:40....น.

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ตามที่ขอ

สติ๊กเก	าอร์พิเศษ	ลูกเศษ		
	BLUE MCBI F57-00	MB - 01 (13)4626 22	November6,2 3281) 2.70KGS.	4

ข้อควรระวัง : ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดในจุดต่างๆ ของสติ๊กเกอร์ให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกหัวข้ออื่น ๆ หากพบว่าสติ๊กเกอร์พิมพ์มาไม่ถูกต้อง ห้ามใช้งานและแจ้งหัวหน้างานทันที