การใช้เครื่องพิมพ์ STICKER



*** พนักงานที่ยังไม่ผ่านการสอนงาน ห้ามใช้เครื่องโดยเด็ดขาด ***


ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Label Matrix (พิมพ์สติ๊กเกอร์)

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ


- 1. ส่วนที่ 1 ติดถุง LOT. ORDER
- 2. ส่วนที่ 2 ติดถุง Sample
- 3. ส่วนที่ 3 ติดถุงวัตถุดิบ

ขั้นตอนการพิมพ์ STICKER ส่วนที่ติดถุง LOT. ORDER


- เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และกดปุ่ม ON ของเครื่องพิมพ์ (DATAMAX) ที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่อง
- 2. ฟอร์มการพิมพ์สติกเกอร์จะอยู่ที่ Production > Production Area > Common Forms > Production Order Details
 - > Print Sticker เลือก Item ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Print Sticker



3. จากนั้นจะพบกับ Print Setup ให้ระบุค่าที่ต้องการ




- อธิบายความสัมพันธ์ของหน้า Print Setup กับฟอร์มของสติกเกอร์
 - a) Print Date ถ้าระบุ Print Date ลงไป ระบบจะนำเอาค่าที่กรอกไปใช้ในฟอร์ม แต่ถ้าไม่ระบุก็นำวันที่ ขณะที่พิมพ์มาใช้แทน
 - b) Show Weight คือ ตัวเปิดการแสดงน้ำหนักบนสติกเกอร์
 - c) Frame Add คือ ตัวเปิดการตีกรอบรอบน้ำหนักในกรณีที่เป็นลูกเศษ
 - d) Net Weight คือ น้ำหนักที่จะแสดงบนสติกเกอร์
 - e) Total Weight คือ จำนวนน้ำหนักรวมทั้ง Lot ที่จะน้ำมาคำนวนจำนวนสติกเกอร์
 - f) Num of Copy คือ จำนวนแผ่นของสติกเกอร์ที่ต้องการพิมพ์ (ในกรณีที่พิมพ์แบบ Manual)
 - g) Running Number คือ เลขที่ Running ของสติกเกอร์ในกรณีที่ต้องการพิมพ์เพื่อซ่อมสติกเกอร์
 - h) Item Number คือ ใช้คีย์กรณีที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อ Item บนสติกเกอร์ และเว้นไว้ถ้าต้องการชื่อในระบบ ปกติ
 - i) Item Desc คือ ใช้คีย์ กรณีที่ต้องการจะเปลี่ยนรายละเอียดของ Item และเว้นไว้ ถ้าต้องการชื่อในระบบปกติ
 - j) ส่วนของ Batch No. จะดึงมาจาก Lot ของ Production Card ที่เลือกไว้




วิธีการคำนวนจำนวนการพิมพ์หน้าของสติกเกอร์มี 2 วิธีคือ

1. คำนวนแบบอัตโนมัติ ฟอร์มการพิมพ์ต้องการจำนวนของ Net Weight และ Total Weight มาคำนวนจำนวนแผ่น ของสติกเกอร์เช่นในตัวอย่างจะระบุ Net Weight = 25 และ Total Weight = 1024 ระบบจะนำน้ำหนักรวมทั้ง Lot มาคำนวนจะได้เท่ากับ 41 แผ่น โดยที่แผ่นสุดท้ายของสติกเกอร์จะแสดงน้ำหนักที่ 24 KGS.(ลูกเศษ) และจะตีกรอบ ในแผ่นสุดท้ายให้ด้วยถ้า ติ๊ก Frame Add



2. คำนวนการพิมพ์แบบ Manual ในตัวอย่างจะระบุ Net Weight = 1 Num of Copy = 1 และ Running Number = 25 ระบบจะพิมพ์ออกมา 1 แผ่นและจะแสดงเลข Running เท่ากับ 25 กล่าวคือจำนวนแผ่นของสติกเกอร์จะถูกกำหนดด้วย ฟิลด์ Num of Copy



- 3. Sticker รูปแบบพิเศษ หรือที่ระบุว่ามี Packing list ให้ดำเนินการดังนี้
 - 3.1 ให้ดูหมายเลข Sale Order เป็นหลักในการเปิดดูข้อมูลซึ่งจะระบุบในใบ Production Code
 - 3.2 เข้าเมนู Accounts Receivable
 - 3.3 เข้าเมนู Sale Order Details
 - 3.4 ใน Tab Overview ใน Colum Customer Account จะโชว์ Number ซึ่งเป็น Order Export (ต่างประเทศ) จะขึ้นต้นด้วย EX Order Local (ในประเทศ) จะขึ้นต้นด้วย TH
 - 3.5 สามารถคลิ๊กที่ Sale Order Number แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Document Handling (Attached file) เพื่อดูข้อมูลของ Packing list ได้เลย
 - 3.6 ถ้ามีข้อมูลการพิมพ์ Sticker ในช่อง Attached จะมีเครื่องหมาย 🗹 ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Show File ด้านบน เพื่อเปิดเอกสารดูรายละเอียดของ Sticker
 - 3.7 เลือกรูปแบบของ Sticker ตามเบอร์ Product และพิมพ์ตามทุกอย่างในกรอบสี่เหลี่ยม ตรวจสอบ Wording ต่างๆ ให้ถูกต้อง หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อสงสัยให้สอบถาม คุณเสาวนิตย์ โทร. 0818605288 (Export) หรือคุณ สมพงศ์ โทร. 0854855624 (Local)

<u>หมายเหตุ</u>

- 1. ตัวอักษรต้องเป็นพิมพ์ใหญ่เสมอ
- 2. Product Description ให้ใช้คำเต็มเช่น Black MB.ต้องพิมพ์เป็น BLACK MASTERBATCH
- 3. หน่วย Kgs. ให้พิมพ์ KGS.
- 4. น้ำหนักผลิตภัณฑ์ ลูกเต็มให้พิมพ์ 25 ไม่มีทศนิยม ส่วนลูกเศษให้พิมพ์ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งที่ 2 เป็น 0 เช่น 24.13 เป็น 24.10 , 18.25 เป็น 18.20

การพิมพ์สติ๊กเกอร์กรณีพิเศษ จะใช้โปรแกรม

click ที่ icon "Shortcut to



Lmw " > เลือกที่ Open a recently used label d:\label\qc\database.qdf

> click OK

click open file (สัญลักษณ์ 🗁) เลือกรูปแบบสติ๊กเกอร์ที่ต้องการ > click OPEN


เลือกสัญลักษณ์



เลือกที่สัญลักษณ์

(Find) >เลือกField"BATCH NO"แล้วพิมพ์หมายเลข Lot .ใส่ช่องด้านล่างจากนั้น

clickOK




เลือก สัญลักษณ์ (Print) > click OK > ใส่จำนวนที่ต้องการพิมพ์ > click Print Label(s)

หมายเหตุ การพิมพ์สติ๊กเกอร์ควรให้หัวหน้างานตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนส่งสติ๊กเกอร์ให้ฝ่ายผลิตทุกครั้ง


ขั้นตอนการพิมพ์ STICKER ส่วนที่ติดถง SAMPLE

- 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (DATAMAX)
- 1. เป็นเครื่องเกลื่องเกรื่องเครื่องเกรื่องเกรื่องเกรื่องเกรื่องเกรื่องเกรื่องเกรื่องเกรื่องเกรื่องเกรื่องเกรื่
- 2. เปิดโปรแกรมโดย click ที่ icon "Shortcut to Lmw" > click Cancel
- 4. click open file (สัญลักษณ์ 🗁) เลือกรูปแบบสติ้กเกอร์ sample_thai.qdf > click OPEN
- 5. เลือกสัญลักษณ์ (Print) > click OK >พิมพ์ข้อมูลต่างๆลงช่องว่างให้ครบ รวมถึงใส่จำนวนที่ต้องการพิมพ์ > click Next >> >พิมพ์ข้อมูลลงช่องว่างให้ครบ > click Print Label(s)



ขั้นตอนการพิมพ์ STICKER ส่วนที่ติดถูงวัตถุดิบ

- 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (DATAMAX)
- 2. เปิดโปรแกรมโดย click ที่ icon "Shortcut to Lmw" > click Cancel
- 4. click open file (สัญลักษณ์ 🗁) เลือกรูปแบบสติ๊กเกอร์ R/M Code Salee.qdf > click OPEN
- 5. เลือกสัญลักษณ์ 🚭 (Print) > click OK >พิมพ์ข้อมูล RM Code, Incoming No., Date ให้ครบ รวมถึงใส่จำนวนที่ ต้องการพิมพ์ > click Print Label(s)



<u>การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์</u>

- 1. ทำความสะอาดหัวพิมพ์ด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่เปลี่ยน ribbon หรือสติ๊กเกอร์
- 2. ควรหมั่นปัดฝุ่นบริเวณเครื่องพิมพ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าหัวพิมพ์