เอกสารสนับสนุน คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

SAFETY IN FACTORY



คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จัดเตรียม	ทบทวนโดย	อนุมัติ โดย
ประเสริฐ	Jun 2	In mod.
วันที่09 /07/ 2562	วันที่09 /07/ 2562	วันที่09 /07/ 2562

สารบัญ

	หน้า
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน	
พนักงาน	7
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	8
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ	8
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร	9
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	10
บทที่ 1 คำจำกัดความและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ	
1.1 คำจำกัดความและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ	11
1.2 ความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการทำงาน	12
1.3 การป้องกันตนเอง	13
บทที่ 2 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ	
2.1 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ	14
2.2 การจัดรักษาสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ	15
2.3 การใช้อุปกรณ์เพื่อใช้เตือนและกั้นบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงาน	16
บทที่ 3 ความปลอดภัยในการทำงาน	
3.1 ความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป	17
3.2 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	17
3.3 ความปลอดภัยในงานเชื่อม	19
3.4 ความปลอดภัยในงานตัดด้วยแก๊ส	20
3.5 ความปลอดภัยในงานเจียร์	21
3.6 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง	22
3.7 ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า / เครื่องมือ ไฟฟ้าให้ปลอดภัย	23
3.8 ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายของหนักด้วยมือ	24
3.9 ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสิ่งของคัวยเครื่องกลหนัก และรถเครน	25
3.10 การเลือกใช้ตะขอ,โซ่ยกที่หนีบจับให้ยึดแน่นกับโครงสร้าง	26
3.11 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร	27
3.12 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ตัวเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์	27
3.13 ความปลอดภัยในการใช้บันไดและนั่งร้าน	28
3.14 ความปลอดภัยในการขุด	29
3.15 ความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์การก่อสร้างอย่างปลอดภัย	29
3.16 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องปื้ม (Hydrolic Press)	30
3.17 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ (Drilling Machine)	30
3.18 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึง (Lathe Machine)	30

สารบัญ

	หน้า
3.19 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเป่าฟิล์ม (Film Blowing)	31
3.20 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเป่าขวด (Bottle Blowing)	31
3.21 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องฉีด Injection Molding	32
3.22 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องทดสอบ Filter Test	32
3.23 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องนวคผสม (Two Roll)	32
3.24 ความปลอดภัยในการใช้การทดสอบเผา (Ash Content) เครื่องเตา (Furnace)	33
3.25 ความปลอดภัยในการใช้การทดสอบเผา (Flame Retardant)	33
3.26 ความปลอดภัยในการใช้ตู้อบเม็ดสีพลาสติก	33
3.27 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องโม่พลาสติก (Crusher)	34
3.28 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องผสมสี (High Speed Mixer)	34
3.29 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องผสมสี (Mixer Tumble)	35
3.30 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องหลอมสี (FARREL1,2 , TWIN 75,96)	35
3.31 ความปลอดภัยในการใช้เครื่อง (Dump Extruder1,2)	36
3.32 ความปลอดภัยในการใช้เครื่อง (TWIN Scerw 75,Twin Screw96)	37
3.33 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องฉีคสี (Twin Screw Extruder)	38
3.34 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องฉีคสี (Buss1,2)	39
3.35 ความปลอดภัยในการเปลี่ยนถ่ายเครื่องกรองฝุ่น(Dust collector)	39
3.36 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องบดพลาสติก (Pulverizer1,2,3.4)	40
3.37 ความปลอดภัยในการใช้รถยก (Fork lift Reach Truck Power Pallet)	40
3.38 ความปลอดภัยในการจัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิตสินค้า,	43
ทำตัวอย่างและส่งตัวอย่างในการ QC.	
3.39 กฎระเบียบความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบลงจากตู้สินค้า (Container)	43
3.40 กฎระเบียบความปลอดภัยในการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบในสโตร์จัดส่ง	44
และสโตร์วัตถุดิบ	
3.41 กฎระเบียบความปลอดภัยในการสุ่มวัตถุดิบตัวอย่างในการ QC.	44
3.42 กฎระเบียบความปลอดภัยในการพันพาเลทสินก้าและพาเลทวัตถุดิบ	45
3.43 กฎระเบียบความปลอดภัยในการใช้งานรถลาก (Hand Lift)	45
3.44 กฎระเบียบความปลอดภัยในการบรรจุสินค้าขึ้นตู้ (Container)	45
3.45 กฎระเบียบความปลอดภัยในการปรับตั้งใบมืด	46
3.46 กฎระเบียบความปลอดภัยในสำนักงาน	46
3.47 กฎระเบียบความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์	47
3.48 กฎระเบียบความปลอดภัยในการถ่ายเอกสาร	48
3.49 กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานการผสมวัตถุดิบ	48

	หน้า
3.50 ความปลอดภัยในการซ่อมบำรุง	50
3.51 ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (SAFETY IN ELECTRICAL WORKS)	50
3.52 ความปลอดภัยในการจราจรและที่จอดรถ	53
3.53 ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา	54
3.54 การป้องกันอัคคีภัยและเครื่องคับเพลิง	55
3.55 ข้อห้ามสำหรับยาเสพติด และเครื่องดื่มมืนเมา	55
3.56 การใช้ลิฟท์ขนส่งสินค้า อย่างถูกต้องและปลอคภัย	55
3.57 ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ลิฟท์โดยสาร	56
3.58 ความปลอดภัยในการใช้มีดกัตเตอร์อย่างถูกต้องและปลอดภัย	57
3.59 ความปลอดภัยการใช้แปรงลวดในงานขัดทำงานสะอาด	57
3.60 ความปลอดภัยการใช้เครื่องขุดพื้นทำควาสะอาด	58
3.61 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องคูลลิ่ง ทาวเวอร์	59
3.62 ความปลอดภัยในการใช้จักรเย็บ	59
3.63 ความปลอดภัยในงานผสมสีน้ำ / ทาสีผนัง เครื่องจักร	60
3.64 ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ	60
3.65 ความปลอดภัยในการใช้ตะกร้าเหล็ก นั่งร้านเหล็กที่มีล้อ	62
3.66 ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสิ่งของค้วยรอก เครนอยู่กับที่	62
3.67 ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องส่งลมเย็น (cool air)	63
3.68 ความปลอดภัยในงานทำความสะอาดเหล็ก ดายโดยการเผา ด้ายแก๊ส	64
3.69 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องอัดขยะ	65
3.70 ความปลอดภัยในการร่อนฝุ่นออกจากเม็ดสีพลาสติก	65
3.71 ความปลอดภัยในการเป่าฝุ่นผงแคลเซี่ยมเข้าไซโล	66
3.72 ความปลอดภัยในการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้ำ	66
3.73 ความปลอดภัยในการใช้เครื่อง เอ๊กซ์ลิฟต์ (X-lift)	67
บทที่ 4 การรายงานอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล	
4.1 การรายงานอุบัติเหตุ / เหตุการณ์ต่างๆ	68
4.2 การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน	68
บทที่ 5 ความปลอดภัยในการทำงานสารเคมี	
5.1 SAFETY DATA SHEETS (SDS) คืออะไร	72
5.2 SDS มีข้อมูลอะไรบ้าง	72

	หน้า
บทที่ 6 มาตรฐานสีท่อในโรงานอุตสาหกรรมและสัญลักษณ์ความปลอดภัย	
6.1 มาตรฐานสีท่อในโรงงานอุตสาหกรรม	74
6.2 สัญลักษณ์ความปลอดภัย	74
ภาคผนวก	
ขั้นตอนการทำงานผู้มาติคต่อและผู้รับเหมา	77
แบบฟอร์มขออนุญาตเข้ามาทำงานในบริษัท	78
ใบอนุญาตนำเครื่องมือ, อุปกรณ์ต่างๆ ของผู้รับเหมาเข้า-ออก	79

บทนำ

หนังสือคู่มือความปลอดภัยนี้ถือเป็นแม่แบบของการควบคุมและปฏิบัติ โดยบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทโพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด และบริษัท คอมโพสิท เอเชีย จำกัด ได้รวบรวมข้อมูลตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางให้เกิด ความปลอดภัยสูงสุดต่อการทำงานโดยกำหนดกฎและข้อแนะนำต่างๆ ทั้งเพื่อเป็นการมุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ ตระหนักและระมัดระวังอันจะเป็นการสร้างเสริมให้เกิดสำนึกและรักในความปลอดภัย อีกทั้งกำหนดกฎที่จะต้องปฏิบัติโดยให้ พนักงานทุกคนที่รับผิดชอบในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายจะต้องยึดถือ และนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพนักงานฝ่าฝืน, ละเลยบริษัทฯ ถือว่าเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่และจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยหนักหรือเบาตามแต่กรณีไป

บริษัทฯ คำนึงถึงเสมอว่า บุคคลากรของบริษัททุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเลือดเนื้อของบริษัทฯ สมควรจะได้รับ การดูแลและบำรุงรักษา เฉกเช่นบุคคลในครอบครัวและสังคมของบริษัทฯ ตลอดไป

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน

พนักงาน

พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับการทำงานที่บริษัทฯ กำหนดและปฏิบัติตามกำสั่งของหัวหน้างาน พยายาม ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการทำงาน และ

- 1) พนักงานทุกคนมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยของตนเอง
- 2) เมื่อพบว่ามีอุบัติภัยเกิดขึ้น หรือพบว่าเครื่องจักรมีความผิดปกติ ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นอันตรายได้ ให้รีบรายงานกับ ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทันที และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน ก็ให้รีบรายงานภายหลังจากที่ ดำเนินการจัดการไปแล้ว
- 3) ตรวจเช็คเครื่องจักร อุปกรณ์ป้องกันด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยก่อนเริ่มและหลังเลิกงานทุกครั้ง
- 4) ปฏิบัติในเรื่องสะสาง สะควก สะอาค สุขลักษณะ สร้างนิสัย
- 5) ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติและมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด
- 6) ไม่ปฏิบัติงานในลักษณะที่เสี่ยงหรืออาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย ดังหัวข้อต่อไปนี้
 - 🖈 การเข้าไปจัดการกับสารมีพิษ สารเคมีต่างๆ และสารอันตราย
 - 🖈 กระทำการเปิด-ปิด เครื่องจักรต่างๆ หรือจัดการกับเครื่องจักรที่มีความอันตรายสูง
 - 🖈 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์, เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
 - 🖈 จุดไฟหรือใช้เชื้อเพลิงต่างๆ นอกจากบริเวณที่กำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาต
 - 🖈 การสูบบุหรื่ในบริเวณที่ไม่ได้กำหนดไว้
 - 🖈 การเข้าไปในพื้นที่ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
 - 🖈 การปฏิบัติตามป้ายเตือนต่างๆ ภายในอาคาร
 - 🖈 ทั้งนี้ต้องรายงานสภาพลักษณะหรืออุปกรณ์ที่ชำรุด เสียหาย ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือความ
 - 🖈 เสียหายแก่โรงงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องทันที
- 7) ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันค้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำหนดไว้ในสถานที่ทำงานเสมอ
- 8) เพิ่มจิตสำนึกของตนเองในการดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
- 9) เสนอแนะหรือให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยหรือลดความสูญเสียจากการ ทำงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สองคนขึ้นไป จำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้า งาน โดยมีหน้าที่ดังนี้

- 🥝 กำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังกับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
- จิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น โดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ
- 🥝 สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- 🥝 ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน
- 🥝 กำกับ คูแล การใช้อุปกรณ์กุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สำหรับสถาน ประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหต
- ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเคือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของ ลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า
- 🥝 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
- 🥝 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
 ทำงาน
- จิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนคมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
- แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๑
- ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และ รายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
- รวบรวมสถิติ จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน รำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
- 🥝 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ โดยมีหน้าที่ดังนี้

- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
 แวดล้อมในการทำงาน
- จิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน ต่อบายจ้าง
- ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรการความปลอดภัยใน การทำงาน
- แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
- แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมใน การทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
- เสนอแนะต่อนายจ้าง เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และ
 พัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการ
 ทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหต โดยไม่ชักช้า
- รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุ
 เดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย



เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ในระดับบริหารโดยมีหน้าที่ดังนี้

- กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงานระดับบริหาร
- เสนอแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง
- ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ
 เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
- กำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตาม
 ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการ หรือหน่วยงานความปลอดภัย

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการ เกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
- รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ ทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยใน การทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถาน ประกอบกิจการ
- 🥝 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- พิจารณาข้อบังกับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมาตรฐานค้านความปลอดภัยในการทำงานของสถาน ประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
- สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถาน
 ประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรม เกี่ยวกับกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และ บุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
- 🥝 วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
- ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ
 คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
- ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- 🥝 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

บทที่ 1 คำจำกัดความปลอดภัยและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

1.1 คำจำกัดความ

- 🔟 ภัย (Hazard) เป็นสภาพการณ์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือวัสดุ หรือกระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถในการปฏิบัติงานปกติของบุคคล
- 🖶 อันตราย (Danger) ระดับความรุนแรงที่เป็นผลเนื่องมาจากภัย (Hazard) ระดับของภัยอาจมีระดับสูงมากหรือน้อย ก็ได้ ขึ้นอยู่กับมาตรการในการป้องกัน
- 🖶 **ความเสียหาย** (Damage) ความรุนแรงของการบาคเจ็บหรือความสูญเสียทางกายภาพหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อการ ปฏิบัติงาน หรือความเสียหายทางด้านการเงินที่เกิดขึ้น
- 📥 อุบัติเหตุ (Accident) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งก่อให้เกิดความบาดเจ็บ พิการ หรือตาย และทำ ให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
- 🖶 ความปลอดภัย (Safety) ในทางทฤษฎี หมายถึง "การปราศจากภัย" แต่สำหรับในทางปฏิบัติอาจยอมรับได้ใน ความหมายที่ว่า "การปราศจากอันตรายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น"

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

การกระทำที่ไม่ปลอดภัย

สาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุกว่าร้อยละ 80 เกิดจาก "การกระทำของคน"

- ทำงานลดขั้นตอนหรือรีบเร่งเกินไปไม่หยุดเครื่องจักร ก่อนซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา
- ไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ในขณะทำงานที่มีอันตราย
- ยก เคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยท่าทางที่ไม่ปลอดภัย
- ฝ่าฝืนกฎระเบียบและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
- ปฏิบัติงานโดยไม่มีหน้าที่ หรือขาดความรู้
- หยุอกล้อระหว่างทำงาน
- แต่งกายไม่รัดกุม รุ่มร่าม
- ไม่มีจิตสำนึกต่อความปลอดภัยในการทำงานทุกขณะ
- ไม่เอาใจใส่และรับผิดชอบต่องานที่ทำอย

1.2 ความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการทำงาน

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเหมือนภูเขาน้ำแข็งในมหาสมุทร


<u>ความสูญเสียทางตรง</u>

- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าทดแทน
- ค่าทำขวัญ

<u>ความสูญเสียทางอ้อม</u>

≽ ลูกจ้าง

- ได้รับความเจ็บปวด
- ได้รับความทรมาน
- ความพิการ
- ความสูญเสียงาน
- เสียขวัญและกำลังใจ
 - > ครอบครัว
- สูญเสียคนรัก
- ขาดรายได้
- สูญเสียโอกาส
 - > นายจ้าง
- ผลผลิตลดลง
- ค่าล่วงเวลา
- ค่าใช้จ่ายฝึกคนงานใหม่
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร
- เสียเวลา
- เสียชื่อเสียง
 - ≽ ประเทศชาติ
- ขาดกำลังคนชำนาญงาน
- เศรษฐกิจเสียหาย



1.3 การป้องกันตนเอง

"จงทำงานด้วยจิตใจที่สดชื่น พร้อมด้วยจิตสำนึกในความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นเบื้องต้น"



- ถ้าคุณมีความกังวลที่เกี่ยวกับงานควรปรึกษาหัวหน้างาน
- จำไว้ว่าการอยู่ดึก การดื่มจัด และการพนันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในวันรุ่งขึ้น
- สังเกตและปฏิบัติตามป้ายห้าม ป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด
- อย่าทำงานในที่ลับตาคนเพียงคนเดียว โดยไม่มีใครทราบ โดยเฉพาะการทำงานหลังเวลาทำงานปกติ
- ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยรัคกุม ไม่ขาดรุ่งริง ห้ามมีส่วนยื่นห้อย และห้ามถอดเสื่อ และหรือนุ่งกางเกงขาสั้นในขณะที่ ปฏิบัติงานตามปกติ
- ห้ามหยอกล้อเล่นกันในขณะปฏิบัติงาน
- ต้องใส่หมวกนิรภัยตลอดเวลาทำงานในสภาพปกติที่สามารถใส่ได้
- ต้องใส่รองเท้าหุ้มส้นตลอดเวลาทำงานในสภาพปกติที่สามารถใส่ได้
- ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังตลอดเวลาในการทำงานพื้นที่ที่เสียงดัง

บทที่ 2 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

2.1 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

- 2.1.1 การป้องกันที่เครื่องจักรหรือแหล่งกำเนิด (Source)
 - การออกแบบเครื่องจักรโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นพื้นฐาน
 - การสร้างการ์ดครอบ ส่วนที่เป็นอันตราย
 - การสร้างสิ่งกั้นขวางไม่ให้คนเข้าใกล้ส่วนที่เป็นอันตราย
 - 🗲 การติดตั้งสวิตซ์ทำงานแบบกดปุ่ม 2 มือ
 - 🗲 การติดตั้งสวิตซ์หยุดเครื่องฉุกเฉิน อาจเป็นแบบปุ่มกดหรือเชือกก็ได้
 - 🗲 มีการตรวจรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรเป็นประจำสม่ำเสมอ
 - การติดการ์ดโดยใช้ระบบถำแสงนิรภัย

2.1.2 การป้องกันที่ทางสื่อหรือทางผ่าน (Path)

- 🗲 การกำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยเป็นระเบียบปฏิบัติ
- การจัดสถานที่ทำงานให้เป็นสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 🗲 จัดเก็บเครื่องมือ วัตถุดิบ และรถเข็นไว้ในที่ที่กำหนดตำแหน่งไว้
- > วัตถุสิ่งของที่มีความยาวไม่ควรตั้งพิงผนัง แต่ควรจัดวางนอนแนวราบส่วนวัตถุที่มีลักษณะกลมและกลิ้งได้ควรมีลิ่ม ลีอคไว้ไม่ให้เลื่อนไถล
- 🗲 การติดตั้งป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตราย
- 🗲 อย่าวางสิ่งของกีดขวางทางเดิน ประตูทางเข้า ทางออกฉุกเฉิน หรือเครื่องดับเพลิง
- 🗲 การสร้างฉากเพื่อแยกส่วนพื้นที่เป็นพื้นที่อันตรายแยกออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน

2.1.3 การป้องกันที่ผู้ปฏิบัติงาน (Receiver)

- 🗲 การสวมเครื่องแบบที่ถูกต้อง เรียบร้อย เช่น ชายเสื้อ แบนเสื้อ ขากางเกง เข็มขัด ไม่รุ่มร่าม
 - ติดกระดุมเสื้อทุกเม็ดให้เรียบร้อย
 - รวบผม หรือสวมหมวกกลุมผมให้เรียบร้อย
 - ไม่ถอดเสื้อผ้าขณะทำงาน
 - 🔳 ไม่สวมเสื้อผ้าที่เปียกน้ำหรือน้ำมัน เพราะอาจถูกไฟดูดหรือไฟไหม้ได้)
 - ไม่นำเครื่องมือที่มีความแหลมคมหรือสารไวไฟไว้ในกระเป้าชุดทำงาน
 - ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
- การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเหมาะสม
- 🗲 การออกแบบเครื่องมือกลเพื่อใช้ทำงานแทนคนในงานที่มีความเสี่ยงสูง
- การออกกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน

2.2 การจัดรักษาสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ

- สถานที่ปฏิบัติงานต้องปราศจากสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน และต้องไม่มีเศษขยะ บ้ำบับและบ้ำบบพื้น
- จัดทางเดินให้โล่งเพื่อสามารถเข้าไปยังที่ทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ห้องน้ำตลอดจนอ่างล้างมือต้องอยู่ในสภาพที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
- อาหารต้องไม่จัดเก็บไว้ในสถานที่ปฏิบัติงาน
- ขยะและของเหลือใช้ต้องนำออกไปนอกเขตปฏิบัติงานทุกวัน
- ห้ามจัดวางวัสดุที่ง่ายต่อการลุกใหม้ใกล้กับจุดติดตั้งหลอดไฟ หรือวัสดุที่มีความร้อน/มีประกายไฟ
- น้ำมัน จาระบีที่หกเรี่ยราคบนพื้น ต้องรีบทำความสะอาดให้เรียบร้อย
- จัดเก็บวัสคุบนพื้นที่ได้ระดับ และอยู่ในสภาพเรียบร้อยมั่นคง
- จัดทำลิ่มไม้หมอนสำหรับรองวัสดุที่เป็นรูปวงกลม เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัว
- การจัดรักษาให้เป็นระเบียบที่ดี จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้



<u>กฎที่ต้องปฏิบัติ</u>

- วัสคุและเครื่องมือต่างๆ ต้องเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อใช้แล้วต้องเก็บไว้ที่เดิม
- เก็บเศษขยะทุกชนิดและสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้วลงถังขยะที่รองรับให้หมด
- จัดวางวัสดุที่ง่ายต่อการลุกใหม้ให้ห่างใกลจากหลอดไฟหรือท่อที่ นำความร้อนอื่นๆ

<u>ข้อแนะ</u>นำ

- การหกล้มเกิดขึ้นได้บ่อยๆ เนื่องจากน้ำมัน ของเหลวอื่นๆ ที่หกเรี่ยราดเพื่อป้องกันการลื่นหกล้ม
- การจัด เก็บ และวางวัสคุนั้น ถ้าพื้นที่ที่จะจัควางของไม่เรียบเสมอกันต้องใช้ไม้หรือที่รองอื่นๆ ช่วย
- ถังหรือถังบรรจุของที่มีสันฐานกลมให้ใช้ไม้หนุนท้าย เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ้งไปมา

2.3 การใช้อุปกรณ์เพื่อใช้เตือน และกั้นบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงาน

- บริเวณเขตก่อสร้างต้องจัดทำรั้ว พร้อมปิดป้ายประกาศ "เขตก่อสร้างบุคคลภายนอกห้ามเข้า" โดยรอบบริเวณที่ทำการ ก่อสร้าง
- บริเวณเขตอันตรายต้องจัดทำรั้ว พร้อมปิดป้ายประกาศ " เขตอันตรายในการก่อสร้าง " และมีสัญญาณสีแดงแสดงให้ เห็นชัดเจนในเวลากลางคืน
- พื้นที่สูง พื้นที่ที่มีช่องเปิดต่างๆ ต้องทำราวกันตกที่มั่นคง แข็งแรง
- ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือหมคหน้าที่เข้าไปในเขตก่อสร้าง และเขตอันตรายในการก่อสร้าง
- ห้ามผู้ปฏิบัติงานพักอาศัยในบริเวณเขตก่อสร้าง

บทที่ 3 ความปลอดภัยในการทำงาน

3.1 ความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป

เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ จึงกำหนดข้อระมัดระวังไว้ เพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องดังนี้

- ห้ามใส่รองเท้าแตะและกางเกงขาสั้น เข้ามาทำงานในโรงงานโดยเด็ดขาด
- ต้องแต่งกายให้สุภาพ และติดบัตรประจำตัวพนักงานทุกครั้งในขณะปฏิบัติงานในหน้าที่
- ห้ามหยอกล้อ หรืเล่นกันในขณะปฏิบัติงาน
- ห้ามเสพของมึนเมา หรือมีอาการมึนเมาในขณะปฏิบัติงาน หรือเข้ามาในสถานที่ทำงาน
- ห้ามเข้าในสถานที่ทำงานในพื้นที่โดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือสถานที่มีป้าย "ห้ามเข้า" โดยเด็ดขาด
- ห้ามเปลี่ยนแปลง / คัดแปลง / ทำลาย อุปกรณ์เครื่องมือ หรือเครื่องจักรของบริษัทฯ ทุกชนิค
- ห้ามห้อยโหน ตะขอเครน/ปั้นจั่น หรือนั่งบนกองวัสดุที่กำลังเคลื่อนย้าย
- ห้ามเกลื่อนย้ายอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้ติดตั้งไว้แล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ห้ามใช้ลมจากท่อลมทำความสะอาคอุปกรณ์และสิ่งสกปรกหรือเล่นกันในขณะปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับท่อลม
- ห้ามเข้าไปอยู่ใต้วัสคุอุปกรณ์ที่กำลังเคลื่อนย้าย
- ห้ามกลิ้งถังลม / แก๊สในขณะเคลื่อนย้ายงาน
- ห้ามใช้อุปกรณ์ไปกดสวิทซ์คอนโทรลเครนอย่างผิดวิธี และจะนำไปสู่ความเสียหาย
- ในบริเวณที่ปฏิบัติกาคว่าเป็นเขตอันตรายจะต้องปิคป้าย/สัญญาณเตือน
- ห้ามสูบบุหรี่หรือนำอุปกรณ์ที่เป็นสื่อไฟ เข้าไปภายในสถานที่ที่มีวัสดุไวไฟ
- ห้ามปรับและดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในหน้าที่
- ต้องปฏิบัติตามระเบียบ / แผนความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานบริษัทฯ โดยเคร่งครัด


3.2 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

- พนักงานทุกคนต้องทราบถึงสถานที่เก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์นั้นจริงๆ
- หมวกนิรภัย ต้องมีให้กับพนักงานทุกคน
- อุปกรณ์ป้องกันควงตาและใบหน้า เช่น อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าเต็มส่วนรอบอยู่บนแว่นตานิรภัย สำหรับงานขัด และงานตัด) ต้องถูกนำมาใช้ที่ควงตาและใบหน้าที่มีโอกาสได้รับอันตราย
- สวมรองเท้านิรภัยหนัง หรือบู๊ทที่แข็งแรงตลอดเวลาทำงาน
- ใส่เครื่องป้องกันหู เมื่อทำงานประเภทที่มีเสียงดังมากเกินกว่า 85 dB ณ.ตำแหน่งทำงานที่ห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร
- สวมเข็มขัดนิรภัยในการทำงานในที่สูงเกินกว่า 4 เมตร
- หน้ากากป้องกันฝุ่น สารเคมี ต้องมีที่พื้นที่ปฏิบัติงานสารเคมีและสวมใส่ทุกครั้งที่ทำงานกับฝุ่น สารเคมี
- ถุงมือหนัง เสื้อหนัง เอี๊ยมหนัง สวมใส่ทุกครั้งที่เกี่ยวกับ ของมีคม ความร้อน

<u>กฎที่ต้องปฏิบัติ</u>

- หมวกและแว่นตานิรภัย ใช้ป้องกันศีรษะและควงตา ต้องสวมใส่อุปกรณ์เหล่านี้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานตามสภาพ
 งานที่จำเป็นต้องใช้งาน
- ช่างเชื่อมต้องสวมใส่ "หน้ากากเชื่อม" ในขณะที่เชื่อมตลอดเวลาที่ทำงาน
- งานเจาะ ตกแต่ง(เจียร์) ตัด การเคลื่อนย้ายสารเคมี-น้ำกรค ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและควงตาทุกครั้ง
- เมื่อทำงานในที่ที่เป็นอันตรายจากสารพิษ, แก๊สพิษ หรือในบริเวณที่มีอากาศไม่บริสุทธิ์ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือเครื่องกรองอากาศ เครื่องดูคควัน หรือใช้พัดลมถ่ายเทอากาศ
- เข็มขัดนิรภัยจะต้องอยู่ในสภาพที่ดี และจะต้องใช้เมื่อทำงานบนที่สูง
- งานยก งานขนย้ายหรือซ่อมแซมเครื่องจักรจะต้อสวมถุงมือหนัง หมวกแข็ง รองเท้าหัวหุ้มเหล็ก

- ควรใช้ถุงมือที่เหมาะสมกับงานแต่ละชนิด
- ควรสวมรองเท้าที่เหมาะสมกับงานแต่ละชนิด
- สวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพของงาน
- อุปกรณ์ป้องกันอย่างอื่นที่เห็นสมควรต้องใช้ ควรแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันที
- ต้องใช้เครื่องป้องกันหู หรือที่อุดหู ถ้าจำเป็นต้องทำงานในสภาพที่ซึ่งมีเสียงรบกวนดังมากกว่าปกติ



3.3 ความปลอดภัยในงานเชื่อม

<u>กฎที่ต้องปฏิบัติ</u>

- เมื่อเลิกงานให้ปิดสวิทซ์ไฟฟ้าที่จ่ายไปยังศู้เชื่อม
- การทำงานเชื่อมในที่สูง ต้องใช้เข็มขัดนิรภัยรัดเอวและเกี่ยวยึดกับสิ่งที่มั่นคงตลอดเวลา
- ถ้าจำเป็นต้องเชื่อมภาชนะที่มีสารไวไฟอยู่ภายใน เช่น ถังน้ำมัน จะต้องถ้างและทำความสะอาดเสียก่อน และก่อนเชื่อม จะต้องแน่ใจว่าไม่มีไอระเหยของสารไวไฟตกค้างอยู่
- ก่อนที่จะเชื่อมจะต้องแน่ใจว่าไม่มีวัสดุติดไฟอยู่ใกล้กับบริเวณที่จะทำการเชื่อม ต้องจัดเตรียมถังคับเพลิงที่เหมาะสมกับ
 งานที่ทำการเชื่อม
- ถ้าจำเป็นต้องเชื่อมวัสดุหรือภาชนะที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ตะกั่วโลหะอาบสังกะสี จะต้องมีเครื่องดูดควันหรือสวม เครื่องกรองอากาศ หรือจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
- อย่ามองแสงไฟเชื่อมด้วยตาเปล่า
- เครื่องเชื่อมทุกชนิดต้องต่อสายดินอย่างถูกต้องและแน่นหนา
- สายไฟเชื่อมต้องอยู่ในสภาพดี ข้อต่อต้องแน่นหนาและหุ้มฉนวนให้เรียบร้อย
- สายไฟเชื่อมไม่แช่น้ำในขณะที่กำลังทำงานอยู่
- ในกรณีที่ต้องเชื่อมในที่เปียกชื้น ต้องสวมรองเท้ายางและหาวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้ารองพื้นตรงจุดที่จะทำการเชื่อม
- ใช้หน้ากากและกระจกป้องกันแสงให้เหมาะสมกับสภาพของงาน

- สายไฟเชื่อมและสายดิน (GROUND) ต้องไม่วางขวางทาง เพราะจะทำให้เกิดการสะคุดหรือหกล้มแก่บุคคลอื่นๆ ได้ เมื่อเลิกใช้งานแล้วต้องม้วนเก็บไว้ให้เรียบร้อย
- บริเวณที่จะทำการเชื่อม ควรมีอากาศถ่ายเทได้ดี
- บริเวณที่ทำการเชื่อมควรมีสิ่งปิดกั้น เพื่อป้องกันแสง หรือสะเก็ดไฟ กระเด็นไปถูกบุคคลอื่น
- ต้องแต่งตัวให้รัคกุมเรียบร้อย
- การต่อสายดินต้องต่อให้แน่น ข้อต่อต้องอยู่ในสภาพดี และพยายามให้ใกล้ชิ้นงานเชื่อมมากที่สุด



3.4 ความปลอดภัยในงานตัดด้วยแก๊ส

<u>กฎที่ต้องปฏิบัติ</u>

- ก่อนเคลื่อนย้ายถึงแก๊ส-ลม ต้องถอดหัวปรับความคันออก และขณะเคลื่อนย้ายต้องปิดฝาครอบหัวถึงค้วยทุกครั้งห้าม แบก-กลิ้ง
- เมื่อต้องวางสายลม สายแก๊ส ข้ามทางผ่านต้องแขวนไว้สูงเหนือศีรษะ หรือต้องใช้ไม้วางกั้นทั้งสองข้างเพื่อกันคนหรือ กันรถทับ
- ตรวจสายของถังแก๊ส / ลมสม่ำเสมอ และทุกครั้งก่อนนำออกใช้ สายต้องไม่รั่วแตก ข้อต่อต้องไม่หลวมและห้ามใช้สายที่ มีรอยไหม้
- หัวตัดลมต้องมีวาล์วกันไฟกลับ (Flashback Arrestor For Regulator)
- หัวตัดแก๊สต้องมีวาล์วกันไฟกลับ (Flashback Arrestor For Regulator)
- หัวตัดแก๊ส, หัวปรับความดัน ถ้าเกิดบกพร่องต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อรับการซ่อมแซมทันที
- ก่อนตัดแก๊สต้องแน่ใจว่าไม่มีวัสดุติดไฟอยู่ใกล้บริเวณที่จะทำการตัดพร้อมทั้งจัดเตรียมถังดับเพลิงที่เหมาะสม
- หลังจากเลิกใช้แก๊สจะต้องปิดแก๊สในถังเสียก่อน

- หัวปรับความคันของแก๊สและลม ต้องอยู่ในสภาพที่ดี
- ขณะตัดโลหะด้วยแก๊ส ควรใส่ถุงมือเพื่อป้องกันความร้อนและสะเก็ดไฟระวังไม่ให้สายลม-แก๊สพาดอยู่หรือใกล้กับ สายไฟฟ้า
- ท่อแก๊ส/ลมที่ตั้งอยู่, ต้องผูกโซ่ หรือเชือกเพื่อกันล้มไว้ทุกครั้งและไม่ควรตั้งไว้ใกล้สายไฟฟ้า ท่ออะเซทิลีน (acetylene)
 หรือท่อแก๊ส ต้องตั้งไว้ไม่ควรนอน ท่อออกซิเจน หรือท่อลม ต้องไม่ให้เปื้อนน้ำมัน-จาระบี



3.5 ความปลอดภัยในงานเจียร์

กฏที่ต้องปฏิบัติ

- ก่อนทำการเจียร์ทุกครั้งต้องสวมแว่นตานิรภัย ถุงมือ
- ตรวจสอบเครื่องมือเจียร์ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยในขณะทำงาน เช่น มีกำบังใบ (GUARD), ไม่มีรอยถลอกที่เปลือก สายไฟ
- ก่อนทำการเปลี่ยนใบหินเจียร์ทุกครั้ง ในกรณีที่ใช้หินเจียร์ไฟฟ้าต้องปิดสวิตซ์เครื่องและดึงปลั๊กไฟออกในกรณีที่เป็น เครื่องลมก็ให้ปิดวาล์วตัวเครื่องพร้อมทั้งปลดสายออกจากหัวจ่ายลมทุกครั้ง
- เวลายกเครื่องเจียร์ให้จับที่ตัวเครื่อง อย่าหิ้วที่สายไฟโดยเด็ดขาด

ข้อแนะนำ

ต้องระวังไม่ให้ประกายไฟจากหินเจียร์พุ่งเข้าใส่คนที่กำลังทำงานหรือเดินผ่านไปมา เมื่อจำเป็นต้องเจียร์ชิ้นงานใน
 บริเวณที่มีผู้อื่นทำงานอยู่ใกล้ๆ ควรหาแผงกำบังสะเก็ดหินเจียร์เพื่อป้องกันไม่ให้กระเด็นไปถูกผู้อื่นด้วย



3.6. ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

- ราวกันตกต้องมั่นคงแข็งแรง มีความสูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. จากพื้น
- ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน เช่น รถเครน, ลวดสลิง, เชือก, ตะขอ, สะเก็น ว่าอยู่ในสภาพดีทุก ครั้งก่อนเริ่มทำงาน หากชำรุดห้ามนำมาใช้
- ขณะที่มีพายุหรือฝนตก ผู้ปฏิบัติงานต้องหยุดทำงานและลงข้างล่าง
- เมื่อมีความเสี่ยงที่จะตกลงมาจากที่สูง และอยู่ในที่สูงเกิน 4 เมตรขึ้นไปให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งให้ใช้เข็มขัดนิรภัย และสายช่วยชีวิต

<u>กฎที่ต้องปฏิบัติ</u>

- ต้องสวมหมวกแข็ง หมวกที่สวมจะต้องมีสายรัดคางกันหมวกหล่นและศีรษะกระแทก
- ต้องสวมเข็มขัดนิรภัยที่เอวและมีตัวล็อกยึดติดแล้วใช้เชือกที่เข็มขัดผูก
- ติดจุดใดจุดหนึ่งของโครงสร้างที่สามารถรับน้ำหนักตัวได้
- ต้องสวมรองเท้านิรภัยป้องกันความร้อนและสารเคมี ตลอคจนของแข็งหล่นใส่เท้า
- ต้องสวมถุงมือป้องกันการปืนป่าย จับถูกของมีคมลื่นและความร้อน

- ก่อนใช้อุปกรณ์ ควรตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่
- การขึ้นไปทำงานบนที่สูง จะต้องเป็นผู้ชำนาญและเป็นผู้ไม่เป็นโรคกลัวความสูง



3.7 ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า / เครื่องมือไฟฟ้าให้ปลอดภัย

- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Circuit breaker)
- ส่วนที่เป็นโลหะของแผงสวิตซ์ต้องต่อสายดิน
- เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องมีฉนวนหุ้ม
- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเปลือกนอกเป็นโลหะต้องต่อสายดิน
- มีการตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำ เมื่อพบการชำรุด หรือมีกระแสไฟฟ้ารั่วต้องรีบเปลี่ยน
 ใหม่
- อย่าใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะมือเปียกน้ำ

<u>กฎที่ต้องปฏิบัติ</u>

- เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเมื่อมีผู้ประสบอันตราย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าก่อนอื่นต้องทำการตัดกระแสไฟฟ้าด้วยสวิตซ์ ตัดตอน (ยกคัทเอ้าท์ลง)
- ถ้าพบอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดต้องเลิกใช้ และรีบแจ้งซ่อมไฟฟ้าเพื่อริบแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยเร็ว
- รอยต่อสายไฟฟ้าทุกแห่งต้องใช้เทปพันสายไฟฟ้าพันหุ้มลวดทองแดงให้มิดชิดและแน่นหนาจนแน่ใจว่าจะไม่หลุด เพื่อ ไม่ให้ลวดทองแดงที่มีกระแสไฟฟ้าโผล่ออกมา ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้ที่บังเอิญเข้าไปถูก
- ทุกครั้งที่ทำการต่อสายไฟหรือเดินสายไฟฟ้าต้องตัดไฟฟ้าเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้มีกระแสไฟฟ้าในสายไฟฟ้าเส้นนั้น
- หลอดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่จะทำให้เกิดความร้อนได้ ไม่ควรให้อยู่ติดผ้าและเชื้อเพลิงอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิด การลุกไหม้ได้ง่าย
- ห้ามใช้ตัวนำอื่นๆ แทนฟิวส์

<u>ข้อแนะนำ</u>

- เต้าเสียบชนิดที่ต่อแยกได้หลายทางนั้น ไม่ควรต่อไฟแยกออกไปใช้จนมากเกินควร เพราะถ้าสายเมนมีขนาดเล็กจะทำ ให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเกินกำลังรับของสาย ซึ่งจะทำให้สายเมนนั้นร้อนจัดจนอาจลุกไหม้ขึ้นได้
- การช่วยผู้ประสบอันตรายให้หลุดพ้นจากกระแสไฟฟ้า ต้องใช้ผ้า, ไม้, เชือกหรือสายยางที่แห้งสนิทดึงผู้ที่ประสบ อันตรายให้หลุดออกมา ห้ามเอามือเปล่าจับ
- เมื่อช่วยผู้เคราะห์ร้ายให้หลุดพ้นจากกระแสไฟฟ้าแล้ว จะต้องทำการปฐมพยาบาลให้ปอดและหัวใจทำงาน โดยวิธีให้ลม หายใจทางปากและการนวดหัวใจ
- ต่อสายดินกับโลหะที่ครอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเพื่อป้องกันอันตรายเมื่อไฟฟ้ารั่ว

3.8 ความปลอดภัยในการยกเคลื่อนย้ายของหนักด้วยมือ

- ต้องสวมถุงมือชนิคต่างๆ ให้เหมาะสมกับวัสคุที่จะทำการยก
- ถ้ายกน้ำหนักเกินกว่าจะยกคนเดียวได้ ให้เรียกคนมาช่วยมากพอที่จะยกได้ โคยไม่ต้องฝืนออกแรงมากจนเกินกำลัง งอ เข่าและคู้ลงต่ำใกล้ของ ให้ลำตัวชิคลง ให้หลังตรงเกือบเป็นแนวคิ่งแล้วยืนขาทั้งสองขึ้น ให้ใช้ขายกอย่าใช้หลังยก เมื่อ จะวางของให้ทำวิธีย้อนกลับตามวิธีเดิม



<u>กฎที่ต้องปฏิบัติ</u>

- ต้องสวมถุงมือขณะทำการยก
- ต้องสวมรองเท้านิรภัย

<u>ข้อแนะนำ</u>

- ถ้าของหนักเกินกว่าที่จะยกได้ ควรเรียกผู้อื่นมาช่วย
- ควรมีกำลังขาและการทรงตัวที่ดี
- ควรวางเท้าข้างหนึ่งอยู่ข้างๆ ของที่จะทำการยกและอีกข้างหนึ่งอยู่ข้างหลัง
- งอเข่าและคู้ลงต่ำใกล้กับของที่จะยก
- ให้ลำตัวเข้าชิดกับของ
- ต้องจับของให้กระชับแน่น
- หลังตรงเกือบเป็นแนวคิ่งแล้วยืดขาทั้งสองขึ้น
- ควรหลีกเลี่ยงการงอลำตัว ใช้การย่อเข่าแทน
- ควรมองเห็นทางข้างหน้าได้ชัดเจนขณะยกของไป
- เมื่อจะวางของลงให้ทำย้อยกลับตามวิธีข้างบน





<u>อุปกรณ์ความปลอดภัย</u>

1. รองเท้านิรภัย



2. ต้องยกในท่าการทำงานที่ปลอดภัย



3. หมวกนิรภัย




3.9 ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยเครื่องกลหนักและรถเครน กฎที่ต้องปฏิบัติ

- ก่อนใช้รถยกจะต้องจัดเรียงวัสดุ หรือสิ่งของบนงาให้มั่นคงเสียก่อน
- ปรับความกว้างของงารถยกให้พอดีกับปริมาณของที่จะยก และของที่จะ ยกให้เอียงพิงมาข้างหลังจะทำให้มั่นคงยิ่งขึ้น
- ไม่บรรทุกน้ำหนักเกินกำลังรถยก หรือวางของสูงเกินระดับสายตาที่จะมองเห็นข้างหน้า หรือวางของกว้างเกินไป
- ไม่เลี้ยวรถอย่างกะทันหัน ขับช้าๆ บริเวณที่คนสัญจรไปมา ลดความเร็ว
- เมื่อถึงทางแยก และให้สัญญาณทุกครั้งเมื่อเลี้ยว
- ไม่ว่าจะบรรทุกของอยู่หรือไม่ในระหว่างขับรถจะต้องยกงาสูงจากพื้นไม่เกิน 20 เซนติเมตร เพื่อให้เห็นทางข้างหน้า สะควก
- การยกสิ่งของในขณะลดงาลงให้ทำอย่างช้าๆ ไม่ให้เกิดแรงกระตุกในขณะยกงาสูงขึ้นและบรรทุกของหนัก ต้องไม่เอน เสาไปข้างหน้าหรือข้างหลังอย่างฉับพลันทันใด เพื่อรักษาการทรงตัวของรถและไม่ให้ของหล่นจากแท่นไป
- การยกของจะต้องขับรถโดยเอาของเข้าไปก่อน ไม่ใช่เอาตัวเข้าไปก่อนเพราะของอาจจะหล่นทับตัวติดฝาไม่มีทางออก
 ได้
- ขับรถลงทางลาคต้องถอยหลังลงค้วยเกียร์ต่ำ ถ้าขับเดินหน้าลงทางลาคของจะเลื่อนออกจากงาที่ยกอยู่
- ให้สัญญาณทุกครั้งเมื่อรถถอยหลัง และขณะเลี้ยว
- จอดรถทุกครั้งจะต้องลดงาลงเพื่อป้องกันคนเดินชน เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ผู้ขับรถยกต้องเป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงเท่านั้น และต้องสวมใส่หมวกแข็งทุกครั้งที่ขับรถ
- จัดให้มีผู้ให้สัญญาณที่ชำนาญเพียงคนเดียว
- อย่าเข้าใกล้ส่วนที่เครื่องจักรที่จะต้องหมุนเหวี่ยง
- ในกรณีที่มีการขุดต้องกั้นอาณาบริเวณไว้โดยรอบ
- ห้ามเข้าไปอยู่ใต้วัสดุที่กำลังยกโดยเด็ดขาด
- การทำงาน ในเวลากลางคืน จัดให้มีแสงสว่างทั่วบริเวณตลอดเวลาที่ทำงาน
- ห้ามมิให้ดัดแปลง หรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของรถเครน
- จัดให้มีสัญญาณเสียง และแสงวับวาบเตือนให้ทราบขณะรถเคลื่อนที่
- จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถเครนเป็นภาษาไทยให้พนักงานขับรถศึกษาและปฏิบัติตามโดยถูกต้อง

3.10 การเลือกใช้ตะขอ, โซ่ยกที่หนีบจับให้ยึดแน่นกับโครงสร้าง

- ใช้ตะขอ กรณีที่มีที่ยึดเกี่ยวในการยกที่เดียว และจะใช้ตรวนเมื่อยกที่มีที่ยึดมากกว่าสองที่ขึ้นไป
- ตะขอต้องมีสลักนิรภัยติดอยู่ (ยกเว้นตะขอบางประเภท)
- ใช้ตะขอยกน้ำหนัก โดยให้น้ำหนักวัสคุตกตรงร่องตะขอ
- 🔸 ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนการผูกมัดวัสดุกับโครงสร้างอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เกินขีดจำกัดของโครงสร้างนั้น
- ห้ามใช้ที่หนีบจับสำหรับแผ่นโลหะ คืม ที่หนีบจับท่อ แทนที่หนีบจับที่ใช้กับโครงสร้าง
- ต้องมีการตรวจสอบและอนุมัติตะขอ โซ่ยกและที่หนีบจับที่ใช้กับโครงสร้างก่อนการใช้ทุกครั้ง ห้ามใช้เกินจากพิกัด น้ำหนักที่กำหนด
- พิกัดน้ำหนักที่จะยกต้องระบุเค่นชัดบนอุปกรณ์



- ไม่ปล่อยวัสคุที่จะยกอยู่ในสภาพไม่รัคกุม และไม่ได้รับการเฝ้าระวัง ถูกห้อยแขวนอยู่กับโซ่ยก
- ไม่ยืนหรือให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ด้านล่างของวัสดุที่กำลังยกโดยโซ่ยก
- ไม่ใช้โซ่ม้วนรัดวัสคุ เพื่อทำการยก
- ต้องมีการตรวจสอบโซ่ก่อนมีการยกวัสดุ การตรวจสอบด้วยสายตา ให้ตรวจรวมไปถึงตะขอที่อาจผิดปกติตลอดจน สภาพที่เสียหายอันเนื่องจากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

3.11 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร

กฏที่ต้องปฏิบัติ

- ห้ามพนักงานที่ไม่มีหน้าที่และไม่ได้รับการฝึกอบรม ใช้เครื่องจักร
- ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เหมาะสมกับงาน
- ก่อนใช้เครื่องจักร ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจฝาครอบการ์ดเครื่องนิรภัย หรือส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งาน
- การใช้เครื่องจักรจะต้องใช้ตามคู่มือ หรือตามขั้นตอนที่กำหนดเท่านั้น
- ห้ามใช้เครื่องจักร เครื่องมือ ที่มีสภาพชำรุคจนกว่าจะแก้ไขให้เรียบร้อยเสียก่อนระหว่างรอการแก้ไขจะต้องแขวนป้าย
 "ห้ามใช้ / เครื่องจักรชำรุค" ให้เห็นชัดเจน หรือทำเครื่องหมายบอกถึงสภาพที่ไม่ปลอดภัย
- ห้ามเคลื่อนย้ายฝาครอบ การ์ด หรือเครื่องนิรภัยทุกชนิดออกจากเครื่องจักร ในกรณีที่จำเป็นต้องถอดหรือเคลื่อนย้ายเพื่อ
 การซ่อม เมื่อเสร็จแล้วจะต้องใส่ให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน
- ต้องปิดสวิตซ์เครื่องจักร และรอให้เครื่องจักรหยุดนิ่ง ก่อนทำความสะอาคหรือกระทำใดๆ
- ห้ามใช้มือหรืออวัยวะใดๆ ของร่างกาย เข้าไปในบริเวณจุดหนีบ จุดหมุน จุดเคลื่อนไหวของเครื่องจักร หรือดึงชิ้นงานที่
 ติดขัด โดยไม่ปิดสวิตซ์เครื่องจักรและเครื่องจักรหยุดนิ่ง
- หากเกิดปัญหาใดๆ กับเครื่องจักร ให้แจ้งหัวหน้างาน หรือซ่อมบำรุงทันที ห้ามซ่อมเครื่องจักรเอง

3.12 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ตัวเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์

- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย หรือทำรั้วกั้นส่วนที่เคลื่อนใหวของเครื่องจักร/เครื่องมือซึ่งในภาวะปกติอาจมีบุคคลไป สัมผัสได้
- ห้ามนำอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร/เครื่องมือออกจากตัวเครื่องขณะปฏิบัติงาน
- ก่อนการปฏิบัติงานต้องนำอุปกรณ์ป้องกันอันตรายป้องกันอันตรายของเครื่องจักรที่ถูกถอดออกไปซ่อม หรือเพื่อ จุดประสงค์อื่นกลับมาติดตั้งให้เรียบร้อย
- หากต้องใช้เครื่องมือประเภทมอเตอร์เจียร์ / ตัด ให้ตรวจสอบฝาครอบหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายต้องให้มีอยู่ครบ ก่อนนำไปใช้งาน

3.13 ความปลอดภัยในการใช้บันไดและนั่งร้าน

<u>บันใด</u>


- ควรใช้บันไดที่ผลิตจากโรงงานชนิดบันไดใช้กับงานหนัก
- บันไดที่ชำรุด แตก หัก ห้ามใช้และควรติดป้าย "ห้ามใช้งาน"
- ห้ามยืนบนขั้นสุดท้ายของบันได้ A
- ห้ามนำบันได 2 อันมามัดต่อกันเพื่อให้ยาวขึ้น
- คย่าตั้งบับใดบริเวณที่ลื่น มีขยะ
- ปลายของบันไดต้องเกินจากจุดที่พาดผ่าน 3 ฟุต
- การขึ้นลงบันไดให้หันหน้าเข้าหาบันได
- ห้ามยกของ แบกของขึ้นทางบันได
- ห้ามใช้บันไดโลหะกับงานไฟฟ้าเด็ดขาด


นั่งร้าน

- ทำงานในที่สูงเกินกว่า 2 เมตร ต้องทำนั่งร้าน
- นั่งร้านสร้างด้วยโลหะต้องรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 4 เท่าของน้ำหนักการใช้งาน
- พื้นนั่งร้านต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 35 ซม.
- ต้องจัดทำบันไดเพื่อใช้ขึ้นลงในนั่งร้าน

1.รองเท้านิรภัย

- ต้องจัดผ้าใบหรือตาข่ายนิรภัยปิดคลุมโดยรอบนอกนั่งร้าน
- โครงนั่งร้านต้องมีการยึดโยงค้ำยัน เพื่อป้องกันมิให้ขาเซหรือล้มและในกรณีต้องทำงานใกล้แนวสายไฟที่ไม่มีฉนวน ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่าที่กำหนดหรือติดต่อการไฟฟ้ามาทำการติดตั้งฉนวนครอบสายไฟฟ้าชั่วคราว
- มีราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. และสูงไม่เกิน 1.10 เมตร ยกเว้นเฉพาะช่วงที่จะขนถ่ายสิ่งของ
- ถ้ามีการทำงานซ้อนกัน ต้องมีสิ่งป้องกันของตกมิให้เป็นอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติอยู่ข้างล่าง
- การทำงานอยู่บนนั่งร้านสูงเกินกว่า 4 เมตร หัวหน้างานจะพิจารณาให้ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเข็มขัดนิรภัย







3.14 ความปลอดภัยในการขุด

- การขุดพื้นดิน คู ที่มีความลึกมากกว่า 1.5 เมตร ต้องมีการค้ำยันหรือทำให้ลาดเอียง และต้องมีการตรวจสอบโดยพนักงาน ทุกวันก่อนมีการเข้าไปทำงาน และการตรวจสอบต้องมีการทำบันทึกเก็บไว้
- จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องกิดขวาง และเครื่องหมายติดตั้งรอบบริเวณที่ทำการขุด
- คนงานขุดดินต้องสวมหมวกนิรภัยและรองเท้านิรภัยหรือรองเท้าหุ้มสัน
- ไม่ควรให้บุคคลใดเข้าไปใกล้บริเวณขอบหลุมที่ทำการขุด หรือวัสคุอื่นใดเมื่อมีการทำงานของเครื่องจักร
- ต้องจัดหาบันใดเมื่อมีการขุดพื้นดินสำหรับการเข้า-ออกพื้นที่ และต้องมีทางออก
- สิ่งสกปรกหรือของที่ได้จากการขุดหรือวัสคุอื่นใดต้องจัดเก็บห่างจากขอบของการขุดอย่างน้อย 1 เมตร
- ต้องทำการตรวจสอบพื้นที่ของการขุดหลังจากฝนตก และต้องมีการป้องกันการเกิดน้ำท่วม



3.15 ความปลอดภัยการใช้ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์การก่อสร้างอย่างปลอดภัย

- เครื่องมือ อุปกรณ์ ต้องมีที่ครอบป้องกันอันตรายในบริเวณส่วนที่หมุนส่วนที่ถ่ายกำลังให้มิดชิด
- อย่าเข้าใกล้ส่วนของเครื่องจักรที่จะต้องหมุนเหวื่ยง
- ถ้าเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องมีจุดที่ติดตั้งสายดิน เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว
- ผู้ที่ทำงานกับเครื่องจักร ต้องสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายตามสภาพและลักษณะงาน เช่นมีที่ปิดบังประกายไฟของ เครื่องจักร
- เมื่อซ่อมแซมต้องติดป้าย "กำลังซ่อมห้ามปิดสวิตซ์"
- ห้ามใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ผิดประเภท
- ห้ามถือเครื่องมือโดยหิ้วสายไฟ และถอดปลั๊กโดยการดึงที่สายไฟ
- 🔸 เมื่อพบเครื่องมือ เครื่องจักรชำรุค ต้องหยุคการใช้ โดยตัคสวิตซ์ไฟ และแขวนป้าย "ชำรุคห้ามใช้" พร้อมส่งซ่อมทันที
- ห้ามโดยสารไปกับรถหรือเครื่องจักรกล ที่ไม่ได้ทำไว้เพื่อการโดยสาร

3.16 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องปั๊ม (Hydrolic Press)

- ใช้เครื่องปั๊มที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายแล้ว
- ตรวจสอบสวิตซ์ อุปกรณ์ความปลอดภัยให้ทำงานได้ดีก่อนเริ่มเดินเครื่อง
- เอามือออกจากแม่พิมพ์ก่อนกดสวิตซ์
- หลังจากเดินเครื่องแล้ว ห้ามทำการปรับแต่งใดๆ ในพื้นที่การปั๊มอย่างเด็ดขาด
- 🗲 เมื่อต้องการซ่อมแซม หรือปรับแต่งต้องปิดสวิตซ์หรือใช้บล็อกนิรภัยทุกครั้ง
- > การติดตั้ง เคลื่อนย้าย ปรับแต่งต้องกระทำด้วยความปลอดภัยโดยบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น ข้อแนะนำ เครื่องจักรกรณีมีสวิตซ์ 2 ตัว ต้องใช้ 2 มือกคสวิตซ์เดินเครื่อง



3.17 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ (Drilling Machine)

- ห้ามสวมถุงมือเมื่อต้องทำงานกับเครื่องเจาะ(ถุงมือผ้า)
- สวมแว่นตานิรภัยกันการกระเด็นทุกครั้ง
- ยึดชิ้นงานให้มั่นคง ไม่ส่ายไปมาเพราะอาจทำให้คอกสว่านหักกระเด็นได้
- ห้ามใช้มือปัดเสษวัสดุออกจากงาน ควรใช้แปรงปัดทำความสะอาด



<u>ข้อแนะนำ</u>ขณะดำเนินการเจาะต้องไม่ใช้แรงกดมากจนเกินไปซึ่งอาจทำให้ดอกสว่านหักและกระเด็นโดนร่างกายได้

3.18 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึง (Lathe Machine)

- > สวมหน้ากากกันกระเด็นหรือแว่นตานิรภัยทุกครั้ง
- 🗲 ไม่ใช้มือจับชิ้นงาน หรือเศษโลหะ เพราะมีความร้อนสูง
- 🗲 ชคเอี๊ยมต้อง ไม่ผลิตจากใยสังเคราะห์ เพราะอาจลกใหม้จากเศษโลหะร้อนได้
- > ไม่วางเครื่องมือหรือวัตถุต่างๆ บนแท่นเลื่อนของเครื่องกลึง
- > ห้ามวัดชิ้นงานขณะเครื่องกลึงหมุนอยู่
- 🗲 ห้ามใช้มือดึงเศษโลหะออกจากชิ้นงาน โดยเฉพาะขณะกลึงอยู่



3.19 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเป่าฟิลั่ม (Film Blowing)

- ก่อนใช้เครื่องเป่าฟิล์มให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบอุณหภูมิในการเป่าทุกครั้ง
- การใช้เครื่องเป่าฟิล์มจะต้องใช้ตามคู่มือ หรือตามขั้นตอนที่กำหนด
- การปรับความเร็วรอบลูก Roll ในการม้วนฟิล์มต้องสัมพันธ์กันระหว่างลูก Roll ตัวดึงฟิล์มกับลูก Roll ตัวม้วนฟิล์มและ
 ห้ามปรับลูก Roll ตัวม้วนฟิล์มที่ความเร็วสูงจะทำให้การควบคุมขณะการตัดแผ่นฟิล์มเกิดอุบัติเหตุได้จากการใช้ Cutter
- การใช้ Cutter ในการตัดแผ่นฟิล์มต้องใช้ด้วยความระมัคระวัง
- ในการเป่าฟิล์มต้องสวมใส่ Ear pulgs หรือ Earmuffs และถุงมือผ้าทุกครั้ง
- เมื่อต้องการพ่อมแพม หรือปรับแต่งต้องปิดสวิตซ์หรือใช้บล็อคนิรภัยทุกครั้ง
- ตรวจสอบสวิตซ์อุปกรณ์ความปลอดภัยให้ทำงานให้ดีก่อนเริ่มเดินเครื่อง



3.20 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเป่าขวด (Bottle Blowing)

- การใช้เครื่องเป่าขวดจะต้องใช้ตามคู่มือ หรือตามขั้นตอนที่กำหนด
- ก่อนใช้เครื่องเป่าขวดให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบอุณหภูมิในการเป่าทุกครั้ง
- ห้ามเปิดประตูเครื่องในขณะทำการไล่พลาสติกล้างเครื่องอยู่
- การปรับความเร็วรอบสกรูเครื่องต้องเหมาะสม
- เมื่อต้องการซ่อมแชม หรือปรับแต่งต้องปิดสวิตซ์หรือใช้บล็อกนิรภัยทุกครั้ง
- ตรวจสอบสวิตซ์อุปกรณ์ความปลอดภัยให้ทำงานให้ดีก่อนเริ่มเดินเครื่อง



3.21 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องฉีด (Injection Molding)

- ก่อนใช้เครื่องฉีด Injection Molding ให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบอุณหภูมิในการฉีดทุกครั้ง
- ตรวจสอบสวิตซ์อุปกรณ์ความปลอดภัยให้ทำงานให้ดีก่อนเริ่มเดินเครื่อง
- เมื่อต้องการซ่อมแซม หรือปรับแต่งต้องปิดสวิตซ์หรือใช้บล็อกนิรภัยทุกครั้ง
- เปิดตัวดูคระบายอากาศทุกครั้ง



3.22 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องทดสอบ (Filter Test)

- ก่อนใช้เครื่องฉีด Filter Test ให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบอุณหภูมิในการทดสอบทุกครั้ง
- ในการฉีด Filter Test ต้องสวมใส่ Ear pulgs หรือ Earmuffs และถุงมือผ้า,แว่นตานิรภัยทุกครั้ง
- ตรวจสอบสวิตซ์อุปกรณ์ความปลอดภัยให้ทำงานให้ดีก่อนเริ่มเดินเครื่อง
- เมื่อต้องการซ่อมแซม หรือปรับแต่งต้องปิดสวิตซ์หรือใช้บล็อกนิรภัยทุกครั้ง



3.23 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องนวดผสม (Two Roll)

- ก่อนใช้เครื่อง Two Roll ให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบอุณหภูมิในการใช้งานทุกครั้ง
- ตรวจสอบสวิตซ์อุปกรณ์ความปลอดภัยให้ทำงานให้ดีก่อนเริ่มเดินเครื่อง
- เมื่อต้องการซ่อมแซม หรือปรับแต่งต้องปิดสวิตซ์หรือใช้บล็อกนิรภัยทุกครั้ง
- ในการทำงานสุภาพสตรีต้องเก็บชายผมให้เรียบร้อย
- ในการปรับระยะห่างถูก Two Roll ให้หยุดเครื่องทุกครั้ง
- เปิดตัวดูคระบายอากาศทุกครั้ง
- สวมถุงมือทนความร้อนหรือวัสดุที่ทนความร้อนเมื่อสัมผัสลูก Two Roll ที่มีความร้อนทุกครั้ง
- ห้ามใช้เกียงโลหะ หรือ โลหะสัมผัสกับลูก Two Roll



3.24 ความปลอดภัยในการใช้การทดสอบเผา (Ash Content) เครื่องเตา (Furnace)

- ตรวจสอบอุณหภูมิก่อนทำการทดสอบทุกครั้ง
- เปิดตัวดูดระบายอากาศทุกครั้ง
- ต้องสวมใส่ถุงมือหนังเพื่อป้องกันความร้อนจากเตา Furnace ทุกครั้ง
- ห้ามเปิด Furnace ระหว่างที่ร้อนอยู่โดยไม่จำเป็น เพราะอาจทำให้ขดลวดภายในเกิดความเสียหาย
 ข้อแนะนำ ควรใช้อุปกรณ์เสริมในการหยิบ จับชิ้นงานออกจากเตาเผา



3.25 ความปลอดภัยในการใช้การทดสอบเผา (Flame Retardant)

- เปิดตัวดูดระบายอากาศทุกครั้ง
- ต้องสวมใส่ ถุงมือหนังเพื่อป้องกันความร้อนจากการเผาพลาสติกที่ตะเกียงบุนเซ็นทุกครั้ง
- เวลาทคสอบเสร็จอย่าลืมปิควาล์วหัวแก็สและตะเกียงบุนเซ็น
- ต้องมีถังดับเพลิงทุกครั้งในการทดสอบเพื่อใช้กรณีฉุกเฉิน
 <u>ข้อแนะนำ</u> ควรใช้อุปกรณ์เสริมในการหยิบ จับชิ้นงานออกจากเตาเผา



3.26 ความปลอดภัยในการใช้ตู้อบเม็ดสีพลาสติก

- ต้องสวมใส่ถุงมือผ้า เพื่อป้องกันความร้อนทุกครั้ง
- ต้องสวมใส่แว่นตา เพื่อป้องกันความร้อนทุกครั้ง
- ต้องสวมใส่เอี๊ยม เพื่อป้องกันสารเคมีทุกครั้ง
- เมื่อมีการปรับตั้งอุณหภูมิในการอบที่สูง (Crystallized) หลังจากการใช้งาน ให้ลดอุณหภูมิลงเหลือที่ 70°C คำแนะนำ การยกถาดรองวัตถุดิบ เข้าออกตู้อบพลาสติก สวิตซ์เครื่องตู้อบต้อ



3.27 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องโม่พลาสติก (Crusher)

- ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งานทุกครั้งให้พร้อมใช้งาน
- ขณะปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้ง
- ขณะทำความสะอาคใบมีคต้องติคป้ายบ่งชี้สถานะว่ากำลังทำความสะอาค
- ขณะทำความสะอาดใบมีคต้องปิดสวิตช์เครื่องโม่และปิคตู้ Control ระบบไฟฟ้าทุกครั้ง
- หลังปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วต้องปิดควบคุมระบบไฟฟ้าและทำความสะอาดพื้นที่ใช้งานทุกครั้ง
- กำหนดให้มีการสอนงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรทุกประเภท (ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม เครื่องจักร)



3.28 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องผสมสี (High Speed Mixre)

- ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งานทุกครั้ง คือระบบแรงคันลมตามมาตรฐานที่กำหนด
- ก่อนทำการผสมสี (Mix) ต้องตรวจสอบการล๊อกฝาหม้อผสมทุกครั้ง
- ขณะปฏิบัติงาน (ขณะทำการผสม (Mix)) ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้ง
- ขณะทำความสะอาคหม้อผสมสี (Mix) พนักงานต้องติดป้ายบ่งชี้แสดงสถานะว่ากำลังทำความสะอาคพร้อมตรวจสอบ สวิตช์คัน โยกวาล์วปิด-เปิดช่องปล่อยสีและฝาหม้อ
- หลังปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วต้องปิดควบกุมระบบไฟฟ้าและทำความสะอาดพื้นที่ใช้งานทุกครั้ง
- กำหนดให้มีการสอนงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรทุกประเภท (ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม เครื่องจักร)



3.29 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องผสมสี (Mixer Tumble)

- ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งานให้พร้อมใช้งานทุกครั้ง
- ก่อนปฏิบัติงานพนักงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั้ง
- ก่อนทำการเดินเครื่องจักรพนักงานต้องตรวจสอบระบบการล๊อคฝาหม้อทุกครั้งโดยหัวหน้างาน
- ก่อนทำการผสม (Mix) ให้พนักงานและหัวหน้างานตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบทุกครั้ง
- ห้ามพนักงานหยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน
- ก่อนทำความสะอาคถังผสมหม้อ Mix ต้องปิดสวิตช์และตัดระบบ ไฟฟ้าและห้ามพนักงานนำรถใส่สีมาจอดบริเวณจุด
 จอดรถใส่สี เพื่อป้องกันการทำงานของระบบสวิตช์ถุกเฉินทุกครั้ง
- ขณะทำความสะอาคถังหม้อผสมให้พนักงานติคป้ายบ่งชี้สถานะว่ากำลังทำความสะอาคทุกครั้ง
- หลังปฏิบัติงานให้พนักงานดูแลความสะอาดความเรียบร้อยทุกครั้ง
- กำหนดให้มีการสอนงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรทุกประเภท (ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม เครื่องจักร)
- หลังปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วต้องปิดควบคุมระบบไฟฟ้าทุกครั้ง



3.30 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องหลอมสี (FARREL10,20)

- ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งานให้พร้อมใช้งานทุกครั้ง
- ก่อนปฏิบัติงานพนักงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั้งให้พร้อมใช้งาน
- ขณะปฏิบัติงานในขนย้ายวัตถุดิบเพื่อนำไปเข้าเครื่องจักร (ให้ตรวจสอบการจัดเรียงวัตถุดิบให้เรียบร้อยก่อนทำการขน ย้ายทุกครั้ง)
- ขณะปฏิบัติงานยกเทวัตถุดิบใส่ไซโลเล็กให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นสารเคมีทุกครั้ง
- การใส่ วัตถุดิบ สารเคมีลงถังไซโล ให้ระวังการกระเด็น หก โดยร่างกายทุกครั้งในการปฏิบัติงาน
- การแกะ เปิดปากถุงจัม โบ้ ระวังการวางมือบนขอบขอบถัง ไซ โลซึ่งจะทำให้ถุงจับ โบ้หนีบมือ
- การถ้างห้องผสมให้พนักงานแจ้งให้ช่างทำการถ๊อกฝาครอบเครื่องจักรและต้องกดสวิตซ์ ปิดเครื่องทุกครั้งหรือ ยกคัทเอ้าท์ปิดระบบไฟฟ้า
- หลังปฏิบัติงานให้ดูแลพื้นที่บริเวณรอบเครื่องจักรก่อนเลิกงานทุกครั้ง
 หมายเหตุ : ระวังฝุ่นที่ใช้งานเกิดการระเบิด



3.31 ความปลอดภัยในการใช้เครื่อง (Dump Extruder 10, 20)

- ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งานให้พร้อมใช้งานทุกครั้ง
- ก่อนปฏิบัติงานพนักงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั้งให้พร้อมใช้งาน
- การรีคสีและการตัดสีออกมาตากพนักงานต้องใส่ถุงมือผ้า 2 ชั้นทุกครั้ง
- การป้อนสีใส่สกรูพนักงานต้องใช้ไม้หรือพลาสติกกคสีในการป้อนทุกครั้ง
- การนำหัว Die ออกมาทำความสะอาคพนักงานต้องปิดระบบควบคุมความร้อนโดยการปิดสวิตซ์ไฟฟ้าที่ควบคุมชุดหัว Die (Zone)
- ขณะทำการขัดหัว Die ให้สวมใส่หน้ากากป้องกันเศษวัสคุกระเด็นเข้าตาและต้องใส่เอี๊ยมทุกครั้ง
- ขณะทำการปรับเปลี่ยนใบมีดพนักงานต้องปิดสวิตซ์ควบคุมที่ตู้คอนโทลและต้องนำใบมีคไปประกอบที่ชุดประกอบ ใบมีดทุกครั้ง
- การเปลี่ยนตะแกรงเครื่องจักร (Farrel) ต้องตรวจดู Pressure ในหน้าตะแกรงต้อง < 20 บาร์ จึงคำเนินการเปลี่ยน ตะแกรงเสมอ
- การถอดป้อมมีดออก ต้อง ประกอบฝาครอบที่ป้อมมีดทุกครั้ง
- การตักกากสีที่อ่าง Gala ต้องสวมใส่อุปกรณ์PPEที่กำหนดทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
- การเปลี่ยนถ่ายน้ำที่อ่าง Gala ต้องระวังน้ำร้อนกระเด็นโดนร่างกาย
- หลังปฏิบัติงานให้ดูแลพื้นที่บริเวณรอบเครื่องจักรก่อนเลิกงานทุกครั้ง

หมายเหตุ ก่อนทำการถอดสกรูหรือหัวน๊อตให้พนักงานตรวจสอบว่ามีเศษวัสดุอุดตันหรือไม่ทุกครั้ง



3.32 ความปลอดภัยในการใช้เครื่อง (TWIN Scerw 75, Twin Screw 96)

- ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งานให้พร้อมใช้งานทุกครั้ง
- ก่อนปฏิบัติงานพนักงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั้งให้พร้อมใช้งาน
- ขณะปฏิบัติงานในขนย้ายวัตถุดิบเพื่อนำไปเข้าเครื่องจักร (ให้ตรวจสอบการจัดเรียงวัตถุดิบให้เรียบร้อยก่อนทำการขน ย้ายทุกครั้ง)
- 🔸 ขณะปฏิบัติงานยกเทวัตถุดิบใส่ไซโลเล็กให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการยก ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นสารเคมีทุกครั้ง
- การใส่ วัตถุดิบ สารเคมืลงถังไซโล ให้ระวังการกระเด็น หก โดยร่างกายทุกครั้งในการปฏิบัติงาน
- การแกะ เปิดปากถุงจัม โบ้ ระวังการวางมือบนขอบขอบถังไซ โลซึ่งจะทำให้ถุงจับ โบ้หนีบมือ
- การถ้างทำความสะอาดเครื่องจักรและต้องกดสวิตซ์ ปิดเครื่องทุกครั้งหรือยกคัทเอ้าท์ปิดระบบไฟฟ้า
- การนำหัว Die ออกมาทำความสะอาดพนักงานต้องปิดระบบควบคุมความร้อนโดยการปิดสวิตซ์ไฟฟ้าที่ควบคุมชุดหัว Die (Zone)
- ขณะทำการขัดหัว Die ให้สวมใส่หน้ากากป้องกันเสษวัสคุกระเด็นเข้าตาและต้องใส่เอี๊ยมทุกครั้ง
- ขณะทำการปรับเปลี่ยนใบมีคพนักงานต้องปิดสวิตซ์ควบคุมที่ตู้คอนโทลและต้องนำใบมีคไปประกอบที่ชุดประกอบ ใบมีคทุกครั้ง
- การเปลี่ยนตะแกรงเครื่องจักรต้องหยุดการทำงานของสกรูให้หยุดสนิท จึงคำเนินการเปลี่ยนตะแกรง
- การถอดป้อมมีคออก ต้อง ประกอบฝาครอบที่ป้อมมีคทุกครั้ง
- การตักกากสีที่อ่าง Gala ต้องสวมใส่อุปกรณ์PPEที่กำหนดทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
- การเปลี่ยนถ่ายน้ำที่อ่าง Gala ต้องระวังน้ำร้อนกระเด็นโดนร่างกาย
- หลังปฏิบัติงานให้ดูแลพื้นที่บริเวณรอบเครื่องจักรก่อนเลิกงานทุกครั้ง

หมายเหตุ: ก่อนทำการถอดสกรูหรือหัวน๊อตให้พนักงานตรวจสอบว่ามีเศษวัสดุอุดตันหรือไม่ทุกครั้ง



3.33 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องฉีดสี (Twin Screw Extruder)

- ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบเครื่องจักรและเครื่องจักรที่ต่อพ่วง ก่อนใช้งานให้พร้อมใช้งานทุกครั้ง
- ก่อนปฏิบัติงานพนักงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั้งให้พร้อมใช้งานเช่น รองเท้า นิรภัย หมวกนิรภัย อุปกรณ์ป้องกันเสียง แว่นตา)
- ขณะทำการถอดชิ้นส่วนล้างทำความสะอาดพนักงานต้องใส่ถุงมือทุกครั้งเพื่อป้องกันความร้อน
- ขณะทำการขัดกระบอกสกรูพนักงานต้องสวมใส่แว่นตานิรภัยหรือหน้ากากนิรภัย, ถุงมือหนัง, เอี๊ยมและผ้าปิดจมูกทุกครั้ง (ในการใช้เครื่องขัดกระบอกสกรูต้องมีพนักงานควบคุมเครื่องทุกครั้ง)
- ขณะทำความสะอาดสกรูพนักงานต้องสวมใส่หน้ากากนิรภัย, ถุงมือหนังและเอี๊ยมทุกครั้ง เพื่อป้องกันเศษวัสดุกระเด็น เข้าตาและความร้อนจากเครื่องจักร
- ก่อนทำกวามสะอาดเกรื่องตัดเม็ดสีพนักงานต้องปิดสวิตซ์หรือถอดปลั๊กเครื่องตัดเม็ดพลาสติกทุกครั้ง
- ขณะทำความสะอาดใบมีคต้องสวมถุงมือผ้าและใช้ไม้พันเศษผ้าทำความสะอาคทุกครั้ง เพื่อป้องกันใบมีคบาดมือ
- ในการเดินเครื่องฉีคสีพนักงานต้องตรวจสอบอุณหภูมิ ปุ่มควบคุมการทำงาน อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับเครื่องจักรให้พร้อม ใช้งานทุกครั้ง (เช่น กรรไกร ประแจประจำเครื่อง)
- ในการเดินเครื่องฉีดสีในขณะที่ฉีดพลาสติกออกที่รูดายระวังไอร้อน ความร้อน จากพลาสติกกระเด็นโดนร่างกาย
- ในการเดินเครื่องฉีดสีหัวหน้างานต้องตรวจสอบความเรียบร้อยทุกครั้ง
- ในการใช้กรรไกรตัดเส้นสีต้องทำงานอย่างระมัดระวัง (ข้อควรระวังกรรไกรหลุดเข้าเครื่องตัด)
- การแหย่เส้นสีเข้าในใบมีคเครื่องตัดต้องทำงานอย่างระมัคระวัง (ข้อควรระวังนิ้วมือเข้าเครื่องตัดและเศษพลาสติก กระเด็นเข้าตา)
- ห้ามพนักงานหยอกเล่นขณะปฏิบัติงาน
- หลังปฏิบัติงานให้ดูแลพื้นที่บริเวณรอบเครื่องจักรก่อนเลิกงานทุกครั้ง

หมายเหตุ : ให้ระวังพื้นลื่นที่เกิดจากน้ำที่ขังจากการดึงเส้นสี



3.34 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องฉีดสี (Buss 10 Buss 20)

- ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งานให้พร้อมใช้งานทุกครั้ง
- ก่อนปฏิบัติงานพนักงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั้งให้พร้อมใช้งาน
- ขณะปฏิบัติงานในขนย้ายวัตถุคิบเพื่อนำไปเข้าเครื่องจักร (ให้ตรวจสอบการจัดเรียงวัตถุคิบให้เรียบร้อยก่อนทำการขน ย้ายทุกครั้ง)
- 🔸 ขณะปฏิบัติงานยกเทวัตถุดิบใส่ไซโลเล็กให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการยก ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นสารเคมีทุกครั้ง
- การใส่ วัตถุดิบ สารเคมืลงถังไซโล ให้ระวังการกระเด็น หก โดยร่างกายทุกครั้งในการปฏิบัติงาน
- การแกะ เปิดปากถุงจัมโบ้ ระวังการวางมือบนขอบขอบถังใชโลซึ่งจะทำให้ถุงจับโบ้หนีบมือ
- การล้างห้องผสมให้พนักงานแจ้งให้ช่างทำการล๊อกฝาครอบเครื่องจักรและต้องกดสวิตซ์ ปิดเครื่องทุกครั้งหรือ ยกคัพเอ้าท์ปิดระบบไฟฟ้า
- ขณะทำการถอดชิ้นส่วนล้างทำความสะอาคพนักงานต้องใส่ถุงมือทุกครั้งเพื่อป้องกันความร้อน
- ขณะทำการขัดกระบอกสกรูพนักงานต้องสวมใส่แว่นตานิรภัย, ถุงมือผ้า, ปลอกแขนหนังและผ้าปิดจมูกทุกครั้ง เพื่อ ป้องกันเศษวัสดุกระเด็นเข้าตาและความร้อนจากเครื่องจักร
- ในการเดินเครื่องฉีคสี (BUSS) พนักงานต้องตรวจสอบอุณหภูมิของเครื่องจักรทุกครั้ง
- ในการเดินเครื่องฉีดสี (BUSS) หัวหน้างานต้องตรวจสอบความเรียบร้อยทุกครั้ง
- ห้ามพนักงานหยอกเล่นขณะปฏิบัติงาน
- หลังปฏิบัติงานให้ดูแลพื้นที่บริเวณรอบเครื่องจักรก่อนเลิกงานทุกครั้ง



3.35 ความปลอดภัยในการเปลี่ยนถ่ายเครื่องกรองฝุ่น (Dust collector)

- ก่อนปฏิบัติงานพนักงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั้งให้พร้อมใช้งาน
- ขณะปฏิบัติงานต้องปิดสวิตซ์ควบคุมระบบไฟฟ้า, ระบบส่งกำลัง ระบบลม ทุกครั้ง
- 🔍 ขณะเปลี่ยนถ่ายถุงกรองฝุ่นจากเครื่อง Dust collector พนักงานต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นและถุงมือแพทย์ทุกครั้ง
- 🗣 หลังปฏิบัติงานให้ดูแล ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบเครื่องจักรทุกครั้ง



ข้อแนะนำ

การถ่ายฝุ่นต้องจัดหาอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนให้เพียงพอในการถ่ายฝุ่นออกแต่ละครั้ง และจัดหาอุปกรณ์รองพื้น เพื่อป้องกันฝุ่นตหกลงพื้น

3.36 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องบดพลาสติก (Pulverizer)

- ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งานให้พร้อมใช้งานทุกครั้ง
- ก่อนปฏิบัติงานพนักงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั้งให้พร้อมใช้งาน
- พนักงานประจำเครื่องบคพลาสติกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้ง
- 🔸 ขณะปฏิบัติงานล้างท่อไซโลพนักงานต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ทำงานในที่สูงเพื่อป้องกันการตกจากที่สูง
- ขณะปฏิบัติงานในการถ้างทำความสะอาดของเครื่องจักรให้ปิดสวิตซ์ควบคุมระบบไฟฟ้า, ระบบส่งกำลังทุกครั้ง
- ห้ามพนักงานพกอุปกรณ์ที่เป็นโลหะเข้าในพื้นที่เครื่องบคพลาสติกเช่น เหรียญบาทเพื่อป้องกันการหล่นของวัสดุที่เป็น โลหะเข้าเครื่องบคที่ Hopper
- ก่อนทำการประกอบห้องบด/ท่อ/ไซโล.ให้พนักงานตรวจสอบความถูกต้องก่อนการประกอบโดยให้มีหัวหน้างาน ควบคุมเพื่อป้องการเสียหายจากการประกอบ
- ก่อนเดินเครื่องบดพลาสติกต้องตรวจสอบระบบดังนี้
 - 1. ต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าทำงานหรือไม่
 - 2. ต้องตรวจสอบระบบการปั้นจาระบีทำงานหรือไม่
 - 3. ต้องตรวจสอบระบบน้ำให้อยู่ในมาตรฐานดังนี้กือ 40 ± 5 L/H และมีแรงดันน้ำ $2 \pm$ บาร์
 - 4. ต้องตรวจสอบระบบการเขย่าพลาสติกทำงานหรือไม่โดยกระแสไฟฟ้าห้ามเกิน80 แอมแปร์
 - 5. ต้องตรวจสอบระบบแรงดันลมทำงานหรือไม่โดยแรงดันลมต้องไม่เกิน 4 kyf/cm²
- หลังปฏิบัติงานให้ดูแลพื้นที่บริเวณรอบเครื่องจักรก่อนเลิกงานทุกครั้ง



3.37 ความปลอดภัยในการใช้รถยก (Fork lift Reach Truck PowerPallet)

หลักสำคัญ 3 ประการที่ต้องปฏิบัติ คือ

- 1. รถยกต้องอยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานและได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง
- 2. ผู้ขับขี่รถยกจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมมีใบอนุญาตขับขี่และ ได้รับการมอบหมายให้ขับขี่ โดยเฉพาะเท่านั้น
- 3. ผู้ขับขี่ต้องมีความตื่นตัวตลอดเวลาที่จะหลีกเลี่ยงการเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับตนเองและเพื่อนร่วมงาน

<u>ผู้ขับขี่รถยก</u>

- ผู้ขับขี่รถยกจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมมีใบอนุญาตขับขี่โดยเฉพาะเท่านั้น
- ต้องแน่ใจว่ารถยกได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เหมาะสม
- ก่อนและหลังการยกงาขึ้น/ลง ต้องให้สัญญาณและเตือนผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
- ห้ามยืน เดิน หรือทำงานใต้งารถยกที่กำลังทำงาน
- บรรทุกวัสดุตามพิกัดที่กำหนด
- หากมีเหตุขัดข้องระหว่างการทำงาน ห้ามเข้าใต้งา หรือพยายามที่จะทำการซ่อมแซมหรือกระทำการใดๆ ทั้งสิ้น
- ห้ามมิให้บุคคลโดยสาร ห้อยโหน หรือใช้รถยก รถลำเลียงแทนลิฟท์ โดยเค็ดขาด

<u>ข้อปฏิบัติในการขับขึ่</u>

- ก่อนเคลื่อนรถยกออกไป ต้องสำรวจว่าบริเวณใกล้เคียงมีสิ่งกีดขวางหรือไม่
- ตรวจสอบรถยกทุกวัน หากมีจุดผิดปกติให้รายงานผู้รับผิดชอบ ห้ามใช้รถยกที่มีลักษณะ ไม่ปลอดภัย
- รีบรายงานอุบัติเหตุ หรือเหตุผิดปกติให้ผู้รับผิดชอบทราบทันทีเพื่อสามารถตรวจสอบสาเหตุได้ทันที
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบตเตอรี่ ถังน้ำมันและฝาปิด ก่อนสตาร์ทเครื่อง หรือเริ่มทำงาน
- ควบคุมความเร็วรถให้สามารถที่จะหยุดได้กะทันหัน
- บีบแตรให้สัญญาณขณะขับรถในมุมอับ
- สอดงาใต้วัสดุที่บรรทุกให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขณะขับเครื่องจะต้องให้วัสดุพิงพนักพิงวัสดุ และกางงาออกให้พอดีกับ น้ำหนัก (บรรทุก) วัสดุ
- ห้ามใช้ชั้นวางที่ชำรุดในการยก
- การเคลื่อนรถออกทุกครั้งต้องยกงาสูงกว่าพื้นประมาณ 6 8 นิ้วเสมอ
- ขณะรถวิ่ง มีวัสดุหรือไม่มีวัสดุให้ยกงานในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ขับรถให้ความเร็วรถพอเหมาะกับสภาพพื้นผิวถนน น้ำหนักบรรทุก และสภาพของบริเวณที่ทำงาน
- หากวัสดุที่บรรทุกสูงจนมองไม่เห็นทางข้างหน้า ให้ขับรถถอยหลังไปแทน
- ห้ามขนย้ายวัสดุที่จัดตั้งไม่เป็นระเบียบ
- ตรวจสอบสิ่งกีดขวางเหนือศีรษะทุกครั้งที่จะขนย้ายวัสดุ
- ห้ามออกรถเร็ว หยุดกะทันหัน หรือเลี้ยวฉับพลัน โดยเฉพาะในขณะที่กำลังบรรทุกวัสดุ
- เว้นระยะห่างจากยานพาหนะคันอื่นประมาณ 3 ช่วงคันรถ (นับจากปลายงายกเข้ามา)
- ห้ามแซงซึ่งกันและกันในบริเวณที่อันตราย เช่น มุมอับ ทางแยก ฯลฯ
- ต้องคำนึงถึงความสูง ความกว้างของรถเสมอ และระวังคนเดินเท้าโผล่ออกมาจากมุมอับ
- บีบแตรให้สัญญาณและขับรถช้าๆ เมื่อเข้าใกล้ทางเคินประตู ทางเข้า และรถยกคันอื่น
- ระมัคระวังเมื่อเข้าใกล้ทางเดินเท้า หลีกเลี่ยงการขับรถยกเข้าใกล้คนยืนอยู่ริมรั้วหรือริมถนน
- ลดความเร็วลงเมื่อเข้าใกล้บริเวณมุมอับที่จะมองไม่ถนัด เช่น มุมประตู หรือขับรถชิดซ้ายไว้จนกว่าจะแน่ใจ
- ห้ามขับแซงรถยกคันอื่นที่ไปทางเคียวกันในบริเวณทางแยก จุดอับ หรือบริเวณที่อันตราย
- ห้ามขับรถทับสิ่งของที่ตกอยู่บนพื้น
- รู้ตำแหน่งของล้อรถยกกับปลายงายกหรือสุดขอบของวัสดุที่จะยกให้ระมัดระวังในขณะกระดกปลายงาก่อนยก

- ห้ามจับพวงมาลัย หรือขับขึ่ขณะมือหรือถุงมือเปื้อนน้ำมันหรือลื่น
- ตีเส้นสีเหลืองแสดงช่องเดินรถและบริเวณที่ทำงาน
- ติดตั้งกระจก และหรือ ป้ายสัญญาณหยุด ในบริเวณประตู ทางเดิน หรือสถานที่ทำงานที่เป็นจุดอันตราย บีบแตรให้สัญญาณ ทุกครั้งที่เข้าใกล้บริเวณดังกล่าว
- ปลดเกียร์ว่าง ใส่เบรก ลดงาให้อยู่ในระดับต่ำสุดและดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอดหลังใช้งาน
- ห้ามผู้โดยสารบนรถ
- ดูกระจกเงาสะท้อนมุมถนนเมื่อถึงบริเวณถนนหักมุมและพร้อมที่จะหยุดหากมีเรื่องกะทันหันและบีบแตรให้สัญญาณทุกครั้ง
- น้ำหนักในการยกไม่ควรเกิน 1,500 กิโลกรัม ในกรณียกขึ้นที่สูงไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม

การเติมน้ำมันเชื้อเพถิงรถโฟล์คลิฟท์

- ดับเครื่องก่อนเติมน้ำมันในบริเวณที่กำหนดทุกครั้ง
- ตรวจการปิดฝาถังน้ำมันให้เรียบร้อยหลังเติมน้ำมัน และทำความสะอาดเมื่อน้ำมันหกก่อนการติดเครื่อง
- ภาชนะบรรจุน้ำมันต้องติดฉลากให้ชัดเจน
- อุปกรณ์คับเพลิงต้องติดไว้ที่บริเวณที่เติมน้ำมันและเตรียมพร้อมเสมอที่จะนำมาใช้งาน

การชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Reach Truck PowerPallet

- การชาร์จไฟแบตเตอรี่ ไม่ควรชาร์จบ่อยครั้ง ให้ดูไฟโชว์แสดงระดับแบตเตอรี่ลดลง ที่ตัวรถ ถ้าไฟแบตเตอรี่ยังลดลง ไม่ต่ำ
 กว่า 50% ไม่ควรนำไปชาร์จ เวลานำไปชาร์จต้องชาร์จให้เต็ม ถ้าลดลงเหลือ 30% แนะนำให้นำไปชาร์จไฟ
- ปิดสวิทช์กุญแจรถ ให้อยู่ในตำแหน่งปิด ถอด socket batt.ออกจากตัวรถ สวิทช์ตู้ชาร์จอยู่ตำแหน่งปิด นำ socket ของตู้ชารท์ เสียบกับตัวรถ แล้วเปิดสวิทช์ตู้ชาร์จ
- สังเกตหลอดไฟโชว์ที่ตู้ชาร์จตามลำดับ แดง/1 เหลือง/2 เขียว/3 แดง/4 การชาร์จไฟแบตเตอรี่ไม่ควรชาร์จบ่อยครั้ง ให้ดูไฟ โชว์แสดงระดับไฟ
- บริเวณชารท์แบตต้องอากาสถ่ายเทสะควกนำแบตออกจากตัวรถหรือเปิดฝาครอบแบตไม่ต้องเปิดฝาเซลออกเพื่อไม่ให้
 น้ำกรดหรือไอกรดกระเดินมาด้านนอก(สังเกตฝาเซลแบตที่มีรูระบายด้านข้าง)
- -แดง 1 โชว์ เครื่องชารท์เริ่มทำงาน
- -เหลือง 2 โชว์ แสดงกระแสไฟในแบตเตอรี่ ได้ประมาณ 60%
- -เขียว 3 โชว์ แสคงแบตเตอรี่ ไฟเต็ม 100%
- -แคง 4 โชว์ แสดงตู้ชาร์จผิดปกติ
- เมื่อชาร์จไฟเต็มแล้วสีเขียวโชว์ที่ตู้ชาร์จ ให้ปิดสวิทช์ตู้ชารท์ก่อน และถอด socket ตู้ชาร์จออก เพื่อนำรถไปใช้งาน หรือ
 เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่เข้าในตัวรถ
- เมื่อชารท์แบตเต็มแล้วแนะนำให้เปิดฝาเซลแบตและเติมน้ำกลั่นหลังจากการชาร์จเสร็จเพื่อป้องกันน้ำกรดล้นเวลาชาร์จ





<u>อุปกรณ์ความปลอดภัย</u>

1.รองเท้านิรภัย



2.หมวกนิรภัย



3.38 ความปลอดภัยในการจัดเตรียมวัตถุดิบ เทเม็ดพลาสติก ในการผลิตสินค้า,ทำตัวอย่างและส่งตัวอย่างในการ QC.

- ก่อนปฏิบัติงานพนักงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั้งให้พร้อมใช้งาน
- พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งดังนี้
 - 1. ต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นสารเคมี
 - 2. ต้องสวมใส่เอี๊ยมป้องกันสารเคมี
 - 3. ต้องสวมใส่ถุงมือป้องกันสารเคมี
 - 4. ต้องสวมใส่รองเท้านิรภัย
 - 5. ต้องสวมใส่หมวกนิรภัย
 - 6. ต้องสวมหมวกเน็ต
- 🔍 ขณะปฏิบัติงานพนักงานต้องเปิดระบบระบายอากาศเฉพาะที่(ตัวดูด)
- หลังปฏิบัติงานให้ดูแลพื้นที่บริเวณรอบที่ทำงานก่อนเลิกงานทุกครั้ง



3.39 ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบลงจากตู้สินค้า (Container)

- ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบรถยกและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบลงจากตู้สินค้าก่อนใช้งานให้พร้อมใช้งาน
- ก่อนปฏิบัติงานพนักงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั้งให้พร้อมใช้งาน
- ต้องตรวจสภาพวัตถุดิบก่อนทำการเคลื่อนย้ายลงทุกครั้ง
- พนักงานที่ทำการเกลื่อนย้ายวัตถุดิบลงจากตู้คอนเทนเนอร์ต้องรองล้อรถของตู้, ต้องใช้ตัวค้ำยันตู้และใส่แผงกั้นงาของ รถยกทุกครั้ง
- ในการจับยึดเชือก, โซ่กับพาเลทต้องยึดกับส่วนที่แข็งแรงที่สุดของพาเลทสินค้านั้นๆ
- ในกรณีที่สินค้าที่อยู่บนตู้คอนเทนเนอร์มีการวางเรียงซ้อนกันให้ดึงมาบริเวณท้ายของตู้แล้วทำการยกทีละ 1 พาเลท เท่านั้น

- ในการดึงสินค้าลงจากตู้คอนเทนเนอร์ห้ามพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เด็ดขาดโดยมีหัวหน้างานควบคุมการ
 เคลื่อนย้ายทุกครั้ง
- หลังปฏิบัติงานให้ดูแลพื้นที่บริเวณรอบที่ทำงานก่อนเลิกงานทุกครั้งและนำอุปกรณ์เครื่องมือเก็บเข้าที่ที่กำหนดไว้

<u>อุปกรณ์ความปลอดภัย</u>

1.รองเท้านิรภัย



2.หมวกนิรภัย



3.จัดเตรียมวัตถุดิบและสินค้าให้ปลอดภัย



3.40 ความปลอดภัยในการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบในสโตร์จัดส่งและสโตร์วัตถุดิบ

- ก่อนปฏิบัติงานพนักงานต้องตรวจสอบสถานที่ในการจัดเก็บ
- พนักงานต้องตรวจสอบเส้นทางในการวิ่งของรถยกทุกครั้ง
- พนักงานต้องตรวจสอบชั้นวาง (Shelf) ก่อนทำการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบจะต้องแข็งแรงและมั่นคง
- พนักงานต้องตรวจสอบพื้นรองพาเลททุกครั้งจะต้องไม่ชำรุดและต้องแข็งแรง
- พนักงานต้องตรวจสอบสภาพรถยกก่อนทำการใช้งานรถยกทุกครั้ง
- พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามพื้นที่กำหนดทุกครั้ง
- พนักงานขับรถยกในขณะทำการยกสินค้าหรือวัตถุดิบบริเวณจุคอับพนักงานต้องส่งสัญญาณเตือนทุกครั้ง
- ในการจัดวางพาเลทซ้อนที่มีสินค้าความสูง > 8 ชั้นการวางจะต้องไม่เกิน 2 ชั้น หรือน้ำหนักรวมต้องไม่เกิน 3 ton
- พนักงานต้องพันแผ่นฟิล์มสินค้าและวัตถุดิบก่อนทำการจัดเก็บทุกครั้ง
- หลังปฏิบัติงานให้ดูแลพื้นที่บริเวณรอบที่ทำงานก่อนเลิกงานทุกครั้งและนำอุปกรณ์เครื่องมือเก็บเข้าที่ในที่กำหนด
- พนักงานขับรถยกต้องคำนึงถึงน้ำหนักในยกของรถยกทุกครั้ง
 ข้อแนะนำ การวางซ้อนพาเลทเปล่า นอกพื้นที่การเก็บ ให้ซ้อนพาเลทความสูงพาเลทรวมแล้วไม่ควรเกิน 21 ตัว

<u>อุปกรณ์ความปลอดภัย</u>

1.รองเท้านิรภัย



2,หมวกนิรภัย



3.จัดเตรียมวัตถุดิบและสินค้าให้ปลอดภัย



3.41 ความปลอดภัยในการสุ่มวัตถุดิบตัวอย่างในการ QC.

- พนักงานต้องสวมใส่ถุงมือยางและผ้าปิดจมูกทุกรั้ง
- พนักงานต้องระมัดระวังการฟุ้งกระจายของวัตถุดิบขณะทำการตักตัวอย่าง
- พนักงานต้องทำความสะอาดมือทุกครั้งที่ทำการตักวัตถุดิบทุกครั้ง
- 🔍 หลังปฏิบัติงานให้ดูแลพื้นที่บริเวณรอบที่ทำงานก่อนเลิกงานทุกครั้งและนำอุปกรณ์เครื่องมือเก็บเข้าที่ในที่กำหนดไว้



3.42 ความปลอดภัยในการพันพาเลทสินค้าและพาเลทวัตถุดิบ

- พนักงานต้องตรวจเครื่องพันพาเลทก่อนใช้งานทุกครั้ง
- พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามพื้นที่กำหนดทุกครั้ง
- พนักงานต้องตรวจสอบการจัดวางสินค้าหรือวัตถุดิบให้มั่นคงก่อนทำการพันแผ่นฟิล์มทุกครั้ง
- พนักงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานของเครื่องพันพาเลทที่กำหนดเช่นการตั้งค่าความเร็วรอบที่ใช้ในการพัน
- หลังปฏิบัติงานให้ดูแลบริเวณรอบที่ทำงานก่อนเลิกงานทุกครั้งและนำอุปกรณ์เครื่องมือเก็บเข้าที่ในที่กำหนด
 ข้อแนะนำ เมื่อเครื่องจักรทำงานขณะ จานรองพาเลทหมุนหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสที่วัสดุที่กำลังหมุน



3.43 ความปลอดภัยในการใช้งานรถลาก (Hand Lift)

- พนักงานต้องตรวจสภาพก่อนใช้งานของ (Hand Lift) ทุกครั้งจะต้อง ไม่ชำรุคเสีย
- ในการใช้งานพนักงานต้องคำนึงถึงน้ำหนักที่ใช้ในการยกลากต้องไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด
- ห้ามพนักงานที่ใช้ (Hand Lift) ยืนหรือนั่งขณะทำการลากดึง
- พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามพื้นที่กำหนดทุกครั้ง
- พนักงานก่อนทำการลากดึงต้องตรวจสอบความมั่นคงในการวางสินค้าหรือวัตถุดิบทุกครั้ง
- หลังปฏิบัติงานให้ดูแลพื้นที่บริเวณรอบที่ทำงานก่อนเลิกงานทุกครั้งและนำอุปกรณ์เครื่องมือเก็บเข้าที่ในที่กำหนด



3.44 ความปลอดภัยในการบรรจุสินค้าขึ้นตู้ (Container)

- ก่อนทำการเคลื่อนย้ายสินค้าในการบรรจุในตู้ Container พนักงานต้องรองล้อรถตู้สินค้าและรองตัวค้ำยันตู้ทุกครั้ง
- พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามพื้นที่กำหนดทุกครั้ง
- พนักงานต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถเข็นในตู้ Container เพื่อป้องกันรถเข็นทับเท้า
- พนักงานต้องตรวจสอบสภาพถุงที่ใช้ในการบรรจุว่าชำรุดและสกปรกหรือไม่ทุกครั้ง

- พนักงานต้องตรวจสอบสอบจำนวนน้ำหนักก่อนทำการบรรจุ (ขึ้นตู้ Container) ทุกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดโดย ตรวจสอบจากใบกำกับภาษี
- หลังปฏิบัติงานให้ดูแลพื้นที่บริเวณรอบที่ทำงานก่อนเลิกงานทุกครั้งและนำอุปกรณ์เครื่องมือเก็บเข้าที่ในที่กำหนด



3.45 ความปลอดภัยในการปรับตั้งใบมืด

- พนักงานต้องตัดระบบไฟฟ้าของหัวตัดโดยการถอดปลั๊กทุกครั้ง
- พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามพื้นที่กำหนดทุกครั้ง
- พนักงานต้องตรวจสอบเครื่องมือทุกครั้งว่าชำรุคหรือไม่ เช่น ค้อน สกรูที่ใช้จับยึดใบมีค
- พนักงานต้องตรวจสอบการตั้งใบมีทุกครั้งว่าขบกันหรือไม่
- หลังปฏิบัติงานให้ดูแลพื้นที่บริเวณรอบที่ทำงานก่อนเลิกงานทุกครั้งและนำอุปกรณ์เครื่องมือเก็บเข้าที่ในที่กำหนด



3.46 ความปลอดภัยในสำนักงาน

<u>กฎที่ต้องปฏิบัติ</u>

- อย่าใช้เก้าอี้ที่มีล้อเลื่อนแทนบันใดในการที่ต้องหยิบวัสดุ หรือเอกสารในที่สูง
- อย่าวิ่งภายในสำนักงาน เพราะตรงมุมอาจมีเพื่อนร่วมงานเดินสวนออกมาหรือมีพนักงานกำลังเคลื่อนย้ายวัสดุต่างๆ
- ลิ้นชักของตู้เก็บเอกสาร หรือโต๊ะทำงานเมื่อเปิดใช้แล้วต้องปิดให้เรียบร้อยเพราะท่านหรือผู้อื่นอาจเดินชนได้รับบาดเจ็บ
- ต้องสวมใส่รองเท้าหุ้มส้นขณะปฏิบัติงานในบริเวณออฟฟิต (สำนักงาน)

<u>ข้อแนะนำ</u>

- เมื่อขึ้นหรือลงบันใด ให้เดินด้วยความระมัดระวังอย่าวิ่ง และจับราวบันไดไว้เพื่อช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
- เมื่อนั่งเก้าอื้อย่าเอนหลังจนเสียการทรงตัว เพราะจะทำให้ล้มและได้รับบาดเจ็บ หรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
- เมื่อน้ำหรือของเหลวอื่นๆ หกเรี่ยราคบนพื้น ต้องรีบเช็คถูทันที เพื่อป้องกันการลื่นหกล้ม
- สายไฟ สายโทรศัพท์ จะต้องวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อป้องกันการสะคุด ซึ่งอาจทำให้หกล้มได้ง่าย


- ในกรณีที่ไม่สามารถจะเคลื่อนย้าย หรือยกของที่หนักเกินกำลัง ให้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน
- มือและนิ้วมือเป็นส่วนที่ได้รับบาดเจ็บง่ายที่สุด ไม่ควรใช้มือหรือนิ้วมือแทนเครื่องมือต่างๆ เช่น อย่าใช้มือถอนเข็มเย็บ กระดาษ
- เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงาน โดยเฉพาะเครื่องไฟฟ้า ต้องได้รับการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ
- อักคีภัยเกิดขึ้นเพราะความประมาท ดังนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น จัดให้มีถังขยะรองรับขยะต่างๆ
- มีแผนผังหนีภัยในกรณีฉุกเฉิน และมีอุปกรณ์ดับเพลิงซึ่งควรจะติดไว้ในสถานที่ที่สามารถหยิบฉวยได้ง่าย



3.47 ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์

ข้อควรปฏิบัติ

- ให้พักสายตาเป็นระยะๆ หลังจากทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปได้สัก 20-30 นาที ควรหยุดพักสายตา 2-4 นาที แล้ว
 ค่อยลืมตาขึ้นทำงานใหม่ หากสามารถปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย ก็จะป้องกันอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้
- ⇒ การทำงานจ้องจอภาพนานเกินไป ไม่ว่าจะเกิดจากงานเร่ง หรือมีหน้าที่อยู่หน้าจอกอมพิวเตอร์อย่างเดียวก็ตาม ย่อม
 เกิดอาการได้ง่าย ทุก 2 ชั่วโมงที่จ้องจอภาพกวรพักสายตาประมาณ 15 นาที โดยมองออกไปไกลๆ หรือหลับตาเฉยๆ หาก
 เป็นไปได้ควรทำงานที่จ้องจอภาพวันละไม่เกิน 4 ชั่วโมง เวลาที่เหลือไปทำงานอย่างอื่นบ้าง
- ⇒ พิจารณาแสงสว่าง ทั้งแสงภายในห้องทำงาน และแสงสว่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยจัดแสงภายในห้องทำงานไม่ให้มี
 แสงสะท้อนมาที่จอคอมพิวเตอร์ และปรับแสงสว่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ให้แสงจ้ามากเกินไป หลายคนทำงานหน้า
 จอคอมพิวเตอร์โดยไม่เคยปรับแสงสว่าง รวมทั้งความเข้มของแสงเลยสักครั้งเดียว
- ⇒ นั่งห่างจากจอกอมพิวเตอร์ประมาณ 16-30 นิ้วจากดวงตา และควรให้จุดกึ่งกลางของหน้าจอกอมพิวเตอร์อยู่ต่ำกว่าระดับ สายตาประมาณ 20 องศา จัดเป็นท่านั่งทำงานกับจอกอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุด
- ระมัดระวังปัญหาปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดคอ ที่มักเกิดขึ้นร่วมกันได้บ่อยๆ



3.48 ความปลอดภัยในการถ่ายเอกสาร

<u>ข้อควรปฏิบัติ</u>

- ⇒ ถ่ายเอกสารทุกครั้งควรปิดฝาครอบให้สนิท หากไม่สามารถปิดได้ควรหลีกเลี่ยงการมองที่กระจกต้นฉบับ
- ⇒ ติดตั้งพัดลมคูดอากาศเฉพาะที่ในห้องถ่ายเอกสาร
- ⇒ สวมถุงมือขณะเติมหรือเคลื่อนย้ายผงหมึก ในกรณีจำเป็นควรใส่หน้ากากกันฝุ่นเคมี และขอเอกสารข้อมูลเคมีภัณฑ์ (SDS) จากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย
- ผงหมึกที่ใช้แล้วนำไปกำจัดลงในภาชนะปิดมิดชิด รวมไปถึงผงหมึกที่หกเลอะเถอะ
 หรือฟุ้งกระจายขณะเติมผงหมึกด้วย
- ⇒ เลือกซื้อเครื่องถ่ายเอกสารที่มี
 - ระบบเติมผงหมึกที่ปลอดภัยและมีภาชนะบรรจุเศษผงหมึกภายในเครื่อง
 - ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อภาชนะบรรจุเศษผงหมึกเติมแล้ว
- ⇒ มีการบำรุงรักษาเครื่องเป็นประจำ
- ⇒ ไม่ควรวางเครื่องถ่ายเอกสารในห้องทำงาน ควรจัดแยกไว้ในที่เฉพาะ หรือไว้ที่มุมห้องไกลจากคนทำงาน และมีการ ระบายอากาศที่เหมาะสม ผู้ซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสารควรสวมถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง ขณะทำงานและหลีกเลี่ยงการ สัมผัสโดยตรงกับลูกกลิ้งด้วย
- ⇒ ไม่ควรมีผู้ใดต้องทำงานถ่ายเอกสารทั้งวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีระบบทางเดินหายใจ


⇒ ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเอกสาร ควร ได้รับการแนะนำอบรมวิธีการใช้ การเปลี่ยนถ่านผงหมึกรวมทั้งการกำจัดผง

หมึก ฯลฯ



3.49 ความปลอดภัยในการทำงานการผสมวัตถุดิบ

เครื่อง/ถังผสมหมุนเหวี่ยงถูกร่างกาย, เครื่อง/ถังผสมแบบถังนวดผสมหนีบคึง, ฝุ่นรั่วฟุ้งกระจายขณะหมุนเนื่องจาก ถังผสม/ชีลชำรุด, ลื่นล้มจากเม็ดพลาสติกที่หล่นตามพื้น







3.49.1 ปรับปรุงแก้ไขอย่างไรจึงถูกต้อง

จัดทำแผงกั้น และห้ามเข้าไปในรัศมีเหวี่ยงของถัง, ปิดฝาครอบเครื่องนวดผสมทุกครั้งก่อนเดินเครื่อง, ออกแบบการเปิด ฝาครอบต้องมีระบบการตัดไฟอัต โนมัติ, ตรวจสอบ/ซ่อมอุดรูรั่ว ซีลฝาถังให้ปิดสนิท, ความสะอาคพื้นก่อนพักเที่ยงและหลังเลิก งาบ

3.49.2 การหลอมและฉีดขึ้นรูปพลาสติก


อันตรายที่มักพบ

พลัดตกจากแท่นเครื่อง เนื่องปืนขึ้นไปเทเม็ดพลาสติกลงในกรวยเติม, แม่พิมพ์หนีบถูกมือ/แขน เนื่องจากไปหยิบจับเศษ พลาสติกที่ติดอยู่ในแม่พิมพ์ออกขณะเครื่องทำงาน, เสียงดังจากแรงดันลม



3.49.3 ปรับปรุงแก้ไขอย่างไรจึงถูกต้อง

จัดทำบัน ไดและแท่นยืนเท, ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ห้ามเอื้อมมือเข้าไปในตำแหน่งแม่พิมพ์เคลื่อนเข้าประกบกัน, จัดทำ สวิตซ์หยุดฉุกเฉิน, การทำงานของเครื่องฉีด จะทำงานเมื่อประตูเลื่อนปิดสนิทเท่านั้น, ถาด/รางรองรับชิ้นงานต้องมีความหนา พอที่จะไม่ก่อให้เกิดการสั่นกระพือเมื่อถูกชิ้นงานตกกระทบ และถาด/รางนี้ ควรติดวัสดุดูดซับเสียง เพื่อลดเสียงดังที่เกิดจากการ กระทบของชิ้นงานพลาสติกกับถาดรองรับ, สวมที่อุดหูตลอดเวลาการทำงานที่สัมผัสเสียงดัง



3.49.4 การบดเศษพลาสติก

อันตรายที่มักพบ

ใบมีคตัดบาด เนื่องจากนำมือเข้าไปถูกส่วนของใบมีค, เศษพลาสติกกระเด็นเข้าตา, เสียงคัง



3.49.5 ปรับปรุงแก้ไขอย่างไรจึงถูกต้อง


ตรวจเช็ค/ซ่อมน๊อตยึดฝาบนให้มั่นคง แข็งแรง, ออกแบบและติดแผ่นโลหะป้องกันไม่ให้มือที่นำเศษชิ้นพลาสติกที่ ต้องการบดย่อยคันเข้าไปถึงใบมีคของเครื่องบดใด, ไม่ว่ากรณีใดก็ตามห้ามเอามือล้วงเข้าไปในเครื่องบด, ติดม่านป้องกันเศษ พลาสติกกระเด็นออกมาจากเครื่อง, สวมแว่นและที่อุดหู/ที่ครอบหูตรวจเวลาที่ทำงานกับเครื่องบด



3.50 ความปลอดภัยในการซ่อมบำรุง

อันตรายที่มักพบ

แม่พิมพ์กระแทกนิ้วมือ ขณะเคลื่อนย้าย/ประกอบแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องฉีด, ส่วนที่มีความคมหรือมุมของของแมีพิมพ์ตัด บาด, สะเก็ดพลาสติกที่เกิดจากการเจียระในเนื้อพลาสติกออกจากเกลียวหนอน, สัมผัสส่วนที่ร้อน (ฮีตเตอร์/หัวฉีด) ขณะทำการ ซ่อมบำรุง, ช่างซ่อมบำรุงต้องทำการตรวจสอบ/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรทุกเครื่องให้ถูกต้องปลอดภัย



3.50.1 ปรับปรุงแก้ไขอย่างไรจึงถูกต้อง

ใช้ปั้นจั่น/รอกช่วยในการเคลื่อนย้าย และประกอบแม่พิมพ์เข้ากับตัวเครื่อง, ปั้นจั่น/รอกต้องมีการตรวจสอบให้อยู่ใน สภาพถูกต้อง เหมาะสม สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย, สวมอุปกรณ์กุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลต่างๆ ตามลักษณะ อันตรายที่เกิดขึ้น เช่น แว่นตาป้องกันการกระเด็น ที่อุดหูเมื่อทำงานสัมผัสเสียงดังถุง /ปลอกนิ้วป้องกันการตัดบาด/สัมผัสกับส่วน ที่ร้อน, ตรวจสอบสายไฟฟ้า และสายคินของเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องปลอดภัย สายไฟฟ้าที่ใช้ควรเป็นชนิดมีฉนวนหุ้มสอง ชั้นหรือ สาย NYY หรือสาย CV หากฉนวนชั้นนอกชำรุดจะต้องเปลี่ยนสายไฟทันที

3.51 ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (SAFETY IN ELECTRICAL WORKS)

กระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นตัวต้นกำลังให้กับเครื่องจักรต่าง ๆ มีอันตรายมาก ที่สุดและรวดเร็วที่สุด เมื่อเข้าไปสัมผัส แต่กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนมองข้ามไปผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีความรู้ความ เข้า ใจ ในการทำงาน เกี่ยว กับไฟฟ้า ในอุตสาหกรรมไทย กระแสไฟฟ้าที่ใช้ มีแรงเคลื่อน 220 โวลท์และ 380 โวลท์ ความถี่ 50 เฮิร์ท เรานำไฟฟ้ามาใช้ใน รูปแบบ ต่างๆ ดังนี้

- 1. เป็นต้นกำลังพลังงานกล
- 2. เป็นแหล่งให้แสงสว่าง
- 3. เป็นแหล่งให้ความร้อน โดยต่อเข้ากับขดลวดชุดความร้อน
- 4. เป็นแหล่งหรือสื่อกลางของการสื่อสาร
- 5. เป็นแหล่งให้พลังงานกับอุปกรณ์
- 6. เป็นแหล่งให้อำนาจแม่เหล็กกับอุปกรณ์
- 7. เป็นแหล่งให้เกิดปฏิกิริยาเคมี

3.51.1 สาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้า

3.51.1.1 จากตัวคนงานเอง

- 1. ขาดความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับหลักการและกฎทางไฟฟ้า
- 2. ขาดกวามระมัดระวังตัว เพราะไม่เห็นถึงกวามอันตรายของไฟฟ้า และเพราะใกล้ชิดกับไฟฟ้าจนเคยชิน
- 3. ขาดสำนึกที่ว่า ธรรมชาติของไฟฟ้ามองไม่เห็นค้วยตาเปล่า และหยั่งรู้ค้วยประสาทสัมผัสอื่นๆไม่ได้ จะรู้เมื่อ สัมผัสเท่านั้น

3.51.1.2. จากระบบการบริหาร

- 1. ขาดความต่อเนื่องทางเทคนิกเกี่ยวกับไฟฟ้า ไม่มีแบบแปลนไฟฟ้าที่ถูกต้องประจำโรงงาน ข้อมูลและ ตัวเลขทาง เทคนิคต่างๆของระบบ ไฟฟ้าในโรงานก็ไม่มี หรือมีก็ไม่ครบ ไม่ทันสมัย หรือ ตรวจสอบยาก
- 2. มีการต่อเติมระบบไฟฟ้าอย่างไม่เป็นระบบ และบ่อยครั้งไม่ถูกหลักวิชาการ หรือเมื่อต่อเติมก็ไม่ได้ เพิ่มเติม ใน แบบแปลน
- 3. ขาดช่างเทกนิกที่มีความสามารถ และมีจำนวนไม่เพียงพอกับงาน บางโรงงานไม่มีช่างไฟฟ้า ประจำหรือมีน้อย จนทำให้ทำงานไม่ทัน ขาดการเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชา
- 4. เข้าใจผิดว่า ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ใครๆ ก็ทำได้จึงมองข้ามความสำคัญของช่างไฟฟ้า
- 5. อุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศมีราคาแพง มีของเลียนแบบที่ถูกกว่าอยู่มาก จึงมีการใช้ของที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้ระบบไฟฟ้าในโรงงานไม่มีมาตรฐานเพียงพอ
- 6. ในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลที่มีไฟฟ้าอยู่ด้วย มักทำโดยไม่มีระบบ ลอกเอ๊าท์
- 7. ขาดการประสานงานที่ดี ระหว่างฝ่ายผลิตกับซ่อมบำรุง ทำให้เข้าใจผิดในการสั่งงาน อาจทำให้เกิด อันตรายได้

3.51.2 ข้อควรระวังในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

- 1. เมื่อพบว่า ฝาครอบ กล่องสวิทช์ชำรุคเสียหาย ควรรีบเปลี่ยนและซ่อมแซมทันที
- 2. รักษาความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณที่มีสวิตซ์อยู่ใกล้ๆ
- 3. ตรวจสอบ ภายในแผงสวิตซ์ ตู้ควบคุม ไม่ให้มีเศษที่นำไฟฟ้าอยู่ ห้ามนำฟิวส์ออกจากตู้ควบคุม
- 4. ควรใช้ฟิวส์ให้ถูกขนาด และสับสวิตช์เมื่อทำการแก้ไขซ่อมแซม
- 5. ฝาครอบไม่ควรเป็นสารที่ลุกติดไฟได้
- 6. ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนเป็นประจำทุกเดือน
- 7. สวิตซ์ควรมีป้ายแสดงรายละเอียดดังนี้
 - A. ใช้กับกระแสตรงหรือสลับ
 - B . ความต่างศักย์ทางไฟฟ้า
 - C. กระแสไฟฟ้า

- D. เครื่องมือที่ต่อกับสวิทช์นั้น
- E. ชื่อผู้รับผิดชอบ
- 8. ต้องสับสวิตซ์ให้วงจรไฟฟ้าเปิด เมื่อตรวจสอบหรือซ่อมแซม และ มีป้ายเตือนว่า กำลังซ่อม
- 9. การส่งสัญญาณในการเปิด ปิด สวิตซ์ควรทำด้วยความระมัดระวัง
- 10. ห้ามเปิดสวิตซ์เมื่อมือเปียกน้ำ
- 11. การสลักเกลียวเพื่อยึดสายไฟควรขันให้แน่น
- 12. การเปิดสวิตซ์ให้เครื่องทำงาน ควรแน่ใจว่าไม่มีอะไรติดอยู่ข้างในเครื่องจักร

3.51.3 การใช้สวิตซ์ตัดตอน

- 1. สวิตซ์ที่ใช้งานกับส่วนที่อาจเกิดอันตรายสูง ผู้รับผิดชอบต้องหมั่นตรวจสอบดูแล และทำป้ายบอกเตือน
- 2. ในการตรวจหรือซ่อมแซมเครื่องจักต้องมีป้าย หรือสัญลักษณ์บอกว่ากำลังซ่อมติดที่สวิตซ์
- 3. การใช้สวิตซ์ควบคุมเครื่องที่ใช้ร่วมกันหลายคน ควรมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติเป็นมาตรฐานเคียวกัน
- 4. การทำงานร่วมกัน ระหว่างคนงาน 2 กลุ่ม ที่ใช้เครื่องร่วมกัน ต้องใช้อย่างระมัดระวัง ประสานงานกัน อย่างดี ก่อนที่จะทำการเปิดปิดสวิตซ์ไฟฟ้า

3.51.4 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ใฟฟ้า

- 1. ตรวจสอบสายไฟฟ้า ถ้าชำรุคให้ใช้เทปพันเป็นแนวหุ้มให้เรียบร้อย และตรวจจุดต่อสายไฟด้วย
- 2. อุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ควรตรวจสอบบริเวณจุดข้อต่อขั้วที่ติดอุปกรณ์สายไฟฟ้าด้วยความระวัง ถ้าชำรุดควร เปลี่ยน ให้อยู่ในสภาพดี
- 3. รักษาสภาพเครื่องมือที่เคลื่อนย้ายได้ให้อยู่ในสภาพดีตลอด
- 4. ควงโคมไฟฟ้าต้องมีที่ครอบ ป้องกันหลอดไฟ
- 5. การเปลี่ยนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ควรให้ช่างทางเครื่องมือเป็นผู้คำเนินการ
- 6. ห้ามจับสายไฟขณะที่ไฟฟ้าไหลอยู่
- 7. อย่าแขวนสายไฟบนของมีคม เช่น มีค เลื่อย ใบพัค
- 8. การใช้เครื่องมือทางไฟฟ้า ควรต่อเปลือกหุ้มที่เป็นโลหะลงสู่ดิน
- 9. การใช้มอเตอร์ หม้อแปลง ควรมีผู้รับผิคชอบควบคุมในการเปิดปิดใช้งาน
- 10. ในส่วนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายควรมี ป้าย ไฟสัญญาณ ธงสีแคง เทปแคง ติดแสคงไว้
- 11. ถ้าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติกับอุปกรณ์ควรแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบ
- 12. ห้ามปลดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทางไฟฟ้าออก เว้นแต่ได้รับอนุญาต
- 13. เมื่อใช้งานเสร็จควรปิคสวิตซ์ และต้องแน่ใจว่าสวิตซ์ได้ปิดลงแล้ว
- 14. ควรหมั่นทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นละออง
- 15. ควรระวังไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูง
- 16. ควรเอาใจใส่ดูแลสายไฟฟ้าแรงสูง ตรวจสภาพอยู่เสมอ
- 17. ห้ามห่อหุ้มโคมไฟด้วยกระดาษ หรือ ผ้า
- 18. ห้ามนำสารไวไฟหรือ สารลูกติดไฟง่ายเข้าใกล้กับสวิตซ์
- 19. ห้ามใช้อุปกรณ์ขณะมือเปียกน้ำ
- 20. เมื่อมีผู้ได้รับอันตราย ควรสับสวิตซ์ให้วงจรไฟฟ้าเปิด
- 21. เมื่อไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าช๊อต ควรสับสวิตซ์ให้วงจรไฟฟ้าเปิด

- 22. ไม่ควรเดินเหยียบสายไฟฟ้า
- 23. ควรกดสวิตซ์ให้แน่ใจว่าสวิตซ์ไม้ค้าง

5.51.5 การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

- 1. การติดตั้งต้องดูแลโดยช่างหรือผู้ชำนาญ เว้นแต่งานที่มีความต่างศักย์ต่ำกว่า 50โวลท์ ซึ่งต่อลงดินเรียบร้อยแล้ว
- 2. การติดตั้งต้องผ่านการปรึกษาหารือจากผู้ชำนาญ โดยเฉพาะการสื่อสารเมื่อมีการทำงานในขณะกระแสไฟฟ้าอยู่
- 3. การติดตั้งอุปกรณ์ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันโดยเฉพาะ หรือมีแนวหุ้มดี
- 4. ไม่ควรทำงานในขณะที่กระแสไฟฟ้าใหลอยู่
- 5. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้า
- 6. ห้ามเปิดชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เมื่อเปิดแล้วจะมีกระแสไฟฟ้าไหลควรใช้ฝาครอบหรือฉนวนกั้น
- 7. อุปกรณ์หรือสายไฟฟ้าที่ติดตั้งในที่สูง ต้องมีฉนวนหุ้มอย่างดี ตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่เสมอ
- 8. เมื่อมีการอุปกรณ์ไฟฟ้าบนถนน ควรมีระบบป้องกันอันตรายเฉพาะงาน
- 9. หมั่นตรวจสอบฉนวนหุ้ม อุปกรณ์อยู่เสมอ ในบริเวณที่อาจสัมผัส หรือทำงาน
- 10. กรณีการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ที่อาจมีการขัดจังหวะงานได้ ควรระวัง
- 11. เครื่องจักรทุกชนิดควรมีระบบสายดินที่ดี
- 12. เครื่องจักรบางชนิดที่สับสวิตซ์ให้ทำงานแล้วไม่สามารถกดสวิตซ์ให้มาทำงานที่จุดเริ่มต้นได้ ควรมีป้ายบอกไว้ ชัดเจน
- 13. ต้องมีการถ่ายเทประจุไฟฟ้าเมื่อเครื่องมือนั้นมีประจุค้างอยู่

3.51.6 การทำงานขณะมีกระแสไฟฟ้าใหลอยู่ไฟฟ้าแรงสูง

- 1. ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงาน เช่น ถุงมือ ยาง รองเท้าหุ้มส้น หมวกแข็ง
- 2. ถ้าต้องทำงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูงน้อยกว่า 60 เซนติเมตร ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เป็นฉนวนอย่างคื
- 3. ในกรณีที่อยู่ห่างมากกว่า 60 เซนติเมตรใช้อุปกรณ์รองลงมา
- 4. ในการทำงานต้องปรึกษาช่างหรือผู้ชำนาญการทางไฟฟ้าเสียก่อน และ ต้องมีผู้ชำนาญการควบคุม ดูแล
- 5. คนงานไม่ควรพักใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง
- 6. การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน

3.51.7 ใฟฟ้าแรงต่ำ

- 1. สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเฉพาะสำหรับไฟฟ้าแรงต่ำ
- 2. ในกรณีที่อาจสัมผัสสายไฟฟ้าแรงต่ำ ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และ ทำการฉนวนอย่างเหมาะสม

3.52 ความปลอดภัยในการจราจรและที่จอดรถ

- อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง สามารถขับขี่ยวดยานในโรงงาน
- <u>จำกัดความเร็ว</u>ในเขตโรงงานที่ <u>20 กม./ชม.</u> และให้เคารพกฎที่ปรากฏบนป้ายจราจร
- <u>ไม่อนุญาต</u>ให้ขับรถเป็นที่หวาดเสียวซึ่งจะก่อให้เกิดอันตราย



- การแซงอย่างปลอดภัยของยานพาหนะ อนุญาตให้ขับแซงในความเร็วที่กำหนดเท่านั้น
- พนักงานขับรถยนต์ทุกคนต้องเปิดไฟให้สว่างก่อนมืด
- ขณะขับรถยนต์พนักงานต้องกาดเข็มขัดนิรภัย และรถยนต์ทุกกันต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย
- ให้พนักงานเดินทางบนถนนที่กำหนดให้เดิน ข้ามถนนบนทางม้าลายเท่านั้น
- พนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามกฎที่ปรากฏบนป้ายจราจร และให้ทางกับผู้เดินบนพื้นถนน
- รถของพนักงาน ผู้มาติดต่อ ให้จอดได้เฉพาะบริเวณโรงจอดรถ ซึ่งจัดเป็นที่จอดรถไว้ให้แล้ว หรือจอดได้ในบริเวณพื้นที่ ที่กำหนดให้จอดโดยมีป้ายจราจรอนุญาตให้จอดรถติดตั้งไว้
- การจครถให้จอดโดยการถอยเข้าช่องจอครถพร้อมคับเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ที่มีขาตั้งคู่ให้จอคขาตั้งคู่
- กฎระเบียบว่าด้วยการจราจรทั่วไปให้มีผลบังคับในเขตก่อสร้างด้วย

3.53 ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา

<u>กฎที่ต้องปฏิบัติ</u>

- การแต่งกาย ต้องแต่งกายรัคกุม สวมเสื้อ-กางเกงขายาว รองเท้าหนัง หรือผ้าใบ และติดบัตรสำหรับผู้รับเหมา
- การทำงานของผู้รับเหมา จะต้องมีหัวหน้าควบคุมงาน และคูแลผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- สถานที่ทำงานของผู้รับเหมา ต้องมีป้ายบอกห้ามผ่าน เพื่อป้องกันอันตราย
- ผู้รับเหมาจะต้องใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับงานตามรายงานที่แจ้งไว้ในใบ ลงทะเบียน ให้ครบทุกครั้ง
- การต่อสายไฟฟ้า/ท่อน้ำ/ท่อน้ำมัน/ท่อลม/ท่อสตริม ต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบก่อนทุกครั้ง
- การยกของขึ้นที่สูงโดยใช้รถยกหรืออื่นๆ ต้องทำการยกในทิศทางที่ปลอดภัยปราศจากคนและเครื่องจักร พร้อมทั้งมี ป้ายบอกอันตราย และต้องมีคนคุมงานทุกครั้ง
- การทำงานในที่สูง 2 เมตรขึ้นไป ต้องมีนั่งร้านและราวกันตก หากการทำงานในที่สูง 4 เมตรขึ้นไป ต้องสวมเข็มขัดนิรภัย และเชือกนิรภัย ตลอดเวลาในการทำงาน
- ในการเชื่อมหรือการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ต้องมีถังดับเพลิงในพื้นที่งานทุกครั้ง
- การทคลองเดินเครื่อง ต้องติดต่อผู้รับผิดชอบคูแลก่อนทุกครั้ง
- ต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- หัวหน้างานและ/หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และ/หรือผู้ควบคุมงาน และ/หรือเจ้าหน้าที่รักษาความ
 ปลอดภัยของโรงงาน มีสิทธิในการว่ากล่าวตักเตือน และ/หรือ ระงับการปฏิบัติงานได้ ในกรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ไม่
 ปลอดภัย และการฝ่าฝืนความไม่ปลอดภัยของโรงงาน



3.54 การป้องกันอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิง

- บริษัทฯ จะมีการจัดฝึกอบรมการป้องกันอักคีภัยและแผนฉุกเฉินให้กับพนักงาน
- พนักงานต้องทราบสถานที่ใกล้ที่สุดของสัญญาณบอกเหตุเพลิงใหม้ และรู้ถึงการใช้
- พนักงานต้องทราบถึงชนิคต่างๆ ของสัญญาณบอกเหตุ เช่น ไฟไหม้ การอพยพ หรือภัยอื่นๆ และรู้เส้นทางหนีไฟ ตลอดจนจุดนับพบ
- พนักงานต้องทราบสถานที่ที่ใกล้ที่สุดของถังคับเพลิงและรู้วิธีการใช้ เมื่อเติมน้ำมันให้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องปิดเครื่อง หรือเครื่องยนต์นั้นต้องไม่ร้อน
- ทิ้งบุหรื่ในที่ที่จัดหาให้ ไม่ทิ้งในตะกร้า หรือถังขยะทั่วไป
- จุดและสถานที่ที่ติดตั้งสัญญาณบอกเหตุ จะต้องติดประกาสบนบอร์ดของเซฟตี้
- เมื่อเกิดเพลิงใหม้ เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมที่ได้จัดติดตั้งไว้แล้วตามจุดต่างๆ ที่จำเป็น คือ เครื่องดับเพลิงขนาดหนัก 5-7 กก. ผู้ประสบเหตุต้องนำออกมาใช้ดับไฟทันที

3.55 ข้อห้ามสำหรับยาเสพติด และเครื่องดื่มมืนเมา

- เป็นนโยบายบริษัท ที่จะไม่ให้มีการซื้อ ขาย ใช้ยาเสพติดในบริเวณโรงงาน
- ห้ามขายสุรา ยาบ้า และเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ในเขตบริษัทฯ
- ห้ามผู้อยู่ในสภาพมึนเมาเข้าในเขตก่อสร้าง หรือเข้ามาปฏิบัติงาน

<u>การถงโทษ</u>

พนักงานบริษัทฯ และหรือพนักงานของผู้รับเหมาที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงานฉบับนี้
 ถือว่ามีความผิดทางบริษัทจะดำเนินการลงโทษแก่พนักงานตามความเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นไปตามลำดับขั้นหรือ ไม่ก็ได้
 ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ ซึ่งความเป็นระเบียบวินัย ในการทำงานของบริษัทฯ

การลงโทษทางวินัย มีขั้นตอนดังนี้

- 1. ตักเตือนด้วยวาจา
- 2. ตักเตือนเป็นหนังสือ
- 3. พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
- 4. เลิกจ้างหรือให้ออก

ในกรณีเป็นพนักงานของผู้รับเหมาช่วง ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้รับเหมาทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ใขภายในระยะเวลาที่ กำหนด หากผู้รับเหมาไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทางบริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น

3.56 การใช้ลิฟท์ขนส่งสินค้า อย่างถูกต้องและปลอดภัย

- 1. ลิฟท์ใช้บรรทุกของเท่านั้นห้ามโดยสาร
- 2. ก่อนใช้ลิฟท์ทุกครั้งให้สังเกตุว่าตัวลิฟท์เลื่อนมาอยู่ในระดับเดียวกับพื้นแล้วหรือไม่
- 3. กดสวิตซ์ " STOP " ทุกครั้งเมื่อมีการขนถ่ายสินค้า เข้า ออก
- 4. ตรวจสวิทซ์ " STOP " ว่าอยู่ในตำแหน่ง " ON " หรือไม่
- 5. กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการเพียงครั้งเดียว
- 6. เมื่อลิฟท์เลื่อนถึงชั้นที่ต้องการ ให้รอประตูลิฟท์ เปิดเต็มที่แล้วจึงจะนำของที่บรรทุกออกมาได้
- 7. ห้ามยื่นสิ่งของใดๆ ออกนอกตัวลิฟท์โดยเด็ดขาด

- 8. ลิฟท์บรรทุกน้ำหนักได้เพียง 2,000 กิโลกรัม
- 9. ลิฟท์ขัดข้องกรุณาอย่าแก้ไขด้วยตนเองให้แจ้งหัวหน้าทราบโดยทันที
- 10.ในขณะเกิดเพถิงใหม้ ห้ามทุกคนใช้ถิฟท์ ให้ใช้บันไดหนีไฟเท่านั้น
- 11. ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของลิฟท์ก่อนใช้งานทุกครั้ง

3.57 การใช้ถิฟท์โดยสาร อย่างถูกต้องและปลอดภัย

การใช้ลิฟท์อย่างถูกวิธีเพื่อความสะควกรวดเร็วและปลอดภัย การเรียกลิฟท์

กดปุ่มขึ้นหรือลงที่ปุ่มกดหน้าชั้นเพียงปุ่มเดียว และครั้งเดียว ถ้าต้องการขึ้นให้กดปุ่ม "ขึ้น" ถ้าต้องการลงให้กดปุ่ม "ลง" การกดปุ่มเรียกลิฟท์ซ้ำหลายๆ ครั้ง ไม่ช่วยให้ลิฟท์มารับท่านรวดเร็วขึ้น แต่กลับจะทำให้ปุ่มกดเรียกลิฟท์มีอายุการใช้งานสั้นลง อีกต่างหาก การกดปุ่มเรียกลิฟท์ทั้ง 2 ปุ่ม (ขึ้น-ลง) จะทำให้ลิฟท์บริการท่านและผู้โดยสารคนอื่นๆ ช้าลง หลังจากกดเรียกลิฟท์ เรียบร้อยแล้วให้คอยดูหรือฟังสัญญาณเสียงแจ้งว่าลิฟท์วิ่งมารับท่านแล้ว

กดปุ่มชั้นจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไป

เมื่อท่านเข้าไปในห้องโดยสารแล้ว กดปุ่มหมายเลขชั้นที่ท่านต้องการจะไป แล้วถอยหลังมายืนด้านในของห้องโดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารคนอื่นๆ สามารถเข้าออกจากลิฟท์ได้โดยสะควก ถ้าท่านต้องการให้ประตูเปิดนานกว่าปกติ ให้กดปุ่ม "Door Open" ค้าง

อย่าชนประตู

ถ้าประตูเกือบปิดสนิทแล้วขณะที่ท่านกำลังจะเข้าลิฟท์ ให้ถอยออกมาแล้วกดปุ่มเรียกลิฟท์ เพื่อเรียกลิฟท์ตัวอื่น การใช้มือ เท้า หรือวัตถุอื่นๆ เช่น ร่ม เพื่อหยุดการปิดประตูของลิฟท์ อาจเป็นสาเหตุให้ตัวท่านได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้อุปกรณ์บางอย่างชำรุด เสียหาย

สังเกตระดับชั้นก่อนเข้าหรือออกจากห้องโดยสาร

ถึงแม้ว่าลิฟท์ในปัจจุบันนี้ถูกออกแบบให้จอคระคับชั้นใกล้เคียงกับระคับพื้นของอาคารมาก แต่อย่างไรก็ตามการทำงาน ที่ผิดพลาคอาจเป็นสาเหตุให้ระคับชั้นในการจอคชั้นเพื่ยนไป คังนั้น อย่าก้าวหรือออกจากลิฟท์ โคยไม่สังเกตระคับพื้นห้อง โคยสารก่อน และถ้าท่านสังเกตุเห็นระคับชั้นในการจอคของลิฟท์ผิคเพื่ยนไป ควรแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาเข้ามาทำการดูแล แก้ไขต่อไป

การออกจากลิฟท์อย่างถูกต้อง

เมื่อลิฟท์จอดเสมอชั้นและประตูเปิดออกแล้ว ก็ให้ผู้โดยสารที่ต้องการออกจากลิฟท์ออกไปโดยผู้โดยสารที่อยู่ใกล้ประตู ควรจะออกก่อน โดยไม่ต้องเกี่ยงกันว่าเพศใดหรือวัยใดควรออกก่อนหรือหลัง

มารยาทในการใช้ลิฟท์ร่วมกัน

ตัวอย่างของมารยาทที่ช่วยในการใช้ลิฟท์เป็นไปอย่างรวดเร็ว และน่ารื่นรมย์ สำหรับสมาชิกร่วมโดยสารในลิฟท์ ห้ามเด็กกดปุ่มในลิฟท์เล่น เพราะจะเป็นการเสียเวลา สำหรับผู้ร่วมโดยสารทุกท่าน

การสูบบุหรี่ที่จะเป็นการรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นๆ ดังนั้น ควรดับบุหรี่ก่อนเข้าไปในถิฟต์ทุกครั้ง อย่าทำให้ผู้โดยสาร ท่านอื่นๆ เสียเวลาโดยการขัดจังหวะการปิดประตูลิฟท์ เพื่อพูดคุยกับผู้อยู่นอกลิฟท์ ถ้าลิฟท์จอดก่อนชั้นที่เรา ต้องการจะออก ให้เขยิบไปด้านข้าง เพื่อให้ผู้โดยสารท่านอื่นๆ เข้าหรือออกจากลิฟท์ได้รวดเร็วและปลอดภัยก่อนที่ผู้โดยสารจะ เดินเข้าไปใช้บริการ ควรให้ผู้โดยสารที่อยู่ภายในลิฟท์เดินออกมาก่อนทุกครั้ง

การใช้ลิฟท์ร่วมกันในภาวะฉุกเฉิน

สภาวะฉุกเฉินต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้กับถิฟท์ เช่น กระแสไฟฟ้าดับ ไฟไหม้ หรืออื่นๆ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ควบคุม สติไม่ให้ตื่นตระหนกตกใจ และปฏิบัติดังนี้

กรณี 1 : ถิฟท์ค้างระหว่างชั้น

ควบคุมสติ และกดปุ่ม Emergency Call บนแผงปุ่มกดภายในตัวลิฟท์กอยการช่วยเหลือใช้ Intercom ในการ ติดต่อกับผู้ให้ความช่วยเหลือภายนอกอย่าพยามยามปินออกจากลิฟท์โดยปราศจากการช่วยเหลือจากผู้ที่ผ่านการ ฝึกอบรมในการช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในลิฟท์

กรณี 2 : เกิดไฟไหม้หรือกระแสไฟฟ้าดับ

ควรจะใช้บัน ใดในการออกจากอาคารหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟท์ไฟใหม้สามารถทำให้มีปัญหาต่อการจ่าย กระแสไฟฟ้าให้กับลิฟท์พนักงานดับเพลิงอาจมีความจำเป็นต้องใช้ลิฟท์

กรณี 3 : ท่านติดอยู่ในลิฟท์ขณะเกิดเพลิงใหม้

ไม่ต้องตกใจเพราะลิฟท์สมัยใหม่ถูกออกแบบให้วิ่งไปยังชั้นหนีไฟโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งว่าไฟ ใหม้รีบออกจากลิฟท์ทับที เมื่อลิฟต์จอดที่ชั้นหนีไฟ

3.58 การใช้มีดคัตเตอร์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

- 1. ต้องใช้ใบมีคคัตเตอร์ที่มีด้ามแข็งแรงมั่นคง
- 2. ทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จต้องเลื่อนใบมีคเก็บกลับในค้ามให้เรียบร้อย
- การหักใบมีคลัตเตอร์ที่เริ่มที่อต้องหักด้วยด้าม หรือคืมที่มีความแข็งแรงเหมาะสมและระมัคระวัง
- 4. ในการกรีด ตัด วัตถุ ต้องจับให้มั่นคง และต้องระมัดระวังแฉลบ ยึดวัตถุที่ตัดด้วยอุปกรณ์ เช่น ฟุตเหล็ก
- ร. การตัด กรีด เฉือนต้องใช้กับวัตถุที่ไม่แข็งแรงจนเกินไป และอย่าโหมแรงเกินไปอาจทำให้ใบมืดหักเกิดอันตรายได้
- 6. อย่าพกพาใบมีคลัตเตอร์ไว้ในกระเป๋ากางเกง หรือกระเป๋าเสื้อ
- 7. อย่าใช้ใบมีคคัตเตอร์ ขูด แคะ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
- 8. ห้ามใช้เทปพันสายไฟหรือใช้อุปกรณ์อื่นๆ พันใบมีคคัตเตอร์แทนค้ามโดยเด็ดขาด
- 9. ห้ามใช้กัตเตอร์ที่ด้ามชำรุด โดยเค็ดขาด

3.59 ความปลอดภัยการใช้แปรงลวดในงานขัดทำความสะอาด

<u>กฏที่ต้องปฏิบัติ</u>

- ก่อนทำการเจียร์ขัดทำความสะอาดทุกครั้งต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าแบบเต็มใบ ถุงมือหนัง เอี๊ยมหนัง ผ้า คลุมศีรษะ
- ตรวจสอบเครื่องมือเจียร์ ขัดทำความสะอาด ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยในขณะทำงาน เช่น สวิตซ์ไม่ชำรุด, ไม่มีรอย ถลอกที่เปลือกสายไฟ
- ก่อนทำการเปลี่ยนใบแปรงลูกถ้วยทุกครั้ง ในกรณีที่ใช้เครื่องเจียรขัดไฟฟ้าต้องปิดสวิตซ์เครื่องและคึงปลั๊กไฟออกใน กรณีที่เป็นเครื่องลมก็ให้ปิควาล์วตัวเครื่องพร้อมทั้งปลดสายออกจากหัวจ่ายลมทุกครั้ง
- เวลายกเครื่องเจียร์ขัดให้จับที่ตัวเครื่อง อย่าหิ้วที่สายไฟโดยเค็ดขาด

ข้อแนะนำ

- ต้องระวังไม่ให้ประกายไฟจากเครื่องขัดพุ่งเข้าใส่คนที่กำลังทำงานหรือเดินผ่านไปมา เมื่อจำเป็นต้องขัดทำความสะอาด
 ชิ้นงานในบริเวณที่มีผู้อื่นทำงานอยู่ใกล้ๆ ควรหาแผงกำบังสะเก็ดเสษลวดจากแปรงลูกถ้วยเพื่อป้องกันไม่ให้กระเด็นไป
 ถูกผู้อื่นด้วย
- การสวมอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE ต้องสวมให้ถูกต้อง เช่น เสื้อหนัง ต้องรัดให้รัดกุมปิดมิดทั่วร่างกาย ถุงมือ หนังต้องคลุมถึงแขน และต้องไม่ชำรุด




3.60 ความปลอดภัยการใช้เครื่องขัดพื้นทำความสะอาด

<u>กฎที่ต้องปฏิบัติ</u>

- ก่อนทำความสะอาคพื้นทุกครั้งต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั้ง
- ตรวจสอบเครื่องขัดพื้น ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยในขณะทำงาน เช่น สวิตซ์ไม่ชำรุด, ไม่มีรอยถลอกที่เปลือกสายไฟ ปลั๊กไฟต้องมีสายกราวด์
- 🔸 พนักงานที่ใช้เครื่องขัดพื้นต้องได้รับการสอนงานจากหัวหน้างานและต้องใช้เครื่องขัดได้จึงสามารถใช้เครื่องได้
- ก่อนทำการเปลี่ยนใบแปรงขัดพื้นทุกครั้ง ต้องปิดสวิตซ์เครื่องและดึงปลั๊กไฟออก
- เวลาขัดพื้นให้จับที่ด้ามจับเครื่องขัดพื้นโดยให้อยู่สูงระดับเอว การใช้เครื่องอย่างระมัดระวัง

ข้อแนะนำ

 ต้องระวังเครื่องขัดสายโดนคนที่กำลังทำงานหรือเดินผ่านไปมา เมื่อจำเป็นต้องขัดทำความสะอาดในบริเวณที่มีผู้อื่น ทำงานอยู่ใกล้ๆ ควรหาแผงกั้นหรือป้ายเตือน เพื่อถูกผู้อื่นได้ระมัดระวังด้วย



3.61 ความปลอดภัยการใช้เครื่องคูลลิ่ง ทาวเวอร์

<u>กฎที่ต้องปฏิบัติ</u>

- ก่อนทำการถ้างทำความสะอาคครีบระบายความร้อนทุกครั้งต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมี รองเท้าบลู๊ด เอี๊ยมหนัง ถุงมือยางในใตรย์ ผ้าปิดจมูก
- ตรวจสอบเครื่องมือทำความสะอาด ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยในขณะทำงาน เช่น เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, ไม่มีรอย ถลอกที่เปลือกสายไฟ
- ก่อนทำการเปลี่ยนแผงระบายความร้อนทุกครั้ง ต้องปิดสวิตซ์ปั้มน้ำ และวาล์วน้ำให้สนิท
- การถอดครีบระบายความร้อนต้องทำอย่างระมัดระวังไม่ให้บาดมือ



ข้อแนะนำ

 ต้องระวังไม่ให้น้ำจากเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพุ่งเข้าใส่คนที่กำลังทำงานหรือเดินผ่านไปมา เมื่อจำเป็นต้องฉีดล้างทำ
 ความสะอาดแผ่นระบายความร้อนในบริเวณที่มีผู้อื่นทำงานอยู่ใกล้ๆ ควรหาแผงกำบังน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้กระเด็นไป ถูกผู้อื่นด้วย



3.62 ความปลอดภัยการใช้จักรเย็บ

<u>กฎที่ต้องปฏิบัติ</u>

- ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งานให้พร้อมใช้งานทุกครั้ง
- ก่อนปฏิบัติงานพนักงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ตามจุดพื้นที่ทำงานทุกครั้ง
- ตรวจสอบปลั๊กไฟเครื่องจักรเย็บต้องต่อสายกราวค์ทุกครั้ง
- ขณะทำการถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ ใบมืด/เข็มจักร ต้องใส่ถุงมือทุกครั้งเพื่อป้องกันการบาดมือ
- ขณะทำการเย็บถุงเข้ากับเครื่องจักรเย็บพนักงานต้องลดมือลงต่ำกว่าแนวการเย็บทุกครั้ง
- ห้ามใช้เครื่องมือ อปกรณ์ทกชนิดสอดเข้าไปในเครื่องในขณะที่เครื่องทำงาน
- ปิดสวิตซ์ทกครั้งหลังเลิกใช้งาน
- ห้ามพนักงานหยอกเล่นขณะปฏิบัติงาน

- หลังปฏิบัติงานให้คูแลพื้นที่บริเวณรอบเครื่องจักรก่อนเลิกงานทุกครั้ง
 ข้อแนะนำ
- 🔍 ขณะใช้จักรเย็บต้องระวังเครื่องจักรหนีบมือ การจับถุงกระสอบควรให้ห่างจากแนวการเย็บของจักร



3.63 ความปลอดภัยในงานผสมสีน้ำ / ทาสีผนัง เครื่องจักร

- ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบพื้นที่ทำงานก่อนคำเนินการผสมสีทุกครั้ง
- ก่อนทำการผสมสี (Mix) ต้องตรวจสอบการอุปกรณ์สำหรับผสมสีให้พร้อมทุกครั้ง
- ขณะปฏิบัติงาน (ขณะทำการผสม (Mix) ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE)และจัดหาอุปกรณ์รองพื้น กันสีหกลงพื้นทุกครั้ง
- ขณะทำสะอาคพื้นที่ทาสีหรือทาสี ต้องมีป้ายกั้นเขตบอกการทำงานให้ชัดเจนและต้องมีอุปกรณ์รองพื้นทุกครั้ง
- หลังปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วต้องทำความสะอาคพื้นที่ใช้งานและจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยทุกครั้ง
- กำหนดให้มีการสอนงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเช่นการทิ้งขยะปนเปื้อนให้ทิ้งที่บล๊อกที่ไว้ให้จัด



3.64 ความปลอดภัยการทำงานที่อับอากาศ .

<u>กฎที่ต้องปฏิบัติ</u>

- ก่อนปฏิบัติงานพนักงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่ทำงานให้พร้อมใช้งานทุกครั้ง
- เพื่อความปลอดภัยสำหรับการทำงานในสถานที่อับอากาศ ก่อนอนุญาตให้พนักงานปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ต้อง
 มีการตรวจสอบปริมาณออกซิเจน สารเคมีและสิ่งปนเปื้อนในสถานที่อับอากาศว่าจะทำให้เกิดการขาดออกซิเจน การ
 ระเบิดและการเป็นพิษหรือไม่ และเก็บบันทึกผลการตรวจไว้ให้เจ้าหน้าที่แรงงานสามารถตรวจสอบได้
- ให้ทำการระบายอากาศให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ถ้าตรวจสอบพบว่ามีปริมาณออกซิเจน ต่ำกว่าร้อยละ 19.5 โดย ปริมาตร หรือสารเคมีที่ติดไฟได้ในปริมาณเข้มข้นกว่าร้อยละ 20 ของความเข้มข้นต่ำสุด ที่จะติดไฟหรือระเบิดได้ หรือ สารเคมีอื่นๆ ที่อยู่ในระดับเกินกว่าค่าความปลอดภัยที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย

- ้ ต้องจัดหาอุปกรณ์ช่วยหายใจ เข็มขัดนิรภัย สายชูชีพ และอุปกรณ์กุ้มครองความปลอดภัยอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสภาพการ ทำงานตามมาตรฐานกรมแรงงานยอมรับให้ลูกจ้างใช้
- ์ ต้องตรวจสอบสภาพอากาศเป็นระยะๆ เพื่อไม่ให้เกินมาตรฐาน ต้องขจัดหรือระบายอากาศให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
- จัดให้มีคนช่วยเหลือ หรือผู้ที่ผ่านการอบรมช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย คอยคูแล และเฝ้าที่ปากทางเข้า ออก สถานที่อับ อากาศ ตลอดเวลาและสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกจ้างที่ทำงานในสถานที่อับอากาศได้ พร้อมมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ เหมาะสม ตามลักษณะของงาน และคอยให้ความช่วยเหลือลูกจ้างได้ทันทีตลอดเวลาการทำงาน
- อปกรณ์ไฟฟ้า และอปกรณ์ประกอบที่ใช้ในสถานที่อับอากาศ ต้องเป็นชนิดที่สามารถป้องกัน ความร้อน ฝุ่น การระเบิด การลูกใหม้ และ ไฟฟ้าลัดวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องจัดให้มีการเดินสายไฟฟ้าในสถานที่อับอากาศด้วยวิธีที่ ปลอดภัย
- ์ ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เช่น วางแผนปฏิบัติงาน และป้องกันอันตรายที่ อาจเกิดขึ้น และอบรมสอนงาน ควบคุมดูแลให้ ลูกจ้างใช้ตรวจตรา เครื่องป้องกันและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ที่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะทำงาน
- ให้มีการระบายอากาศในระหว่างที่ทำงาน
- ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามก่อไฟ ห้ามคนไม่เกี่ยวข้องเข้าไป ถ้าเป็นช่องโพรง ต้องปิดกั้นไม่ให้คนตกลงไป และจัดให้มีป้ายแจ้ง ้ข้อความ "บริเวณอันตรายห้ามเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต" ปิดประกาศไว้ในบริเวณสถานที่อับอากาศซึ่งมองเห็นชัดอยู่ ตลอดเวลา







อุปกรณ์ความปลอดภัย





2. ถุงมือนิรภัยตามประเภทของงาน



3 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา



4. สวมหน้ากากนิรภัย





6. อุปกรณ์ป้องกันการตกกจากที่สูง



3.65 ความปลอดภัยการทำงานการใช้ตระกร้าขึ้นที่สูง โครงสร้างนั่งร้านเหล็กมีล้อ

- ก่อนปฏิบัติงานพนักงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่ทำงานให้พร้อมใช้งานทุกครั้ง
- ราวกันตกต้องมั่นคงแข็งแรง มีความสูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. จากพื้น
- ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน เช่น ลวดสลิง, เชือก, ตะขอ, สะเก็น เข็มขัดป้องกันการตกจากที่ สูง ว่าอยู่ในสภาพดีทุกครั้งก่อนเริ่มทำงาน หากชำรุดห้ามนำมาใช้
- ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำรถ การ์คราวกันตก สลักประตูตระกร้า ล้อรถ ว่าอยู่ในสภาพดีทุกครั้งก่อนเริ่มทำงาน หาก ชำรุดห้ามนำมาใช้
- ขณะที่มีพายุหรือฝนตก ผู้ปฏิบัติงานต้องหยุดทำงานและลงข้างล่าง
- เมื่อมีความเสี่ยงที่จะตกลงมาจากที่สูง และอยู่ในที่สูงเกิน 4 เมตรขึ้นไปให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งให้ใช้เข็มขัดนิรภัย
 และสายช่วยชีวิต

<u>กฎที่ต้องปฏิบัติ</u>

- ต้องสวมหมวกแข็ง หมวกที่สวมจะต้องมีสายรัดคางกันหมวกหล่นและศีรษะกระแทก
- ต้องสวมเข็มขัดนิรภัยที่เอวและมีตัวล็อคยึดติดแล้วใช้เชือกที่เข็มขัดผูก
- ติดจุดใดจุดหนึ่งของโครงสร้างที่สามารถรับน้ำหนักตัวได้
- ต้องสวมรองเท้านิรภัยป้องกันความร้อนและสารเคมี ตลอดจนของแข็งหลุ่นใส่เท้า
- ต้องสวมถุงมือป้องกันการปืนป่าย จับถูกของมีคมลื่นและความร้อน
- ตระกร้าเหล็กน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 300 กก หรือ บรรทุกคนไม่เกิน 4 คน
- ห้ามใช้ตระกร้าหรือโครงสร้างเหล็กมีล้อโดยสารโดยเด็ดขาด

ข้อแนะนำ

- ก่อนใช้อุปกรณ์ ควรตรวจสอบว่าชำรุคหรือไม่
- การขึ้นไปทำงานบนที่สูง จะต้องเป็นผู้ชำนาญและเป็นผู้ไม่เป็นโรคกลัวความสูง
 ข้อยกเว้น การใช้ตระกร้าเหล็กบรรทุกคนเพื่อตรวจสอบสินค้าที่ชั้นเก็บสินค้าให้ใช้เฉพาะในขอบเขตชั้นเก็บสินค้าเท่านั้น และถ้าต้องการตรวจสอบสินค้าช่องต่อไปก่อนรถยกเคลื่อนที่ให้ลดตระกร้าลงระดับต่ำที่สุดจึงสามารถเคลื่อนรถได้

<u>อุปกรณ์ความปลอดภัย</u>

1. รองเท้านิรภัย



2. หมวกนิรภัย



3. อุปกรณ์ป้องกันการตกกจากที่สูง



3.66 ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยรอก เครนอยู่กับที่

<u>กฎที่ต้องปฏิบัติ</u>

- ก่อนใช้รอก เครนยกจะต้องจัดเรียงวัสดุ หรือสิ่งของให้มั่นคงเสียก่อน
- ตรวจเช็ก ตะขอสำหรับยกอุปกรณ์ต้องพร้อมใช้งาน และของวัสดุ อุปกรณ์ที่จะยกหูเกี่ยวต้องไม่ชำรุคฉีกขาด
- ไม่ยกน้ำหนักเกินกำลังรอก เครน

- การยกสิ่งของในขณะลดสิ่งของลงให้ทำอย่างช้าๆไม่ให้เกิดแรงกระตุก ในขณะยกสูงขึ้นและบรรทุกของหนัก ต้องไม่ เอนเสาไปข้างหน้าหรือข้างหลังอย่างฉับพลันทันใด เพื่อรักษาการทรงตัวของรอก เครนและไม่ให้ของหล่นจากแท่นไป
- สัญญาณไฟ หรือเสียงต้องใช้งานได้ทุกครั้งขณะใช้รอกเครน
- จอดรอก เกรนทุกกรั้งจะต้อง ณ จุดที่กำหนด เพื่อป้องกันกนเดินชน เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ผู้ใช้รอก เครน ต้องเป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงเท่านั้น และต้องสวมใส่หมวกแข็งทุกครั้งที่ใช้รอก เครน
- ผู้ใช้รอก เครนต้องผ่านการอบรมและต้องอบรมซ้ำทุกๆ 2 ปี
- จัดให้มีผู้ให้สัญญาณที่ชำนาญเพียงคนเดียว
- อย่าเข้าใกล้ส่วนที่เครื่องจักรที่จะต้องหมุนเหวี่ยง
- ห้ามเข้าไปอยู่ใต้วัสดุที่กำลังยกโดยเด็ดขาด
- การทำงาน ในเวลากลางคืน จัดให้มีแสงสว่างทั่วบริเวณตลอดเวลาที่ทำงาน
- ห้ามมิให้คัดแปลง หรือแก้ไขส่วนใคส่วนหนึ่งของ รอก เครน
- จัดให้มีสัญญาณเสียง และแสงวับวาบเตือนให้ทราบขณะรอก เคลื่อนที่
- จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับรอกเครน เป็นภาษาไทยให้พนักงานขับรถศึกษาและปฏิบัติตามโดยถูกต้อง



3.67 ความปลอดภัยในการทำงานใช้งาน เครื่อง Cool air

กฏที่ต้องปฏิบัติ

- ก่อนทำการล้างทำความสะอาดครีบระบายความร้อนทุกครั้งต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมี รองเท้าบลู๊ด เอี๊ยมหนัง ถุงมือยางในใตรย์ ผ้าปิดจมูก
- ตรวจสอบเครื่องมือทำความสะอาด ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยในขณะทำงาน เช่น เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, ไม่มีรอย ถลอกที่เปลือกสายไฟ
- ก่อนทำการเปลี่ยนแผงระบายความร้อนทุกครั้ง ต้องปิดสวิตซ์ปั้มน้ำ และวาล์วน้ำให้สนิท
- การถอดครีบระบายความร้อนต้องทำอย่างระมัดระวังไม่ให้บาดมือ



ข้อแนะนำ

ต้องระวังไม่ให้น้ำจากเครื่องฉีดน้ำแรงคันสูงพุ่งเข้าใส่คนที่กำลังทำงานหรือเดินผ่านไปมา เมื่อจำเป็นต้องฉีดล้างทำ
 ความสะอาดแผ่นระบายความร้อนในบริเวณที่มีผู้อื่นทำงานอยู่ใกล้ๆ ควรหาแผงกำบังน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้กระเด็นไปถูกผู้อื่นด้วย

ต้องระวังอย่าให้น้ำหกลงพื้นซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ สดุด ลื่นล้ม ตกจากที่สูง



3.68 ความปลอดภัยในงานทำความสะอาดเหล็ก ดายโดยการเผา ด้ายแก๊ส

กฎที่ต้องปฏิบัติ

- ก่อนเคลื่อนย้ายถังแก๊ส ขณะเคลื่อนย้ายต้องปิดฝาครอบหัวถังค้วยทุกครั้งห้ามแบก-กลิ้ง
- ตรวจสายของถังแก๊ส สม่ำเสมอ และทุกครั้งก่อนนำออกใช้ สายต้องไม่รั่วแตก ข้อต่อต้องไม่หลวมและห้ามใช้สายที่มี รอยใหม้
- หัวเผาต้องมีวาล์วกันไฟย้อนกลับ (Flashback Arrestor For Regulator)
- หัวแก๊ส, หัวปรับความคัน ถ้าเกิดบกพร่องต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อรับการซ่อมแซมทันที
- ก่อนเผาแก๊สต้องแน่ใจว่าไม่มีวัสดุติดไฟอยู่ใกล้บริเวณที่จะทำการเผาพร้อมทั้งจัดเตรียมถังดับเพลิงที่เหมาะสม
- หลังจากเลิกใช้แก๊สจะต้องปิดแก๊สในถังเสียก่อนพร้อมเก็บสายแก๊สให้เรียบร้อย
- หลังจากเผาเหล็กดายเสร็จเรียบร้อยต้องทำความสะอาดพื้นที่ทุกครั้ง

<u>ข้อแนะนำ</u>

- หัวปรับความดันของแก๊ส ต้องอยู่ในสภาพที่ดี
- ขณะเผาโลหะด้วยแก๊ส ควรใส่ถุงมือเพื่อป้องกันความร้อนและสะเก็ดไฟระวังไม่ให้สายแก๊สพาดอยู่หรือใกล้กับ สายไฟฟ้า
- ท่อแก๊สที่ตั้งอยู่, ต้องผูกโซ่ หรือเชือกเพื่อกันถ้มไว้ทุกครั้งและไม่ควรตั้งไว้ใกล้สายไฟฟ้า ท่ออะเซทิลีน (acetylene) ต้องตั้งไว้ไม่ควรนอน ต้องไม่ให้เปื้อนน้ำมัน-จาระบี



3.69 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องอัดขยะ

กฏที่ต้องปฏิบัติ

- ห้ามพนักงานที่ไม่มีหน้าที่และไม่ได้รับการฝึกอบรม ใช้เครื่องอัดขยะ
- ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เหมาะสมงานอัคขยะ
- ก่อนใช้เครื่องอัดขยะ ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจฝากรอบการ์ด อุปกรณ์นิรภัย หรือส่วนต่างๆ ของเครื่องอัดขยะให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน
- การใช้เครื่องอัดขยะจะต้องใช้ตามกู่มือ หรือตามขั้นตอนที่กำหนดเท่านั้น
- ห้ามใช้เครื่องอัดขยะที่อุปกรณ์มีสภาพชำรุดจนกว่าจะแก้ไขให้เรียบร้อยเสียก่อนระหว่างรอการแก้ไขจะต้องแขวนป้าย "ห้ามใช้ / เครื่องจักรชำรุด" ให้เห็นชัดเจน หรือทำเครื่องหมายบอกถึงสภาพที่ไม่ปลอดภัย
- ห้ามเคลื่อนย้ายฝาครอบ การ์ค หรือเครื่องนิรภัยทุกชนิดออกจากเครื่องอัดขยะ ในกรณีที่จำเป็นต้องถอดหรือเคลื่อนย้าย เพื่อการซ่อม เมื่อเสร็จแล้วจะต้องใส่ให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน
- ต้องปิดสวิตซ์เครื่องอัดขยะ และรอให้ให้ระบบไฮครอริก อุปกรณ์เครื่องอัดขยะหยุดนิ่ง ก่อนทำกวามสะอาดหรือกระทำ ใดๆ
- ห้ามใช้มือหรืออวัยวะใดๆ ของร่างกาย เข้าไปในบริเวณจุดหนีบ จุดหมุน จุดเคลื่อนไหวของเครื่องอัดขยะ หรือดึง
 ชิ้นงานที่ติดขัด โดยไม่ปิดสวิตซ์เครื่องอัดขยะและเครื่องจักรหยุดนิ่ง
- 🗣 หากเกิดปัญหาใดๆ กับเครื่องอัดขยะ ให้แจ้งหัวหน้างาน หรือซ่อมบำรุงทันที ห้ามซ่อมเครื่องจักรเอง



3.70 ความปลอดภัยในการร่อนฝุ่นออกจากเม็ดสีพลาสติก

<u>กฎที่ต้องปฏิบัติ</u>

- ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือก่อนใช้งานทุกครั้งให้พร้อมใช้งาน
- ขณะปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้ง
- ขณะทำความสะอาคอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าต้องปิดสวิตช์ไฟฟ้าหรือระบบตู้ Control ระบบไฟฟ้าทุกครั้ง
- ขณะทำคำเนินการร่อนฝุ่นต้องติดป้ายบ่งชี้สถานะว่า 'กำลังร่อนฝุ่น'
- หลังปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วต้องปิดควบคุมระบบไฟฟ้าและทำความสะอาดพื้นที่ใช้งานทุกครั้ง
- กำหนดให้มีการสอนงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับฝุ่น สารเคมี (ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมฝุ่น สารเคมี)



3.71 ความปลอดภัยในการเป่าฝุ่นผงแคลเชี่ยมเข้าใชโล กฎที่ต้องปฏิบัติ

- ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือก่อนใช้งานทุกครั้งให้พร้อมใช้งาน
- ต้องปิดสวิตช์ไฟฟ้าหรือระบบคู้ Control ระบบไฟฟ้าก่อนต่อพ่วงอุปกรณ์ทุกครั้ง
- ขณะปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้ง
- ก่อนดำเนินการเป่าฝุ่นเข้าไซโล ต้องต่อสายกราวด์เครื่องยนต์เข้ากับกราวค์ฐานไซโลทุกครั้ง
- ขณะทำคำเนินการเป่าฝุ่นผงแคลเซี่ยม ต้องควบคุมฝุ่นผงแคลเซี่ยมไม่ให้ออกสู่ภายนอกเป็นมลพิษทางอากาศ
- หลังปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วต้องปิดควบคุมระบบไฟฟ้าและทำความสะอาดพื้นที่ใช้งานทุกครั้ง

อุปกรณ์ความปลอดภัย 1.รองเท้านิรภัย

3.72 ความปลอดภัยในการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้า กฎที่ต้องปฏิบัติ

- ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบเครื่องชั่งและอุปกรณ์ในการชั่งน้ำหนักก่อนใช้งานให้พร้อมใช้งานทุกครั้ง
- ต้องตรวจสภาพสภาพรถยนต์ก่อนทำการขึ้นชั่งน้ำหนักทุกครั้ง
- พนักงาน ผู้รับเหมา นำรถขึ้นชั่งน้ำหนักต้องลงจากรถยนต์ทุกครั้ง
- ในกรณีที่มีสินค้าที่อยู่บนรถยนต์ต้อง คลุม รัคจัดเก็บให้เรียบร้อยป้องกันการ โค่นล้ม
- 🗣 หลังปฏิบัติงานให้ดูแลพื้นที่บริเวณรอบที่ทำงานก่อนเลิกงานทุกครั้งและนำอุปกรณ์เครื่องมือเก็บเข้าที่ที่กำหนดไว้



3.73 ความปลอดภัยในการใช้เครื่อง เอ๊กซ์ลิฟต์ (X-lift)

กฏที่ต้องปฏิบัติ

- > ใช้เครื่องเอ๊กซ์ลิฟต์ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายแล้ว
- > ตรวจสอบสวิตซ์ อุปกรณ์ความปลอดภัยให้ทำงานได้ดีก่อนเริ่มเดินเครื่อง
- ยื่นให้ห่างจากแท่นเพลทฟอร์มเครื่องก่อนกดสวิตซ์
- 🗲 จัดวางวัตถุ ชิ้นงาน พาเลท รถใส่สี ให้อยู่ในกรอบที่กำหนดเท่านั้น
- 🗲 หลังจากเดินเครื่องแล้ว ห้ามทำการปรับแต่งใดๆ ในพื้นที่การทำงานของเอ๊กซ์ลิฟต์ อย่างเด็ดขาด
- 🗲 เมื่อต้องการซ่อมแซม หรือปรับแต่งต้องปิดสวิตซ์หรือใช้บล็อกนิรภัยต้องทำโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น
- ก่อนการซ่อมแซมต้องแน่ใจว่าได้แรงคันในระบบไฮดรอริคต้องเท่ากับ 0 Bar เท่านั้น
- 🗲 การติดตั้ง เคลื่อนย้าย ปรับแต่งต้องกระทำด้วยความปลอดภัยโดยช่างผู้ชำนาญแล้วเท่านั้น

ข้อแนะนำ


เมื่อต้องซ่อมแซมโดยอยู่ใต้เพลทฟอร์มลิฟต์ ต้องจัดหาเหล็กค้ำยันเพลทฟอร์มลิฟต์ตลอดระยะเวลาที่คำเนินการซ่อมแซม



บทที่ 4 การรายงานอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล

4.1 การรายงานอุบัติเหตุ / เหตุการณ์ต่างๆ

- เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ต้องรายงานให้ผู้บังกับบัญชาทราบ และต้องมีรายงานถึงแผนกความปลอดภัยทราบ
- อุบัติเหตุที่ถึงขั้นหยุคงาน และอุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุคงานแต่มีผู้ได้รับบาคเจ็บ และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล
- อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะ (ภายใน Site งานเท่านั้น)
- อุปกรณ์ / เครื่องมือได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ
- ไฟไหม้เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย การกระทำ / สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยของโครงการฯ ทราบทับที



4.2 การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน

ถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ท่านอาจจะเป็นผู้ช่วยให้ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ มีชีวิตรอด โดยวิธีการดังนี้ :

- ประเมินสถานการณ์ เช่น ยังมีลมหายใจอยู่หรือไม่ ใครเจ็บหนักที่สุด
- ตัดสินใจช่วยผู้ที่บาดเจ็บมากที่สุดก่อน
- ติดต่อขอรับการช่วยเหลือ
- หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ได้ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลมาแล้ว ให้ทำหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล สำหรับ กรณีคนเจ็บเลือดออกมาก หรือกรณีคนเจ็บกระดูกหัก หรือกรณีคนเจ็บหมดสติไม่รู้สึกตัวหรือกรณีบาดเจ็บภายใน หรือ กรณีเป็นลม หรือกรณีถูกสารพิษ หรือกรณีถูกไฟไหม้

4.2.1 ข้อแนะนำในการปฐมพยาบาล

- หากรู้สึกว่าป่วยจนไม่สามารถทำงานต่อไปได้ให้แจ้งหัวหน้างานทราบทันที
- ถ้าหากได้รับบาดเจ็บในการทำงานต้องแจ้งให้หัวหน้างานรู้ทันทีไม่ว่ามากหรือน้อย การปฐมพยาบาล จะทำได้เฉพาะรายที่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ส่วนที่บาดเจ็บมากควรให้แพทย์เป็นผู้ดูแลพึงระลึกไว้เสมอ ว่าในรายที่บาดเจ็บมากๆ การปฐมพยาบาลจะทำเพียงเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์ การช่วยเหลืออย่างฉับพลันทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุ อาจเป็นการช่วยชีวิตไว้ได้

4.2.2 วิธีการห้ามเลือด

- ใช้ผ้าสะอาดทับบนบาดแผล พับแผลให้แบ่นพอดี ทับลงบนผ้าที่กดทับแผลไว้
- ถ้าบาดแผลเกิดที่ปลายเท้า ปลายแขน หรือส่วนอื่นๆ ที่ต่ำ ควรทำการยกขึ้นให้อยู่ในระดับสูงกว่าโดยใช้หมอนรองหรือ วัสดอื่นๆ ก็ได้
- ถ้าคนเจ็บเกิดกระหายน้ำให้ดื่มได้แต่น้อย (ประมาณครึ่งแก้วต่อทุกๆ 30 นาที) และคนเจ็บจะต้องไม่เป็นผู้มีบาด แผลในช่องท้องหรือหน้าอกส่วนล่าง ห้ามมิให้คนเจ็บดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด
- นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยค่วน

4.2.3 การช่วยหายใจ

การช่วยหายใจให้ผู้ป่วยอย่างรีบค่วน ที่สำคัญต้องไม่ท้อถอย เพราะเคย มีรายงานว่าผู้ป่วยรอดชีวิตหลังจากการช่วย หายใจเป็นเวลาหลายชั่วโมง

4.2.3.1 วิธีการช่วยหายใจด้วยการผายปอด

- ให้ผู้ป่วยนอนคว่ำ หันศีรษะไปข้างใดข้างหนึ่ง ใช้มือข้างหนึ่งหนุนแก้มล้วงเอาของที่ติดค้างภายในปากและลำคอออก
- คุกเข่าลงทางด้านศีรษะของผู้ป่วย
- วางมือทั้งสองข้างโดยให้ปลายนิ้วหัวแม่มืออยู่ติดกันบนหลังผู้ป่วยบริเวณใต้ช่วงไหล่ลงมา
- กดลงไปช้าๆ ให้ข้อสอกเหยียดตรงแล้วลดแรงกดโดยการงอข้อสอกให้น้ำหนักอยู่ที่ข้อเท้า เลื่อนมือขึ้นไปตามแขนของ ผู้ป่วย
- จับที่แขนของผู้ป่วยตรงระหว่างข้อสอกและใหล่ คึงเข้าหาตัวจนรู้สึกตึง
- ปล่อยแขนแล้วกลับมากคที่หลังอีก ทำสลับอยู่เช่นนี้ประมาณ 10 20ครั้งต่อนาที
- ทำอย่าให้เสียจังหวะ ทำไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้ป่วยจะหายใจได้ดีขึ้นหรือจนกว่าจะแน่ใจว่าผู้ป่วยหายแล้ว
 อย่าทำแรงหรือเร็วเกินไป ควรให้ใครช่วยคลายเสื้อผ้าของผู้ป่วยในส่วนที่รัดแน่นมาก จัดหาผ้าห่มมากลุมให้

4.2.3.2 วิธีการช่วยหายใจโดยใช้ปาก

จัดให้ผู้ป่วยนอนหงาย

- เช็ดปากผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว หันศีรษะ ไปด้านข้าง ใช้นิ้วมือถ้วงเศษอาหารเสมหะ หรือของอื่นออกมา
- จับศีรษะผู้ป่วยให้หงายไปข้างหลัง คางยกเชิดขึ้น บีบขากรรไกรผู้ป่วยเพื่อไม่ให้ลิ้นกั้นทางเดินหายใจ ซึ่งในลักษณะนี้ สมจะผ่านเข้าออกสะดวก
- ประกบริมฝีปากเข้ากับปากของผู้ป่วยให้แน่น และเอานิ้วมือบีบจมูกผู้ป่วยไว้เพื่อกันอากาศรอดออกมา ถ้าผู้ป่วยเป็นเด็ก
 ใช้ปากประกบให้แน่นทั้งปากและจมูก (การเปาลมผ่านผ้าเช็ดหน้าที่ปากหรือจมูกของผู้ป่วยไว้ จะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร)

*** ในกรณีที่ปากของผู้ป่วยไม่สามารถอ้าได้หรือปากได้รับบาดเจ็บ ให้ประกบริมฝีปากเข้ากับจมูกของผู้ป่วย แล้วแนบแก้มกด ทับปากของผู้ป่วยไว้ให้สนิท ***

- เปาลมเข้าไปในปากหรือจมูกจนกระทั่งหน้าอกกระเพื่อมขึ้น (ลมจะผ่านเข้าไปได้แม้ผู้ป่วยจะกัดฟันแน่น)
- เอาปากออกแล้วฟังเสียงลมเคลื่อนใหว ถ้าไม่ได้ยินให้ตรวจสอบตำแหน่งของศีรษะและขากรรไกรอีกครั้ง ถ้ายังไม่ ได้ผลให้หันผู้ป่วยตะแคงข้างและตบที่หลังตรงช่วงระหว่างใหล่ เพื่อให้ของที่ติดคอหลุดออกแล้วเอามือล้วงเข้าไปใน ปากเอาของออกอีกครั้ง
- เป่าปากแบบเดิม และถอนปากเป็นระยะๆ สำหรับผู้ใหญ่ให้ทำประมาณ12 ครั้งต่อนาที ถ้าเป็นเด็กทำถี่ขึ้นประมาณ 20 ครั้งต่อนาทีให้ทำจนกว่าผู้ป่วยจะหายใจได้เอง

ห็อค

- เป็นอาการที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานของร่างกายทุกส่วนอ่อนกำลังลง โดยเฉพาะระบบการหมุนเวียนของเลือด ทำให้ เลือดไปเลี้ยงสมองน้อย ช็อคอาจะเกิดจากการบาดเจ็บได้ทุกรายไม่มากก็น้อย แต่ถ้าเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วก็อาจถึง ตาย ได้เหมือนกัน
- อาการ สิ่งที่สังเกตได้คือ หน้าซีด มีเหงื่อขึ้นทั้งตัว ชีพจรอ่อน คลื่นใส้หรืออาเจียน ในบางรายอาจหมดสติได้ และ ม่าบตากาจขยาย
- การแก้ไข ทำได้โดยให้ความอบอุ่น โดยใช้ผ้าห่มหรือเสื้อหนาๆ คลุม หน้าอกไว้ ให้ผู้ป่วยนอนราบศีรษะต่ำกว่าลำตัว โดยยกปลายเท้าขึ้นสูง ถ้าเป็นลมหมดสติต้องให้นอนคว่ำเสมอ ตรวจดูในปาก ใช้ช้อนหรือไม้กดลิ้นเพื่อให้หายใจ สะควก



หลัก 8 ประการที่ท่านควรจำเพื่อใช้ในการช่วยเหลือคนเจ็บบากอุบัติเหตุ มีดังนี้

- อย่าตื่นตกใจ
- ป้องกันผู้บาดเจ็บ อย่าให้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้น
- เมื่อพบว่าผู้ป่วยมีชีพจรอ่อน ให้ทำการช่วยหายใจ
- ผู้บาดเจ็บมีเลือดออก ให้ห้ามเลือด
- ถ้าอาการบาดเจ็บสาหัส อย่าเคลื่อนใหวผู้บาดเจ็บ นอกจากจำเป็นจริงๆ
- เรียกรถพยาบาลหรือนำส่งแพทย์โดยเร็วที่สุดและแจ้งรายละเอียดต่างๆ อย่างชัดเจน ถูกต้อง
- ป้องกันผู้บาดเจ็บจากสภาพสิ่งแวคล้อม เช่น ฝน อากาศหนาว หรือคนมุงดูทำให้อึดอัด ฯลฯ และให้ กำลังใจผู้บาดเจ็บอยู่ตลอดเวลา
- อย่าให้ผู้บาดเจ็บดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารทั้งสิ้น

<u>4.2.4 หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยในการหายใจ</u>

คนที่หมดสติ มักหายใจไม่ออกหรือหายใจติดขัด ฉะนั้นควรจะช่วยให้เขาหายใจได้สะดวก ขั้นแรก ควรจะผ่อน
กลานส่วนที่รัดตรึงต่างๆ บนตัวผู้ป่วย เช่น เข็มขัด ผ้าพันคอ เสื้อรัดๆ จากนั้นล้วงเอาฟันปลอม (ถ้ามี) หรือสิ่งต่างๆ ในปาก ออก
แล้วหงายศีรษะผู้ป่วยจนกระทั่งปากเผยอ วิธีนี้จะทำให้ลิ้นอยู่ในลักษณะแบบ ไม่อุดทางเดินหายใจ และถ้าสามารถเคลื่อนไหว
ผู้บาดเจ็บได้อย่างเสรี ก็ควรจัดให้ ผู้บาดเจ็บนอนในลักษณะดังภาพ ซึ่งวิธีนี้จะป้องกันไม่ให้ลิ้นอุดทางเดินอากาศ และ จำกัด
อากาศให้เดินตรงเข้าปอด นอกจากนี้ยังช่วยให้เลือดหรืออาเจียนไหลออกจากปากได้อย่างสะดวกด้วย ช่วยให้เกิดการหายใจที่
ปลอดโปร่ง และอาจช่วยให้ผู้ป่วยคืนสติได้

4.2.4.1 การเคลื่อนย้ายคนเจ็บ

- การเคลื่อนย้ายคนเจ็บออกจากที่เกิดเหตุ ควรพิจารณาให้การช่วยเหลือตามสภาพและอาการของคนเจ็บ เช่น
 อุ้ม แบก หาม พยุง ตามความเหมาะสม แล้วกระทำด้วยความระมัดระวัง
- เมื่อเคลื่อนย้ายคนเจ็บออกมาจากที่เกิดเหตุแล้ว ควรจะจัดให้คนเจ็บนอนคว่ำหน้า ซีกหนึ่งแนบชิคกับพื้น ยก เข่าข้างหนึ่งให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้และแขนข้างหนึ่งวางราบข้างลำตัว
- ในกรณีที่จำเป็นต้องทำการปฐมพยาบาล เช่น การห้ามเลือด คนเจ็บมีโลหิตใหลมาก อาจจะมีอันตรายถึงชีวิต ได้ และโดยมากพอคนเจ็บเสียเลือคมากๆ ก็อาจเกิดอาการช็อคได้ง่าย ฉะนั้นจึงควรห้ามเลือดโดยเร็ว
- ถ้าคนเจ็บไม่มีอาการกระดูกแตกหรือหัก ควรจับคนเจ็บนั่งหรือนอน โดยให้ส่วนแผลอยู่สูงกว่าหัวใจ แล้วใช้ ผ้าพันแผลหรือผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าพันคอมัดแผลของคนเจ็บให้แน่น ถ้าผ้าที่
- มัดชุ่มเลือดเกินไปก็อย่าได้แกะออกแต่ให้พันทับลงไปอีกชั้นหนึ่ง ส่วนแผลที่ไม่ใหญ่ และเลือดหยุดเอง ควรทำ ความสะอาดแผลแล้วพันผ้าไว้ด้วย ผ้าที่ชุ่มเลือดก็ควรเปลี่ยนใหม่
- การช่วยคนเจ็บที่กระดูกหัก แตก เดาะ หรือเคลื่อน หรือเส้นเอ็นขาด ต้องให้แพทย์ที่เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ความ ช่วยเหลือเท่านั้น ห้ามมีการเคลื่อนย้ายคนเจ็บ เพราะการช่วยเหลือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์จะมีแต่ผลร้าย แต่ถ้าขา แพลง แขนขัด หรือข้อเท้าพลิก ควรช่วยด้วยการพันผ้าไว้ให้แน่น เพื่อป้องกันการบวมมากขึ้น หรืออาจจะทำ เฝือกชั่วคราวก็ได้ โดยจำไว้ว่าอย่าได้พยายามดึงขาหรือแขนที่ขัดของผู้ป่วยเป็นอันขาด
- คนเจ็บที่มีอาการช็อกเป็นลม ควรให้คมยาคม และจับนอนหงายแต่ที่สำคัญต้องคอยดูให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งๆ
- 🗨 ผู้ที่ถูกไฟลวก ห้ามให้คนเจ็บถูกน้ำเป็นอันขาด และริบส่งให้แพทย์เป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือเท่านั้น



บทที่ 5 ความปลอดภัยในการทำงานสารเคมี

5.1 SAFETY DATA SHEETS (SDS) คืออะใร

คือรายชื่อของส่วนประกอบที่มีอยู่ในสารเคมี ซึ่งอธิบายคุณลักษณะบางอย่างของสารเคมี หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ท่านจะ สามารถค้นหาข้อมูลได้ว่าควรคำเนินการอย่างไร

SDS จะให้ข้อมูลของสารเคมีนั้นๆ อย่างละเอียด ได้แก่

- ชื่อสารเคมือะไร
- ผู้ผลิต, ผู้จำหน่าย
- มีอันตรายต่อมนุษย์อย่างไร
- จะได้รับอันตรายอย่างไร เมื่อใช้หรือสัมผัส
- วิธีทำงานที่ปลอดภัยกับสารเคมี
- วิธีป้องกัน ขณะทำงานกับสารเคมี
- เมื่อสัมผัสกับสารเคมีแล้วจะทำอย่างไร
- เมื่อสารเคมี รั่ว ไหลออก จะทำอย่างไร

5.2 SDS มีข้อมูลอะไรบ้าง

ใน SDS ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

- ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิตและหรือจำหน่าย (Identification of the substance/preparation and of the Company/undertake)
- ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย (Hazards Identification)
- ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients)
- มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)
- มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)
- มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วใหลของสารโดยอุบัติเหตุ (Accidental Release Measures)
- ข้อปฏิบัติในการใช้และการเก็บรักษา (Handling and Storage)
- การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันภัยส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)
- คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ (Physical and Chemical Properties)
- ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)
- ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)
- ข้อมูลเชิงนิเวศน์ (Ecological Information)
- มาตรการการกำจัด (Disposal Considerations)
- ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (Transport Information)
- ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory Information)
- ข้อมูลอื่น (Other Information)

ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

• จะประกอบด้วยชื่อทางการค้า การใช้ประโยชน์ ปริมาณสูงสุดที่ครอบครองผู้ผลิต / ผู้นำเข้า ที่อยู่และหมายเลข โทรศัพท์ฉุกเฉิน

องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

บ่งบอกผู้ใช้ให้ทราบถึงสารประกอบที่จะเป็นพิษต่อผู้ใช้จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่สารนั้นผสมอยู่ / ปริมาณความ
เข้มข้นของสารที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถที่จะทำงานภายใต้ความเข้มข้นที่ระดับนั้นๆ โดยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

• ส่วนนี้จะบ่งถึงลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของสาร ซึ่งจะอธิบายถึงลักษณะสีและกลิ่น, จุดเดือด,จุด หลอมเหลว,ความคันไอ,คุณสมบัติในการละลายน้ำความเป็นกรด - ค่าง เป็นต้น

ข้อมูลด้านฮัคคีภัยและการระเบิด

• ผู้ปฏิบัติงานจะได้ทราบถึงคุณสมบัติด้านความไวไฟของสาร จุควาบไฟอุณหภูมิที่สารสามารถติดไฟได้เอง, ระดับความเข้มข้นต่ำสุด / สูงสุดในการติดไฟ สารที่ใช้ในการคับเพลิง ข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาเคมีบ่งบอกให้ ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงสภาพ หรือตัวกระตุ้นอื่นๆ ที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นรวมถึงสาร หรือสภาพที่จะต้อง หลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดการระเบิด, การลุกไหม้ หรือการสลายตัวให้ก๊าซ และไอสารที่เป็นพิษ ตลอดจน วิธีการจัดเก็บที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ

บอกให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ เมื่อสัมผัสกับสารทั้งอันตรายเฉียบพลัน และอันตราย เรื้อรัง วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ค่ามาตรฐาน ความปลอดภัย และข้อแนะนำในการรักษา

กระบวนการจัดการเมื่อสารรั่วหรือหก

ในส่วนนี้จะบอกให้ทราบถึงวิธีการจัดการเมื่อสารรั่ว หรือหก ข้อควรระวังต่างๆ และอุปกรณ์คุ้มครองความ
 ปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้อง อยู่ในบริเวณที่มีสารรั่วไหลนั้น

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนนี้จะแนะนำถึงอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม และจำเป็นต่อความปลอดภัย
 ของผู้ปฏิบัติงานตามความจำเป็นของงานนั้นๆ

<u>ข้อแนะนำอื่นๆ</u>

 ส่วนนี้จะบอกให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อต้องทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีนั้นๆ ข้อควรระวัง ด้านอัคคีภัย, ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยที่จะต้องติดในสถานที่มีการเก็บสารเคมี และข้อมูลด้าน สุขภาพ ต่างๆ

SDS จะใช้เมื่อไร

- มีสารเคมีตัวใหม่
- ทำงานกับสารเคมี
- ไม่แน่ใจในสารเคมีนั้น
- วิธีเก็บสารเคมีให้ปลอดภัย
- เมื่อสารเคมี รั่ว หก
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

บทที่ 6 มาตรฐานสีท่อในโรงานอุตสาหกรรมและสัญลักษณ์ความปลอดภัย

6.1 มาตรฐานสีท่อในโรงงานอุตสาหกรรม

	สีเขียว	ท่อน้ำสะอาค
	สีแคง	ท่อน้ำดับเพถิง
\sim	สีคำ	ท่อน้ำทิ้ง
	สีเงิน	ท่อไอน้ำ
	สีแสค	ท่อสายไฟ
	สีเหลือง	ท่อแก๊ส
	สีน้ำตาล*	ท่อน้ำมัน
	สีม่วง*	ท่อกรด / ท่อด่าง

^{*} ลักษณะสารแต่ละชนิดจะบ่งบอกด้วยสีที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะใช้ร่วมกับสีท่อมาตรฐาน *

6.2 สัญลักษณ์ความปลอดภัย

สี / ลักษณะ	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้งาน		
	เตือน / ระวังมีอันตราย	ระวังสารเคมีอันตราย ระวังไฟฟ้าแรงสูง ระวังอันตรายจากเครื่องจักร ระวังของมีคม		
	บังคับให้ต้องปฏิบัติ	บังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล เครื่องหมายบังคับ / แนะนำ		
	แสคงสภาวะปลอดภัย	ทางหนีไฟ, ทางออกฉุกเฉิน, โทรศัพท์ฉุกเฉิน, ห้องพยาบาล อ่างล้างตา/ฝึกบัวชำระฉุกเฉิน		
	หยุด / ห้าม	ห้ามถ่ายรูป, ห้ามทานอาหาร ห้ามสูบบุหรี่, ห้ามตรงไป, หยุด ตรวจ, จำกัดความเร็ว		

<u>เครื่องหมายเกี่ยวกับอัคคีภัย</u>









<u>เครื่องหมายห้ามชนิดต่างๆ</u>































<u>เครื่องหมายเตือนชนิดต่างๆ</u>

































<u>เครื่องหมายบังคับชนิดต่างๆ</u>



















ภาคผนวก





อุบัติภัยไม่ใช่เคราะห์กรรม เกิดจากการกระทำโดยประมาท คิดถึงความปลอดภัย ก่อนการทำงานทุกครั้ง

- > จิตใจที่วิตกกังวล ความเจ็บป่วย การนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับท่านได้
- การไม่ฝึกปฏิบัติตามกฎ และระเบียบในเรื่องความปลอดภัยอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวท่านและผู้อื่น
 การกระทำที่ไม่ปลอดภัย เป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทั้งปวง

ป้องกัน ดีกว่าการแก้ไข คิดก่อนทำ จำใส่ใจปลอดภัยไว้ก่อน



SM-F-014-01-05/01/60

🄪 แบบฟอร์มแจ้งกรณีบุคคลภายนอกเข้ามาทำงานในบริษัท 🕫 (Visitors sign in form)

ส่วนที่ 1 : ส่วนของบริษัท (Contact Parson In The Company Details)					
ชื่อผู้แจ้ง / Name	:	รทัสพนักงาน / Employee ID :			
ตำแหน่ง / Position	:	แผนก / Department :			
c (y y			·		



SM-F-035-00-25/03/57

ใบอนุญาตนำเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ของผู้รับเหมาเข้า-ออก

🔾 บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)

🔾 บริษัท โพลีเมอร์ ริท เอเชีย จำกัด

ส่วนที่ 1 : จากบริษัท :			ที่ตั้ง :					
โทรศัพท์	:	โทรสาร :	ารสาร : E-mail :					
	ผู้ขอนำของและอุปกรณ์เข้							
	เป็น 🔾 เจ้าของ 🔾 อ็	ในๆ (ระบุ)						
	ใช้ยานพาหนะประเภท :							
ส่วนที่ 4 :	นำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ	เข้าดังนี้						
ลำดับ	รายการ	จำนวน	นำเข้า	วันที่	นำออก	วันที่	ผู้นำออก	ผู้ตรวจสอบ
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
หมายเหตุ	: (ใบรายงานนี้เมื่อมีการคำ	าเนินงานเสร็จสิ้นแก	ล้วส่งคืนแผ	ู เนกความป	ลอคภัย)			
•								
					ลงชื่อ :		Ř	ุ ์ตรวจสอบ/รปภ.
					()	
						/	/	