## การใช้ตู้อบ (L15)

\*\*\* พนักงานที่ใช้ต้องได้รับการ Training จากหัวหน้างานระดับ Supervisor และผ่านการประเมินผล \*\*\*

## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 1. กด Switch On/Off เพื่อเปิดเครื่อง
- 2. ตั้งอุณหภูมิโดยกดปุ่ม Set แล้วรอให้ไฟกระพริบ โดยใช้ปุ่ม 🕡 หรือ 📤 ปรับจนถึงอุณหภูมิที่กำหนดแล้วกดปุ่ม Set อีกครั้ง ซึ่งการกำหนดอุณหภูมิขึ้นอยู่กับชนิดของพลาสติกที่ต้องการจะอบ
- 3. นำเม็ดพลาสติกหรือ Masterbatch ที่ต้องการจะอบใส่ถาดประมาณ 3/4 ของถาด และเกลี่ยเม็ดพลาสติกหรือ Masterbatch ให้กระกระจายสม่ำเสมอทั่วถาด
- 4. เมื่ออบเสร็จแล้ว ให้นำเม็ดพลาสติกหรือ Masterbatch ออกจากตู้อบ
- 5. กด Switch On/Off เพื่อปิดเครื่องเมื่อใช้งานเสร็จ

## มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย

- 1. จป.หัวหน้างานต้องทำการตรวจเช็คระบบ Safety ของเครื่องและมีการบันทึกการตรวจเช็คประจำวันอยู่เสมอ
- 2. อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
  - ควรสวมถุงมือป้องกันความร้อนทุกครั้งที่ใช้งาน
  - สวมรองเท้า Safety เพื่อป้องการสิ่งของตกหล่นใส่เท้า
  - ควรสวมผ้าปิดปากและจมูก เพื่อป้องกันควันหรือกลิ่นจากการอบ

## วิธีการบำรุงรักษา

- 1. ใช้ผ้าชุบน้ำมันก๊าดเซ็ดทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง
- 2. ห้ามนำสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมาใช้กับตู้อบโดยเด็ดขาด