WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน) เรื่อง		å	ขั้นตอนการล้างท่อเป่าสีขึ้น Siloและล้าง Silo		ผู้จัดการ			ผู้ควบคุมงาน SAFETY		ผู้จั		
		1291					DO NOT COPY					
หน่วยงาน	ผถิต	เลขที่เอกสาร	PD-W-067			อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		ตัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำ		เวม
เครื่องจักร	24TEK75-1,24TEK96-1	แก้ใขครั้งที่		00	 ✓ หมวกนิรภัย ✓ รองเท้านิรภัย ✓ ถุงมือนิรภัย ✓ ผ้าปัจมูก ✓ หน้ากากนิรภัย 			S = ความปลอดภัย (Safety) Q = คุณภาพ				
รหัส	24TEK75-1,24TEK96-1	วันที่บังกับใช้		26/05/2561			E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม					
	รูปภาพ			ขั้นตอนกา	รปฏิบัติงาน			มาตรการป้องกันและการแก้ไข		เวลาทำงาน (วิน คน เครื่อง		
			1.	รูปภาพประกอบ อุปกรณ์ความปลอดภัย(P	PE)ในขณ	เะปฏิบัติงาน		- อุปกรณ์ความปลอดภัยในการ	ปฏิบัติงานมีดังนี้	4		
		1.1						1.1 หมวกนิรภัย				
				S ควรสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย	ตามสภาพ	หน้างานทุกครั้ง	-	1.2 หน้ากากนิรภัย				
1.2		1.3		ในขณะปฏิบัติหน้าที่				1.3 ผ้าปิดจมูก				
AAA Sin star				Q สวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยตาม	มาตรฐานา์	ที่กำหนด		1.4 อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย				
				E พนักไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเกิด	พนักไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเกิดอันตรายต่อร่างกายของพนักงาน			1.5 เข็มขัดนิรภัย				
				ในขณะปฏิบัติงาน				1.6 ถุงมือนิรภัย				
	1.4							1.7 รองเท้านิรภัย				
10.8												
1.5		1.6										1
100	Redall	Product of Trustand										
-		Lawrence L										
- 10		15										
		DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN										
	₩	1.7										
7	THE RESERVE OF THE PERSON OF T											

WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน) เรื่อง		ขั้นตอนการถ้างท่อเป่าสีขึ้น Siloและถ้าง Silo			ผู้จัดกา	5	ผู้ควบคุมงาน SAFETY			ı			
WOR	KINDIKOCITON («BIII» Ballanvik)			SHO SHITTSHITTING SHOULD HAVE				DO NOT COPY					
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร	PD-W-067			อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงาา		รวม	
เครื่องจักร	24TEK75-1,24TEK96-1	แก้ไขครั้งที่		00		✓ หมวกนิรภัย✓ รองเท้านิรภัย✓ ถุงมือนิรภัย✓ เข็มขัดนิรภัย		S = ความปลอดภัย (Safety) Q = คุณภาพ					
รหัส	24TEK75-1,24TEK96-1	วันที่บังคับใช้		26/05/2561	🗹 ผ้าปิจมูก 🗹 หน้ากากนิรภัย			E = ผลของการไม่ปฏิบัติดาม			เวลาทำงาน (วิ		
รูปภาพ			ลำดับ	ขั้นตอนกา	เรปฏิบั	บัติ งาน		มาตรการป้องกันเ		เวล คน	เครื่อง		
jil .	2.1	2.2		รูปภาพประกอบวิธีการถอดจุดต่างๆในกร	ะบวเ	นการทำความสะอาด	PSILO	-ให้ใช้ประแจเบอร์27เท่านั้นหลีก		4			
				และท่อเป่าสีจำแนกดังนี้				-พนักงานที่ขึ้นที่สูงต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อม					
	- 1	1 20		- ใช้ประแจเบอร์27 ใบน๊อตข้อต่อท่อ (ตาม	เรูปที่ว	2.1ແຄະ2.2)		ในการปฏิบัติงาน					
		Mus		- ใช้หกเหลี่ยมเบอร์8ไขน๊อตข้อต่อท่อ (ตา	ามรูป	ที่2.3)	-นั่งร้านควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน						
				- คลายน๊อตยึดฝาครอบSILOออก (ตามรูปที่2.4)				-น๊อตที่ใขออกมาแล้วควรเก็บให้เป็นระเบียบ					
			- คันฝาครอบSILOออกตามรูป(ตามรูปที่2.5)										
3		- นำปลอกสวมกันเม็คสีออกตามรูป(ตามรูปที่2.6)											
To a													
	23	2.4											
				S พนักงานขึ้นที่สูงควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเข็มขัดนิรภัย และควรอยู่-									
				-สภาพร่างกายที่พร้อมจะทำงาน				_					
				Q ใช้ประแจเครื่องมือตามที่กำหนด			_						
AN			E พนักตกจากที่สูงเนื่องจากไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์เข็มขัดนิรภัย ทำให้ตก- ลงสู่พื้นพนักงานได้รับบาดเจ็บ										
	25	2.6						_					
	2.3												
				Page 2	? of 4								

WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน) เรื่อง		ข้	นตอนการล้างท่อเป่าสีขึ้น Siloและล้าง Silo	ผู้จัดการ		ผู้ควบคุมงาน SAFETY					
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร		PD-W-067	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		ตัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงาง		รวม
เครื่องจักร	24TEK75-1,24TEK96-1	แก้ไขครั้งที่		00	 ✓ หมวกนิรภัย ✓ รองเท้านิรภัย ✓ ถูงมือนิรภัย ✓ เข็มพัดนิรภัย 		S = ความปลอดภัย (Safety) Q = คุณภาพ				
รหัส	24TEK75-1,24TEK96-1 รูปภาพ	วันที่บังคับใช้	ลำดับ	26/05/2561 ขั้นตอนก [.]	ผ้าปัจมูกหน้ากากนิรภัยรปฏิบัติงาน		E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและการแก้ไข		เวล คน	าทำงาน (วิเ เครื่อง	
3.1 3.1 3.2		3	ชั้นตอนการปฏิบัติงาน <mark>รูปภาพประกอบวิธีการทำความสะอาดท่อเป่าสี ถังSILOและหัวชั่งน้ำหนัก จำแนกดังนี้</mark> - นำท่อเป่าสีวางบนขาตั้งแล้วใช้เชือกมัดท่อหัว ท้ายให้แน่นจึงใช้เครื่องขัด- กระบอกขัดทำความสะอาด (ตามรูปที่ 3.1) - ใช้เสษผ้าสะอาดผูกติดกับด้ามไม้ใผ่ทำความสะอาดถังSILO (ตามรูปที่3.2) - ทำความสะอาดหัวช่าง(ตามรูปที่3.3) S พนักงานใช้เครื่องขัดกระบอกการสวมใส่อุปกรณ์ให้ครบตามที่กำหนด Q การทำความสะอาดท่อเป่าสีและถังSILO ช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งปนเปื้อน- -ปะปนไปกับสินค้า E พนักงานใช้เครื่องขัดกระบอก ขัดทำความสะอาดท่อไม่ได้สวมใส่หน้า- -กากนิรภัยเสษลวดของแปรงขัดกระเด็นเข้าตาพนักงานได้รับบาดเจ็บ			-เลือกขนาดของแปรงขัดตามที่กำหนด -การขัดทำความสะอาดท่อต้องมีพนักงานควบคุมเครื่องขัด สกรูตลอดเวลาการขัดสกรู -ตรวจสอบต้องล็อคขาตั้งไม่ให้เคลื่อนไหว ขณะทำการขัดท่อ -ตรวจสอบพนักงานที่ขึ้นที่สูงต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อม -ตรวจสอบนั่งร้านต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน		4 2			
		3.3		Page 3							

WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน) เรื่อง		ขั้นตอนการล้างท่อเป่าสีขึ้น Siloและล้าง Silo		ผู้จัดการ			ผู้ควบคุมงาน SAFETY		ผู้จัดทำ			
WOK	K INSTRUCTION (aminanglusinis)	8304	01	ON ONLY OF THE ONL				DO NOT COPY				
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร	PD-W-067			อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		ตัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำ		รวม
เครื่องจักร	24TEK75-1,24TEK96-1	แก้ไขครั้งที่	00			 ✓ หมวกนิรภัย ✓ รองเท้านิรภัย ✓ เข็มขัดนิรภัย ✓ เข็มขัดนิรภัย 		S = ความปลอดภัย (Safety) Q = คุณภาพ				
รหัส	24TEK75-1,24TEK96-1	วันที่บังคับใช้		26/05/2561	V	์ ผ้าปิจมูก	หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม				
รูปภาพ			ลำดับ	ขั้นตอนกา	มาตรการป้องกันและการแก้ไข			เว ลาทำงาน (วิง คน เครื่อง				
-	4.1	4.2	4	รูปภาพประกอบวิธีการประกอบจุดต่างๆห	ลังกร	ะบวนการทำความ	เสะอาคSILO	-ให้ใช้ประแจเบอร์27เท่านั้นหลีกเลื่	ยงการใช้ประแจเลื่อน	4		
d				และท่อเป่าสีจำแนกดังนี้				-พนักงานที่ขึ้นที่สูงต้องมีสภาพร่าง	เกายที่พร้อม			
		100		- ใช้ประแจเบอร์27 ใบน๊อตข้อต่อท่อจุดที่4	1.1 จุดที่4.2 (ตามรูป)			ในการปฏิบัติงาน				
- 7	Manage Elle	THE PARTY OF THE P		- ใช้หกเหลี่ยมเบอร์ 8 ใงน๊อตข้อต่อท่อ (ตามรูปจุดที่4.3)				-นั่งร้านควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน				
				- นำปลอกกันเม็คสีมาสวมด้านบนของถังS	SILO(ตามรูปจุดที่4.4)		-ตรวจสอบความสะอาคอีกครั้งก่อน	มทำการปิดฝาครอบSILO			
				-ปิดฝากรอบSILOตามถูกศร(ตามรูปจุดที่4				-ขึ้นอุปกรณ์ชำรุดให้แจ้งหัวหน้ารับทราบ	บเพื่อจะได้ทำการเบิกมาเปลี่ยน			
			- ไขน๊อตชึดฝาครอบSILOเข้า (ตามรูปจุดที่4.6)									
	4.3		S พนักงานขึ้นที่สูงควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเข็มขัดนิรภัย และควรอยู่-									
				-สภาพร่างกายที่พร้อมจะทำงาน								
				Q หลังจากประกอบเสร็จควรตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง								
				E พนักตกจากที่สูงเนื่องจากไม่ได้สวร	มใส่อุ	ปกรณ์เข็มขัดนิรภั	ัย ทำให้ตก-					
				ลงสู่พื้นพนักงานได้รับบาดเจ็บ								
1		10)										
		10 m										
	4.5	46										
	13	4.0										
	THE THE RESERVE THE PARTY OF TH											
		-										
				Page 4	of 4							