การควบคุมปฏิบัติงานผู้รับเหมา (Contractor) /

ผู้ให้บริการ (Out source)ภายนอก

รหัสเอกสาร	:	SM-P-005			
วันที่เริ่มใช้	:	15/09/63			
ครั้งที่แก้ไข	:	03			
	:				
หน้าที่		1	/	11	

สารบัญ



รายละเอียด	หน้า
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)	2
2. ขอบเขต (Scope)	2-3
3. คำจำกัดความ (Definition)	3
4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Reference)	4
5. ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)	5-10
6. ประวัติการแก้ไข (History Record)	11

การควบคุมปฏิบัติงานผู้รับเหมา (Contractor) /

ผู้ให้บริการ (Out source)ภายนอก

รหัสเอกสาร	:	SM-P-005			
วันที่เริ่มใช้	:	15/09/63			
ครั้งที่แก้ไข	:	03			
	:				
หน้าที่		2	/	11	

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)

- 1.1 เพื่อป้องกันพนักงานของบริษัท สาลี่คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) และผู้รับเหมา/ผู้ให้บริการ ไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ และ ป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินของบริษัทฯ
- 1.2 เพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของการทำงานในลักษณะต่างๆ ที่ไม่ใช่การปฏิบัติงานประจำของพื้นที่นั้นๆ
- 1.3 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของงานอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน
- 1.4 เพื่อกำหนดลักษณะของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบลักษณะงาน พื้นที่ทำงาน และการป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล รวมทั้งการป้องกันการเกิดอัคคีภัย
- 1.5 เพื่อจัดให้มีการควบคุมและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมและ ตามที่ กฎหมายในการทำงานของระบบคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กำหนดไว้
- 1.6 เพื่อควบคุมการปฏิบัติและการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเจ้าของพื้นที่ให้มีความถูกต้อง และปลอดภัย

2. ขอบเขต (Scope)

ควบคุมการคำเนินงานของผู้รับเหมาชั้นต้น / ผู้รับเหมาช่วง / ผู้ให้บริการที่เข้ามาปฏิบัติงาน ณ จุดที่มีความเสี่ยงในพื้นที่โรงงาน ของบมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ บจก.โพลีเมอร์ริท เอเชีย และ บจก.คอมโพสิท เอเชีย

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบอนุญาตทำงาน

ผู้ขออนุญาต พนักงานบริษัทฯ. หรือผู้รับเหมาที่จะเข้าทำงานในเขตปฏิบัติการ

ผู้อนุญาต ผจก.แผนก, หัวหน้าส่วน ที่รับผิดชอบในพื้นที่ปฏิบัติงาน ที่รับผิดชอบเครื่องจักรอุปกรณ์หรือ

กิจกรรมนั้นๆ

ผู้ตรวจสอบ ตัวผู้อนุญาตเองหรือ พนักงานบริษัทฯ ซึ่งผู้อนุญาตมอบหมายให้ทำการตรวจสอบความปลอดภัย

ก่อน/หลังและในระหว่างการทำงานผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ขออนุญาตเองและ/หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากผู้ขออนุญาตให้เข้าไปทำงานหรืออยู่ใน

บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

สำหรับใบตรวจสอบสภาพรถยนต์ และสภาพอูปกรณ์

ผู้ตรวจสอบ พนักงานรปภ ประจำพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความรู้ตามชนิดของอุปกรณ์ที่จะต้องตรวจสอบ โดย

ผ่านการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

การควบคุมปฏิบัติงานผู้รับเหมา (Contractor) /

ผู้ให้บริการ (Out source)ภายนอก

รหัสเอกสาร	:	SM-	P-00)5
วันที่เริ่มใช้	:	15/0	9/63	
ครั้งที่แก้ไข	:	03		
	:			
หน้าที่		3	/	11

สำหรับการตรวจแอลกอฮอล์

ผู้ตรวจสอบ

พนักงานรปภ ประจำพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความรู้ตามชนิดของอุปกรณ์ที่จะต้องตรวจสอบ โคยผ่าน การแนะนำให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพหรือ

หัวหน้างานฝ่ายจัดส่งรับผิดชอบในการตรวจแอลกอฮอล์ผู้ให้บริการรถขนส่งที่เข้ารับสินค้าของ บริษัท

ผู้อบรมให้ความรู้ ผู้รับเหมา (Contractor)ก่อนการปฏิบัติงานมีดังนี้

จป.วิชาชีพ ดำเนินการอบรมในวันทำงานปกติ

คณะกรรมการคปอ ผู้มีความรู้ที่ผ่านการแนะนำจาก จป.ว คำเนินการแทน กรณีจป.วิชาชีพ ติด

ภารกิจ

ผู้อนุญาต ผจก. หัวหน้าส่วน ดำเนินการแทน กรณีจป.วิชาชีพ ติดภาระกิจหรือในงานที่ไม่ต้อง

ขอ work permit

3. คำจำกัดความ (Definition)

Safety Work Permit ใบอนุญาตปฏิบัติงานพิเศษที่ไม่ใช่การปฏิบัติงานปกติหรือตรวจพื้นที่หรืองานตรวจสอบอุปกรณ์

ขั้นพื้นฐานโดยลักษณะงานนั้นอาจเกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สิน

Hot Work ลักษณะงานที่มีการใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ , ความร้อนที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

Cold Work ลักษณะงานธรรมคาที่ไม่มีการใช้ความร้อน หรือ อุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ

Confined Space การทำงานในที่มืออกซิเจนน้อยกว่าปกติ (โดยปกติในบรรยากาศทั่วไปจะมืออกซิเจนอยู่ในอากาศ

ประมาณ 19.5 – 23.5 %) หรือการทำงานในพื้นที่คับแคบ อับชื้น

ผู้จัดการ/ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ควบคุมคูแล และรับผิดชอบในการ ทำงานตามใบแจ้งงาน

หรืองานโครงการที่บริษัทฯได้อนุมัติให้ดำเนินงาน

ผู้รับเหมา(Contractor) หมายถึง บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ แต่เป็นบริษัท หรือ บุคคล ที่รับจ้างเข้ามา

ทำงานอย่างใด<mark>อย่างหนึ่งภายใต้สัญญาจ้างในระยะเวลาหนึ่ง</mark> เช่น, ผู้รับเหมาขนส่ง , ผู้รับเหมาขาย

อาหาร, พนักงานรักษาความปลอดภัย, โครงการก่อสร้าง อื่นๆ

ผู้ให้บริการ (Out source) หมายถึง บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯที่รับจ้างเข้ามาทำงานที่ไม่มีในสัญญาจ้าง เช่น ผู้

ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ผู้ส่งสินค้า งานซ่อมแซมทั่วไป และอื่นๆ

แผนก SD หมายถึง แผนกนวัตกรรม และความยั่งยืน

การควบคุมปฏิบัติงานผู้รับเหมา (Contractor) /

ผู้ให้บริการ (Out source)ภายนอก

รหัสเอกสาร	:	SM-P-005			
วันที่เริ่มใช้	:	15/0)9/63		
ครั้งที่แก้ไข	:	03			
	:				
หน้าที่		4	/	11	

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Reference)

บันทึกคุณภาพ	รหัส	ผู้รับผิดชอบ	ดัชนีในการ	ระยะเวลาจัดเก็บ
	เอกสาร		จัดเก็บ	
4.1 คู่มือความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา	SM-P-005	Safety	ตามรหัสเอกสาร	ตลอดอายุการใช้งาน
4.2 คู่มือความปลอดภัยบริษัทสาลี่คัลเล่อร์จำกัด (มหาชน)	SM-S-001	Safety	ตามรหัสเอกสาร	ตลอดอายุการใช้งาน
4.3.การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย	SM-F-001	ทุก	ตามรหัสเอกสาร	ตลอดอายุการใช้งาน
	SM-F-001	หน่วยงาน		
4.4 แบบฟอร์มแจ้งกรณีบุคคลภายนอกเข้ามาทำงานในบริษัทฯ	SM-F-014	Safety	ตามวัน/เดือน/ปี	3 ปี
4.5 อนุญาตทำงานเสี่ยงอันตราย (WORK PERMIT FROM)	SM-F-015	Safety	ตามวัน/เคือน/ปี	3 ปี
4.6 แบบขออนุญาตสำหรับการปฏิบัติงานที่มีประกายไฟ เช่น งาน	GM E 022	9.64	ตามวัน/เดือน/ปี	3 ปี
ตัด งานเจียร งานหลอม งานบัดกรี	SM-F-023	Safety		
4.7 แบบขออนุญาตสำหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้านและการ	SM-F-024	Safety	ตามวัน/เคือน/ปี	3 ปี
ทำงานบนที่สูง	SWI-F-024	Salety		
4.8 แบบขออนุญาตสำหรับงานตอกเสาเข็มและงานขุดเจาะ	SM-F-025	Safety	ตามวัน/เคือน/ปี	3 ปี
4.9 แบบขออนุญาตสำหรับการปฏิบัติงานทั่วไป เช่น งานทาสี ก่อ	SM-F-026	C - F-4	ตามวัน/เคือน/ปี	3 ปี
อิฐ ฉาบปูน งานติดตั้ง ซ่อมบำรุง งานที่ไม่มีประกายไฟ	SWI-F-020	Safety		
4.10 แบบขออนุญาตทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า	SM-F-027	Safety	ตามวัน/เคือน/ปี	3 ปี
4.11 แบบขออนุญาตสำหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลังคา บน	GM F 020	0.64	ตามวัน/เดือน/ปี	3 ปี
หลังกา	SM-F-028	Safety		
4.12 ใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ	SM-F-0-30	Safety	ตามวัน/เดือน/ปี	3 ปี
4.13ข้อตกลงเกี่ยวกับชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวคล้อมใน	SM E 024	9.64	ตามวัน/เดือน/ปี	3 ปี
การทำงานสาหรับผู้เข้ามาติดต่อจากภายนอก	SM-F-034	Safety		
4.14 ใบอนุญาตนำเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ของผู้รับเหมาเข้า-ออก	SM-F-035	รปก/Safety	ตามวัน/เดือน/ปี	3 ปี

การควบคุมปฏิบัติงานผู้รับเหมา (Contractor) / ผู้ให้บริการ (Out source)ภายนอก

รหัสเอกสาร	:	SM-P-005			
วันที่เริ่มใช้	:	15/09/63			
ครั้งที่แก้ไข	:	03			
	:				
หน้าที่		5	/	11	

5. ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)

- 5.1. ผู้รับเหมา(Contractor)/ หรือผู้ให้บริการ(Outsource)ติดต่อพนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ)แจ้งวัตถุประสงค์ การเข้าพื้นที่บริษัทพร้อมรับใบผ่านจาก รปภ เมื่อออกจากบริษัทต้องคืนใบผ่านพร้อมลายเซ็นผู้อนุญาตคืน รปภ
- 5.2. พนักงานรักษาความปลอดภัยคำเนินการออกใบผ่านเข้า-ออกให้กับผู้รับเหมา(Contractor)/ หรือผู้ให้บริการ (Outsource) ตรวจสอบการนำสิ่งของ / เครื่องมือที่นำเข้าในพื้นที่บริษัทฯถ้ามีเครื่องมือที่นำเข้ามาใช้งานในพื้นที่ พร้อมบันทึกลงในเอกสารใบอนุญาตนำเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ของผู้รับเหมาเข้า-ออก (SM-F-035) ไว้ตรวจสอบ เมื่อผู้รับเหมาออกนอกพื้นที่บริษัทฯ เมื่อ ตรวจสอบเสร็จสิ้นส่งคืนแผนกความปลอดภัย)
- 5.3. จป.วิชาชีพกำหนดใบอนุญาตการอบรมผู้รับเหมา(Contractor)มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่อบรม
- 5.4. กำหนดงานที่มีความเสี่ยงการเกิดอันตรายต้องขอ work permit และบันทึกเอกสารอนุญาตทำงานเสี่ยงอันตราย (SM-F-015) กำหนดงานที่มีความเสี่ยง 6 ชนิดตามกิจกรรมทำงาน และงานให้บริการ (Out source)เข้ามาทำงานใน พื้นที่บริษัทฯเป็นครั้งที่ควรทราบ ไม่ต้องขอ Work Permitในการทำงานดังนี้

Non Operating Routine ต้องขอ work permit มี 6 ชนิด บันทึกเอกสารอนุญาตทำงานเสี่ยงอันตราย SM-F-015

การทำงานที่ทำให้เกิดประกายไฟรุนแรง เช่น งานเชื่อมด้วยไฟฟ้า, งานเชื่อม-ตัด ด้วยแก๊ส, งานเจียร เจียร งานหลอม งานบัดกรี SM-F-023) เครื่องมือตู้เชื่อม ต้องต่อสายกราวด์ เครื่องตัดด้วยแก๊สต้องมี Flash back เกจวัด สายส่งแก๊ส ต้องพร้อมใช้งาน

การทำงานบนที่สูง บันทึกเอกสารแบบตรวจสอบสำหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ นั่งร้านและการทำงานบนที่สูง (SM-F-024) ต้องมีอุปกรณ์กันตกจากที่สูง

การทำงานการขุดเจาะ บันทึกเอกสารแบบตรวจสอบสำหรับการปฏิบัติงานตอก เสาเข็มและงานขุดเจาะ (SM-F-025)

การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า บันทึกเอกสารแบบตรวจสอบสำหรับทำงานเกี่ยวกับ ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (SM-F-027)

การทำงานเกี่ยวกับหลังคา บันทึกเอกสารแบบตรวจสอบสำหรับกำปฏิบัติงาน เกี่ยวกับหลังคา บนหลังคา (SM-F-028)

Operating Routine ไม่ต้องขอ Work Permitงานที่ไม่มีความเสี่ยง อันตราย

บันทึกเอกสารแบบตรวจสอบสาหรับการปฏิบัติงานทั่วไป SM-F-026) เช่น

- งานทาสี ก่ออิฐ ฉาบปูน งานติดตั้ง ซ่อมบำรุง
 งานที่ไม่มีประกายไฟ
- งานซ่อมแซม / บริการทั่วไปที่ไม่เกิดอันตราย
 เช่น ซ่อมรถโฟล์คลิฟต์ ล้างทำความสะอาดแอร์
 - งานขนย้ายอุปกรณ์ด้วยแรงงาน, งานทำความสะอาด งานประกอบชั้นวางสินค้า อื่นๆ
- งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์
 ให้ความร้อนของเครื่องจักร
 - งานทาสี ต่างๆต้องมีภาชนะรองรับป้องกันการหก ลงพื้นลงพื้น

รหัสเอกสาร	:	SM-P-005			
วันที่เริ่มใช้	:	15/09/63			
ครั้งที่แก้ไข	:	03			
	:				
หน้าที่		6	/	11	

การทำงานในพื้นที่อับอากาศ บันทึกเอกสารใบอนุญาตให้ปฏิบัติงานในสถานที่อับ					
อากาศ (SM-F-030) เช่น การทำงานเข้าใน Vessel Drum, Tank,					
Sump บ่อที่ลึกมากกว่า 1.5 เมตร บ่อบำบัดน้ำเสีย					
งานเข้าพื้นที่อับอากาศ, พื้นที่ที่มี O2 อาจต่ำกว่า 19.5% หรือเกิน 23.5%					
ของปริมาตร โดยรวม, พื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวกอื่น ๆ และงานในห้องใน					
พื้นที่ที่มีสารเคมีฟุ้งกระจาย อื่นๆ					
 ผู้รับเหมา(Contractor) เข้าทำงานในพื้นที่บริษัทฯต้องเข้ารับการอบรมเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯก่อ เข้าพื้นที่จุดปฏิบัติงานพร้อมบันทึกเอกสารบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานสำหรับผู้เข้า มาติดต่อจากภายนอก (SM-F-034) และแบบฟอร์มแจ้งกรณีบุคคลภายนอกเข้ามาทำงานในบริษัทฯ (SM-F-014) 					
กำหนดใบอนุญาตการอบรมผู้รับเหมา(Contractor) มีอายุ 3 ปี นับจาก					
🗖 ผู้ให้บริการ (Out source)เข้ามาทำงานในพื้นที่บริษัทฯเป็นครั้งแรกผู้จั	ัดการแผนกที่ติดต่อ ชี้แจง กฎระเบียบข้อบังคับเรื่องความ				
ปลอดภัยที่ควรทราบ ไม่ต้องขอ Work Permitในการทำงาน					

- 5.7 เมื่อถึงกำหนดสิ้นสุดงาน แต่งานยังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้อนุญาตประเมินงานและกำหนด ระยะเวลาที่ยึดออกพร้อม บันทึกเอกสารที่ช่อง กรณีผู้รับเหมาขอขยายเวลาการปฏิบัติงาน(SM-F-015)เพื่อขออนุญาตขยายเวลาทำงาน
- 5.8 ในกรณีผู้รับเหมาที่มีการเพิ่มพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อที่ 5.6 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมแจ้งให้ผู้ควบคุม งานของบริษัทฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากปรากฏภายหลังว่าพนักงานของ ผู้รับเหมาไม่มีชื่อ หรือแจ้งชื่อไม่ตรงตามที่แจ้ง บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะห้ามเข้าทำงานภายในโรงงาน
- 5.9 การนำวัสคุก่อสร้างหรืออุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ออกไปนอกบริษัทฯจะต้องมีใบอนุญาตนำของออกนอกโรงงานที่ ได้รับอนุมัติอย่างถูกต้องแสดงเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริษัทฯ
- 5.10 ในกรณีที่ผู้รับเหมา Out source ที่มิใช่เข้ามาปฏิบัติงานในค้านก่อสร้าง / ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ผู้อนุญาต ต้อง ควบคุมการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่แผนกนั้นๆรับผิดชอบอยู่ไม่ว่าชั่วคราวหรือประจำ เช่น งานฉีดพ่นกำจัด ปลวก , งานรับเหมาขนส่งสินค้าของบริษัทฯ งานสอบเทียบเครื่องมือต่างๆเป็นต้น
 - 5.10.1 ผู้อนุญาตหรือผู้ควบคุม จัดส่งรายชื่อผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โรงงานให้แก่หัวหน้าส่วน ความปลอดภัย เพื่ออบรมกฎระเบียบ ข้อบังคับความปลอดภัยในพื้นที่โรงงาน , หัวข้อพึงปฏิบัติเมื่ออยู่ใน พื้นที่โรงงาน , หลักการปฏิบัติทำงานให้ปลอดภัย , แผนฉุกเฉินต่างๆ เป็นต้น
- 5.11 กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานผู้รับเหมา(Contractor) หรือผู้ให้บริการ Out source ขณะทำงานในพื้นที่ โรงงานต้องปฏิบัติดังนี้

รหัสเอกสาร	:	SM-P-005			
วันที่เริ่มใช้	:	15/09/63			
ครั้งที่แก้ไข	:	03			
	:				
หน้าที่		7	/	11	

- 5.11.1 การแต่งกายต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วไปด้านความปลอดภัยของบริษัทฯกรณีที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โรงงานต้องแต่งกายให้รัดกุมดังนี้ เสื้อมีแขนอย่างน้อยถึงโคนแขน กางเกงขายาว 4 ส่วน รองเท้าหุ้มส้นเข้า เขตโรงงาน หมวกนิรภัย กรณีรับ/ส่งหรือขึ้น-ลงสินค้า ที่จุดขึ้น ลงสินค้าที่แผนกคลังสินค้า ถ้ากรณีจำเป็น ขึ้นเหยียบบนสินค้า- วัตถุดิบ ต้องสวม ถุงรองรองเท้า ทุกครั้ง และยกเว้นการสวมหมวกนิรภัย
- 5.11.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ผู้รับเหมาต้องจัดหาและบังคับให้พนักงานที่อยู่ในความดูแลสวมใส่ ขณะปฏิบัติงานตามงานนั้นๆ เช่น หมวกนิรภัย เครื่องป้องกันตา หู มือ และเข็มขัดนิรภัย สำหรับการ ทำงานบนที่สูง รองเท้านิรภัย หรือรองเท้าหุ้มส้น อื่นๆ
- 5.11.3 กรณีทรัพย์สินของบริษัทฯเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้รับเหมา ที่ฝ่าฝืนหรือละเลยต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้ปลอดภัย ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายต่างๆที่เป็น สมบัติของบริษัทฯตามความเป็นจริงที่เกิดความเสียหายทั้งหมด
- 5.11.4 ในกรณีผู้รับเหมา เข้ามาปฏิบัติงานในด้านก่อสร้าง ให้ผู้รับเหมาต้องจัดทำรั้วหรือคอกกั้นล้อมรอบบริเวณ สถานที่ก่อสร้างและปิดป้าย "สถานที่ก่อสร้าง ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในบริเวณ" เพื่อแสดงสถานที่ ก่อสร้าง พร้อมค้ำยันให้มั่นคงแข็งแรง
- 5.11.5 ในพื้นที่ที่อาจมีอันตราย เช่น พื้นที่ราบเป็นช่อง , หลุม หรือบ่อ ผู้รับเหมาต้องจัดทำราวหรือคอกกั้นพร้อมมี ป้ายเตือนไม่ให้เกิดเหตุพลัดตก / หกล้ม และในบริเวณใดที่ผู้รับเหมามีการยกสิ่งของขึ้น - ลง จะต้องมีการ ล้อมกั้นไม่ให้ใครผ่านไปมาในเขตดังกล่าวพร้อมมีป้ายเตือนอันตราย
- 5.11.6 ผู้รับเหมา/พนักงาน ต้องดูแลรักษาความสะอาคบริเวณที่ทำงานและบริเวณที่รับผิดชอบปราศจากขยะมูลฝอย อันก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือเกิดอักคีภัย
- 5.11.7 การทำความสะอาคพื้นที่ทำงานหรือถนน" <mark>ไม่อนุญาต</mark>"ให้ใช้น้ำปะปาถ้างพื้นซึ่งทำให้สารเคมีบนพื้นผิวไหล ลงสู่คลองสาชารณะ
- 5.11.8 การจัดการขยะหรือของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาเป็นผู้ก่อกำเนิด ให้ดำเนินการ คัดแยกขยะอย่างชัดเจนตามที่บริษัทฯกำหนด เช่น ขยะทั่วไป(ทิ้งถังสีเขียว) ขยะรีไซเคิล(ทิ้งถังสีเหลือง) ขยะ อันตราย(ทิ้งถังสีแดง) และกระดาษ บริษัทฯอนุญาตให้นำขยะออกได้เฉพาะ ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล โดยจะต้องนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและไม่อนุญาตให้นำขยะปนเปื้อน ขยะอันตราย เช่น ภาชนะปนเปื้อนสีทา อาการออกนอกบริษัทฯ กำหนดให้นำไปทิ้งที่บ๊อกเก็บขยะปนเปื้อนของบริษัทฯเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

รหัสเอกสาร	:	SM-P-005			
วันที่เริ่มใช้	:	15/09/63			
ครั้งที่แก้ไข	:	03			
	:				
หน้าที่		8	/	11	


- 5.11.9 ผู้รับเหมาจะต้องควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับน้ำมัน , จาระบี , สารเคมี จะต้องไม่มีการรั่วไหลลงสู่ราง ระบายน้ำ และ พื้นดินของบริษัทฯ
- 5.11.10 ผู้รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ในการระงับอัคคี เช่น ถังดับเพลิง มาติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆในบริเวณที่ทำงานที่ มีการเชื่อม, หรือจุดที่ทำให้เกิดประกายไฟและต้องสอนวิธีการใช้ถังดับเพลิงให้พนักงานของตนที่ถูกต้อง หรือ อาจจะขอคำแนะนำได้จากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ
- 5.11.11 ผู้รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ในการปิดกั้นป้องกันประกายไฟหรือลูกไฟเพื่อป้องกันการเกิดอักคีภัย พร้อม กำหนด บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นยามระวังไฟ(Fire man) ตลอดเวลาที่ทำให้เกิดประกายไฟ
- 5.11.12 ไม่อนุญาตให้ผู้รับเหม เปิด, ปิด, ต่อเครื่องมือ, ท่อใดๆ เช่น ท่อน้ำ ท่อลม หรือท่อสตรีม นอกจากได้รับ อนุญาต จากผู้ควบคุมงานของบริษัทฯเสียก่อนจึงทำการต่ออุปกรณ์ได้
- 5.11.13 กรณีผู้รับเหมา Out source นำรถยนต์เข้าพื้นที่ภายในบริษัทต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถจาก รปภ หรือนำ
 เอกสารแสดงการตรวจสภาพรถล่าสุดให้ รปภ เพื่อบันทึกการตรวจสภาพรถ กรณีการสุ่มตรวจ ถ้าตรวจพบ
 มีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการปรับปรุงให้
 สอดคล้องต่อกฎระเบียบบริษัทฯ
- 5.11.14 กรณีนำรถยนต์วิ่งอยู่ในบริเวณบริษัทฯความเร็วไม่เกิน 20 ก.ม.ต่อชั่วโมง และต้องขับด้วยความระมัดระวัง การจอดรถจอดตามจุดที่บริษัทฯกำหนดให้เท่านั้น ในกรณีที่ส่งสิ่งของวัสดุ เมื่อนำของลงหมดแล้วให้รีบ ออกจากบริเวณนั้น ๆ ในทันทีและรีบนำรถยนต์ออกไปนอกโรงงานหรือนำไปจอดไว้เฉพาะที่อนุญาตให้ จอดเท่านั้น
- 5.11.15 ห้ามผู้รับเหมา, ยึด หรือดึงอุปกรณ์กับท่อทุกชนิด หรือ อุปกรณ์อื่นๆของโรงงานทั้งสิ้น ยกเว้นจะ ได้รับ อนุญาตจากผู้ควบคุมงานของบริษัทฯ
- 5.11.16 ระบบไฟฟ้ากำลังผู้รับเหมาที่ต้องการจะต่อกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้งานต่างๆในส่วนของบริเวณที่ทำงาน ต้อง ทำการติดต่อผู้ควบคุมงานของบริษัทฯซึ่งจะเป็นผู้ประสานงานในการคำเนินการเชื่อมต่อจุดจ่าย กระแสไฟฟ้าไปไว้ให้ผู้รับเหมาตามจุดต่างๆ
- 5.11.17 ห้ามนำกล้องถ่ายรูป หรือเครื่องบันทึกวิดิโอเข้าไปในเขตโรงงานโดยเด็จขาด ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากผู้มีอำนาจของบริษัทฯเท่านั้น
- 5.11.18 ห้ามมิให้ลูกจ้างของผู้รับเหมา สูบบุหรี่ภายในบริเวณบริษัทฯ เด็ดขาด ยกเว้นในพื้นที่ ที่บริษัทฯ กำหนดให้ เป็นเขตสูบบุหรี่เท่านั้น

รหัสเอกสาร	:	SM-P-005			
วันที่เริ่มใช้	:	15/09/63			
ครั้งที่แก้ไข	:	03			
	:				
หน้าที่		9	/	11	

- 5.11.19 ห้ามผู้รับเหมา เสพสิ่งมีนเมา หรือมีอาการมึนเมา หรือนำสิ่งมึนเมา หรือยาเสพติด เข้ามาในบริเวณ โรงงานโดยเด็ดขาด โดยจะสุ่มตรวจจากเจ้าหน้าที่ รปภ ถ้าตรวจพบมีสารในร่างกาย บริษัทฯขอสงวน สิทธิให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการปรับปรุงให้สอดกล้องต่อกฎระเบียบบริษัทฯ
- 5.11.20 ห้ามผู้รับเหมา ทำการวิ่งหยอกล้อ, ทะเลาะวิวาท และหรือส่งเสียงดังใด ๆ ในบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด
- 5.11.21 ห้ามผู้รับเหมา เล่นการพนัน หรือนำสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ เข้ามาในบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด
- 5.11.22 ห้ามมิให้ลูกจ้างของผู้รับเหมา พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิดหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ผิดกฎหมายเข้าในบริเวณ โรงงานโดยเด็ดขาด
- 5.11.23 ห้ามพนักงานผู้รับเหมา นำทรัพย์สินสิ่งหนึ่งสิ่งใดของบริษัทฯ ออกไปโดยเด็ดขาด ถึงแม้ว่าทรัพย์สินนั้น จะไม่มีค่าใดๆก็ตาม และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
- 5.11.24 เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพลิงใหม้ ผู้รับเหมา / ผู้ให้บริการ ต้องปฏิบัติตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินเพลิงใหม้ของ บริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ผู้รับเหมา / ผู้ให้บริการหยุดการปฏิบัติงานและไปรวมตัว กันที่จุดรวมพลของบริษัทฯ

การควบคุมปฏิบัติงานผู้รับเหมา (Contractor) / ผู้ให้บริการ (Out source)ภายนอก

5.12 การควบคุมผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการ ให้ดำเนินการตามแผนภูมิการคำเนินงาน(Operation Flow)



การควบคุมปฏิบัติงานผู้รับเหมา (Contractor) /

ผู้ให้บริการ (Out source)ภายนอก

รหัสเอกสาร	:	SM-	P-00)5
วันที่เริ่มใช้	:	15/0	9/63	i
ครั้งที่แก้ไข	:	03		
	:			
หน้าที่		11	/	11

6. ประวัติการแก้ไข (History Record)

ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ใข	รายละเอียด	
00	01/06/59	ยกร่างระเบียบใหม่	
01	24/10/59	เพิ่มรายละเอียคระเบียบปฏิบัติ ข้อที่ 5.5.1 และ 5.10.4	
02	29/09/60	-เพิ่มรายละเอียดวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1.4 -แก้ไขขอบเขต (Scope) ครอบคลุมบมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ ,บจก. โพลีเมอร์ริท เอเชีย และ บจก.คอมโพสิท เอเชีย	
03	15/09/63	ยกร่างเอกสารระเบียบปฏิบัติใหม่ให้ครอบคลุม ISO 45001	