- 1. โดยเริ่มทำความสะอาดจากที่สูงลงมาหาที่ต่ำตั้งแต่เพดานฝาผนังประตูหน้าต่างโต๊ะเครื่องชั่งและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตักวัตถุดิบต่างๆ จนถึงพื้นห้อง
  - 1.1 การทำความสะอาดเพดานควรใช้ไม้กวาดหยากใย่กวาดหยากใย่แมงมุมให้สะอาดประมาณสัปดาห์ละครั้งหรือทันที่พบเห็นรวมถึง ฝุ่นละอองควรใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด



- 1.2 ฝาผนังควรทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้งใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดลงเบาๆหรือถ้าสกปรกมาก เช่น เลอะคราบสีของวัตถุดิบ ให้ใช้ผ้าซุปน้ำบิดให้หมาดๆเช็ดให้สะอาด
- 1.3 ม่านPVCและหน้าต่างให้เช็ดฝุ่นด้วยผ้าแห้งแล้วจึงใช้ผ้าซุปน้ำบิดให้หมาดๆเช็ดหรือถ้าเป็นหน้าต่างที่เป็นกระจกควรใช้น้ำแล้วใช้ กระดาษหนังสือพิมพ์เช็ด
- 1.4 การทำความสะอาดโต๊ะและตู้เก็บอุปกรณ์เช่นหลังตู้ บนโต๊ะหรือชั้นวางอุปกรณ์ถ้าตู้โต๊ะหรือชั้นวางสกปรกมากอาจ ใช้ผ้าซุปน้ำมันก๊าดหมาดๆเช็ดทำความสะอาดหรือใช้ผ้าซุปน้ำหมาดๆเช็ดทำความสะอาด
- 1.5 ทำความสะอาคพื้นห้องโดยเริ่มจากการกวาดไปตามทิสทางลมเพื่อไม่ให้ฝุ่นย้อนกลับมากวาดใต้ตู้ใต้โต๊ะและตามชอกมุมต่างๆ เสร็จแล้วควรใช้เครื่องขัดพื้นขัดสิ่งสกปรกที่ติดเป็นคราบออกให้สะอาด(WH-W-011)
- 2. ทำความสะอาคอุปกรณ์ตักวัตถุดิบและเครื่องชั่ง
  - 2.1ทำความสะอาดเครื่องชั่งควรใช้ผ้าแห้งเช็ดให้เรียบร้อบ
  - 2.2ทำความสะอาคกรรไกรควรใช้ผ้าแห้งเช็คหรือทำความสะอาคน้ำถ้างเอาผ้าแห้งเช็คให้แห้งจัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อบ
  - 2.3พลั้วและขันที่ใช้ตักวัตถุดิบควรล้างด้วยน้ำให้สะอาดแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้งจัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย



2.4อุปกรณ์ต่างๆจัดเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีการตรวจนับอุปกรณ์หลังจัดเตรียมงานเสร็จทุกครั้ง

## ความถี่ในการทำความสะอาด

เพดานและฝาผนัง	สัปดาห์ละครั้ง
กระจกม่านPVCและคู้เก็บอุปกรณ์	สัปดาห์ละครั้ง
พลั้วขันและกรรไกร	ทุกครั้งหลังจากเตรียมงานเสร็จ
โต๊ะและพื้นห้อง	ทุกครั้งหลังจากเตรียมงานเสร็จ

\*หมายเหตุ\*ถ้าพบเห็นมีสิ่งใดผิดปกติหรืออุปกรณ์สูญหายให้รีบแจ้งหัวหน้างานทราบด่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไข