				WORK INSTRUC	TION (วิธีการเ	ปฏิบัติงาน)		ต้า	เฉใ	์ บับ
เรื่อง		วิธีการใช้ปืนลม		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)	ţī	เวลาทำงานรวม		
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-042		✓ หมวกนิรภัย✓ แว่นตา	รองเท้านิรภัยจุงมือผ้า	S = ความปลอดภัย(Safety)			
เครื่องจักร	ปืนเป่าลม	แก้ไขครั้งที่	01				Q = คุณภาพ		24 Hrs. / Day	
รหัส วันที่บังคับใช้			27/03/2566		🗹 ผ้าปิดจมูก 🗵 หน้ากากนิรภัย		E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม			
	รูปภาพ		ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			มาตรการป้องกันและการแก้ใข	เวลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน		
1.1	12			 ตรวจเช็กความปกติของสายลม 1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของจุดข้อต่อและ 1.2 ตรวจสอบความสมบูณ์ของปืนลม 1.3 เปิดลมเพื่อก้นหาจุดลมรั่ว S เปิดระบบลมด้วยความระมัดระ E หากลมรั่วสัมผัสผิวหนังอาจได้ 	วัง					
		3	2				 - ต้องมีป้ายชิ้บ่งหรือสัญลักษณ์ให้ระวังอันตราย 	1	-	-
A		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		S ควรเสียบข้อต่อสวมเร็วตัวเมียเข้ากับข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ด้วยความระมัคระวัง		ุ ้ค้วยความระมัคระวัง	- ต้องทำฉนวนหุ้มตัวแคมป์รัดสาย			
				E ชุดข้อต่อสวมเร็วบาดมือ หนีบม่	JÐ					

				WORK INSTRUC	TION (วิธีการร	ปฏิบัติงาน)					
เรื่อง			ີ່ ວີ	์ ชีการใช้ปืนลม	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม		
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร PD-W-042			✓ หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย(Safety)				
เครื่องจักร	ปืนเป่าลม	แก้ไขครั้งที่		01	🗹 แว่นตา	🗹 ถุงมือผ้า	Q = กุณภาพ	24 Hrs. / Day		Day	
รหัส		วันที่บังคับใช้		27/03/2566	🗹 ผ้าปิดจมูก	🗷 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการใม่ปฏิบัติตาม				
รูปภาพ			ลำดับ	ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			มาตรการป้องกันและการแก้ใข	เวลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน			
			3	เปิดวาล์วลม S เก็บสายเปาลมให้เรียบร้อยและระมัคระวังในการเปิด-ปิดวาล์วลม E สายเปาลมสะบัด-ฟาดอวัยวะต่างๆ กันโยกเปิด-ปิดวาล์วบาดมือ			- ตรวจสอบแคมป์รัคสายลมว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ - ต้องมีฉนวนหุ้มคันโยกเปิด-ปิดวาล์ว		-	-	
		กรณามาการการการการการการการการการการการการการ	4	กดสลักปืนลมเพื่อใช้งาน S สวมใส่แว่นตาทุกครั้งเมื่อมีการ E เศษวัสดุ สนิม วัตถุดิบหรือน้ำม่		เดเครื่องจักร	- ห้ามใช้ลมเป่าบริเวณใบหน้าโดยเด็ดขาด	1	-	-	