

DO NOT COPY

คำสั่งที่ HR 58/157

เรื่อง การแต่งกายของพนักงาน ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้รับเหมาที่เข้าในเขตโรงงาน และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ของกลุ่ม บริษัท ทีโอเอ

เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้รับเหมาที่เข้ามาในเขต โรงงาน ของกลุ่มบริษัท ทีโอเอ ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงงานและให้สอดคล้องกับ นโยบายด้านความปลอดภัย ทางบริษัทฯ จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ SF.001/2551 แล้วออกคำสั่งใหม่ดังนี้

- 1. พนักงานทุกคน ผู้มาติดต่อ หรือผู้รับเหมา ที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือติดต่องานในกลุ่ม บริษัท ที โอ เอ ต้อง ติดบัตรที่ทางบริษัทฯ ออกให้ในที่ ๆ มองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา และต้องแต่งกายสุภาพ โดยห้ามสวม กางเกงขาสั้น ห้ามสวมกระโปรง เสื้อแขนกุด รองเท้าแตะ เข้ามาในเขตโรงงานโดยเด็ดขาด
- 2. พนักงานทุกคน ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาขนส่ง ที่เข้าในเขตโรงงาน (บางนา, สำโรง หรือสายงานการผลิต เรซิน) ต้องสวมรองเท้าหัวเหล็กนิรภัย และต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาที่อยู่ในเขตโรงงาน (สวม หมวกนิรภัยเฉพาะสายงานการผลิต เรซิน,TDIC) หรือสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิด อื่นๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งปฏิบัติตามป้ายบังคับของแต่ละพื้นที่ การทำงานอย่างเคร่งครัด ยกเว้นในช่วงเวลาก่อนเข้างานและหลังเลิกงาน เท่านั้น
- 3. ห้ามผู้ไม่มีกิจเกี่ยวข้องใช้เขตโรงงานสายงานการผลิตเรซินเป็นเส้นทางสัญจร ยกเว้นกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉินเท่านั้น และหน่วยงานอื่นที่เข้าไปติดต่องานในเขตโรงงานสายงานการผลิตเรซิน ต้องสวมรองเท้า หัวเหล็กนิรภัย และต้องสวมหมวกนิรภัย ตลอดเวลาที่เข้าเขตโรงงานสายงานการผลิตเรซิน ทั้งนี้ เป็นไป ตามระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานของสายงานการผลิตเรซิน (ยกเว้นเฉพาะพื้นที่ สำนักงานและถนนด้านหน้าสำนักงานฝ่ายคลังพัสดุเท่านั้น)
- 4. พนักงานทุกคนที่มีสำนักงานอยู่ในเขตโรงงานต้องสวมรองเท้าหัวเหล็กนิรภัย และต้องสวมหมวกนิรภัย ตลอดเวลาที่อยู่ในเขตโรงงาน (สวมหมวกนิรภัยเฉพาะสายงานการผลิตเรซิน ,TDIC) ยกเว้นเข้า ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน

คำสั่งนี้ใช้บังคับกับ พนักงานทุกคน ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงาน ในกลุ่มบริษัท ทีโอเอ หากพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

นางจิราวรรณ กำจัด


(นายพงษ์เชิด จามีกรกุล) กรรมการผู้จัดการใหญ่

Les











DO NOT COPY

คำนิยามการแบ่งเขตพื้นที่การทำงาน

เขตสำนักงาน บริเวณดั้งแต่ป้อม รปภ.ประตู 1 ด้านหน้าเป็นต้นไปจนถึง แนวรั้วกั้นทางเข้าด้านอาคารผลิต หมายถึง

สีผง TOAPC

บริเวณตั้งแต่รั้วกั้นด้านอาคารผลิตสีผง TOAPC และหลังจากทางเข้าประตู 2, 3, 4 เป็นต้นไป เขตโรงงานบางนา หมายถึง


และบริเวณพื้นที่โรงงานที่มีการทำงานผลิต, ขนส่ง, จัดเก็บวัตถุดิบ หรือจัดเก็บสินค้า

เขตโรงงานสำโรง บริเวณตั้งแต่เส้นขาว-แดง ถนน RS1, RS2 และด้านหน้าอาคารเทคนิค เป็นต้นไป หมายถึง

เขตโรงงานสายงานการผลิตเรซิน หมายถึง บริเวณแนวทั้ง 2 ข้างของถนน RB 4 ตั้งแต่แยกเครื่องชั่ง จนถึง ถนนฝั่งป้อม 3 อาคารฝ่ายผลิต.

คลังวัตถุดิบ, Complex Yard , Tank Farm , Tent FG , อาคาร Utility

Lay Out การแบ่งเขตพื้นที่ TOA โรงงานบางนา



Lay Out การแบ่งเขตพื้นที่ TOA โรงงานสำโรง

