			W	ORK INSTRUCTION	(วิธีการปฏิบัติง	าน)	ต้นฉบับ				
เรื่อง ข้น			อนการถ้	กางท _{ี่} อดูดความชื้น	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม		
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร		PD-W-102	หมวกนิรภัย	รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย(Safety)				
เครื่องจักร	ท่อดูดความชื้น Dryer	แก้ไขครั้งที่	00		🗹 แว่นตา	🗹 ถุงมือผ้า	Q = คุณภาพ	1 Hrs. / Day		Day	
รหัส	23MX105-1,23MX105-2	วันที่บังคับใช้		14/08/2566	🗹 ผ้าปิดจมูก	🗷 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม				
รูปภาพ			ลำดับ ข ้นตอนการปฏิบัติงาน				มาตรการป้องกันและการแก้ไข	เวลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน			
	1.1	1.3		ร ต้องสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภั Q สวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย E พนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้อ ร่างกายของพนักงานในขณะป	าภัยตามสภาพงานทุกก ตามมาตรฐานที่กำหนด งกันอันตรายส่วนบุกกล	รั้งในขณะปฏิบัติงาน —	อุปกรณ์ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมีดังนี้ 1.1 หมวกนิรภัย 1.2 ผ้าปิดจมูกป้องกันฝุ่น 1.3 ถุงมือผ้า 1.4 รองเท้านิรภัย				

WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)												
เรื่อง ขั้นต			เงท่อดูดความชื้น	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม					
หน่วยงาน PRODUCTION	เลขที่เอกสาร		PD-W-102	🗹 หมวกนิรภัย 🗹 รองเท้านิรภัย		S = ความปลอดภัย(Safety)	1 Hrs. / Day					
เครื่องจักร ท่อดูดความชื้น Dryer	แก้ไขครั้งที่	00		🗹 แว่นตา	🗹 ถุงมือผ้า	Q = คุณภาพ			Day			
รหัส 23MX105-1,23MX105-2	วันที่บังคับใช้	14/08/2566		🗹 ผ้าปิดจมูก	🗷 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม						
รูปภาพ			ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรการป์			มาตรการป้องกันและการแก้ใข	เว ลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน					
2.2 2.3 2.3 2.3 2.5			ารถอดท่อดูดกวามชื้นจาก DRYER ใช้นั่งร้านเพื่อทำการถอด และ ห ถอดน็อตยึดท่อออก เบี่ยงท่อออกเพื่อที่จะทำกวามส ทำกวามสะอาดภายในท่อโดยก ประกอบท่อใส่นี้อตให้กรบตาม หำให้เครื่องดูดกวามชื้นจากDry พนักงานไม่ปฏิบัติตามระยะเวล ส่งผลเสียต่อกุณภาพสินค้า	ร้องลี้อกล้อทุกครั้งในกา ะอาด ารใช้อุปกรณ์ทำความส จำนวนที่ถอดออกมา เยตามที่กำหนด erทำงานมีประสิทธิภา	ารปฏิบัติงาน	ในการถอดและประกอบ 2.ใช้นั่งร้านในการขึ้นถอดประกอบเท่านั้น 3.ใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งในการปฏิบัติงาน 4.กวรเก็บนี่อตสกรูหลังจากถอดท่อเสร็จ 5.สำรวจนี่อตว่าครบหรือไม่หลังจาก ประกอบเสร็จถ้าไม่ครบให้รีบแจ้งหัวหน้า 6.กากเกิดจากการทำความสะอาดท่อ ต้องทิ้งขยะอันตรายเท่านั้น	2	-	-			