			1	WORK INSTRUCT	ION	(วิธีการปฏิ	บัติงาเ	H)	 ต้นฉบับ			
เรื่อง ขั้นตอนกา			รล้างท่อ	เปาสีขึ้น Siloและล้าง Silo		อุปกรณ์ควา	มปลอด	ภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวล	าทำงา	นรวม
หน่วยงาน เครื่องจักร	PRODUCTION TEK75,TEK96	เลขที่เอกสาร แก้ไขครั้งที่	PD-W-067 01		<ul><li>✓</li></ul>			รองเท้านิรภัย ถงมือผ้า	S = ความปลอดภัย( Safety) Q = คุณภาพ	1 Hrs. /		Dav
รหัส	24TEK75-1,24TEK96-1	วันที่บังคับใช้	14/08/2566		$\checkmark$	ผ้าปิดจมูก	$\checkmark$	ง หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม			
	รูปภาพ			ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน					มาตรการป้องกันและการแก้ใข		าทำงาน ( เครื่อง	
24//552-3	1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.7	6.6	1	รูปภาพประกอบ อุปกรณ์ความ  1.1 หมวกนิรภัย  1.2 หน้ากากนิรภัย  1.3 ผ้าปิดจมูก  1.4 อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย  1.5 เงิ่มขัดนิรภัย  1.6 ถุงมือนิรภัย  1.7 รองเท้านิรภัย  1.7 ขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่  Q สวมใส่อุปกรณ์ความ  E     แบนแบปฏิบัติงาน	าวามปล	อดภัยตามสภาพา	หน้างานทุ เกำหนด	กุกครั้ง	- อุปกรณ์ความปลอดภัย(PPE)ในขณะปฏิบัติงาน	4		

			1	WORK INSTRUCT	ION	(วิธีการปฏิ	บัติงา	น)		
เรื่อง ขั้นตอง			นการล้างท่อเป่าสีขึ้น Siloและล้าง Silo			อุปกรณ์ควา	ามปลอด	เภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-067			🗹 หมวกนิรภัย 🗹 รองเ		รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย( Safety)	
เครื่องจักร	TEK75,TEK96	แก้ไขครั้งที่		01		แว่นตา	$\checkmark$	ถุงมือผ้า	Q = คุณภาพ	1 Hrs. / Day
รหัส 24TEK75-1,24TEK96-1 วันที่บังคับใช้		วันที่บังคับใช้		14/08/2566	$\checkmark$	ผ้าปิดจมูก	$\checkmark$	หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม	
	รูปภาพ		ลำดับ		ขั้นตอา	<b>เการปฏิบัติ</b> งาน	มาตรการป้องกันและการแก้ใข	เวลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน		
	2.1) 2.3) 2.5) 2.5)	2.4	2.	รูปภาพประกอบวิธีการถอดจุด และท่อเป่าสีจำแนกดังนี้ - ใช้ประแจเบอร์27 ใขน๊อตข้อง - ใช้หกเหลี่ยมเบอร์8ไขน๊อตข้อง - กลายน๊อตยึดฝาครอบSILOออกตามรูป - นำปลอกสวมกันเม็ดสีออกตา	่อท่อ (ต ต่อท่อ ( ก (ตาม; ตามรูป ่ มรูป(ตา มรูป(ตา ามที่กำ	ามรูปที่2.1และ2 (ตามรูปที่2.3) รูปที่2.4) ที่2.5) มรูปที่2.6) อุปกรณ์ป้องกันเ จะทำงาน เนด	ขึ่มขัดนิร	ภัย และ	<ul> <li>ให้ใช้ประแจเบอร์27เท่านั้นหลีกเลี่ยงการใช้ ประแจเลื่อน</li> <li>พนักงานที่ขึ้นที่สูงต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อม ในการปฏิบัติงาน</li> <li>นั่งร้านควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</li> <li>น๊อตที่ใขออกมาแล้วควรเก็บให้เป็นระเบียบ</li> </ul>	

WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)											
เรื่อง		ขั้นตอนกา	รล้างท่อเป่าสีขึ้น Siloและล้าง Silo		อุปกรณ์ความ	เปลอด	ภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรว	
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-067	🗹 หมวกนิรภัย 🗹 รองเท		รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย( Safety)	1			
เครื่องจักร	TEK75,TEK96	แก้ไขครั้งที่	01		🗹 แว่นตา 🗹 ถูงมือผ้า		ถุงมือผ้า	Q = คุณภาพ		1 Hrs. / Day	
รหัส	24TEK75-1,24TEK96-1	วันที่บังคับใช้	14/08/2566	$\checkmark$	u u		หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม	เวลาทำงาน (วินาร		A d
	รูปภาพ				นการปฏิบัติงาน			มาตรการป้องกันและการแก้ใข	เวล คน		
3.1			<ul> <li>รูปภาพประกอบวิธีการทำความสะอาคท่อเป่าสี ถังSILOและหัวชั่งน้ำหนัก         จำแนกดังนี้</li></ul>					<ul> <li>เลือกขนาดของแปรงขัดตามที่กำหนด</li> <li>การขัดทำความสะอาดท่อต้องมีพนักงานควบคุม         เครื่องขัดสกรูตลอดเวลาการขัดสกรู</li> <li>ตรวจสอบต้องลีอกขาตั้งไม่ให้เกลื่อนไหว         ขณะทำการขัดท่อ</li> <li>ตรวจสอบพนักงานที่ขึ้นที่สูงต้องมีสภาพร่างกาย         ที่พร้อม</li> <li>ตรวจสอบนั่งร้านต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</li> </ul>	4	4 -	
	3.3	4.4	S พนักงานใช้เครื่องขัด การทำความสะอาดท่ สิ่งปนเปื้อนปะปนไว พนักงานใช้เครื่องขัด หน้ากากนิรภัยเศษลว	อเป่าสีเ ไกับสินเ กระบอ	เละถังSILO ช่วยปี ค้า ก ขัดทำความสะอา	ื่องกันไ าคท่อไม	ม่ให้ ม่ไค้สวมใส่				

WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)									
เรื่อง ขั้นตอนเ			รล้างท่อเป่าสีขึ้น Siloและล้าง Silo	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม			
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-067	🗹 หมวกนิรภัย 🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย( Safety)				
เครื่องจักร	TEK75,TEK96	แก้ไขครั้งที่	01	🗹 แว่นตา 🗹 ถุงมือผ้า	Q = คุณภาพ	1 Hrs. / Day			
รหัส	24TEK75-1,24TEK96-1	วันที่บังคับใช้	14/08/2566	🗹 ผ้าปิดจมูก 🗹 หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม				
	รูปภาพ		ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกันและการแก้ใข	เวลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน			
	4.3 4.3 4.5 4.5	4.4)	และท่อเป่าสีจำแนกดังนี้ - ใช้ประแจเบอร์27 ใจน๊อตข้อเ - ใช้หกเหลี่ยมเบอร์8ใจน๊อตข้อเ - นำปลอกกันเม็ดสีมาสวมด้าน - ปิดฝาครอบSILOตามลูกศร(ต - ใจน๊อตยึดฝาครอบSILOเข้า (  S พนักงานขึ้นที่สูงควร -สภาพร่างกายที่พร้อ หลังจากประกอบเสรี	บนของถังSILO(ตามรูปจุดที่4.4) กามรูปจุดที่4.5) ตามรูปจุดที่4.6) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเข็มขัดนิรภัย และควรอยู่- มจะทำงาน จควรตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง เนื่องจากไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์เข็มขัดนิรภัย ทำให้ตก-	<ul> <li>ให้ใช้ประแจเบอร์27เท่านั้นหลีกเลี่ยงการใช้ ประแจเลื่อน</li> <li>พนักงานที่ขึ้นที่สูงต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อม ในการปฏิบัติงาน</li> <li>นั่งร้านควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</li> <li>ตรวจสอบความสะอาดอีกครั้งก่อนทำการ ปิดฝาครอบSILO</li> <li>ชิ้นอุปกรณ์ชำรุดให้แจ้งหัวหน้ารับทราบ เพื่อจะได้ทำการเบิกมาเปลี่ยน</li> </ul>	4			