
	6	WORK I	NSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)	ผู้จัดการ	ผู้ควบคุมงาน	SAFETY		ผู้จัดทำ	l .
	Salee Colour ⁻	เรื่อง	การตรวจเช็กการรั่วใหลของแคลเพี่ยมในไซโล						
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร	PD-W-053	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE) ตัญลักษณ์ (SYMBOL)				เวลาทำงานร	
เครื่องจักร	ใชโล	แก้ไขครั้งที่	00	หมวกนิรภัย					
รหัส	SILO 1 ,SILO 2	วันที่บังคับใช้	25/3/2557	✓ EAR PLUG		-		N/A	
			<u> </u>	<u> </u>			ເວລາ	ทำงาน (วิ	เนาที)
							คน	เครื่อง	เคิน
				B	รูปที่ 1 คือรูปถังไซโลที่ใช้ในกรูป A คือตูดของถังไซโล และร รูป B คือข้อต่อสายสำหรับรับรั	ชุคลำเลียง วัตถุดิบเข้าถังไซโล			


หน่วยงาน หลิด เลขที่เอกตาว PD-W-053 อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE) อัญลักษณ์ (SYMBOL) เวลาท่างา เทรื่องจักร ใชโถ แก๊งครั้งที่ 00 ☑ หมวดนิวภัย ☑ รองเท้านิวภัย รทัย SILO 1,SILO 2 วันที่มังทับใช้ 25/3/2557 ☑ EAR PLUG 31 ที่ 2 คือชุดท่อลำเลียงจากใช โลมายังชุด FEEDER ผลิต รูป A คือชุดหัวปล่อยสลับถัง FEEDER โดยใช้ระบบลม รูป B ชุดวาล์วเช็คสกรูซึ่งจะมีอยู่ตามท่อเป็นช่วงๆ
หรืองจักร
รพัส SILO 1 ,SILO 2 วันที่บังกับใช้ 25/3/2557 ☑ EAR PLUG ☐ เวลาท่างหน
รหัส SILO 1, SILO 2 รันที่บังคับใช้ 25/3/2557 ☑ EAR PLUG ☐ เวลทักงาน กน เครื่อ รูปที่ 2 คือชุดท่อลำเลียงจากไซ โลมายังชุด FEEDER ผลิต รูป A คือชุดหัวปล่อยสลับถัง FEEDER โดยใช้ระบบลม
รูปที่ 2 คือชุดท่อลำเลียงจากไซโลมายังชุด FEEDER ผลิต รูป A คือชุดหัวปล่อยสลับถัง FEEDER โดยใช้ระบบลม
รูปที่ 2 คือชุดท่อลำเลียงจากไซโลมายังชุด FEEDER ผลิต รูป A คือชุดหัวปล่อยสลับถัง FEEDER โดยใช้ระบบลม
B B

WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)				ผู้จัดการ		ผู้ควบคุมงาน	SAFETY		ผู้จัดทำ	1	
	Salee Colour -	เรื่อง	การตรวจเช็คการรั่วใหลของแคลเซี่ยมในใชโล								
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร	PD-W-053	อุปกรณ์ควา	มปลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)			เวลาทำงาน		
เครื่องจักร	ไซโล	แก้ไขครั้งที่	00	✓ หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย						
รหัส	SILO 1 ,SILO 2	วันที่บังคับใช้	25/3/2557	✓ EAR PLUG			-		N/A		
		- 1	1					เวลา คน	เครื่อง		
(3		A	รูปที่ 3 คือชุดอุปกรณ์ที่ช่วยส่ง รูป A ชุดวาล์วเช็กสกรูซึ่งจะมีส รูป B คือมอเตอร์สั่นสะเทือนช่ รูป C คือมอเตอร์ส่งแคลเซียม	อยู่ตามท่อเป็นช่วงๆ วยในการส่งสแคลเซี่ยม				
			B		C						

Salee Colour -		WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)		ผู้จัดการ		ผู้ควบคุมงาน	SAFETY	ผู้จัดทำ
		เรื่อง	การตรวจเช็คการรั่วไหลของแคลเซี่ยมในไซโล					
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร	PD-W-053	อุปกรณ์ความ	มปลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ	เวลาทำงานรวม	
เครื่องจักร	ไซโล	แก้ไขครั้งที่	00	🗹 หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย			
รหัส	SILO 1 ,SILO 2	วันที่บังคับใช้	25/3/2557	✓ EAR PLUG			-	N/A
		•						เวลาทำงาน (วินาที)
								คน เครื่อง เค็



SaleeColour		WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)		ผู้จัดการ		ผู้ควบคุมงาน	SAFETY	ผู้จัดทำ	
		เรื่อง	การตรวจเช็คการรั่วไหลของแคลเชี่ยมในไซโล						
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร	PD-W-053	อุปกรณ์ความ	เปลอดภัย (PPE)	สัญลักษต	เวลาทำงานรวม		
เครื่องจักร	ไซโล	แก้ไขครั้งที่	00	🗹 หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย				
รหัส	SILO 1 ,SILO 2	วันที่บังคับใช้	25/3/2557	✓ EAR PLUG			-	N/A	
								เวลาทำงาน (วินาที)	
								คน เครื่อง เดิน	









รูป A คือชุดตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า รูป B คือพื้นที่ที่สะอาดไม่มีแคลเซี่ยมร่วงหล่น

D----