SaleeColou	Doly Monit	WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)			ผู้จัดการ		ผู้ควบคุมงาน SAFETY		ผู้จัดทำ		1
	PolyMerit Making better tomorrow	เรื่อง	วิธีการใช้งานเครื่องอัดขยะ								
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร	PD-W-043		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		ตัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม		
เครื่องจักร	เครื่องอัคขยะ	แก้ไขครั้งที่	00		หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย		S = ความปลอดภัย (Safety)				
เครื่องจักร	N/A	วันที่บังคับใช้		16/09/56	🗹 แว่นตา	🗹 ถุงมือยาง	Q = คุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม		24 Hrs./Day		ay
•	รูปภาพ		ลำดับ	ขั้นต	อนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ใข		เว ลาท ำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน		
			2 กคา 8 6 6 7 8 8 8 8 8 8	นำขยะเข้าเครื่อง S สวมใส่ผ้าปิดจมูกและถุงมือขณะปฏิบัติงาน E สารเคมีที่ตกค้างอยู่ในขยะเข้าสู่ร่างกาย Q ใส่ขยะให้แน่นเพื่อให้การอัดได้ปริมาณเยอะสุด E ขยะจะไม่เป็นก้อนเสียเวลาในการอัดใหม่ กดปุ่ม UP เพื่อให้เครื่องอัดขยะดันขยะให้อัดแน่น S ห้ามนำมือจับในบริเวณตัวเครื่องขณะที่เครื่องทำงาน E เครื่องหนีบมือ Q อัดให้แน่นที่สุด E ขยะจะไม่เป็นก้อนเสียเวลาในการอัดใหม่ ใช้ไม้ช่วยในการกดขยะลงเครื่อง S ใช้ไม้ที่ไม่ยาวเกินไปและสวมใส่ถุงมือขณะปฏิบัติงาน E ไม้ที่มดา เสี้ยนบาดมือ Q ใช้ไม้ยัดขยะให้เข้าไปในเครื่องให้มากที่สุด		- กรณีขยะไม่เป็นก้อนให้ติดป้ายชี้บ่ง รอการอัดใหม่ DO NOT COPY - กรณีเกิดปัญหาแจ้งหัวหน้างานทันทีเพื่อหาแนวทางแก้ไข - กรณีขยะไม่เป็นก้อนให้ติดป้ายชี้บ่ง รอการอัดใหม่		1	-		
			4 กดา S E C E 5 อัตา				- กรณีเกิดปัญหาแจ้งหัวหน้างานทันทีเพื่อหาแนวทางแก้ไข - กรณีขยะ ไม่เป็นก้อนให้ติดป้ายขึ้บ่ง รอการอัดใหม่		2		